

ALBERT H. MORRILL

10 = 12/22/17 P.L.B.



18





### Cia. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. S.A.

WM.G.MOLER,
REPRESENTANTE EN E.U.DE A.

NEW YORK, N.Y. 5 BEEKMAN ST. ESTA EDICIÓN ESPECIAL CONSTA DE
MIL EJEMPLARES — CIENTO DE LUJO, EN VITELA,
DOSCIENTOS DE ENCUADERNACIÓN ESPAÑOLA Y SETECIENTOS EN TELA —
Y TIENE POR ÚNICO OBJETO DIVULGAR EL CONOCIMIENTO
DE ESTA INTERESANTE OBRA.
NO HA SIDO HECHA PARA VENDER LOS LIBROS
SINO PARA REGALARLOS.

LAS PLANCHAS QUE SIRVIERON PARA LA IMPRESIÓN DE ESTE TRABAJO FUERON DESTINADAS POR EL QUE LAS COSTEÓ A LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MINAS DE MADRID.

El polvo de los siglos, que había cubierto con el manto del olvido este precioso monumento, hasta ahora descuidado por los Ingenieros y editores españoles, fué sacudido y aventado por un compatriota que carece de título profesional y hasta de afición minera.

La desinteresada emulación patriótica del hombre de negocios que inició y costeó la reproducción fotográfica del antiguo libro español perteneciente al Museo Nacional de México, nos autorizó para hacer esta modesta edición en obsequio a los señores mineros y en testimonio de gratitud por la preferencia que suelen reservar para el consumo de los acreditados productos de nuestra fabricación.

Seguramente los señores mineros del habla castellana se congratularán de la feliz circunstancia que les proporciona la satisfacción de leer en su idioma original este valioso libro que escribió en Bolivia el Cura español Licenciado Álvaro Alonso Barba y que está traducido al inglés en recientes ediciones que obtuvieron éxito editorial muy franco. — México, enero de 1925.

Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A.

#### NOTAS HISTÓRICO-BIBLIOGRÁFICAS

El Licenciado Álvaro Alonso Barba y las Ediciones del "ARTE DE LOS METALES."

ÁLVARO Alonso Barba, hoy casi desconocido, aun entre los dedicados a estudios mineralógicos, gozó de altísima reputación como metalúrgico durante los siglos xvII y xvIII. La publicación de su "Arte de los Metales" dióle una publicidad sólo comparable a la que disfrutaba el ilustre alemán Agrícola.

Nacido en la Villa de Lepe, Andalucía, el 5 de noviembre de 1561 (según todas las probabilidades), abrazó el estado eclesiástico, trasladándose a las Américas. En 1615 le encontramos en el Perú; a fines de 1637 servía la parroquia de Tihuanaco, provincia de Pasajes; luego la de San Cristóbal, provincia de Lipes, y más tarde la de San Bernardo, en el Potosí.

En San Bernardo fué donde, según J. H. Paoli, cuya autoridad seguimos, después de haberse consagrado desde su llegada a las Américas al examen de los sitios y terrenos argentíferos, a la vez que al asiduo y prolijo estudio del beneficio de los metales por un método exclusivamente suyo, el de amalgamación, compuso sobre esta materia la famosa obra que lleva por título "Arte de los Metales."

Más que cuantos elogios pudiéramos tributar a esta obra, pregonan elocuentemente su importancia y fama las numerosas ediciones que de ella se hicieron, así españolas como extranjeras, cuya lista, que creemos completa, damos a continuación.

Ediciones Españolas. — La primera de todas, rarísima, es la de 1640, Madrid, Imprenta del Reyno, en 4°; vienen después la de Córdoba, 1675; otra de 1680; de 1729, Madrid, en 8°, Imprenta de Bernardo Peralta; de 1768; de 1770, Madrid, Viuda de Manuel Fernández, que es la reproducida por nosotros en Facsímil, tomada de un ejemplar que se conserva en el Museo Nacional de México; de 1811, Madrid; una edición que comenzó a imprimirse en Madrid en 1842, Imprenta de Yenes, y que quedó interrumpida, y la de 1852, Madrid, Campo-Redondo y Aguier, en 8°.

Ediciones Hispano-Americanas. — Lima, 1817, en 4º, Impr. Huérfanos; 1842–1843, Edición Peruana; Santiago de Chile, 1877–1878, Impr. de la República, 2 Vols. en 4º.

Ediciones Inglesas. — La de 1670, traducida por lord Eduardo Montagu, conde de Sandwich, embajador de Gran Bretaña en Madrid,

publicada en Londres, Mearne, 2 partes, en 8°; 1674, en Londres, Mearne, en 8°; 1738, Londres, Jephfon, en 8°; 1739, Londres, Hodges, 8°, y 1740, con el mismo pie de imprenta.

Ediciones Alemanas. — De 1676, Schultzens, Hamburgo, en 8°; 1726 y 1739, Fleischer, Francfort, ambas en 8°; 1749, Peter Conrad Monath, Viena, en 8°, y 1767, Paul Kraus, Viena, en 8°.


Ediciones Francesas. — De 1729, traducida por Charles Hautin de Villars, Pierre Prault, París, en 8°; 1730, Saugrin, París, en 8°; 1751, por Lenglet-Dufresnoy, bajo el seudónimo de "Grosford"; 1750–51, Le Prieur, París, 2 Vols., y 1752, Grassin, A. M., 2 Vols. en 8°.

Ediciones Holandesas. — De 1752, en francés, Pierre de Hondt, La Haya, 2 Vols., y se citan otras dos, una de 1735 en 8° y otra de 1740 en 4°.

Edición Italiana. — Cítase una de 1675.

Edición Norteamericana. — De 1923, traducida por los Sres. Ings. Ross E. Douglass y E. P. Mathewson, Nueva York. Es de advertir que si bien los editores expresan en el Prefacio de esta obra que su versión está tomada de la edición madrileña de 1729, creemos, fundándonos en la página que presentan en facsimil, no ser esa la que han tenido a la vista, y sí más probablemente la de 1768. Y afirmamos esto porque la edición de 1729 dice al pie de la portada: "A costa de Francisco Assensio, Mercader de Libros de Esta Corte. Hallaráse en su Tienda, en las Gradas de San Phelipe el Real. Febrero, 16, 1729," y la que publican los Sres. Douglass y Mathewson dice: "A costa de Manuel de Godos, Mercader de Libros en Esta Corte. Se hallará en su Tienda en las Gradas de San Phelipe el Real."

La edición que hoy damos a la luz pública, según hemos dicho más arriba, es una reproducción facsímil de la de 1770. La amabilidad del Director del Museo Nacional de México, Sr. Castillo León, nos permitió fotografiar todas las páginas del libro que allí se conserva; pero como este ejemplar está incompleto, pues le falta la portada, hubimos de buscar otro de la misma fecha, del cual tomamos la portada para no dejar la curiosidad de los bibliógrafos sin el complemento del pie de imprenta y la fecha de la edición que les ofrecemos.





DE LOS METALES,

EN QUE SE ENSEÑA

EL VERDADERO BENEFICIO

DE LOS DE ORO, Y PLATA POR AZOGUE.

EL MODO DE FUNDIRLOS TODOS,

Y COMO SE HAN DE REFINAR,

Y APARTAR UNOS DE OTROS.

COMPUESTO

POR EL LICENCIADO ALVARO
Alonso Barba, natural de la Villa de Lepe,
en la Andalucia, Cura en la Imperial
de Potosì de la Parroquia
de San Bernardo.

NUEVAMENTE AHORA AÑADIDO.

CON EL TRATADO DE LAS ANTIGUAS MINAS

de España, que escribió Don Alonso Carrillo y Laso,

Caballero del Avito de Santiago, y


Caballerizo de Cordova.

CON LICENCIA. EN MADRID, EN LA OFICINA de la Viuda de Manuel Fernandez. A costa de Manuel de Godos, Mercader de Libros en esta Corte. Se ballarà en su Tienda en las Gradas de San Phelipe el Real.



# PROLOGO AL LECTOR.

Ector mio, nunca mas propriamente juzgo llamarte mio, pues no te ofrezco Obra, en que la idolatria de tu censura haga tiro alguno; porque si la hiciesses contra su Autor, yá muriò, y no puede responderte, contra mi no hallo causa, pues por tu beneficio la doy à la estampa, que por andar tan escasa, y vér que aun el oro no podia hacer que se consiguiesse, careciendo muchos Curiosos del Libro, por el excessivo precio con que la carestia le sue subiendo, oy te le presento vestido nuevamente con el Tratado de las Minas de España, para que se conozca, que el error de la poca experiencia de los Mi. neros que las benefician, nos tiene perfuadidos à que es incierto, que nuestra España las tenga, ò que su fruto es tan corto, que no alcanza al util del beneficio: si te parece bien, agradecemelo: si mal, no lo leas, que para todo tienes licencia, pues tu por tu curiofidad le compras, y yo por mi gusto le estampo. VALE.



APROBACION DE LOS DIPUTADOS DE LA VILLA de Potosi.


Tego de Padilla, Alferez Real de esta Villa Imperial de Porosì, y Alcalde Ordinario de ella, y Don Andrès de Sandoval, y Bernardo de Ureña, como Diputados que somos del Gremio de los Azogueros de ella; hemos visto por orden del señor Don Juan de Lizarau, del Consejo de su Magestad, y su Presidente de la Real Audiencia de la Plata, el Tratado, ò Arte de beneficio de los Metales, que escribió el Licenciado Alvaro Alonfo Barba, Cura de la Parroquia de San Bernardo de esta dicha Villa, y la juzgamos por obra, que corresponde muy bien à la satisfaccion, que de su persona se ha tenido de muchos años a esta parte en estas Provincias, por servicio de los de mas importancia, que pudieran hacerse à su Magestad, y por beneficio, sin igual recompensa á todos sus Vassallos de estos Reynos. Reconocemos en el modo de discurrir en estas materias los muchos años de atenta experiencia que tiene de ellas, y de los danos que hemos experimentado en las perdidas de Azogue, y en no haver sacado toda la ley á los Metales, vemos las causas, y sus remedios señaladas con tan concluyentes razones, que aunque muchos particulares no se han podido hasta oy experimentar por mayor, por la brevedad del tiempo, no dudamos de su certidumbre, mayormente interviniendo el credito del Autor, en que ninguno de los que le conocen pondrà duda. Es trabajo digno de tanto mayor premio, quanto sin esperar convencion de ninguna lo publica, demás de los conocidos meritos, que en su persona concurren, para que su Magestad le haga merced. Y assi lo sentimos, y sirmamos en Potosi en 15. de Marzo de 1637. años.

Diego de Padilla. D. Andrès de Sandoval. Bernardo de Ureña.

APROBACION DE DON PAULO DE BARONDELET.

E orden de V.A. he visto este Libro, intitulado: Arte de los Metales, compuesto por el Lic. Alvaro Alonso Barba, y juzgo por muy util, y provechoso, que se imprima. Madrid, y Septiembre 28. de 1639. asíos.

D. Paulo de Barondelet. A 2 PRO.





## LIBRO PRIMERO.

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE TRATA DEL MODO con que se engendran, y cosas que los acompañan.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS COSAS QUE CON LOS METALES fe crian, y primeramente de la tierra, y sus colores.



Etales, piedras, tierras, y los que llaman Jugos, son quatro generos de mixtos, i que se reducen todos los demás inanimados, que la tierra produce en sus entrasas: crialos mezclados, y juntos la naturaleza, y porque la Arte del benesicio de los mertales no puede practicarse sin el conocimiento de los otros tres generos, como se verá en sus pre-

ceptos, tratarè brevemente de ellos. No entiende aqui por tierra aquella simplicissima, uno de los quatro Elementos, que la comun Escuela de Philosofos dice componerse todos los mixtos sublunares; ni tampoco á la que es tan compuesta, que participa de Metal, caparrosa, salitre, ù otros jugos; sino à la que, careciendo de todo esto, ni se derrite, ni deshaze en suego, ò agua como los Jugos, ò metales; ni está unida, y dura como las piedras. Atribuyen algunos á Aristoteles el decir, que la tierra pura elementar no

tiene color alguno. Straton Lampsaceno asirmò, que debe ser blanca, por verse este color en la ceniza; pero bien puede el que trata de Metales vivir seguro, de que por mas profundamente que ahonde la labor de sus Minas, nunca encontrarà con este genero de tierra pura, y sincera, que le obligue à pruebas, y experiencias nuevas: pues no la hay en el mundo por la grande, y continua mixtion, que siempre han tenido, y tienen los Elementos. El color de la mas simple, ò menos alterada que se halla, quiere Cardona que sea el pardo muy obscuro, ò semejante à el : en las demàs se vè toda la diversidad de colores, con que se varia, y hermosea la naturaleza, causados en diferentes tierras, ò por las exhalaciones que las tienen, como quiere Teofrastro, o por la diferencia del color que las recuece, como siente Aristoteles, opiniones ambas verdaderas; pues quando debaxo de la tierra, que no tiene su nazural, y proprio color, se hallan Metales, cierto indicio es, que las exhalaciones de ellos la causaron: y si faltan à la accion del color, solo se deberà atribuir aqueste esecto. Demas de que los colores, que las exhalaciones causan, tienen un genero de lustre, y como casi resplandor; y los que solo el cocimiento del calor ocasiona, son obscuros, à aherrumbrados, à negros. No es pequeña la congetura, que de lo dicho se saca, para conocer, aun desde lexos, los Minerales, por los colores que se ven en la tierra, ò panizo de los cerros: cosa vista, y experimentada en los mas famosos de este Keyno, que entre los demás que faltos de Merales los rodean, se senalan en el color, y se diferencian.

#### CAPITULO II.

De los olores de las tierras, y sus causas.

A variedad de olores, que entre las tierras se halla, no es menos de notar, que otras cosas que hacen admirable à la naturaleza. Huele bien la tierra ordinaria, quando despues de haver passado los calores del Estio, recibe el rocio de las primeras lluvias: cociò el calor en el tiempo seco la moderada humedad, que contenia la tierra (causa de que procede el olor bueno en todas las cosas que lo tienen) y mezclada con la primera agua, exhala, y evapora con el calor apacible, que todos

experimentamos. En qual, y qual barro, se halla tambien aqueste privilegio, como en el de Estremoz en Portugal, y en el de Natà en Panamá; y aun en estas tan apartadas Regiones, les dan nombre, y estimacion. En Malaca, Ciudad famosa de la India Oriental, dicen, es comun un genero de barro olorosissimo, de que se hacen los ordinarios vasos, à que quita el valor la demassada abundancia. En las Minas tambien, donde se sacan los Metales, ha havido algunos exemplos de aquesta prerrogativa, aunque el oler mas es en ellas lo mas comun, y mas experimentado. Hallandose presente Enrico, Principe de Saxonia, en Marieburg, como refiere el Agricola, salià tan fuave olor de la Mina, que llamaba · San Sebastian, que dixo, con admiracion el Principe, que le parecia estaba en Calivet, tierra tan famosa de la India, por sus buenos olores, y otras excelencias, que muchos de no poca autoridad la juzgaban por el verdadero sitio, en que criò, y tiene Dios oy el Paraiso Terrenal. Apacible olor es el que echan de si las Minas de los Metales, que llaman Pacos, si otros medios Minerales no los acompañan, è inficionan; y este olor bueno no es pequeña. senal de la riqueza que tienen sus piedras, o tierras que llaman Liampos: ordinaria cosa es esta en las vetas que crian ancoò plomeria; y experiencia comun entre Mineros, que tambien, como con la vista, hacen prueba con el olfato del Metal, que aun no conocen. Los demás generos de Metales huclen por la mayor parte mal, ò por su natural destemplanza, ò por la mezcla de Azufre, Caparrosa, ò otros jugos, que casi siempre tienen. Pensò alguno, que demás de esto, que rambien en las entrañas de la tierra hay cosas muy abominables, y hediondas, que corresponden en su modo à los estiercoles de los animales. Lo cierto es, que hay tierras, y parages, que instantaneamente matan con su olor pestilencial; y dexando exemplos antiguos, y modernos de otras partes, dirè dos en que me he hallado presente. Recien descubierto el rico assiento de San Christoval de los Lipes, fui yo a aquella Provincia. En este tiempo, en un hermoso alto, y muy capaz cerro, que con otras so mas rodea el sitio en que se poblaron los Mineros, descubrieron dos, de Nacion Gallegos, una veta, que al principio se llamò de su nombre, y despues hasta oy la Hedionda por sus efectos. Comenzose à sacar Metal, muy rico, Tacana entre Calichal

chal blanco, y a poco que se ahondo, no se pudo passar adelante; porque el mal olor que de ella salia lo impidiò, con muerre de algunos Indios de los que en ella trabajaban. Dexòse por mas de quatro, ó cinco años; al cabo de los quales, estando tambien yo presente, intentò otro Minero proseguir en la labor por la riqueza del meral, y parecerle, que en tanto tiem. po ya se havria desabahado, y evaporado el mal olor; pero costole la prueba dos Indios, que se le murieron luego, con que se dexò hasta oy. No me maravillò tanto esto, como el ver con mis ojos en el mismo cerro, quedandose una cata en otra veta algo apartada de lo que he dicho, haviendose ahondado apenas una vera, no se pudo proseguir por la hediondez, que de la tierra salia; y bolviendo yo por alli al cabo de pocos dias, vi en el pozuelo muertos algunos pajarillos, y otras sadandijas, enrogicados del veneno, que de su olor exhalaba. Por la otra vanda de este prohibido, y reservado cerro, para el tiempo que la Divina Providencia tiene señalado, se hicieron unas casas, y ingenio de piedra para moler metales de plata, junto á una cienega, que de el se principia, y de qualquiera parte que en èl se sacaba para señalar los breves cimientos, salia el mismo mal olor que queda dicho. Era semejante al que tiene una Bodega llena de mosto, quando està hirviendo, grave, y pesado, que aun à los que gozabamos del ayre libre nos ofendia.

En el Mineral de Verenguela de Pacages, famoso, por haver tenido Indios de cedula para la labor de sus Minas, aun antes que Poton, y que las riquezas de sus metales no le hiciera inferior à ninguno, si el agua en que luego dan sus vetas no estorvara el ahondarlas. En el cerro, que se llama de Santa Juana, seguia un Minero una labor de Plata muy abundunte, y rica; quiso por descubrir mas, dar un barreno a una de las caxas, con esperanza de encontrar con otra veta: diligencia ordinaria de los que se ocupan en este exercicio. Acomodó dos Indios en el lugar que le parecio, y d pocos golpes, que con la barreta dieron, se descubrio un vacio, de que salió can pestilencial olor, que instantaneamente murieron los dos Indios. Otros que estaban mas aparrados, salieron apriessa á avisar al Amo; quiso entrar à ver lo que era, y savorecerlos, pero mucho anres de llegar à ellos, se quedo tambien muerto, atravesado en los Callapos, ò escalera por donde se baxaba á la Mina; y hasta mi.

mi tiempo se quedò alli su cuerpo, sin haver havido quien se atre-

vieile à intentar sacarlo para darle sepultura.

En otro socabón del mismo cerro se descubrió, estando yo en aquellas Minas, un pequeño agujero en lo mas hondo de él, de que salia con un modo de ruido, que atemorizaba, otra exhalación, ò vapor inficionado, y gruesso, bastante á quitar la vida à quien en el se detuviesse; apagabase la vela encendida, que junto á el se ponia: señal cierta de el mal que he dicho, y que los Mineros experimentados, y cuerdos observan, y todos deben advertir.

#### CAPITULO III.

#### Del conocimiento de las tierras por el sabor.

L'L que professa el Arte de los metales, no juzgue por esculada diligencia ninguna que pueda ocasionarle su mayor conocimiento. No de menor noticia de la pureza, ò mezcla de la tierra la experiencia del gusto, que el sentido del olfato. La tierra pura no tiene sabor ninguno, y tienelo de ordinario malo la que està mezclada con cosas minerales; porque apenas hay alguna que se libre de adustion, y todas son secas; y el fundamento de la dulzura, ò buen sabor, consiste en la humedad. Y pues la tierra, que tuviere esta mixtion, está muy dispuesta à tenerla tambien de cosas metalicas, no dexe el minero curioso de hacer sus pruebas, teniendo por principio assentado, y cierto, como lo es, que no se cria menos el Oro, y la Plata, y demás metales debaxo de forma de tierras, que llaman Llampos que en las piedras, à corperia, en el modo de hablar entre Mineros de este Reyno. Imprimense facilmente los sabores de las tierras en el agua pura, si en algun vaso se detienen juntas. y mas si se les ayuda con el calor del fuego, dandoles uno. ò dos hervores; y probandola despues, juzgard el gusto la mezcla, ò jugo que contiene: y quien quisiere adelantar ella experiencia, podrá dividirlo, y facarlo à parte visible, y palpablemente, como se dirà en su lugar, tratando de la preparacion de los metales, para beneficiarlos.

#### CAPITULO IV.

De los nombres, y usos de algunas tierras.

Amosas son en los Libros de Medicina algunas svertes de tierras por los etectos que hacen en la del cuerpo humano, y no es suera de proposito, que tenga el Minero de ellas algun genero de nozicia, para que hallandolas en la caba de sus

Minas, o otras semejantes, las conozca, y comunique.

Es coloradissima la tierra Lemnia, llamada assi de la Isla de Lemno, donde se saca, es muy parecida al almagre; pero diserencianse, en que esta tiñe luego la mano si la toca, y la tierra Lemnia no: vendese á peso de oro, que tanto precio le dà la estimacion, y comun concepto de ser rara en el mundo. Ayúda á esto el cabarse solo un dia en el año, que es à seis de Agosto, y no sin supersticion, por estàr persuadidos, que solamente tiene virtud la que se saca este dia. Es antidoto admirable contra qualquier genero de veneno, y peste.

El que lleman comunmente Bolarmenico, por ser opinion, que se trae de la Armenia, es semejante à la tierra de Lemnia dicha; desdice su color de roxo en amarillo; haylo muy bueno, y en grandissima abundancia en los Minerales de este Reyno, y en particular en el Cerro rico de Potosì, y en los de Oruro. Usase en remedios constrictivos, y para restañar la sangre. Es este Bol comun d lo que sienten muchos, la Rubrica Sinopica de Dioscorides, y el Bolarmeno Oriental, la verdadera tierra

Lemnia.

Dos maneras hay de tierra Eritria, blanquissima la una, y la otra de color de ceniza, y esta es la mejor; conocese en que refregandola sobre cobre limpio, dexa en el una señal violada; tiene virtud de restanar, y enfriar, y consolida las heridas frescas.

Es blanca, y ligera la tierra samia, y se pega à la lengua si con ella se toca; es jugosa, y quebradiza. Otra especje suya, que es costrosa, y sirme como piedra, se llama Astèr; tienen ambas las virtudes de la Eritria; y bebidas con agua, desienden de los venenos, y mordeduras de las Serpientes.

La tierra Chia es blanca, y que tira algo à ceniza, semejante à la Simia; tiene demàs de sus propriedades, sacultad de desarrugar el rostro, y darle muy buen color, y lustre.

El mismo esecto hace la Selinusia, es la mejor la que resplandece mucho, blanca, frangible, y que presto se deshace,

si se echa en agua.

Es la tierra Cimolia blanca, aunque hay otra que tira à purpurea; es la mejor la naturalmente grassa, y que se siente fria quando se toca. Resueixen las postemas, y pequeñas inchazones, la una, y la otra, y no dexan levantar vexigas en las

quemaduras del fuego.

La Puigite es casi semejante en el color à la Eritria; pero hallase en pedazos mayores; resresca la mano que la toca; pegase mucho à la lengua; tiene las virtudes mismas de la Cimolia. Parecese mucho en el color ceniciento la tierra Melia à la Eritria: es aspera al tacto, y entre los dedos hace ruido, como la piedra Pomes: tiene virtud aluminosa, aunque debil, como se conoce al gusto; porque deseca la lengua tanto, quanto purifica el cuerpo; causa buen color, y cura la sarna.

La mejor de las tierras que llaman Ampelites, es la negra, molida, y mezclada con azeyte, se deshace sacilmente; tiene virtud de enfriar, y resolver, y tambien se usa para tenir los

cabellos. Es toda bitumino a, como el Azabache.

De otra tierra hace mencion Cardano en sus Sutilezas, que imitando el modo de los Antiguos, slama Britanica, por la Region en que se sacaba: cababase de pozos muy profundos; era blanca, y despues de sacarle la Plata que tenia, se estercolaban con ella los campos, dexandolos con una vez de este

beneficio fertiles para cien años.

Semejante esecto à esta hace la que se saca de unas Islas, que están en este nuestro Mar del Súr, no m y lexos del Puerto de la Ciudad de Arica: llaman á esta tierra Guano, que quiere decir Estiercol, no por serlo de pajaros, como muchos han pensado, sino por sa admirable virtud en sertitizar los sembrados. Es liviana, y esponjosa; y la que se trae de la Isla de Yqueyque, de color pardo obsenso, muy parecido al tabaco molido, aunque de otras Isletas que están mas cercanas à Arica, se saca de color blanquecino, que tirà d amarillo; tiñe suego el agua en que se echa, como si suera sortissima legia; es

su olor pesado, y sus calidades, y virtudes con las de otros muchos simples maravillosos de este mundo nuevo, darán dilatado campo à filosoficos discursos, quando los agudos ingenios, que en el secrian, se ocupan mas en el conocimiento de las verdaderas ciencias, que en las trazas de sacar, y gozar sus in comparables riquezas.

#### CAPITULO V.

De los Jugos, y primeramente del Alumbre.

OS mixeos, que la naturaleza produce en las entrañas de la tierra, ò se derriten, ò no: si no se derriten, ò son duros, y se llaman piedras: ò blandos, y que facilmente se desmenuzan en pequenissimas partes, y se llaman tierras; y si se derriten, ò bueltos à su primera forma quedan duros, y aptos à estirarse con el golpe del martillo, y estos son metales; ò no quedan con la dureza, y apritud dicha, y estos son los que se llaman jugos. Resultan de la mixtion de aquestos quatro pri meros generos otras diferencias de compuellos, que quien firpiere contarlas bien, hallarà, que pueden ser once, y no mas. Los jugos, cuya humedad quaxò el frio, se derriten con el calor, como el Azufre; pero los que el calor endureció, se desatan con el frio, y agua, como el Alun bre, Caparrosa, Sal, y otros: darase de todos alguna noticia breve. Varios son los generos de Alumbres, de que hacen mencion los que tratan de medicamentos simples; pero el que es verdaderamente jugo de los que vamos tratando, es el Alumbre que llama de Roca; haylo blanco, transparente como el vidrio, y otro-que declina à roxo, y este es el mas suerte; tiene valerosissima virtud de conftrefiir, y por esto le llaman los Griegos Estipteria. Segun la doctrina de Galeno en su quarto Libro de la Facultad de los Simples, ha de ser de calidad fria, porque todas las cosas constringentes lo son; y por tal en segundo grado lo pone Rupecisa, para infundir en la quinta essencia de Raymundo; pero otros muthos con Dioscorides, lo notan por muy caliente, también por sus escêtos; no es aqueste lugar de examinar sus razones.

El Alumbre que llaman de Escayola, no es jugo, sino la

tierra Samia, que llamaban Aster los antiguos.

Tam.

Tampoco es jugo el Alumbre scysile, ó de pluma, que se tiene por tal en las Boricas, sino la piedra que llaman Amianto; porque ni es constrictivo al gusto, ni se quema en el suego, aunque se detenga mucho en el; propriedad particular de Amianto.

El Alumbre Catino se hace de la ceniza de la yerva Anthide, ó Sossa, que llamamos yerva de Vidrio, de que hay grandissima abundancia en sas pompas, o slanadas de Oruro, y en algunas partes de la Rivera de Langacollo.

Llamase tambien Alumbre de rasuras la Sal, que se hacede sllas, ò de las heces del vino, calcinadas hasta que se pon-

Abundan de Alumbre, como de otros Minerales, todas aquestas Provincias. En la de los Lipes, junto d Colcha, cabeza de sus Pueblos, halle una veta de el Otra vi en el agua callente, que està junto a la Ventilla, en el camino de Oruro al Chayanta, y en ella el verdadero Alumbre seysile, ò de pluma, con todas las señas que de el escribe Dioscorides. El mismo traen à este Potesì de otro Mineral cercano a Porco. Haylo tambien en otras muchas partes, y con grandusuma abundancia se pudiera recoger en esta Villa Imperial, si se quisiera aprovechar el agua de la Quebrada, ò Guayco de Santiago que toda es en estremo aluminosa.

#### CAPITULO VL

#### DE LA CAPARROSA.

Alumbre; nacen muchas veces juntas, y el modo de apartarlas es, que despues de haver sacado de las piedras, ò tierras en que se crian las legias de que se han de quaxar, se les mezcle estando cociendo cantidad de orines, y con ello se dividira la Caparrosa abaxo, quedandose el Alumbre encima. Es mordicante al gusto, aspera, y constrictiva, por donde le atribuyen muchos, que tiene las propriedades de Azuste, de Yerro, y de Cobre, la operacion del Alumbre, la agudeza del Salitre, y la sequedad de la Sal. Dan amagos algunos Alquimistas, de que se contienen en ella los ocultos mysterios de su piedra, y su nombre latino, que es Vitriolum, lo interperran de esse mo-

do, formando de cada una de sus letras una palabra: Visitabis Interiora Terra, Restificando, Inveniens Occultum Lapidem, Veram Medicinam; Raymundo dice, que tiene mucha vecindad con el oro, y que ambas tienen un origen, y principio, y este quiza es el fundamento de lo que afirman algunos, que es señal donde se halla de Minerales de Oro, à que no corresponde la experiencia en muchas partes de aquestas Provincias. Acompaña de Ordinario al Cobre, y assi se halla en tanta abun dancia con los Merales negrillos, que participan de el mucho, y de este material se caura el mal olor, que de ordinario tienen sus labores. Las que llaman Copaquiras, son finissima Capazrola, y la mas pura, y de mayor efecto es la que llaman Piedra Lapiz, por la Mina que de ella hay en su Provincia, aunque tambien en Atacama se descubrió pocos años hi otra muy copiosa. Es algo verdosa aquesta, y muy azul la de los Lipas. Hay tainbien Caparrosa blanquissima, o amarilla, que es sa con que se hace la Tinta; los varios colores le han dado diferentes nombres, y son especies suyas las que llaman Misi, Soii, Calchitis, y Melanteria. Acerca del temperamento de su calidad, no falta quien dude, como en la del Alumbre; puès no contentandose algunos con darle el grado tercero de calor, quieren que llegue al quarto, y otros al contrario, con Juanes de Rupecisa, que quizà signen à Raymundo, la notan por fria en el tercero grado. Es admirable su escreto en la operacion del agua suerte, en que, como li fueran Sal, se derriten, y convierten en agua los metales. Es ocular desengaño, y prueba de la possibilidad de la transmutacion de tinos en otros: pues con ella deshecha en agua, sin mas artificio se convierte en Cobre sino, no solo el Yerro, sino tambien el Ploma, y el Estano, y aun a la Plata hace descaecer de sus quilares, y la reduce à Cobre, con poca ayuda de otro metal muy comun. Sarase de la Caparrosa, con suerza de violentissimo fuego, el azeyte que llaman de Vitriolo, de maravillosas virtudes; hacense con actificio dos generos de Caparrola, azil, y verde, del Yerro, y Cobre quemados con Azufre. Adelante se dirà el modo, y se declararán los daños, que esto ha cansado en beneficio de los merales, aunque hasta

ahora no se han conocido.

#### CAPITULO VII.

#### DE LASAL.

Tiene la misma virtud la mineral, que la que se quaxa de agua salada del Mar, de Lagos, ó de Fuentes; pero diferencianse, en que la substancia de la Sal de la Mina es mas densa, y apretada, de donde le procede el ser tambien mas constrictiva, y no derretirse tan facilmente en el agua, como la marina, ò quaxada. Son muy abundantifsimas de Sal todas aquestas Provincias, al passo que tambien lo son de metales; y no es la menor maravilla de aqueste nuevo mundo, el pedazo de Mar quaxado en Sal christalina, que hay en los Lipes, y las Salinas que llaman de Garci-Mendoza: doyle este nombre por fu grandeza; pues por donde es mas corta su travesia, tiene diez y seis leguas de ancho, y quarenta, é mas de largo; y porque ha sucedido algunas veces descubrirse unos como pozos profundissimos enmedio de este dilatado espacio, que no han podido sondearse, y vissose muy grandes, y criados peces. Passase con grande fiesgo esta distancia, assi de la vista, porque los mas ciegan, por el gran resplandor, que la reslexion de los rayos del Sol causa en aquella llanura de cristal, si no es que se prevengan tapando los ojos con toquillas negras; como tambien con peligro de la vida, pues ha sucedido y hundirse el caminante, y su cabalgadura, sin parecer jamás señal, ni rastro de ellos.

Quatro leguas de las Minas de San Christoval de Achocolla, en los Lipes, està una laguna pequeña sobre un cerrillo, en un parage, que llaman Tumaquisa: hierve enmedio de ella el agua levantandose, y yà poco, yà mucho, con grande, y espantoso ruido. Llevòme la curiosidad à verla, y versiaderamente da pavor aquel perpetuo tumulto, y movimiento, y son pocos los que se atreven a llegar à su orilla. Està tanturbia, que mas parece barro, que aguo; tiene un desaguadero pequeño, y la que por el sale se convierte en Su colorada, en un graydo, o quebrado por donde, come. Es sortissima genero de Sal este, y hace doblado esceto que la demas comun en el benesicio de los metales: experimentadoscha tambien ser muy esicaz remedio para la disenteria; puede ser renga alguna mezcla de Alumbre roxo, que le comunique con el color mas viveza. Passa por junto à esta laguna una veta de piedra Yudayca, y en los alre-

dedores hay mucho Mineral de Cobre

Legua y media de Yulloma, en la Provincia de Pacages, hay muchos Manantiales de agua tan salada, que sin recogersa se quaxa enblanquissima Sal, y crece todo el año mientras las lluvias del Invierno no la desbaratan, y roban. Junto à Caquiugora, Pueblo de la milma Provincia, hay otras Salinas como aquestas, y otras muchas en diferentes partes. La Sal de Mina. que llaman Genna, o de piedra, que parece cristal puro, segun es de maziza, y transparente, se saca en menor abundancia en estos parages; tiene Yulloma muy copiosas vetas de ella. En Curaguara de Carangas se saca de muchos años à esta parte, con aprovechimiento de sus Naturales, que se ocupan en esta grangeria. Tambien junto à la Rivera de Langacollo se descubrieron pocos años ha otras vetas; pero las Minas de Sal Yocalfa, que puso Dios tan cerca de este riquissimo Cerro, y Villa de Potosi, para que no le faltasse nada para el logro de sus merales, han dado, y dan tanta, que casi parece su numero increible. Gastanse por lo menos mil y quinientos quintales cada dia, y hà muchos años que dura este consumo.

Demás del uso, y escetos de la Sal, que saben todos, dice Arnaldo de Villanova en su Tratado de la Conservacion de la Juventud, que es sobre todos los medicamentos para esto la Sal Gemna, o de Mina. Llamalo Elixie mineral, y manda, que se prepare con cosas que no estrañen, o destruyan su naturaleza, y no dice con quales, ni en què modo Juan Beguino en su Tirocinio Chimico, enseña à sacar azeyte de ella, à que atribuye poderosissimas virtudes. Dice mas, que lo que con este licor se bañare, quedarà por muchos siglos preservado de corcupcion, y cree que con el se conservo el cuerpo de aquella hermosa Doncella, que resere Raphael Volaterrano, se hallò en tiempo del Papa Alexandro Sexto, en un antiquissimo sepulcro, tan fresco como si entonces acabara de espirar, haviendo mas de mil y quinientos años que estaba enterrado, y como constaba por

of Epitafio.

#### CAPITULO VIII.

Del Almojatre, è Sal Ammoniaco, y otras Sales.

Mtre las Sales, que sin artificio produce la naturaleza, es la mas rara, pero la de mayor virtud, y suerza la que llaman Almojatre, ó Sal Ammoniaco. Armoniaco le llama el vulgo, tomando el nombre por sundamento para creer se traia de Armenia; pero no dirè sino Ammoniaco, que es lo mismo que Sal de Arena (que esto significa Ammos en la lengua Griega) hallase quaxado en pedazos debaxo de ella, y con su sequedad, y ardores continuos del Sol, se recuece de manera, que se hace amarguissima sobre todas las Sales: usase mas entre Plateros, que entre Medicos. Es uno de los quatro que llaman Espiritus, por volar del suego todo en humo, como el Azogue, el Azusre, y el Salitre; tiene propriedad particular para limpiar, y dar color al oro, y entra en las composiciones de las aguas suertes, que lo desharàn.

Poca noticia tenemos del Nitro verdadero, que antiguamente se quaxaba de las aguas del Nilo, aunque Alberto Magno dice, que tambien en Goselagia havia un cerro muy abundaure de Metal de Cobre, de cuyas raíces salía agua, que se seaba en Nitro. Tampoco es conocido el Alfronitro, que es como si dixetamos su espuma.

La Chrisocola, que llaman Atincar, ò Borrax, es especie del Nitro artificial; hacese de orines meneados al calor del Sol, en aimirez de cobre, con mano de lo mismo, hasta que se espesa, y quaxa, aunque otros lo componen de Almojatre, y Alumbre.

Es el Nitro mas amargo que la Sal; pero menos salado, esta en el medio de ambos el Salitre: consta de partes sequissimas, y muy sutiles; criase en cimientos de casas viejas, y en partes donde se suelen recoger, y encerrar ganados; crece en la tierra de que una vez se sacò, si se amontona, y guarda, ò si montones de ordinaria tierra se riegan con agua salitrosa, rinden à cabo de tiempo muy grandes aumentos, no inferiores à los frutos de las semillas que se siembran. Conocido es su uso en la composicion de la polvora, y aguas suertes; ayuda tambien à la fundicion de los metales, como se dirà despues.

#### CAPITULO IX.

De otros Jugos, que se llaman Betunes.

TNA de las cosas que mas daño hacen à los metales, mayormente quando se funden, es el Betun; porque los quema, y convierte en escoria, si antes de ponerlos en fuego recio no se les quita. Hay doce generos de el, aunque son muy pocos los que se hallan de ellos mezclados con los metales, fon Asphalto, Pistasphalto, Napta, la piedra Gagate, Azabache, Ampelites, Maltha, Piedra Tracia, Carbones de Mina, Ambar, que llaman de Cuentas, Ambar oloroso, y Alcanfor. Son todos los Betunes untuofidad, ò graffa de la tierra, y aunque algunos piensan, que el Alcanfor es lagrima, ò goma de un arbol, que se llama Capar, de la Isla de Zebat, y el Ambar, o Sucino de otra yerva semejante al Poleo, con que de ordinario se halla junto; y al otro oloroso le dan principio en la Mar de un Pez grande de casta de Ballenas; por semejanzas que entre estas cosas hallan, no repugnan, que otras como ellas manen, y suden de la tierra, y sean Betunes, como queda dicho.

Cogese el Asphalto en el Lago Sodameo, ò Mar Muerto de Judea, en que entra el Rio Jordan, tres leguas de la Ciudad de Jerico, no es orra cosa sino cierra grassa, que nada sobre el agua de aqueste dicho Lago, y llevada del viento, y de las ondas à la orilla, se condensa, y endurece. Es semejante à la Pez; pero mas duro, y mejor color. Antes que Dios castigasse aquellas nefandas Ciudades, Sodoma, Gomorra, Adama, y Seboin, abundaba todo aquel fertilissimo Valle en que ellas estaban de pozos de este Berun, como consta de la Sagrada Historia en el Genesis cap. 14. Hallase tambien en otras muchas partes, y Provincias, y en alganas se aprovechan de el en lugar de aceyte para los candiles. Y aunque en este Reyno, como no se ha tratado en el haita ahora, sino de buscar riqueza; de oro, y plata, no se ha reparado mucho en esta, ú otras curiosidades, con todo le han dado a conocer por su mucha copia, los materiales que de este Berun hay en la cordillera de los Chirignanaes, en la Frontera de Lomina, aunque no muy comunicados, por estár en-

tre los Indios de guerra.

Es el Pissasphalto una como mezcla natural del Asphalto, y Pez, y assi to muestra su olor, y à falta del verdadero, le contrahace con ella. La Napra es un licor bituminoso blanco, y algunas veces se' hasta negro, es el que llaman Oleo Petreolo, de admirable virtud para curar dolores antiguos, procedidos de causas frias. Atrae el fuego à sì, como la Piedra Iman al Hierro, con tanta fuerza, que aun estando lexos de el se enciende. Confirmò esto sa miserable experiencia, que el Conde Hercules de Ycontrarij Ferrariense viò, mandando aderezar un pozo, que en sus tierras terna, en que juntamente con el agua manaba abundancia del Petreolo, y por algunas hendiduras se le perdia mucho. Pidiò el Oficial desde abaxo una luz encendida, para ver mejor lo que hacia: descolgaronsela en una lanterna, y por los pequeños agujeros de ella atraxo à si la Napta al fuego, encendiendose en un instante todo, y con no menor violencia, que si fuera una pieza de Artilleria, arrojò, è hizo pedazos al pobre Traba, ador, y volò una ramada, que sobre el pozo estaba. Contole el mismo Conde esta Historia al Matiolo, y èl la refiere en su Dioscorides.

Derritese al suego el Asphalto, y Pissasphalto, como cera, ò pez, y en ello se diserencian de la Piedra Gagare, ò Azabache, y de los carbones de Mina, que arden, y se consumen como la tea, ú otra leña. No tengo hasta ahora mas noticia, de que en estas Provincias la hava de estos, ù de los demas betunes, aunque me persuado, que no salta en ellas

fino su observacion, y conocimiento.

#### CAPITULO X.

Del Azufre, y Antimonio.

S el Azufre un Mineral conocidissimo : engendrase de una substancia terrestre untuosa, y muy caliente, en tanto grado, que es tenido por la cosa mas parecida, que hay entre las compuestas, al elemento del fuego. Llamanlo los que tratan de la Filosofia secreta de los metales, semilla masculina, y primer agente de la naturaleza en su generacion: y dicen, que la diterencia, que entre unos, y otros hay, proviene de su varia purih-

cacion, y mixtura con el Azogue; y ya ha sucedido, queriendo un Boticario hacer Cinabrio, que se compone de solos estos dos materiales, hallarlos acaso convercidos en una plancha de finissima Plata. Theophrasto Paracelso no acaba, despues de muches exageraciones, de ponderar las maraviilas, que en el Azufre se encierran; y dice, que por providencia particular de Dios no son publicos sus mysterios, y que es consusion de los que reniendose por Filosofos niegan la transmutacion de los metales, pues con el se hace, y enseña un modo de Aceyte, que llama Epatica Sulfuris, con que la Plata se convierte en Oro; y el Autor de la Disquisicion Heliana enseña lo proprio, para probar su possibilidad, aunque en cantidad pequeña, con Azufre crudo. Con su humo se ayuda a quaxar el Azogue, y convertir en plata, de que hay muchos testigos de vista en aquesta Provincia: y del mismo, recogido en una campana de vidrio, desila el poderosissimo Aceyte de su nombre, de admirable virtud, entre otras muchas, para facar las reliquias del morbo Galico, tomadas en bebida conveniente, tres, ó quatro gotas cada dia, por espacio de una semana es bueno para la dificultad de la orina, para los dolores de la gota, y otras cosas, que se podran ver en Diodoro Euchienre, y otros muchos. Hay gran. dissima abundancia de Azusre en la Provincia de los Lipes, y en los Confines de Pacages con la puna, que l'aman de I acora, o altos de Arica, y otras muchas partes, demás del que se halla mezclado con los metales en muchos de los Minerales ricos de este Reyno.

El Antimonio, ò Estibio, que algunos Mineros conocen por nombre Alcohol, y otros, particularmente en Oruro, llaman Mazacote. Es un Mineral muy parecido al Sorocha, ò metal de Plomo ojoso, resplandeciente, y quebradizo: haylo tambien ahebrado, y otro mas blanquecino, y menudamente granado, como se muestra el Azero quando se quiebra. Es compuesto de partes muy impuras, y mal mezcladas de Azogue, y Azustre; y parece aborto de la naturaleza, que haviendo de ser metal, se quedò en la improporcion, que vemos. Sacase de el con artiscio un genero de Azogue, que llaman Regulo, algo plomoso, y no de tan vivo movimiento como el comun: enseñan el modo Porta, Veguino, y otros. El Azustre tambien de que se compuso, se aparra de el con Agua suerte, en su propria sorma

de

de color verde, y que arde como el ordinario. Basilio Valentino, en su Carro Triunfal del Antimonio, entre otras muchas excelencias, que de el dice, enseña à hacer de el la piedra, que llama de fuego, con que se convierten en oro los metales. Paracelso escribio tambien no poco en esta razon, y otros Alchimistas dicen, y no acaban de un aceyte, que de él se saca para este esecto; pero con mas cierta, y mas necessaria experiencia, alaba Matiolo el suyo para curar ulceras antiguas, y otras cosas medicinales. Tiene el Estibio virtud de secar, y constrenir, y el preparado que llaman Hiacintino la tiene potentissima para hacer purgar, y provocar el bomito. Sacase muy de ordinario el Alcohol mezclado con los metales de Plata, y particularmente con los que llaman Negrillos en todo aqueste Reyno, aunque tambien en muchas partes se cria, y halla solo. Haceles mucho dano como el Betun, y el Azufre, y assi es mecessario quitarsele, como se dirà despues.

#### CAPITULO XI.

De la Margarita, Oropimente, y Sandaraca.

Laman à la Margarita Pyrltes, que es lo mismo que Piedra de fuego; porque aunque otras lo despiden, heridas con el eslabon, ninguna en tanta abundancia como aqueste Mineral. Quieren algunos, que se engendre de vapores indigestos: otros dicen, que es un compuesto de Azufre muy impuro, ò de Betun, y Piedra, Criase en todo genero de Minas, y espe: cialmente en las de Cobre, y Negrillos de Plata, por lo mucho que de el participan, y por esto quizà dixo Dioscorides, que era la Margarita un genero de Mineral de Cobre ; y aunque Alberto, y otros la juzgaron por totalmente esteril, y que no contenia en sì Metal ninguno, la experiencia ha enseñado lo contrario; y en el Assiento de Minas de Monserrate, en los Chichas. quando le comenzaron à trabajar sus vetas, tanto tenian de Plata sus merales, quando se veia en ellos de Margarita; y en ese Cerro de Potosi, y otros, una especie que hay de ella muy menuda entre los Negrillos, es muy cierta señal de su riqueza. Hay tantas suertes de Margaritas, quantas las hay de metales, à quienes en sus colores representan, es la mas ordinaria la dorada. Huelen a Azufre quando se queman, y muchas arden, prueba de tener la composicion que se dixo. Suele hallarse en ellas Oro, Plata, y Cobre. Danan a los merales que de ellas participan, desinenuzando el Azogue, o entrapando la fundi-

cion, como fe dira, y remediara adelante.

Son el Oropimente, y la Sandaraca de una misma naturaleza, y virtud, y solo se diferencian en et mayor, o menor cocimiento, que tuvieron en las entrañas de la tierra; y alsi diremos, que la Sandaraca no es otra cosa, que Oropimente mas cocido, y por esto tambien mas sutil en sus operaciones. Desengañarase de esta verdad el que en algun vaso de barro pusiere Oropimente sobre carbones encendidos; porque despues de cocido lo hallarà rubicundissimo, y de tan vivo color, como la mas perfecta Sandaraca natural. Es el Oropimente, donde se halla cierra señal de Mineral de Oro, y aun tiene en sì alguna semilla, ò parte minima de este precioso metal; pues como refiere Plinio, en tiempo del Emperador Caligula, se le sacò alguno, y despues acà no se ha buelto à intentar aquesta obra, por ser mayor la costa, que el provecho. Es el mejor el reluciente de color de Oro, costroso, y que facilmente se deshace en unas como escamas: y la mas perfecta Sandaraca es la mas roja, pura, y quebradiza de color de cinabrio, y que echa de sì pesado olor de Azufre; diferenciase en esto, y mucho mas en las calidades, y virtudes medicinales de la Sandix, del mismo color que se hace de Albayalde muy quemado al fuego, que algunos tambien llaman impropriamente Sandaraca. Son veneno, por la fuerza con que corroen, y abrasan, no solo de los cuerpos, fino tambien de los metales, como el Antimonio, el Azufre, y otros jugos fecos; porque por la parte pingue que tienen, arden, y mezclados con los metales, queman, y consumen su humedad, con que el meral se pierde, y desvanece.

Otros jugos hay mas raros, y menos conocidos, como el que dicen se hallò en una Mina en Anchergo, blanco, y duro, que era veneno para los animalejos, que lo probaban, y quiza era de este genero una veta, que he sabido de personas sidedignas hay en la Provincia de Conchucos, del Arzobispado de Lima, de que los Naturales usaban para quitar la vida à quien mei querian: hizola cerrar, y tapar el Santo Arzobispo de los

Reyes Don Toribio Alfonso Mogrobejo.

#### CAPITULO XII. De la generacion de las Piedras.

TO puede ponerse duda en que haya alguna virtud activa, que engendre, y haga las piedras, como la hay para todas las demás cosas generales, y corruptibles del Universo; pero esta es dificultosissima de conocer, por no tener lugar determinado su generación, pues en el ayre, en las nubes, en la tierra, en el agua, y en los cuerpos de los animales vemos, que se engendran piedras. Es su materia proxima, como siente Avicena, y Alberto, una mezcla de tierra, y agua, que si tiene mas agua que tierra, se llama Jugo; y si mas tierra que agua, lo llamamos lodo: ha de ser viscoso, y tenaz el lodo que huviere de servir en la generacion de las piedras, como lo es el de que se hacen los ladrillos, ollas, y otros vasos; porque à no serlo, evaporada la humedad con el calor, no quedara unida, sino hecha polvo, y tierra la materia. Es tambien necessaria cosa, que el jugo que se ha de convertir en piedra sea viscoso, como se experimenta en nuestros cuerpos; pues es sentencia comun entre los Medicos, que se engendra la piedra en los rinones, y vexiga, de humores viscosos, y tenaces, y cocidos del calor interior. Llena està sin duda de aqueste jugo petrifico aquel agua tan nombrada en este Reyno, que corre cerca de Guancavelica, y se recoge en moldes de la grandeza, y fama que se quiere, y à pocos dias que el calor del Sol la labra, le convierte, y quaxa er. piedra, de que se fabrican los edificios. Mueren los animales que la beber, y no es dificultoso el conocimiento de su causa. En un cerro que llaman Pacocaba, una legua de las Minas de Verenguela de Pacages, están unos manantiales de agua, llena tambien de aqueste Jugo, que como và corriendo, se và condensando en piedra muy pesada, y dura de diferentes formas, es su color blanquecino, que tira a amarillo. Fuera de esto, qualquier materia porosa, que pueda recibir en si aquese jugo petrisico, es apta para convertirse en piedra, y assi se han visto en varias partes arboles enteros, partes, y huessos de animales, convertidos en durissimo pedernal. Algunos pedazos de palo vi yo en la Ciudad de la Plata, traidos del caudalosissimo Rio de este nombre, que toda la parte, que de ellos havia estado en el agua, era

pedernal muy fino. Tambien vi muelas, y huelsos de Gigantes, que se havian desenterrado en Tarija, convertidos todos en

piedra muy pesada, y dura.

Tienen las piedras sus formas substanciales con que se constituyen en sus proprias especies, aunque por no conocerlas usamos en sus difiniciones de circunloquios, por señales, y accidentes. A la forma de cada una acompañan sus particulares virtudes, mucho mayores, que las que se hallan en los animales, y plantas, proporcionadas à lo mas que tarda en su generacion la naturaleza: demás, de que por haver de tener las plantas, y animales disposiciones, y esectos tan diserentes, no se les pudieta dar tan uniforme, y bien mezclado temperamento como á las piedras, para obrar aquestas maravillas, ni su materia blanda era capáz para recibir tanta suerza; como ni la dureza de las piedras para variedad de siguras, y assi no se hallan en ellas hojas, stores, ni fruto, pies, ni manos, como en plantas, y animales; pero mayor virtud que en todos ellos.

#### CAPITULO XIII.

#### De las diferencias que hay de Piedras.

Cinco generos puede reducirle toda la diversidad que hay de piedras; porque si son pequeñas, raras, duras, y que rienen resplandor, y lustre, son las que se llaman Preciosas: y si son grandes, aunque sean raras, y su lustre mucho, se reducen d Marinoles: si quebrandose se hacen astillas, ò como escamas, à Pedernales: si estàn menudamente granadas, à guijarros: y las que no tienen las señales dichas, a peñas, ò piedras ordinarias. Pero los Mineros para el conocimiento, y distincion de las piedras sobre que arman, ò se crian los metales, tienen sus nombres, de que usan entre si ordinariamente. Llaman Quijos à las piedras de casta de guijarros, que participan de Oro, o Plara, ò otro metal qualquiera, y lon de mavor duracion, y fuudamento las vetas, que sobre aquesto arman. Cachi, es un genero, como de Alabatiro bianco costroto, y facil de quebrar, quiere decir Sal en la lengua general de aqueste Reyno, y llamante assi por lo que se le parece; criase en el en vetas de metales pacos, mucho Plomo, que este es el nombre entre Mineros de la Plata bruta. El Chumpi, llamado assi por el color pardo, es piedra de casta de Esmeril, con participacion de hierro, brilla algo obscuramente, y es discultoso su beneficio, por lo mucho que resiste al suego. Hallase con metales negrillos, y rosiclores, en Potosi, Chocaya, y otras partes. Lamacrudria es la que esta muy aprecada, y sòlida, y quebrandola, no muestra grano, ni porofidad ninguna; es su color desde amarillo claro, hasta retinto. Almadaneta llaman à otro genero de piedra, por su dureza, y pelo; es solidissima, de color obscuro, hallase en compania de metales ricos, que se crian en ella quando llega à madurar, ò podrir, como tambien los Quixos: Criase sobre pedernales metal de Oro. Muchos tambien he vilto en estas Provincias de Cobre puro, y otros con Plata en este modo de terruño. Amoladera es la piedra ordinaria, que por el uso de su nombre conocen todos. Hay merales muy ricos sobre ellas llenos de anco, è plomeria, y à los que mas ordinariamente acompaña, son fos cobrizos. Raros, y de poca estabilidad fon los metales de Plata que se culan en pizarras, aunque es mas proprio terruño para Oro. Ciques llaman à las otras piedras que nacen con los metalos, ò à sus lados, que tambien se dicen caxis, son toscas, y no muy duras, ni macizas; no participan de metal de ordinario, aunque en aleuno; Minerales, y vetas ricas tambien se les pega algo de su vecindad. Famosos han sido, y son los Vilaciques de este riquissimo Cerro de Potosi, por la mucha Plata, que de ellos se ha sacado, y no es esta la menor prueba, ò alabanza de su prosperidad sin igual. Vila, significa sangre, ò cosa colorada en la lengua natural de esta Provincia, y por unas pintas, ó señales pequeñas, que tienen de este color, llaman aquellas piedras Vilaciques.

### CAPITULO XIV.

### DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS.

AS Piedras preciolas, ò son transparentes como el Diamante, ò opacas como el Onix, ò mezcladas de uno, y otro, como el Sandonix, y el Jaspe; es el agua la causa principal de la transparencia, como la tierra lo es de la opacidad: y assi la razon, por que unas piedras son de mejor lustre, y mas D transparentes, que otras, es la variedad de los humores de que se quaxaron, por ser los unos mas puros, y mas claros, que los otros. Engendranse, pues, las piedras blancas de un jugo semejante al agua, y assi estas son las mas transparentes, y claras, como lo es el Cristal, y el Iris, llamado assi por la semejanza que representa del Cielo, opuesto à los rayos del Sol. El Diamante se engendra de jugo menos claro, y assi es mas obscuro que el Cristal, ò el Iris: esta misma variedad se ve en todas las demás piedras preciosas de qualquier color que sean, ó yà consten de jugos verdes, como la Esmeralda, y la Prasma: ó de azules como el Zasiro, el Ciano, y algunas especies de Jaspe: ò de rojos, como el Rubi: ò de purpureos, como los Jacintos, y Amatistas: de color de oro, como los Crisolitos, y Topacios: ó de mezclados, como los Opalos.

Y assi se puede con razon entender, que el resto de las otras piedras, que no son transparentes, se engendran de mezcla de jugos negros, y no puros, como vemos, que el agua, aunque este muy limpia, y clara, pierde su transparencia, si se le mezcla algun poco de tinta, u otro licor semejante, aunque no pierde el lustre de su superficie. Procedeles a los jugos dichos la diferencia de colores de la diversidad de mixtura de los dos estremos, blanco, y negro, en la materia de las piedras. Aunque la autoridad de Raymundo, à quien siguen muchos, atribuye esto mas inmediatamente à la variedad de los metales, de cuyos licores, jugos purificadissimos, traspassados, y calados por durissimas piedras, en lo concabo de ellas se crian, y quaxan las preciosas, que en el valor, y elimación corresponden proporcionalmente a sus principios; al Oro, el Rubi; el Diamante, à la Plata; y la Esmeralda, al Cobre, y assi las demás. En el Compendio de la Transmuracion, que dedico a Roberto Rey de Inglaterra, enseña muy en particular hacer por Arte las piedras preciosas tan finas, y de tanta virtud, como las que la naturaleza produce con varias mezclas de aguas de metales: Ciencia, que sobre las demás que tuvo este admirable Varon, parece excede à la capacidad humana. Algo acredita aqueste modo de sentir el uso de hacer esmaltes de colores varios, segun las cosas Minerales con que se derrite, y mezcla el Vidrio, y las Piedras falsas que de la misma manera se componen.

Hallanse sus faltas en las piedras preciosas transparentes,

fe-

que por serlo se echan mas de ver en ellas, que en las comunes, como las manchas en la mas rica seda, ò sino paño, y son raras las que no tienen algun lunar, ò desecto, como pelo, nube, sombra, sal, ò como cosas todas que en ellas engendran, por no ser el jugo de que se compusieron todo de un color mismo. La sombra se engendra de haver sido en aquella parte el jugo mas obscuro. La nube, por haverle alli mas blanco. Los pelos de que se hallan mas osendidos los Zasiros; la Sal, que particularmente osusca á los Opalos, y el Plomo à las Esmeraldas, son impedimentos de otros colores diferentes del proprio de las piedras en que se hallan.

#### CAPITULO XV.

Si bay Piedras preciosas en aqueste Reyno.

Sola la Plata ha sido el cuidado principal de los que hasta ahora han residido en aquestas Provincias, y assi no se ha reoarado en buscar sus piedras preciosas para el adorno de la corona de sus riquezas, aunque no hay pequeños indicios de que no le falta aquesta prerrogativa a aqueste prosperissimo Reyno. Fama constante hay, y yo lo ol muchas veces en la Provincia de los Lipes, que en la de Atacama, su vecina, havia sinissimos Diamantes, y que por un poco de Coca, que no valia dos reales, havia dado una India vieja un pusado de ellos brutos, que valieran en Espasia muchos ducados. Es tierra sertilissima, de muy hermosas, y vistosas piedras, y no será sin sundamento el credito que à su riqueza se diere en esta materia.

Amaristas hay muchas en el Cerro de su nombre, que está junto al assiento de Minas de Esineruco, y en el rico de Santa Isabèl del nuevo Potosì se sacaban entre sus metales de Plata riquissimas, y muy maduras piedras de este genero; haylas tambien àcia el Paraguay, y Buenos Ayres, crianse en sus pampas, ó llanadas debaxo de tierra, à uno o dos estados dentro de unos que llaman cocos, que son como bolas, tan grandes como una cabeza de durissima, y pesadissima, piedra de casta de pedermal, de dos dedos de gruesso a la redonda, hnecos por de dentro, y quaxsdos por todas partes de puntas labradas maravillosamento por la naturaleza de estas piedras, mas, o menos duras,

fegun la disposicion en que se estaban, quando rebentó el Coco, causase, quando esto sucede, no menor ruido que el que hace una Pieza de Artilleria quando se dispara, y tiembla la tierra por muy grande espacio, y en la superficie se resquebraja, y abre, señales que so son, para que los que lo oyeren caben alli, y saquen el Coco hecho dos, o tres pedazos, cosa muy sabida, y vista en estas partes. En una de las jornadas que hay desde Poton à los Lipes, junto à la que llaman Agua caliente, por la que alli maña, hay una Pampa sena de un genero de piedras cristalinas, puras, y transparentes, sabradas de naturaleza en angulos, que rematan en punta. Recogi cantidad de ellas todas las veces que por assi passe, admirado de su hermosura, porque parecia cada una un Sol, à la restexion de sus rayos; la mayor que hallè era del grossor del dedo pulgar.

De esta casta, aunque mucho mas pequeñas, hay abundancia en los Pueblos de Callapa, y Yullama, de la Provincia de Pacages Recogi tan bien algunas labradas naturalmente, como puntas de Diamantes, del grossor de garvanzos, y entre las arenas lavandolas observe varias veces algunas puntillas pequeñas de color de Oro transparentes, como finissimos Topacios, y otras como Granates, que à ser mayores sueran de muy grande estima, y no dudo que se hallarán, si se buscaren con aficion, y

cuidado.

Las piedras que llaman de Mina de Camara, en la Provincia de Larccaxa, compiren en hermosura con los Diamantes: gal-

cante en este Reyno en cintillos, y sortijas.

En el Morro, que llaman de Árica, en su Puerro hay entre sus penascos otra Mina, que se facan piedras transparentes como Diamantes, y que en su dureza la imitan, de que tambien se

hacen Jojas.

Lipes tan grande como un real de à dos; es gala muy estimada entre los Indios de esta Provincia traer sartas de pedrezuelas de este genero, mennda, y curiosamente labradas, traenlas los varones mas gruessas à los cuellos, como gargantillas. Hay-las tambien de piedras verdes, y las unas, y las otras es la cosa que mas apetecen los Chiriguanaes de guerra, y el mas estimado de los rescates que se les lieva:

Orianse tambien Perlas en la Costa de Atacama, y en los

Mexillones, que sacados de sus conchas se traen a vender a estas Provincias: es muy ordinario hallarlas quando se lavan para guisar, ò se comen.

De las Provincias de abaxo no tengo noricia cierta en esta materia, por tratarse poco, o nada de ellas en estos Reynos: demás, de que mi principal intento no ha sido sino darla à V. Senoria de los Minerales de las Provincias sujetas à su Gobierno, y que yo personalmente he visto, aunque al principio de la conquista de esta tierra se hallaron entre los Indios muy grandes, y preciosas Esmeraldas, como de sus Historias consta.

## CAPITULO XVI. De los otros generos de Piedras.

Oco importa á los Mineros, en cuya gracia principalmente, por mandado de V. Señoria, se escribe este Tratado, el discurso mas particular de las deinas piedras, aunque las comunes, por ferlo, no hay quien las conozca; y quando en las cabas de sus Minas se encontrare con alguna, por su color, y transparencia rara, ella misma se grangeara la estimacion, y aprecio, si la codicia del Oro, y de la Plata que se busca, no cegare los ojos, y el discurso, de manera, que no de lugar a que en ella se repare. Pero porque juntamente se ha dado noticia de las cosas Minerales que en estas Provincias hay, y las piedras que se reducen à genero de Marmoles, son, despues de las preciosas, las de mayor ellimacion; no es justo passar en silencio los que en aquesta tierra conocemos, pues por su abundancia, y hermosura pueden, no solo competir, sino exceder à los mas famosos de las Historias. Tenga el primer lugar la Provincia de Atacama, digna por las muchas maravillas de todo genero de Minerales, y piedras de precio que en ella se hallan, de ser muy escudriñada, y vista con particular cuidado de personas muy practicas en estas materias.

Producelas de todos colores, con tan vissos matizes, y hermoso lustre, que sola su abundancia, y grandeza es causa de que no se tengan, y enenten entre las muy preciosas.

Lleno está todo este Reyno de curiosas Aras, hechas de estas piedras, y d Europa se han llevado no pocas: no se han hasta ahora ocupado en otros usos, ó por salta de quien las labre, ò

porque el ánimo de bolverse à España llenos de riquezas es comun en todos los que en estas partes vivimos, y no dà lugar á que haya quien quiera por acá perpetuar su memoria con sobervios edificios, que con aquestas piedras pudieran hermosearse.

Quando se escribe aquesto hay una en esta Imperial Villadigna por su variedad, lustre, y grandeza, de llegar á los ojos, y servicio de su Magestad el Rey nuestro Señor: tiene de largo seis palmos, y seis dedos, un palmo menos de ancho, y dos dedos de gruesso, en sorma de tablon, ó mesa muy capaz: está toda llena de muy hermosos zelages, que la mezcla de sus colores causan: haylo rojo, encendido, y claro: otro mas obscuro, como negro, amarillo, verdoso, y blanco. Sobre la mancha mas obscura que la piedra tiene, parece que cayò nieve, ó se verriò leche, segun es la blancura, que entre sus sombras cam-

pea.

Crianse tambien una legua de las Minas de Verenguela de Pacages otras piedras, no inferiores en la nobleza de su substancia, y lustre á las de Atacama, aunque no tan variadas de colores: son blancas como Alabastro, y transparentes, y el serlo por unas partes mas que por otras, causa unas como nubes, que las hermosea, y hace muy vistosas: no embeben humor ninguno, por ser de composicion tan sólida, que parecen de naturaleza de cristal. La Pila Bautismal del Pueblo de Yullama, con ser bien capaz, es toda de una piedra de estas, y aunque tiene mas de seis dedos de gruesso, se ve por desuera la luz de una vela, que dentro de ella se enciende. En el Colegio de la Compañía de Jesus de la Ciudad de la Paz hay una hermosa Pila de pie de aquesta piedra, por cuyo medio se veía subir el agua á la taza, como si suera por un vidrio transparente, y claro.

# CAPITULO XVII.

De algunos accidentes de las piedras, y sus causas.

Emas del resplandor, y transparencia, que como se ha dicho, se vè en algunas de las piedras, y en las mas ordinarias no, se hallan tambien otros accidentes, que las acompañan, como son dureza en unas, y blandura en otras. Es en tanto grado propria de las preciosas la dulzura, que no se tienen por tales las que la lima señala. Si la materia en la composicion de las
piedras es tenáz, y el calor que las deseca grande, y que resuelve de ella la humedad, se causa la dureza, porque se aprieta,
y condensa en si misma la materia; y si tiene poco, ò nada de la
tenacidad dicha, consumese con el calor lo humedo facilmente, quemase la tierra, y queda la piedra blanda, y quebradiza.
Tambien el frio, cerrando, y condensando la materia, es causa
de la dureza que se halla en las piedras, que con el se quaxan, y
cstas son las que se derriten al suego, porque con el se desata, y
corre el humor que dentro de ellas estaba congelado.

Las piedras que no tienen en si humor bastante para conservar la parte terrestre de que tambien se componen, saltan, y se hacen pedazos en el suego, y las que abundan mucho de se-

quedad, se resuelven en el, en polvo, ò cal.

Son porosas algunas piedras, y muy macizas, y bien amasadas otras: proviene lo primero de no haverse mezclado igualmente, y bien la parte homeda con la terrestre en su composicion; y assi exhalando despues con el calor el agua en las partes
que no tenian mezcla de tierra bassante à desenderlas de su violencia, quedan aquellos vacios, ó poros, que hacen à las piedras esponjosas, como por la causa opuesta sucede lo contrario
en las macizas.

Hallanse varias siguras muchas veces en las piedras, y no es de las cosas que menos admiracion causan en la naturaleza. Puede suceder acaso de la varia mezcla, colores, ò venas de las piedras, como en las nubes, ò zelages parece se representan torres, ovejas, ù otros animales, y siguras, y en el Plomo derretido sobre agua suele suceder lo mismo. Muy cèlebre es entre Escritores el Achates del Rey Pirro, que tan propriamente representaba à Apolo, y las nueve Musas, como pudiera dibujarlas el Pintor mas primoroso. Otro tuvo Cardano, que era retrato verdadero del Emperador Galba. Dicen, que en Constantinopla, en la que llaman Casa de la Sabiduria, està en un genero de Marmol dibujada con las venas de la piedra, tan al vivo, la Imagen de San Juan Bautista, con su vestidura de camello, que no le faltàra nada al Arte en sus delineaciones, si el uno de los pies estuviera mas expresso.

Señal es de no ser acaso, sino con particular conato, y no

sin mysterio de la naturaleza, quando en alguna especie de piedras se hallan de ordinario las mismas señales, y siguras, como las que resiere Leon Bautista, hallarse en el Campo de Verona, en que se ve proprissimamente pintada la Imagen del sello de Salomón; y otra piedra negra, que quebrada por una punta, se hallò en ella muy al vivo delineada una serpiente, y tenia virtud de atraerlas a si, y el que se la presentò à Alberto Magno, le asirmò haver visto sobre ella amontonadas mas de

quinientas culebras.

Quando se hallan piedras que representan animales, ò sus partes, ò pedazos de plantas, ù otras cosas corporalmente, por relieve, y no por dibujo solo, puede ser la causa la que ya queda dicha del jugo perrifico, que embebiendose en sus poros lo convirtiò todo en piedra; y assi lo siente Avicena. Pero aunque algunas veces se pueda atribuir à esto, no parece que se puede hacer siempre con fundamento bastante. Hallanse à las faldas de los Montes Misnenses, junto à la Laguna de Alsacia. en la superficie de las piedras, figuras relevadas de ranas, y de peces, de Cobre fino, y son tan ordinarias, y tan proprias, como ignorada la causa. Llamaban antiguamente Conchites a un genero de piedra, que muy al vivo representaba en sus delineaciones las conchas de la Mar: pensaban, que estas, con el tiempo largo, compania de piedras, y del jugo que las cria, se havian convertido en ellas, y hacian argumento de que en tiempos passados huviesse bañado el Mar el territorio de la Ciudad de Magara, donde solamente se ballaban : pero oy no tiene lugar este modo de pensar, sirviendo de desengaño la maravillosa veta - o suerte de piedra parda aherrumbrada, y en partes amarilla, que està en el camino, que de esta Villa vá al Valle de Oronesta, quando yá se quiere baxar á él. Hallanse en ella notable variedad de figuras, impressas con tanto primor, que à otro que al Autor de la naturaleza le fuera impossible el estamparlas. Algunas tengo en mi poder, en que se ven conchas mayores, medianas, y mas pequeñas, impressas unas por su parte concaba, y otras por la convexa, con perfectissima de. lineacion de las mas minimas de sus señales. Esto en el corazon de la tierra firme, y mas doblada, y montuosa de este Reyno, y fuera locura pensar, que huviesse la Mar en algun tiempo inundado esta Provincia, y dexado sus conchas en aquesta sola veta. Hallanse tambien en ellas con indecible perseccion, siguras de sapos, mariposas, y otras mas extraordinarias, que por serlo tanto, y no escandalizar con su novedad, no las resiero, aunque las he oido de personas sidedignas. Corresponde à este pedazo de mysteriosa tierra por la otra parte del Valle de Oroncota su samoso Pucara, que en lengua de esta Provincia quiere decir Fortaleza. Es por naturaleza el mas desendido lugar que se conoce en el mundo; es muy eminente, y tiene siete leguas de circuito, cercadas todas de altissimas, y inacessibles pesas; por una parte sola hay una pequeña entrada, despues de muy dificultosa subida Fa el espacioso sitio de arriba hay muchos arroyos de agua, leña, pastos, quebradas, y tierras a proposito para los usos humanos.

#### CAPITULO XVIII.

# De la generacion de los Metales.

oran los metales, hava bavid a materia de que se engendran los metales, haya havido tanta diversidad de opinio. nes entre personas que puedan autorizarlas; pues parece que con particular providencia, quiso ocultarla con ellos el Autor de la naturaleza en la obscura profundidad en que los cria, y dureza de peñas en que los encierca, para poner algun estorvo à la ambicion humana. Los que se han alzado con el nombre de Filosofos, por entender en el conocimiento de las causas; dexundo la materia prima por principio remotissimo de los metales, como lo es de todas las demás cosas corporales del mundo, senalan otra, aunque tambien remota, que es cierta exhalacion humeda, y untuosa por una parte, y por otra una porcion de tierra viscosa, y crassa, de cuya junta resulta una materia, que no solo lo es de los metales, sino tambien de las piedras; porque si la sequedad prevalece, se engendran piedras; y si riene mas de humedad pingue, se convierte en metal. Assi lo sienten Platón, Aristoteles, y sus sequaces. De la abundancia de esta humedad pura, resplandeciente, y sòlida; procede el lustre de los metales, en que entre los demás Elementos conocidamente predomina el del agua, y assi corren, y se derriten al suego. Del vario temperamento, y pureza de la materia dicha, se origina la diversidad de metales, de que es el mas puro sin de to 1. dos, y el principalmente intentado de la naturaleza, el Oro. Muchos con el vulgo, por ahorrar de dificultosos discursos, dicen, que desde el principio del Mundo crió Dios los metales de la manera que estàn oy, y se hallan en sus vetas. Agravio hacen à la naturaleza, negandole sin fundamento en elto la virtud productiva que tiene en las demás cosas sublunares. Demas, de que la experiencia en muchas partes han convencido lo contrario: y por exemplo, y prueba, baste lo que à vista de rodos passa en Ylua, Isla que està junto à la Toscana, fertilissima de verro, cuyas vetas cavadas en toda la profundidad que se puede, se buelven a llenar de la tierra, y desmontes circunvecinos, y en espacio no mas largo que de diez, ò quince años, quando mucho, se trabajan otra vez de nuevo abundantissimas de metal, que en los desmontes, y tierra se convistieron. Lo proprio juzgan muchos que suceede en este rico Cerro de Potosi, y por lo menos vemos todos, que las piedras que años antes se dexaban denero de las minas, porque no tenian Plata, se sacaban despues con ella, tan continua, y abundantemente, que no se puede atribuir, sino al perpetuo engendrarse de la Plata.

Los Alquimistas (odioso nombre por la multitud de ignorantes, que con sus embustes lo han desacreditado) con mas profunda, y practica Filosophia, haciendo anatomia de los mixtos de naturaleza, reduciendolos a sus primeros principios, discurren en la materia de los metales de esta manera. El Sol, dicen, y todos los demás Astros, con su luz, o propria, o prestada, rodeando continuamente la tierra, la calientan, y penetran por sus venas con la sutileza de sus rayos. Quemada assi por largo tiempo, se convierte en otra substancia tambien terrea, como vemos que la leña, y piedras se convierten en ceniza, y cal. Esta tierra assi quemada, mezclada, y cocida con el agua, se transmuta en otra cierta especie, que contiene en sì algo de la sustancia de Sal, y Alumbre. Cada dia experimentamos semejantes esectos en las legias de cal, ò de ceniza, en el sudor, y orma, que del cocimiento adquiere sabor de sal. Esta primera materia, ò fundamento de la generación de los metales, es el Vitriolo. Facilita el creerlo assi el ver, que todos ellos pueden por arte bolver à convertirse en èl: el modo de hacerlo en

algunos, se dirà adelante.

Effe

Este Vitriolo, por la calor del fuego subterraneo, y atraccion del celeste, echa dos humos, ò vapores, el uno terreno sutil, y untuoso, y algo digesto, que los Philosophos llaman Azufre, porque en las calidades se le parece: el otro humedo aqueo, viscoso, y mezclado de terreo sutil, que es la mazeria proxima del Azogue. Estas dos vaporosas exhalaciones se hallan en la tierra libre, y anchurosa salida, sevantadas à la region del ayre, se convierten en cometas, nubes, nieves, granizos, rayos, y demàs cosas que en ella se engendran, y aparecen.

Pero si el lugar suere angosto, y tan apretado, que las dichas dos exhalaciones humosas no tengan salida, buscandola por entre los resquicios, y hendiduras de las peñas, o lugar mineral, se engruessan, y convierten en los que ilaman medios Minerales.

Si penetrando estos humos los penascos no hallan cierto genero de Azuste lavado, y resplandeciente como plata, que es como Margarita, sin el qual no se pueden engrendrar metales,

se manchan las peñas de diversos colores.

Si subiendo estos vapores se les opone alguna piedra tan dura, que no pueden penetrarla, se convierten en perpetuos manantiales de agua, al modo que se experimenta en las ordinarias destilaciones. Pero si traspassando las peñas hallan estos dos jugos la Margarita, ò Azusre lavado, casi sixo, que se dixo poco hà; deshacenlo, mezclandose con èl, y por cocimiento successivo se espesa en la Mina, se endurece, y hace metal. Este discurso es del Bracesco, en la explicacion de los Libros de Getro. Los mas asuman ser la materia inmediata de los metales el Azogue, y Azusre, y que de la variedad de proporcion en su mezcla, y de su mayor, ò menor purificacion, y eximiento, ressulta la diferencia que en los metales se vè.

## CAPITULO XIX.

Desiendese la opinion de los que dicen, que el Azogue, y Azufre son la materia de los Metales.

OS que no juzgan por factible, sino lo que les parece serlo à la capacidad de sus discursos (presuncion indigna de hombres doctos, y que à muchos que son tenidos por tales, les

debiera minorar el credito) niegan al Arte la possibilidad de transmutar unos metales en otros, con razones, que no solo no convencen; pero ni aun aprietan. No es de este lugar el reserirlas, ni el examinarlas, aunque por la conexion que tienen con el conocimiento de metales, de que se trata, serà suerza tocar algunas, y dàr d entender claramente la slaqueza de sus sundamentos.

Dicen que los Alquimistas ignoran el modo con que la naturaleza cria, y perficiona los metales, y que yerran en decir se componen de Azogue, y Azusre; porque a ser esto assi, muchos rastros, y señales se hallaran de ambas cosas en las Minas de Oro, y Plata, y de los demás metales, constando por la experiencia lo contrario.

Poco importa lo primero, pues convenciera quando mucho, que de ordinario procedian mecanicamente, y no con principios cientificos los que hicieron estas transmutaciones; pero no

por esso se quitaba la possibilidad, y verdad de ellas.

En lo segundo se conoce manisiestamente la temeridad con que se arrojan à asimar lo que no saben. No hay cosa mas experimentada entre los que tratan de metales, que la mezcla ordinaria que tienen de Azusre, y su abundancia en los Minerales no es pequeña senal de su mayor riqueza. Basse por exemplo el Rosicier del samoso Cerro de Santa Isabel del nuevo Potosi, en la sica Provincia de los Lipes, que casi todo era Plata, criado entre tauta abundancia de Azusre, que las caxas, ò pesas entre que se cria el metal ardian en llegandoles las velas encendidas. Todos los que llaman Soroches, Mularos, y Negrillos, y los que tocan en Antimonio, y Margarita abundan de Azusre conocidamente, como se dirà adelante.

En el Azogue passa lo propio, aunque menos advertido, por ser cosa que en los metales crudos no está tan sujeta à la vista, ni perdiendose en humo en los que se queman, se dexa conocer al olfato, como el Azusre; pero bien experimentados son sus esectos en los que con poco recato assisten a los humos de las fundiciones, y de pocos años à esta parte ha servido de claro desengaño el Mineral de Challatiri, que esta quatro leguas de este, el mas celebrado, y rico del mundo Cerro de Potosi, pues sus metales sundiendos e por de Plata, como lo son, dexaban en el horno su plancha, y juntamente mucha abundancia de Azo-

gue, que se cogia entre lo menos caliente de las cenizas. Su copia lo manisellò à la vista; y despues aprovechandolo mejor por su benesicio ordinario, rendia tanto Azogue como las piedras mas ricas de Guancavelica, donde tambien podria ser se hallassen muchas reliquias de Plata en la gran suma de metales, que hasta oy se han quemado: no se si ha hecho acaso la expe-

riencia algun curiofo.

Quando lo dicho no bastára para desengaño, era de ninguna sucrza para probar que los metales no se componian de Azogues, y Azustre, el decir, que carecian de ello sus Minas, pues como partes componentes havrian passado yà à otra naturaleza del todo, que de ellas se hizo, dexando sus proprias sormas. Pero desmenuzando mas eslos secretos de la naturaleza, sacan los Sabios (no los Vulgares) de todos los metales otra vez el Azogue, de que dicen componerse palpable, y visiblemente; no escribo el modo, por no ocasionar à experiencias Chimicas, llenas de mas inconvenientes que provechos. Tambien el Azogue comun se convierte en Plata sina, cierta prueba de la possibilidad, y verdad dicha, de que hay tantos testigos de vista en aquestas Provincias, que suera temerario arrojamiento el desmentirlos à todos.

## CAPITULO XX.

De las causas eficiente, y formal de los metales.

Emàs de los Cielos, que como causa universal concurren d la generacion de todas las cosas, y lo son de la de los metales, es necessaria la esiciencia de otra causa proxima, que con virtud impressa de ellos los obre en su propria materia; porque las calidades de los Elementos por sì solas no son bastantes, ni: estàn determinadas à la produccion de cierto genero de mixto, sino en quanto son dirigidas de otra particular virtud, como se vè mas manissessamente en la de los animales. Esta, pues, proxima causa, ò virtud mineral, usa como de instrumentos de las calidades elementares, y especialmente del calor, y frio en la generacion de los metales: con el calor mezcla uniformemente lo terreo con lo humedo, que es la materia de que se componen: cuecelo, y lo digiere, y espesa, y con el frio lo endu-

reze, y quaxa, en forma de metal, mas, ò menos perfecto, fegun la mayor, ò menor pureza, que hallò en la disposicion presente de la miteria. En esto se funda la opinion de Calisthenes, de Alberto Magno, y de otros, que dicen hay sola una especie de metal perfecta, que es el Oro, y que los demás metales, soa sus incoaciones, ò principlos, de donde les viene la sucilidad de reducirse à su perfeccion, y poder convertirse en Oro todos. Los que niegan la possibilidad de la transmutación de los metales, ponen mucho ahinco en probar, que son de especies completamente distintas, y que assi es impossible el transito de unos á otros; pero ni convencen lo primero con eficacia, ni de ello, quando se les conceda, se sigue lo segundo; pues vemos, que semejantes, ò mas dificultosas transmutaciones se hacen por Arte, y nituraleza. El Arte produce abispas, y escarabajos del ettiercol de los animales, y de la albahaca hace salir escorpiones, puesta en el lugar, y modo que conviene. Y tambien es cosa muy sabida, que en Escocia de los pedazos de madero de los Navios, y de feutas de los Acboles que caen en la Mar se engendran Anades, haviendo sin comparacion mayor distancia de vivientes à los que no lo son, que de unos metales à otros. Y demás de otras cosas muchas que pudieran traerse à este proposito, yá queda dicho, como los palos se convierten en piedras en agua de algunos Rios, y en el sustento, ò nutricion de todos los vivientes es esta transmutación continua; y en los metales hace su possibilidad evidence la piedra Lipis, ò Caparrosa, azul, o verde; pues como queda dicho, con ella deshecha en agua, sin mas arcificio se convierten en Cobre puro el Plomo, y Ellaño, y el Hierro, y aunque pueda defenderse con mucha probabilidad, que se distinguen en especie los metales, por convenir su difinicion, no menos à las demás que al Oro, por las propiedades particulares que à cada uno de ellos les competen; y por la permanencia que en todos vemos, sin que la naturaleza muestre conato à passar adelante, dandoles la ultima perfeccion de Oro, y por otras razones que para esto se acumulan. Es tambien muy probable la opinion contraria de Califhenes, y Alberto, pues no es argumento concluyente, para que dos cosas se distingan en especie, que una difinicion les quadre à ambas, si no se muestra la discrencia essencial con que se constituyen en tal ser. Como no se infiere ser el hombre, y el Leon de discrentes especies;

cies; porque se predica de ellos el ser animales: porque à esta cuenta, Pedro, y Pablo, sueran tambien distintos en especie, fino por las diferencias de racional, ó irracional, que elle genero limitan. Y assi aunque la difinicion de metal, le competa a la Plata, y Plomo, como al Oco, no se infiere de aqui su distincion especifica, pues pueden ser, como lo son, persecto el Oro, y impersectos los demás, dentro de la misma especie de metal, como lo es el niño, respecto del varon persecto, que aunque tiene la misina difinicion essencial, se puede perficionar el niño, y participarla mejor. Las propriedades diferentes, que en los metales se ven tampoco estorvan, pues son accidentes, que acompañan al estado de su imperseccion, y se les pueden quitar. Y la permanencia que parece tienen en su ser, ò procede de la tardanza, con que se crian, y van mejorando, que no depende de la humana observancia, pues aun á los arboles, y yervas no les vemos crecer, aunque las conocemos crecidas, ó de la codicia humana, que antes de tiempo los arranca de sus vetas.

#### CAPITULO XXI.

### Varios accidentes de los metales.

L derretirse, y bokverse à quaxar, es uno de los accidentes de los metales; y aunque en otras cosas se halla, tiene algo de particular en ellos. Es causa de esto la humedad de que se componen, que como la endureció el frio, el calor del fuego las derrite, y segun la varia proporcion, y suerte, ò debil mixtura que tiene con la parte terrea, es mayor, ò menor la dificultad que tienen en derretirse : tiene mucho de humedo el Escaño, y muy mal mezclado con lo terreo, y de esto segundo le proviene el extridor, que causa quando se muerde entre los dientes, y de ambas cosas la dificultad con que se derrite antes que todos los metales. Despues de el se derrite con menos suego el Plomo: luego la Plata lo ha menester mayor, por la fuerte mixtion con que sus partes terrea, y humeda ellan unidas, aunque la humedad excede algo. El Oro por ser su nixtura mejor, y tener en su composicion el Azufre fixo, o parte terrea purificadilsima, tarda mas en derretirse que la Plata. En el Hierro excede lo terrestre impuro, y mal mezclado, y a'si se quema, y con

sume cada vez que se caldea al suego, y no se sunde por si en el, sino es con grandissima violeucia. Es el Cobre como algunos quieren, metal muy vecino al Hierro, aunque con mas humedad, tarda en derretirse, por ser compuesto de terreo

muy adusto.

Casi el mismo fundamento tiene el lustre que se halla en 50dos los metales, pues quanto su parte, que es mas sutil, y mas pura, tanto mas resplandor tienen estando igualados, lisos, o brunidos. Sobrepuja en esto, como en otras excelencias, el Oro à todos los demis, y la Plata despues de èl à los restantes. Es color blanco comun à muchos metales, aunque en la Plata le halla mas perfecto; no se con que ojos la miró Cardeno, quando le pareció negra. Causase de la humedad terminada de lo seco terrestre, sutil, y digesto, porque si este fuere lo loso, impuro, ò combusto, se produce el color obscuro, ò negro, y conforme la latitud, que en esto se halla, son mas, o menos blancos los metales. Es el Oro amarillo, ò rubio, color procedido de la decocion fortissima con que su Azuste purificado tiene al Azogue, à humedad de que se compone, como en las legias, orines, y otras colis se experimenta causarseles este color rubio en lo humedo de lo que padece de lo seco terrestre, que tiene mezclado por la fuerza del calor. El color del Cobre riene el mismo principio, aunque por la impuridad, y combustion de sus partes, y mila mixtion de ellas desdice del color del Oro, y mucho mas de su nobleza, y quilates.

No tienen buen olor, ni buen sabor generalmente los metales por lo sulfuriedad que à todos acompaña, aunque el Oro huele, y sabe bien, por su excelentissimo temperamento, ò por lo menos no sabe, ni huele mal. De lo mismo les procede el manchar las manos, ò cosas que los tocan, en que tambien

riene excepcion la pureza fin igual del Oro.

La ductibilidad, ò poder alargarse à golpe de martillo, es assimismo propiedad de los metales. Es su causa la humedad que està encerrada en la sequedad que muestran, que se rinde, y cede su lugar quando los baten, de que se sigue el alargarse. Es el mas docil para aquesto el Oro, luego la Plata, despues de ella el Cobre refinado, el Hierro, el Estaño, y Plomo.

Quemanse, y se consumen los metales en el suego, por el Azustre untuoso, y terrestre de que se componen; como al contrario, los defiende de èl la parte que tienen de humedad, à Azogue. En el Oro primero, y despues de èl en la Plata, estàn estas dos cosas tan purificadas, y suertemente unidas, que ni la humedad puede evaporar, desendida de lo terrestre, que la ampara, ni lo terrestre se quema, amparado de la humedad que lo desiende, y por esto perseveran en el suego, sin disminuir se, ni corromperse: Consumense los demás por faltarles la purisicacion, y union dicha de sus partes.

### CAPITULO XXII.

Del numero de los Metales, y lugares en que se crian.

OS que no sin nota de vana curiosidad atribuyen a las Es-\_ trellas, y Planetas particular influxo, ò dominio sobre algunas cosas, demás del general de los Cielos, sobre todas las sublunares, aproprian à las Estrellas fixas la superintendencia en la produccion de las piedras preciosas, que parece las imitan, no solo en el resplandor, y lustre con que brillan, sino mas principalmente en la fineza, y permanencia de su sèr; como al contrario, por la instabilidad, y poca constancia que en el parece tienen los metales, estando debaxo de varias formas, yá derretidos, yá quaxados, les señalan especial sujecion á los Planetas, que por la variedad que representan en sus movimientos, llaman Estrellas Erraticas. Atribuyenles su numero, nombres, y colores, llamando Sol al Oro; à la Plata Luna; Venus al Cobre; Marte al Hierro; Saturno al Plomo; Jupiter al Estano; y al Azogue Mercurio, aunque por no ser metal, aqueste ultimo cuentan otros en su lugar al Electro, mezcla natural del Oro, y Plata, en cierta proporcion, que fue en un tiempo tenido por mas precioso que todos. Pero ni esta subordinación, à aplicacion es cierta, ni tampoco lo es que los metales no sean mas de siete: antes se puede presunir probablemente, que haya en to Interior de la tierra mas diferencias de ellos, que las que de ordinario conocemos. Pocos años ha que en los Montes Sudnos de Bohemia, se hallò el que llaman Bisamuto, metal que es como medio entre el Estaño, y el Plomo, sin ser ninguno de los dos, ni conocido sino de muy pocos, como podrà ser haya otros muchos. Ni el ser solamente siete los Planetas ( quando

queretmos atribuir algo à la subordinacion, y concordancia que entre ellos, y los metales se imagina) es cosa cierta oy, pues con los instrumentos visorios, ò de larga vista, se observan otros mas. Vease el Tratado de Galileo de Galileis, de los Satelites de Jupiter, y se hallará el numero, y movimientos de aquestos Planetas nuevos, advertidos con observaciones muy curiosas.

La experiencia ha enseñado, y la razon lo persuade, que el lugar mas proprio de la generación de los merales, fon las venas de la tierra, que discurren por su gran cuerpo, como receptaculos principales de su humedad permanente, proporcionada à su solidez, y dureza, como lo es la sangre à los cuerpos de los animales. Las peñas entre que se crian de ordinario los metales, que llamamos. Caxas, sirven de conductos por donde se encamina, y une la virtud del calor subterraneo, y el de los Astros, mediante el qual se excitan los vapores, se dispone mezcla, y purifica la materia de que se crian, sin dar lugar à que se divierta, y desvanezca por diferentes partes. Lo que entre caxa, y caxa và, se llama veta; haylas de todos generos, y suertes de metales, y de lo que de sus farellones ha desgajado el tiempo, ò robado las lluvias, se hallan esparcidos en cerros, y quebradas, los que llaman Sueltos, o Rodados, que son piedras de metal. El mismo principio tiene, segun los que mejor sienten, el Oro que se halla entre las arenas de algunos rios, que no se criò en ellos, como les parece à muchos, sino en vetas, de que rodo con el agua á los arroyos. Aunque esto sea, como lo es, lo mas natural, y ordinario, suele suceder à veces, sque en algunos parages, ò pedazos de tierra, se hallan los que llaman Criaderos, donde se engendran metales suera de las vetas, por la disposicion de la materia, y pujanza de virtud mineral, que alli concurrieron.

# CAPITULO XXIII.

Del modo con que se ballan las vetas de los Metales.

Descubren las vetas de metales, ò el arte, ò la forma. Roban los arroyos con la violencia de sus avenidas, lo superficial, ò primera capa de la tierra, y dexan descubierta, y limpia la veta, si la hay acaso en el lugar por donde el agua corre. Ar-

Arranca de quaxo algunas veces el impetu de los ayres los arboles, con sus raices, y entre ellas salen, y se dexan ver piedras de metales, sobre cuyas vetas se havian criado, y crecido. Hacen el efecto mismo penascos, ó pedazos de cerros que se der rumban, ò batidos de rayos, ò arruinados, ò deshechos por falcarles los cimientos, y estrivos con que se sustentaban, por haverselos quitado las corrientes de los rios. Muchas veces con los arados se han descubierto vetas ricas, como las que resiere Justino se hallaron de Oro en España. Un quarto de legua de Chirquifaca descubri yo una de Soroches, en una hacienda mia, haciendo barteciar una loma, y puede ser que en otras muchas partes de ellas Provincias, pues son todas tan fertiles de Minerales, haya ofrecido la fortuna mucha riqueza à los Labradores entre los terrones. y que poi no conocerla le hayan quedado sin lograr su dicha. El pegarse suego en los montes, ò de proposito, ò acaso, como escribe Lucrecio con elegantissimos versos, no solo diò noticia al mundo de los metales, reduciendolos d forma en que suessen conocidos apartados de las piedras en que estaban ocultos, sino tambien ha sido, y puede ser causa del descubrimiento de sus vetas, como sucedió en el incendio de los Montes Pyrineos, segun afirman las Historias de España. Y aun menores violencias que las dichas bastan, quando se muestra la formna favorable, para hacer dueños de muy grandes tesoros. Con la pequeña fuerza que un caballo hizo pisando, se descubrio con la una, en Gostaria, una abundantissima Mina, como refiere el Agricola. Arraitcando unas matas de tola, leña ordinarta en esta tierra, saco con la pequeña raiz un Indio que me servia, una piedra rica de metal con Plata blanca machacada, media legua de las Minas de San Christoval de Achocalla en los Lipes: traxomela, descubri la veta, y manifesté el cerro. En el riquissimo Mineral de Tuno, en la Provincia de Carangas, se juntaron al principio, à la fama de sus riquezas, muchos Soldados; hallaronse algunos pobres, à quienes no havia cabido parte en las vetas descubiertas; y confiriendo acaso entre sì el orden que darian en buscar su vida, dixo el uno: Si está de Dios, aqui encontraremos con que remediarnos todos; diò, diciendo esto, con la punta del pie en el suelo, y apartada la poca tierra, que con tan leve golpe pudo desviar. le les descubrio à la vista un pedazo de Plata blanca, que sacado

con indecible admiracion, y gozo, les remedio fin trabajo su necessidad presente; porque era del grandor de una botijuela, y despues diò muchas riquezas à ellos, y à otros muchos la veta de machacado, que debaxo de esta piedra, ò por mejor deci: pura Plata estaba. Llamòse la Mina de los Pobres, y sue la mas rica de quantas tuvo aquel famolo assiento. Acaso tambien le descubriò el de San Christoval de los Lipes; abundaban sus peñascos de viscachas, animalejos del grandor de liebres, caza ordinaria, y de buen mantenimiento en estas punas: cayo de un arcabuzazo una, hallòla el que la matò atravellada sobre un riquissimo farellon de meral de Plata; puso por nombre à esta vera descubridora Nuestra Señora de la Candelaria. Registraronse otras muchas despues, que dieron merecida fama a aquel assiento; pues por su riqueza, y concurso de Españoles, sue entre todos los que huvo hasta su descubrimiento el tercero de este Reyno, despues de Potosi, y Oruro.

#### CAPITULO XXIV.

Cômo se buscan las vetas de Metales.

Emas de las veras de metales que se descubren, y con que fe encuentra acaso, como queda dicho, halla otras la diligencia humana, ayudada con el arre. Dan los colores de los cerros indicio no pequeño de si tienen, o no minerales en sus entrañas, como se dixo en el primer capitulo de este Tratado, y se experimenta en quantos hay oy Minas descubiertas en este Reyno, que son de muy diferente parecer de los demàs, aun à la vista de los que de esta materia entienden menos. No hay regla infalible, y cierta, para por el color solo de la tierra hacer argumento de la especie de metal en particular, que en ella se cria, sin que las experiencias, o ensayes lo manificiten. Y alsi, aunque el termino mas ordinario en que se cria el Oro, es colorado so amarillo reamto, como el ladrillo muy cocido, tambien se hallan sus vetas entre calichales blancos, como en Oruro', y Chayanta. Son rubios, de color de trigo, los mas de los Minerales, ò Cerros de Plaza de estas Provincias, à imitacion del primer exemplar de los del Mundo Potosi, y el misino color tiene Seapi, el de Pereyra, y otros en los Lipes, que producen Cobre, aunque es pardisco, verdoso, y colorado à veces, su mas comun panizo: en el Plomo, y los demas passa lo proprio. De suerte, que el verdadero desengaño consiste en el enfave de las vetas. Estas se hallan, ò descubiertas en los farellones que crian sobre la tierra, que quebradas sus piedras las conoce el Minero, por la diferencia que tienen de las ordinarias; ensayalas, y trabaja en la Mina, si es de provecho, ò da esperanza de serlo; pero si corren las vetas encubiertas, que llaman Encapadas, se buscan de esta manera. Por las quiebras, que los cerros hacen, por donde el agua corre quando llueve, o por otra parte de sus faldas, se sube poco a poco con el martillo que llaman Cateador en la mano, que tiene punta por la una parte, calzada de acero, para cavar, si fuere necessario, y por la otra boca para quebrar las piedras; adviertenfe con diligencia en las diferencias que se encuentran de ellas, y quebrando las, que conocidamente no parecen de las ordinarias, se encuentra con algunas, yà medianas, yà muy pequeñas de metal: considerase, segun el sitio, el lugar de donde pudiecon caer que es necessario este mas alto siempre. Llaman Rodados à estas piedras de metal, que assi se hallan. Siguenlas el cerro arriba, mientras de ellas se vè rastro, y en no pareciendo mas, es señal cierta, de que por alli cerca va la veta. Descubrese con una zanja, sirviendo de segura guia los sueltos de metal, que en el cavarias se encuentran.

Los ojos, ò manantiales de agua que se ven en los cerros, no son pequeños indicios de la cercanía de las vetas, pues corre

por estas el agua, que por aquellos sale.

Suelen ser señales de vetas arboles, matorrales, ò yervas, que siendo de un genero se ven como plantadas a la hila, haciendo muestra de la Mina que debaxo de ellas corre. No crecen tanto, ni tienen el color tan vivo como las demás plantas que se crian sobre vetas de metales; porque las exhalaciones que de ellos salen las desmedran, y enslaquecen; consumes ellas por esta causa mas apriessa el rocio de la massana que sobre ellas cae, y aun la nieve se derrite primero en los cerros que tienen Minas, que en los circunvecinos que carecen de ellas, y en el lugar por donde las vetas corren, antes que en los otros que no las tienen.

#### CAPITULO XXV.

De la diferencia que hay de vetas, y su conocimiento.

Muque qualquier lugar en que los metales se crian se llama veta, està ya introducido en el comun uso de los Mineros llamar solamente assi à la profunda, que es la que de la
superficie de la tierra entra azia lo hondo, ò derecha, ò con
alguna decaidad, que es lo mas ordinario. A diferencia de esta llaman manto à la que se essiende, y alarga àzia los lados,
sin decaida considerable àzia el centro de la tierra. Muy conocidos son estos dos generos de vetas, aunque las mas comunes,
y trabajadas son les profundas. Son mas raros los que llaman
Sombreros, ò Mina amontonada, que son criaderos de metal,
en donde se halla junta, en mas, ò menos cantidad, y distancia, sin que descienda abaxo, ni se dilate por los lados.

Los rumbos, que las vetas profundas corren han sido muy advertidos entre los Mineros de Europa, teniendolos por señales ciertas de su mayor, ó menor riqueza, y abundancia. Daban el primer lugar de excelencia à las que corren de Leste à Oeste, que es de Oriente à Poniente, à no muy distantes de este rumbo, por la parte del cerro que miraba al Norte. En el segundo lugar de bondad ponian las que corren el contrario rumbo de Poniente à Oriente, por la parte del cerro que se inclinaba al Norte. Daban el tercer lugar à las vetas, que corrian desde el Norte azia el Sur, por la parte del cerro que mira azia el Oriente, y poco, ò nada de bondad à las del rumbo contrario. Conocese si la veta corre desde Oriente àzia Poniente, ò desde el Poniente azia Oriente, y assi de los demás rumbos en los Laquis, que assi llaman los Mineros de este Reyno à las divisiones, que se vén en las junturas de las peñas, ò caxas de las Minas; porque corren estas desde la parce àzia donde salen, ò despuntan mas facilmente los Laquis, cosa facil de observar en farellones de penascos que se ven sobre la tierra, para tener conocimiento de lo que debaxo de ella passa. Otras semejantes advertencias ponen para el conocimiento de los arroyos, ò rios que llevan Oro, aunque el fundamento es mas debil, pues no se cria en ellos, fino en las vetas de que el tiempo, y las aguas lo robaron. Pero

fin derogar nada à la autoridad de los que lo fintieron, y escribieron assi, muchas veces ha mostrado la experiencia lo contrario en las Minas de Europa, y de estas partes, si ya no se dice, que tal vez virtudes vencen señales, y que no carecen de excepcion esta, como ni las demás reglas; aunque si dà licencia para hacerlas nuevas el diferente Polo, y opuesto clima de este Mundo nuevo, tomando por exemplar al mas famoso, y rico Mineral de ambos cerros de Potosì, daria yo el primr lugar de abundancia, y riqueza de metales, à las vetas que corren Norte Sur, por la parte del cerro que mira al Norte, rumbo que con pequeña declinacion àzia el Poniente figuen las quatro principales de él. La de Centeno, que sue la descubridora, la Rica, la de Estaño, y la de Mendiera. El segundo lugar diera à las que van del Sur al Norte, por la parte del cerro que mira al Sur , rumbo que corren las demas, nombre del segundo Mineral de aqueste Reyno, à que da nombre la insigne Villa de San Felipe de Austria de Oruro, que en riqueza de sus vetas, multitud, y caudal de ellas, abundancia de metales, fundamento, y profundidad de sus Minas, y ilustre concurso de sus habitado. res, ha competido dignamente con la grandiofidad de Potosi. De Leste d'Oeste corren en diferentes assientos, otras muchas yetas ricas, y las hay tambien en varias partes, en muy diversos rumbos. Y assi la regla general mas cierta en aquesta materia, es seguir el metal donde se descubriere, que si es con provecho, o por lo menos sin perdida, claro està que sin arriesgar nada se aventura à ganar muchissimo. Y si la veta sucre caudalosa, y enseña algunas muestras de oro, y plara, aunque no den desde luego los metales para el gasto, se siga, y ahonde animosa. mento, pues de pocos empleos se deben rener tan grandes, y ciertas esperanzas de crecidos logros. Notorias son las experiencias de esto en los assientos de Minas de mas fundamento de estas Provincias, y para nuevo desengaño basta, dexando otros exemplos, el rico Mineral de Chocaya, en que para enseñanza, y aliento de Mineros, después de treinta años, que con muy poca ley se han seguido sus vetas, din en la sobervia riqueza que hemos visto muchos, y oido todos en aquesto Reyno. Muy ricas deben ser las vetas angostas para seguirlas, mayormente si tambien la dureza eltorva. Si el metal arma sobre quixo, y en algunos huecos le hallan granillos como de polvora, que es el que llaman Plomo, siendo Plata bruta, aunque esto sea muy poco, y lo demàs no tenga ley, es señal de riqueza en llegando a la humedad, como la tuvo muy grande la veta que llamaron, Tesorera de los Pobres, en San Christoval de los Lipes. Si en el pozo que se dà se encuentran lamas, con la mismit señal de Plomeria, està muy cerca yà lo que se busca. Dà buenas esperanzas hallar Christocola, Herrumbre, Oropimente, ò Sandaraca, y junto á las caxas tierra de color de hierro, y en el medio greda. No es mala señal, encontrar con tierra seca, si es amarilla, roja, ò negra, ò de otro color extraordinario: y es muy buena, si entre ella se halla alguna muestra de Plomo. Promete el calichal mucho, y el encontrar arena en el lugar del metal jurga por bueno el Agricola, siendo de muy sutiles partes, y por muy malo si se halla tierra llena de guijarrillos, si no se acaba, y muda luego en otra.

#### CAPITULO XXVI.

De los metales en particular, y primeramente del Oro.

L mas precioso de los metales, y el mas perfecto de quantos cuerpos cria la naturaleza sin animo, es el Oro, tan generalmente deseado, como conocido de todos. Engendrase de la materia, y modo que queda dicho en comun de todos los metales; pero de partes tan perfectamente purificadas, y con tal decoccion unidas, que hacen casi incorruptible su substancia, pues ninguno de los Elementos tiene fuerza para corromperlo, ò destruirlo. Persevera mas puro en la violencia del suego, que à todos los demás consume. El ayre, ni el agua, no lo enmoecen, ni deslustran, estando en su perfeccion, ni lo pudre, ò desminuye la tierra, ha grangeado meritissimamente con la nobleza de su ser la estimacion que en todo el Mundo tiene : y las virtudes naturales, que acompañan la igualdad de su admirable temperamento, son las mas a proposito para la alegria, y consuelo de los corazones humanos, cuya piedra Iman es este siempre codiciolo metal. Las excelencias que entre los demás tiene, se tocaron brevemente en el Capitulo 21. Las que atribuyen al Oro potable, los que de èl tratan, para conservar una juventud perpetua, sin accidente de enfermedades, se queden con la obla

obscuridad, que enseñan su composicion en la sé que merecen sus Autores, y en muchos que han escrito de colas Mineraks, se vean los nombres de diversas regiones, Montes, y Rios famoios por el Oro que producen, que no es mi intento multiplicar hojas, trasladando escritos agenos, pues aun dexo de referir los riquissimos criaderos que de el hay en aqueste nuevo Mundo; y de las Provincias del Perù, solo me remito a dar à V. Scnoria breve relacion de los que se conocen en el distrito de la Real Audiencia de los Charcas, á que V. Señoria meritifinia-

mente preside.

No hay quien no haya oido el nombre de Carabaya, famola tierra por la abundancia, y pureza de su Oro, pues es tan sino como el celebrado de Arabia, tiene veinte y tres quilates, y tres grados de ley: y aunque es increible la cantidad que se ha sacado, y oy se saca, estan por comenzar a labrarse muchas vetas de eile rico metal: porque talta ahmea solanirme se ha entendido en recoger algo de lo robado de las Aguas. Coufina con Carabava la Provincia de Larecaxa, abundante de Minerates de Oro. Hallase en algunos de sus arroyos, en forma, y color de perdespes de ploma pardiscos, que derretidos toman su color rubio con poca merma de la mezcla, y capa con que se mostraban. No conoció esto por Oro el que lo descubrio al principio, hana que le desengaño un Amigo, à quien yo dixe lo que era.

Junto à Larecaxa hasta Tipuani, tierra de Indios de Guer ra, à que se hizo entrada mas ha de veinte anos desde la Cit dad de la Paz, estando vo en ella. Lo mucho que se dice de la riqueza de Oro que sus rios vienna puliera su credito en duda

à no haver tantos testigos de vista que lo afirman.

El nombre proprio de la Ciudad de la Paz es Chaguiyapus que corruptamente llamamos Chuquiabo, quiere decir en lengua general de aquesia tierra Chacra, o Heredad de Oro. Tiene muchas labores de èl de tiempo de los Ingas. Es tierra conocidamente fertil de este metal, y en tiempo de aguas suelen hallar los muchachos en las calles algunas pepitas de Oro, mayormente en la que baxa por el Convento de Predicadores àcia et rio. Y en el Valle de Coroyco, y otros de los que llaman andes de Chuquiabo, hay tambien Oco en muchas quebradas, pardifco por defuera como plomo.

Los cerros de Plata de la infigne Villa de San Phelipe de

Austria de Oruro estan rodeados por todas partes de otros, en que hay muchas, y muy caudasos vetas de purissimo Oro, labradas del tiempo antiguo: una sola se trabajo en el mio, à mi instancia, y persuation, en la loma que corre sobre los ingenios de Plata, que llaman de las Sepulturas, de cuyos metales molidos, y beneficiados con Azogue, se saco no poco provecho: no se siguen hasta ahora las demás, o por falta de aplicación, por tratar todos de Plata; o lo que es mas cierto, por no ser tanto el Oro como se cuisiera en las vetas, de que se ha siecho experiença, aunque no debe dudas se, que haya algunas muy ricas entro tantas, como en los mejores Minerales de Plata ha sucedido.

El distrito de Chayanta está lleno de vetas de Oro, y tiene algunos socabones antiguos, y en su rio, que llaman Grande, se hallan pepitas entre sus arenas; y en el rio de Tinquipaya,

fiete leguas de este Porosé, se han trallado tambien.

funto à la Ciudad de Chnquisaca, en los confines de Paccha, Chuquichuqui, y Presso, hay muchos socabones, de cuyos desmontes se han sacado algunas muestras de Oro. Haylo tambien en el rio de Sopachuy arriba, á la los Chiriguanaes, entre los quales tambien se tiene por cierro hay ricos Minerales de ello, que los mismos Indios ofrecieron descubrir aqueste año

passado.

El rio de San Juan, que corre à las espaldas de la Provincia de los Chichas, por donde confina con los Calchaguyes, es muy abundante de Oro. en Esmoraca, y Chilleo, de la misma Provincia, estàn patentes las labores antiguas. En la de los L'pes tambien lo hay en uno de los cerros que estàn junto à Colona Hay un socabon tres leguas de este Pueblo, en parage que llaman Abiranis, que en lengua Lipe quiere decir Mina de Oro. En la Provincia de Atacama tengo por ciertissimo lo hay, por la abundancia de muy sino Lapislazuli que produce, en que el Oro se cria.

# CAPITULO XXVII.

DE LA PLATA, Y SUS MINERALES.

Es despues del Oro es mas persecto de los metales la Plata, y symboliza con el tanto, que los que mas contradicen el

arte de sus transmutaciones, no juzgan esta por impossible; pues solamente le falta el color, y peso para ser Oro: cosas, que con calzinaciones, y conocimientos al fuego, no son dificultosas de alcanzar, como lo enseñan muchos, y practican algunos. Al grado de buena mezcla, de sus partes, y purificacion de ellas, se sigue la perseverancia en el suego, sin casi evaporarse, ni consumirse nada, y la sirmeza, y tenuidad de su substancia, con que se sujeta al martillo, y se permite estender en hilos, y hojas sutilissimas. Pareciera impossible de creer, si no suera tan experimentado, y comun entre los que tratan de esto, que se saque de una onza 2400. varas de hilo de Plata, aunque mas debe admirar, que se cubra todo aquesto por todas partes con solos seis granos, o medio tomin de Oro: de manera, que con serlo tanto la Plata, es cinco veces mas dubitable, y tenue el Oro que ella, y assi batido en panes, se dilata tanto, que con una onza se pueden cubrir diez anegadas, o mas de cierra.

Criase la Plata lagunas veces blanca, y pura en las Minas, atravesada como hilos en las piedras que llaman metal machacado, como el que se ha sacado, y saca en el Mineral de Turco, de la Provincia de Carangas. En Choquepina, labor de los Legas, dos leguas de Berenguela, de la Provincia de Pacages. En el Cerro que yo descubri, y registré, media legua del Assiento de San Christoval, en la Provincia de los Lipes. En Yaco de la de los Charcas, que de enmedio de su meral rico cobrizo se sacò este año passado una guia de Plata blanca, sobre metal casi leonado. Y en el riquissimo Assiento de Chocaya, de la Provincia de los Chichas se ha sacado mucho machacado entre las mas ricas piedras de sus metales: y en casi todos los assientos de Minas de estas Provincias se sacan de quando en quando piedras de este genero passadas todas de hilos, y clavos de Plata blanca: pero en ningun otro Mineral he visto hasta ahora lo que observè en Oruro en los metales que se sacaban de una veta del Cerro de San Christoval, que además de las hojuelas de Plaça blanca, y pura que se veian en sus piedras, ò corpas, estaba tambien la gierra menuda, ò llampos ilena de Plata, en polvo sutilissimo, que sin mas artificio que lavarla, pudiera recogerse como Oro: pero lo mas ordinario en todos los Minerales, es el criarle la Plata bruta incorporada en las piedras; de suerte, que no se ve, ni dexa conocer, sino de los muy experimentados. De la diferencia que hay de metales se dira despues, quando se

trate de su beneficio.

La abundancia de Minerales de Plata que hay en la Jurisdicion de la Real Andiencia de los Charcas es tan grande, que sin que huviera otros en el mundo, eran bastantes á llenarlo todo de riquezas. Enmedio de ellos està el nunca dignamente encarecido, y admirado Cerro de Potosi, de cuyos teforos han participado pródigamente todas las Naciones del Orbe. Merecen sus grandezas, y las de la Imperial Villa, à quien dio nombre, y sitio ser eternizadas con particular historia, por las mayores de ambos mundos. Está cercado por todas partes de muchas, y muy ricas Minas. Las de Porco, famofo Mineral de los Ingas, y el primero de que los Españoles sacaron Plata. Las de Andacaba, cuyas labores tambien antiguas admiran con su profundidad, disposicion, y reparos á los mas experimentados Mineros, y con su multitud, y abundancia asseguran por muchos siglos metales de Plata, en cuya saca puedan ocuparse todos los Indios de la mitad de este Reyno. Las de Tabaco Nuño, donde esti la famosa Laguna de su nombre, una de las maravillosas, y costosas maquinas, en cuya fibrica de esta liberalissima Republica, ha gastado mucha parte de sus tesoros. Recogese en ella agua bastante para hacer correr un rio todo un año entero, con que muelen de dia, y de noche mas de cien ingenios, ò molinos de Plata de su ribera. Tiene mas en su contorno las Minas de Guariguari, Caricari, Piquifa, la Vera-Cruz, Siporo, y otras muchas. En los Lipes son Assientos de mas fama Santa Isabel del nuevo Potosi, que en la hermosura del Cerro, y riqueza de sus metales se le parece como en el nombre. La Trinidad, Mineral riquissimo. Esmoruco, el Bonete que llaman; porque los picos del Cerro lo representan. Xanquegua. El Nuevo Mundo que se descubrió en mi tiempo, de caudalosissimas veras, Abilcha, Todos Santos, Oslloque, San Christoval de Azochalla, Sabalcha, Montesclaros, y otros muchos. En los Chichas, San Vicente, Tatasi, Monserrate, Esmoraca, Tazna, Sbina, Chorolque, Chocaya, que llaman la Vieja, y la Nueva, que ahora ultimamente se descubrio, para enseñanza, y pasmo de Mineros, y testimonio mevo de la riqueza sin igual de aqueste Reyno.

## CAPITULO XXVIII.

Prosigue la materia del passado, de los Minerales de Plata.

Mene la Provincia de los Charcas, demás del rico Cerro de Potosì, que basta solo d eternizar su nombre, y de los Minerales que queda dicho, lo rodean las Minas de Yaco, ò Cerro del Milagro, las de San Pedro de Buenavista, las de Malicocota; hay metales de Plata junto à Cayanta en Paccha, y Tarabuco, no lexos de Chuquisaca, y en otras partes. En el Corregimiento de Paña están juntos los tres Cerros, San Christoval, Pie de Gallo, y el de la Flamenca, de que se compone el Mineral de Oruro, Ilustre Villa de este Reyno. En su contorno estàn Avicaya, Verenguela, Cicacica, la Hoya, y Collquiri, que aunque es Mineral de Estaño, se quaxan en sus veras de quando en quando metales riquissimos de Plata, que Ilaman Lliptas. En la Provincia de Pacages està el rico Mineral de Berenguela con los Cerros de Santa Juana, Tampaya, y otros, Choquepiña, Pacocaba, y Minas de Tiaguanaco, y otras muchas en el distrito de la Ciudad de la Paz. Y por no ser mas prolijo, son todas aquestas Provincias un continuo Mineral, y aunque los que hafta oy estin descubiertos son tantos, se tiene noticia cierca, que hay otros muchos, y muy ricos, que la diligencia de los Indios en ocultarlos los tiene hasta ahora encubiertos.

La Mina que llaman de Chaqui, por un Pueblo de este nombre, cuya dicen que es, quatro leguas de esta Villa Imperial, es famosa en toda aquesta tierra por la relacion de sus incomparables riquezas; tienese por cierto que la hav, aunque hasta ahora no se sabe en donde este. Ha costado su butca vidas de Indios, que se han muerto con sus proprias manos, por no verse obli-

gados à descubrirla.

No tiene menos fama la Mina que l'aman de los Encomenderos, en la Provincia de los Lipes: tiene este nombre, porque de ella se dice sacaron los Indios en años passados mucha cantidad de Plata, con que despacharon contentos á España à dos hermanos Encomenderos suyos, de sobrenon bre Tapias. Despues de los quales, esta rica Provincia se incorporò en la Real Corona. Siendo yo Cura en ella, alcancè algunos de sus naturales,

que me dixeron ellos mismos eran de los que havian ido cargando la riqueza de sus Amos hasta el Puerto de Arica, en donde se embarcaron. Muy assentado es, que aquesto sue verdad, y que su Mina está oculta, no lo dado; pues rodos los Minerales que en aquella Provincia se han poblado, han sido hallados, y estrenados por los Españoles, sin haverse encontrado hasta oy con labor ninguna antigua de Plata de sos Indios, constando por otra parte, que las tuvieron riquissimas, pues además de las corpas, ó piedras de metales de Plata muy escogidas, que los Indios me daban de Minerales no conocidos, estaban las calles de los Pueblos, quando yo su a ser su Cura, cast veinte años hi, llenas de grandeza menuda, de metal muy rico, que yo recogi, y aproveche.

En las puntas, à paramos de Yulloma, en los Pacages, se tiene tambien noticia hav Minas muy ricas, trabajadas de los Indios, y no descubiertas hatir ahora. Ha sido muchissima la cantidad de pedazos de Plata, que llaman corriente, que en este Pueblo se ha rescatado, y aumque yo alcance algunas reliquias de ella. La hermosura, y colores de sus Cerros hacen cresble qualquier sos-

pecha sobre el fundamento dicho.

Mas cierta es aun la noticia de que tiene Mina rica el Pueblo de Caquingora, de la misma Provincia de Pacages, pues se hallan en sus calles, y paredes de las casas metales de mucha ley, de que soy testigo de vista. De otros muchos Poebios corre la misma sama, como tambien la hay constante, de que en tiempo de los Ingas cada una de las pareialidades, ò Ayllos tenia su particular Mina.

CAPITULO XXIX.

# DEL COBRE, Y SUS MINERALES.

Excede en la composicion del Cobre la parte susfurea, casi fixa, de cuyo color destemplado se origina su color encendido; respira sobre todos los metales olor de Azusre, quando se derrite, y por su demassada combustion está menos sujeto a los dassos que el ayre, agua, ò tierra pudieran ocasionar en orden d su corrupcion, como por la misma causa no está sujeto el carbon d accidentes semejantes. Es en las maquinas de duracion perpetua, por no tomarse de orin, como el Acero, ò Hier-

Hierro, y assi en la antiguedad fue tenido en muy gran precio, v de el se hacia la clavazon para los Navios, las Armas, y otros instrumentos, uso que tambien tuvieron los naturales de este Reyno. Criase el Cobre en piedras Minerales de diferentes colores, aunque siempre las senalan pintadas, azules, ò verdes: Nace junto con el Oro, y la Plata, y figuiendo á veces las vetas de Cobre puro, se ha encomrado con ricas bolsas de finissimo Oro. El tracarse en Plata, es mas ordinariamiente experimentado, y las vetas cobrizas, que sobre la tierra muestran alguna, suelen ser muy ricas en lo hondo, como ván participando de humedad mayor. La Mina de Oslloque, en los Lipes fue de Cobre quasi puro, en la superficie, y al passo que se ahondaba; crecia en ley de Plata; hasta que viño à sèrlo pura, en los pocos estados que la mucha agua que tenia, diò lugar à sacar parte de su riqueza; señal es lo dicho de la cercania, que hay entre la materia de aquellos metales, y que su mayor, ò menor purificacion es causa de la diferencia que se vè entre ellos.

Muchos Minerales de Cobre hay en todas estas Provincias, y la cepa, ò fundamento de todas las Minas de Plata, conforme lo ha mostrado la experiencia, es metal abundantissimo de èl, que por el color se llama negrillo; de suerte, que qua tas vetas hay de Plata, otras tantas hay de que pueda sacarse Cobre. Criase además de esto en sus Mineras proprias, que desde la superficie de la tierra lo producen. Rodean a Potosì lo mas, en q e hay much s de estas Minas, aunque lo mas que se ha gastado, y gasta en el beneficio de los metales de esta Villa, se ha sucado del assien-

to de las Lagavillas, y ov se saca d 1 de Iura.

Fn los Lipes hay una grandiosa labor antigua en el Cerro de Stapi, dos leguas de Chuyca. Otra, en que lo hay machacado, está una segua de Sabalcha, en el camino Real de Colcha; y aunque se cria un orras muchas partes de esta Provincia, en ninguna con tanta prosperidad, como en ul Cerro que Isaman de

Pereyra, y sus contornos, acia Guatacondo.

En Atacama hay muy caudulofas vetas, y algunas descabezan en la Mar, en Farellones grandes de este miral macizo. En los Chichas, lo que no ocupan los de Plata, et dileno de Mineral s de Cobre, y no lexos de Esmoraca se saca nuchacado. Havio también mey rico en Oconcota, y en los altos de Tarabuco se ven muchos pozos, y labores antiguas. Haliase en todo

so restante de los Charcas, y particularmente en los confines de Maoha, Copoata, y Chayanta. Sacase tambien de Paria, junto à Oruro. Y en la Provincia de Carangas los Cerros que acompañan al de Turco. son abundantissimos de Cobre. Tunto à Curaguara de Pacages hay labores antiguas de los Indios, de que se saca mucho machacado. En el camino, que de este Pueblo và à Yullonia, se ven otras muchas vetas. Atraviesanse algunas muy caudalosas, una legua de Callapa, en el camino que vá à la Paz. No lexos de Caquingora hay otras sobervias labores, y mucho Cobre machacado sobre calichal blanco. Menos de media legua de Yulloma, junto al camino que va à Calacoto, en unos cerrillos seguissimos de barro, descubri unos ramos, o vetas muy angostas de Cobre puro, como fino Oro, de que recogi cantidad de lo rodado, y esparcido sobre la tierra. Haylo machacado en Choquepiña, junto à Verenguela de Pacages, y labores, y orras veras virgenes en el camino, que de Calacoto và a este assiento, legua y inedia antes de llegar à el, y en todo lo restante de esta Provincia.

#### CAPITULO XXX.

### DEL HIERRO.

TS el Hierro, si no el mas precioso, el mas necessario de todos los metales, para los usos humanos, aunque pudiera dudarfe si son iguales, ò exceden en el mundo sus daños à sus provechos. Hizolo la naturaleza durissimo por el excesso de la parte terrea, o Azufre fixo de que lo compuso, aunque con la porcion bastante de humedad, ò Azogue; de manera, que ni se derrite al fuego, fino es con mucha violencia, por lo primero, y por lo segundo no se quiebra, y desmenuza como las mas daras piedras con el golpe del marrillo, antes se estiende con el, y se dilara. Es meral frio, y seco, mas poroso que los demás, y assi pesa menos que ellos; de aqui es el criar orin, y corromperse facilmente en la humedad, y mas si es de agua salada, con que su penetracion es mayor. Gastase cambien al fuego cada vez due se caldea, convirtiendose en escoria, por ser tan terrestre, y faltarle la humedad. Si encendido se apaga en agua fria, queda muy quebradizo, porque el calor se recoge, y une en el centro de su cuerpo, huyendo de la frialdad su contrario, consume

o desvia parte de la humedad nativa con que se sujeta al golpe. y se dilata.

No falta tampoco este necessario Mineral en aquestas Provincias fertilissimas de todo genero de ellos, aunque nadie se ocupa en su labor, ò beneficio; porque todo lo que no es Plata no se estima, y à trueque de ella se trae, y gasta en grandissima abundancia el Hierro del nobilissimo Señorio de Vizcaya; pero què mucho, si la Caparrosa, el Alumbre, y otros medios Minerales, se traen hasta ahora de Castilla, pudiendo llevarse de este Reyno para ella, y todos los del mundo?

En el Valle de Oroncota hay muy grande Mineral de Hierro. Siguiofe una vera caudalofa, con esperanzas de que seria de Plata; animaba el parage, y buen parecer del metal: traxeronmelo para que lo ensayasse, desengañe a sus dueños, diciendoles lo que era. Lo mismo sucediò con otras vetas, que están en la alto del Rio Pillcomayo, cinco leguas de la Ciuda I de la Plata, aunque el Hierro que estas tienen, està mezclado con Co-

bre, y no puro, como el de las de Oroncota.

Junto à los Ancoraymes, Pueblo de la Provincia de Omafuyo, hay muy grandiofas labores de los Ingas, que fui á ver por safama. Es metal muy pesado, y duro, obscuro de color, aunque hay mucho entre el que brilla. Dan color de finissima sangre sus piedras, si se refriegan imas con otras, como la Hematites, de cuya casta son sin duda. y abundantissimas de Hierro, de que me desengane con muchas experiencias. Quiza seguian los Indios algunos ramos de metal preciolo, que entre ellas iban, de que hasta ahora no tenemos noticia. O pues no corrieron el Hierro, sacaban estos metales para acomodar sus piedras à sus armas en las hondas, y libes, pues en la dureza, y peso no les ceden nuestras balas. Usaban de ellas en sus guerras, y llamaban las Higuayas.

En Oruro, junto a la veta de Santa Brigida, està en el guayco, ò quebrada una veta de Hierro. Hicieronse de su metal algunos clavos, no mas de por curiofidad, y muestra, estando yo en aquella Villa. Los metales que llaman Chumbis, de este Cerro de Potosì, Mineral de Chocaya, y otros tienen mucho Hierro, y en otras partes lo hay fin duda en abundancia, aunque ni se busca, ni se repara en el, ni hasta oy los Mineros traran de mas conocimiento que de los metales de Plata, por sus

ensayes, ò pruebas ordinarias.

### CAPITULO XXXI.

#### DEL PLOMO.

TEtal muy ordinario, y conocido es el Plomo, y apenas hay Mineral de Plata donde no se halle, y es muy raro el que no tiene alguna mezcla de ella. Criòlo la naturaleza muy sobrado de humedad para que la comunique, y prese à los metales de Oro, v Plata, que con su ayuda se derriten, y aprovechan, como sin ella se queman, y consumen antes de llegar à se perfeccion. Es por esta causa facilissimo de evaporar al fuego: gastase en el, y Ileva tras si todo lo que no es Oro, o Plata, con que es su refinacion mas facil. Parecese en el peso al Oro, y en el color à la Plata; mezclase con ambos, y demás de purificarlos, como queda dicho, los aparta tambien del Cobre, derritiendose facilmente, y Ilevandolos configo, quedandose el Cobre entero, como en su lugar se dirà; y assi es el mas necessario de todos en el uso del Arte de los metales. Testifica su blandura la abundancia de humedad, ò Azogue impuro de que se compone, y por varios caminos, y no dificultosos, se lo sacan, y apartan los Alquimistas. No se corrompe, ni disminuve al ayre, o agua, como el Hierro, antes se aumen. ta, y crece en cantidad, y pelo, como lo afirman graves Autores, y aun dicen haverse ocasionado de esto ruinas de edificios, que con planchas do plomo el aban cubierros. Hallase mezclado à veces con Oro; pero lo mas ordinario es con Plata, y suele tan bien acompañar al Cobre. Llaman communitence Soroches à los metales en que se cria el Plomo, los mas son negros, costrosos, y relucientes, otros hay que liaman Muertos, porque no brillan, ojosos, otros Oques, que en lengua general de esta tierra quiere decir Fraylescos, por tener esta color. No hay descubierto Mineral de Plata en esse Reyno, en que no se halle tambien meral de Plomo, y assi es escusado el repetir los lugares en que se cria, aunque las mas de las labores de los Chichas han sido en este genero de metales, y por esto tan usadas las fundiciones en aquella Provincia. En lo mismo a-man las de Andacaba, y por no ser á proposito para Azogue, y faltaniona bastinte para sundirlos, se está sin dar hasta ahora mucho fruto. Este, que es uno de los mas abundantes, y ricos Minerales, en mi opinion, de zquefaqueste Reyno. Abaxo del Cerro de Potosi, àzia el sombrio, en el parage que llaman de Sibicos, hay muchas vetas de Plomo con poquissima Plata, y lo mismo hay en el sombrio de San Christoval de Oruro.

#### CAPITULO XXXII.

#### DEL ESTANO.

Lomo blanco llaman muchos à lo que nosotros Estaño, y este nombre tiene entre los que apartan la Plata del Cobre, el Plomo que sale de los panes mezclado con ella, como se dirà en su lugar, por lo qual se le parece en la blancura, y en el estridor, que se siente quando se muerde, ò quiebra. Engendrase el Estaño comun de los mismos principios que el Plomo; pero mas purificados, y limpios, de donde le procede el ser mas blanco, y mas duro, aunque por la mala mixtion de sus pastas se llama balbuciente, y causa el estridor que se ha dicho. Es veneno de los metales, y todos los que con él se mezclan, se buelven quebradizos; porque con su compañía se previerte la igual mixtura que tenian de antes, y se impide su ductibilidad, que es dilatarse à golpe demartillo. Solo al Plomo no se le pega aqueste inconveniente, porque con su demassada humedad, y blandura, se penetra, y continua con las partes mal mezcladas del Estaño, y quedan ductibles ambos. No son ordinarios donde quiera los Minerales de Estaño, pero no se echan menos en aquestas riquissimas Provincias. Famoso es el assiento de Collqui. rino, lexos de la Coylla de San Felipe de Austria de Oruro, poc el mucho, y muy bueno que de sus Minas se ha sacado, y se saca para todo aqueste Reyno, entre cuyos metales, como ya queda advertido, se hallan á veces ricas bolsas de metal de Plata. Junto a Chayanta, en los Charcas, hay otro mineral de Estano, de que se saca en abundancia de algunos años á esta parte. No lexos de Carabuco, uno de los Pueblos que cercan la orilla de la grandiosa laguna de Chuchyto, àzia la vanda de la Provincia de Larecaxa, hay tambien labores de este metal, que los Indios trabajaron en tiempo de sus Ingas, y despues han profeguido los Españoles. Son las veras caudalosas, y ricos tos metales en su genero: sicanfe tambien entre ellos algunos de mucha Plata, y todos puticipan de aigen Cobre, por cuya mezcla es

esté Estaño mas vistoso, y duro. La fama de la riqueza de estas vetas, me llevò à verlas, demàs de la curiofidad que he tenido en vér, y experimentar los Minerales de todas estas Provincias. En el Cerro de Pie de Gallo de Oruro, hay mucho Estaño, aunque lo conocen pocos, y por no hallarle la Plata, que todos buscan, le echan por ai. Una de las quatro veras principales, y ricas, que merecieron este nombre entre la mutitud tan grande que de ellas tiene este sin igual Cerro de Potosì, es la que llaman del Estaño, por el mucho que la superficie de la tierra tuvo, y en lo profundo se convirtio en Piata, por la mejor disposicion que se hallò en la materia. Y en el parage de esta Parroquia de San Bernardo, que al presente sirvo, y un quarto de legua, o poco mas de ella, hay vetas de muy rico metal de Estaño, que V. Señoria fue en persona à ver, por la noticia que di de ellas, alentando con esta, como con otras muchas acciones, los animos de los que se ocupan en la labor de las Minas, de que tanto aumento se le sigue à la Real Hacienda de su Magestad, y bien à sus Vasfallos.

#### CAPITULO XXXIII.

#### DEL AZOGUE.

S el Azogue conocidissimo Mineral, un cuerpo liquido, y que corre como agua, compuesto por la naturaleza de substancia viscosa, y muy sutil, abundantissima de humedad, de donde le procede el ser muy pesado, muy resplandeciente, y muy frio, como fienten los mas, aunque no falta quien afirme ser de calidad muy caliente, por los efectos que en el se experimentan de su grande sutileza, y penetracion, con que traspasfa, no folo la carne, fino los mas duros huesfos; y porque conocidamente es veneno el Soliman, por fer calido en fumo grado, y este no es mas que Azogne essencialmente, aunque alterado, por la mezcla de los metales con que se coció, y sublimó, y assi puede otra vez reducirse, como se reduce à verdadero Azogue en el modo que adelante se dirá. Pero dexando la averiguacion de esto para los que tratan de la facultad de los simples, lo cierto es, que tiene tanta conveniencia la naturaleza del Azogue, con la de los metales, que aunque no es ninguno de ellos, es convertible en todos, no solo por ser uno de los principios de que se compone, como los mas Filosofos asirman, y prueba la facilidad con que con todos se une, è incorpora, sino tambien porque con toda su substancia se transmuta en metal verdadero, que como los que de naturaleza nacieron tales, su-sena Raymundo para convertirlo en Oro, ò en Plata; uno muy facil hay en la disquisicion Esiana, para hacer de el verdadero Plomo; y quando se sustenden el credito que debe darse a escritos, que quiza no se entienden, son tantos los testigos de vista en estas Provincias, que tienen oy, y guardan Plata resinada muchas veces por copella hecha de Azogue por sus mismas manos, aunque con mediciba dada de otros, que no ha dexado lugar

de duda en la possibilidad de su transmutacion.

Raro era el uso, y corto el consumo que del Azogue havia antes de este nuevo siglo de Plata; pues se gastaba solamente en Soliman, Cinabrio, ò Bermellon, y polvos que se hacian del precipitado, que son los que llaman los Juanes de Vigo, generos de que sobraba mucho, aunque huviesse muy poco de ellos en el mundo. Pero despues, que por su medio se aparta de las piedras de metal molidas en sutil harina, la Plata que tienen, invencion de que en la antiguedad huvo muy pequeño rastro, y cortissimo exercicio, es increible la suma, que en estos beneficios se consume. Porque si la que se ha sacado de Plata en este Reyno, ha llenado de riquezas, y de admiración à todos los del universo; otro tanto es por lo menos lo que se ha perdido, y consumido de Azogue, pues aun oy, que à costa de descompasadas perdidas, le tiene mas acertada la experiencia, consume el que beneficia mejor, otro tanto peso de Azogue, como lo que faca de Plata, y rara es la vez que no se pierde mas. Qual sea la causa de esto, y su remedio, que es lo principal à que se encamina este Tratado, se dirà adelante. Entablose en Potosì el beneficio de Azogue el año de 1574. y passan oy de doscientos y quatro mil y fetecientos los quintales que se han traído à las Caxas Reales de aquesta Imperial Villa por cuenta de su Magestad, sin otra grandissima suma que se ha consumido de lo que ha entrado extraviado.

Proveyò Dios para tan excessivo gasto del abundantissimo Mineral de Guancabelica, y en estas Provincias sujetas à la de los Charcas, de cuyos Minerales he querido dar en particular noticia à V. Schoria, no falta este entre su abundancia de otros. Hay Minas de Azogue en Challatiri, quatro leguas de aquesta Villa Imperial. Haylas tambien junto à Guarina, en la Provincia de Omasuyo, y de no levos de Moromoro, Pueblo de Indios, que esta siete leguas de la Ciudad de Chuquisaca, se tra-xeron pocos años há muy ricas pied as de metal de Azogue, aunque con la muerte apresurada, y no sin sospechas de violenta, que tuvo el que trataba de descubrir la Mina, se ha quedado oculta hassa oy.

CAPITULO XXXIV.

### De los metales, y cosas metalicas artificiales.

Tlene tambien el arte sus metales, y en la variedad, y muchedumbre de colas metalicas que fabrica, imita la hermosura de la naturaleza. De mezcla de Estaño, y cobre se hace el bronce de campanas, piezas de artillería, y otras cosas. Echase una
libra de Estaño, desde quatro à ocho de Cobre, segun la diversidad de la otra. Tuvieron noticia los Indios de esta mezcla, y les
servia para la fortaleza de sus instrumentos, y armas, como nosotros el acero, ò hierro templado, que ellos no alcanzaron,

El Alaton se hace de pedazos de Cobre pequeños puestos en crisoles capaces; cubrese con polvo de Jalamina, que es un medio Mineral amarillo: haylo no lexos de Turco, en la Provincia de Carangas, y tambien junto á Pitantora, en los Charcas. Sobre el polvo de Jalamina se echa mucho vidrio molido, para que la cubra, y no dexe respirar; dasele suego, y con el muda

color el Cobre, y crece á razon de ocho por ciento.

Para espejos se hacen varias mezclas, aunque la mejor es de dos partes de Plata, y una de Plomo. Hacense demás de esto con artificio el Cinabrio, Solimán, Precipitado, Psorico, Esmalte, Escoria, Diaphriges, Cadmia, Pompholix, Spodos sior de Cobre, su escama, Cardenillo, Vermicular, Stonmonia, Herrumbre azul, Albayalde, Sandix, Ochra, Greta, Purpurina, y Vidrio.

Hacese el Cinabrio de una parte de Azusre, y dos de Azogue, cuecese, y se sublima todo junto en vasos de vidrio, ù ollas

vidriadas.

El Soliman se hace tambien de Azogue mezclado con otra tanta Caparrosa, y molido hasta que de ninguna manera se dexe ver, rociandolo, para que mejor se incorpore, con un poco de vinagre suerte, sublimase en vasos de vidrio, hacese tambien con Alumbre, y suele mezclarseles Sal.

En agua suerte se deshace el Azogue, evaporase à suego lento el agua, y queda el Azogue duro como piedra: muelese sutilmente, buelvese à poner al suego sobre un crisol, ò vaso de Cobre, si lo huviere: menease, hasta que se ponga coloradissimo,

de color muy vivo, y este es el precipitado.

Consta el Psorico de dos partes de Calchitis, y una de Greta, muelense, y mezclanse con un poco de vinagre suerte; ponense en estiercol por quarenta dias, sacase, y sobre un tiesto de olla nueva, se tuesta al suego, hasta que se ponga muy colorado.

El mejor Esmalte se hace de Alumbre, Caparrosa, y Sal pie-

dra; dasele todos los colores como al vidrio.

Escoria es lo que se despide del meral quando se funde, y nada sobre el derretido como grassa.

Lo que queda en el fondo de la hornilla quando se sunde, y

refina el Cobre, es el Diaphriges.

Es Cadmia (aunque la hay natural tambien) lo que se pega à las paredes de los hornos en que se sunde, principalmente Cobre; llamase Bodrite la que es semejante a las Cobas, ò Stracita, la que parece à los tiestos, y Placite la que es como corteza.

Es la Pompholix una substancia harinosa, y junta como lana, que en tocandola con las manos se deshace; pegase á las paredes

quando se funden los metales; llamala el vulgo Atutia.

Hay entre la Pompholix, y el Spodo muy poca diferencia,

es esle mas impuro, hallase en las paredes donde se refina.

Hacese la stor del Cobre quando sobre sus planchas calientes al sacarlas de la hornilla en que se sundieron, se echa agua fria; despidense con ella unos granitos muy sutiles, que levanta el horno, y se recogen sobre unas palas de hierro.

La escama del Cobre es lo que se depide de el quando se mar tilla, y bate; y lo que sale del hierro llaman algunos Stonmoma, aunque esse nombre Griego mas propriamente significa el Azero.

Criase el Cardenillo del Cobre, si con tapaderas de este metal se cierran vasos en que haya vinagre suerte, recogese al cabo de diez, ò doce dias.

Si en lugar del Cobre dicho se pone la tapadera de hierro, se

cria, y junta la que llamo Herrumbre.

Muy parecida es al Cardenillo la que llaman Vermicular. Tomase una parte de vinagre blanco, y dos de orines podridos, echanse sobre un vaso, ó almirez de cobre, y con mano de lo mismo se menea hasta que se espese, anadesele luego de Sal, y Alumbre la veinte y quarta parte, ponese al Sol hasta que se quaxa, y seca; reducese en forma de gusanillos, de que tomo el nombre.

El Azul se hace poniendo en estiercol caliente sobre un vaso de vinagre suerte, en que se haya desatado un poco del Almojatre, planchas sutiles de plantada azogadas, llenas de agujeros. Raese el Azul al cabo de veinte dias.

Si sobre el vinagre se pone Plomo, se cria el Alba-

yalde.

Pongase Albayalde en una cuchara, ò vaso de hierro sobre brasas encendidas, y meneese hasta que se ponga coloradissimo; y esto es el Sandix.

Es la Ochra amarilla, hacese de Plomo quemado, hasta

que toma este color.

La Greta se hace en las refinaciones del Oro, y de la Plata,

como en su lugar se dirá.

Tiene color de Oro la Purpurina, aunque poco estable, y permanente: tomanse quatro, ò seis partes de Estaño, y otras tantas de Azogue, una de Almojatre, y otra de Azuste, muelese todo, mezclase en un vaso de vidrio, y se destila: lo que en

en el fondo queda es Purpurina.

Tengase el ultimo lugar la obra mas hermosa del Arte, que es la Fabrica del Vidrio. Hacese de dos partes de arena transparente, ò harina de piedras, que se derriten al suego, y una de Nitro, ò Sal piedra, ò Sal de Sossa, que llaman yerva de Vidrio, limpiase, y se purifica con la mezcla de un poco de Piedra Imàn. Hacenlo otros de dos partes de ceniza, y una de la arena dicha, con la Imán en el suego, y hornos convenientes.

#### CAPITULO XXXV.

De los colores de todos los Minerales generalmente.

Ara que los menos experimentados alcancen mas facil el conocimiento de las cosas Minerales, que traen entre las manos, y que con la vista, el mas cierto desengaño de los sentidos, sepan enterarse de qué sea lo que en la caba de sus Minas encontraren, reducire à colores, como à generos mas conocidos, toda la diversidad de Minerales. Son de color blanco algunas especies de Greda, el Alumbre, el Amianto, la Piedra Arabica, la Yudayca, la Melite, la Galatite, ù de Leche, el Alabastro, el Cristal, el Diamante, la Plata, el Azogue, el Estano, y el Marmol. De color negro son la tierra Pnite, el Azabache, el Sori, y la Melanteria. De ceniciento la tierra Eretria, y la Melia. De azul el Zafiro, el Ciano, la Turquesa, el Lapislazulo, el Cibairo. De verde la Esmeralda, la Prasma, la Chisocola, ó Atincar, alguna Greda, y el Vitriolo, ò Caparrofa. De amarillo el Oro, la Ochra, el Cissopacio, el Crisolito, y el Oropimente. De roxo el Rubi, el Granate, el Balax, la Cornerina, la Sandaraca, el Coral, la Piedra Scissile, la Hematite, ó Piedra de Sangre, el Cobre, el Minio, o Bermellon, la tierra Lemnia, y la Almagre. De Purpureo el Jacinto, y la Amatista. De azul claro el Jaspe, llamado Borea. De azul verdoso el Cardenillo, y la Piedra Armenia, è Cibairo de este color, y assi los Pintores al color que de ella se hace llaman verde azul. De blanco, que tira a roxo, es la Afrodifiaca. De roxo blanquea, el Xanto. De negro entre roxo la Batrachite. De negro, que rira à purpureo, el Alabandico. De blanco, que amarillea, el Topacio. Hallanle en otros diferentes colores de por sì, como las Agatas, que las hay blancas, y negras, y de otros colores mezclados. El Aplito tiene venas roxas, esparcidas sobre el campo negro: y al contrario, està tenido de venas negras sobre su campo roxo el Nosomonite. Tiene la Heliotropia en su verde bello venas de finissima sangre. Y en los Safiros, y en el Lapislazuli se ven de muy resplandeciente Oro. Dos venas, una blanca, y orra roxa, discurren paralelas por la Egitilla. Es de quarro colores el Eupatalo, de azul, de encendido,

## 66 LIBRO I. DEL ARTE

de bermellon, y de camuesa. De otros tantos se suele hallar la Orea, roxa, verde, blanca, y negra.

#### CAPITULO XXXVI.

De las facultades, à virtudes de las cosas Minerales.

Are fin à este Tratado con una relacion breve de las virtudes, que las cosas minerales tienen, en orden a la medicina del cuerpo humano, demàs de las que quedan dichas, para que los que las manejan sepan aprovecharse en las ocasiones de ellas. Obran algunas por propriedad oculta de su essencia, ò por su forma especifica: y otras hacen esecto, mediante las qualidades elementares que tienen, contrarias à los temperamentos de las enfermedades. De las primeras se oponen unas a los venenos, y otras á diferentes males; y entre las que son remedio contra el veueno, unas curan la peste, como la Esmeralda, la tierra Lemnia, y la Armenia: otras son contra un veneno solo, como lo es la Safira bebida, contra las mordeduras de Escorpiones. El Azufre, el Nitro, y la Caparrosa, contra las Callampas, ò Hongos venenosos. La Sal puesta por emplasto, contra las mordeduras de las Vivoras, y Escorpiones, y bebida contra el veneno del Opio, y de los Hongos. De las que con la dicha oculta virtud curan las enfermedades, afgunas restrañan la sangre de qualquier parté del cuerpo, como hace la Henlatite. Otras corroboran, y fortalecen el estomago, quando pendientes del cuello se traen sobre el, como lo hace el Jaspe verdadero. Otras ligadas al brazo izquierdo prohiben los abortos, como lo hace la piedra del Aguila, que los Griegos llaman Actites: y si se aça al muslo izquierdo causa el esecto contrario, como tambien lo hace el Jaspe. Ocros purgan los humores gruessos, como lo hace la Piedra Imán. Ocras la melancolia, como la Piedra Armenia; ò el Cibairo. Otras provocan el bomico, como lo hace la misma Armenia, la Chrisocola, ò Atincar, la Caparrosa, y el Precipitado. Entre las que obran con calidades manifiestas de los Elementos ( aunque son generalmente desecativas todas las cosas minerales) algunas calientan el cuerpo, como lo hace el Alumbre, la Caparrosa, el Calchitis, el Misi, el Sori, la Melanteria, y el Cardenillo. Otras lo enfrian,

frian, como lo hace la tierra Eretria, el Estibio, ò Antimonio, el Albayalde, y la Greta, ò Lithargirio. Otras con las segundas calidades que posseen ablandan las durezas, como lo hace la Agata, por el mucho betun de que participa. Otras al contrario endurecen las partes blandas, como la piedra del Plomo. y el Estibio. Unas abren las porosidades de la piel, como lo hace el Nitro, y su espuma. Otras la cierran, como lo hace la tierra Samia, y qualquiera otra viscosa, y tenáz. Deshacen algunas los nudos, y lobanillos, y gomas condensadas en los cuerpos, como lo hace la Piedra Molar, y la Margagita. Otras cicatrizan las ulceras, como lo hace el Calchitis, el Misi, y el Alumbre. Otras comen la carne, como lo hace la flor de la Piedra Asia, la Caparrosa, y el Cardenillo. Pudren otras la carne. como lo hace la Cal viva, el Oropimente, la Sandaraca, y la Chrisocola. Son veneno el Soliman, el Oropimente, la Sandaraca, y Cal viva, porque corroen, y pudren las entrañas. Sonlo tambien el Yesso, el Albayalde, y el Talco calcinado, porque cerrando las vias à los espiritus, ahogan.



I2

LI-

# LIBRO SEGUNDO

DEL ARTE

## DE LOS METALES,

EN QUE SE ENSEÑA el modo comun de beneficiar los de Plata por Azogue, con nuevas advertencias para ello.

CAPITULO PRIMERO.

QUE EL BENEFICIO DE LOS METALES no lo use sino quien lo entienda, y con licencia, y examen de la fusticia.

A abundancia de todo genero de Minerales con que enriqueció Dios casi todas las Provincias de este nuevo Mundo, haciendolo por este medio mas apacible para otros sines mas altos de su Divina Providencia, ha sido tanta, y la fertilidad de sus vetas tan copiosa, que su misma gran-

deza pone en contingencia su credito. De quatrocientos y cinquenta millones de pesos passan oy los que ha dado el samoso Cerro, y Villa Imperial de Potosì, suma bassante d po derse fabricar con ella otro hermosissimo, y muy capàz monte de Plata, y de que apenas havrá quien sepa formar concepto; y para que los que entienden menos hagan alguno de tan exorbitante maquina de riqueza, sepan, que cubierto el suelo de reales de à

ocha

ocho, de suerte que se toquen todo lo possible unos con otros, se ocuparan en esto sesenta leguas de tierra en quadro, dando 25. pesos à una vara de largo, y cinco mil varas à una legua Española. Esta grossedad ha sido causa de no haverse hecho tanto caudal como se debiera de los desperdicios que ha havido en el beneficio de los metales de Plata, pues sin que la exageracion aumente el numero, han sido muchos millones los que se han perdido, assi en la ley, que no han dado, por no ser entendidas sus diferencias, y naturalezas, procediendo acaso, y sin sundame so, ni noticia cierta de la Plata que tenian, y debian facarles los que se han ocupado en este exercicio, como en las descompassadas perdidas de Azogue, pues son hasta oy mas de doscientos, y treinta y quatro mil y setecientos quintales los que en esta Imperial Villa se han consumido. No se si alabe la grandiofidad de animos, que este sobervio Clima cria, en no haver hecho caso de recoger migajas, que pudieran satisfacer la hambre de riquezas a muchos Reynos del Mundo; ò si condene el descuido de tan prudente, y bien gobernada Republica, en no haver procurado estorvar esta desaprovechada prodigalidad con todos los medios possibles. El primero, y fundamento de los demás es, a mi ver, que el magisterio del beneficio de metales lo trate quien lo entienda, y no sin antoridad, y licencia publica, precediendo examen para ello, pues sin esto no pueden usarse oficios, cuyos yerros son sin comparacion de muy menos importancia. Poco cuidado ha dado esto hasta ahora d algunos dueños de Ingenios, por parecerles, que de los metales proprios tenian guardada para despues en las lamas, y rebabes de Plata, que dexaban de sacarles, y de los agenos les quedaba mas provecho, mientras se beneficiaban peor. Dañosas considéraciones ambas; por el reiterado trabajo la primera: ocasionada al daño comun la segunda, y no impossible de suceder.

#### CAPITULO II.

Qual debe ser, y què ba de saber el Beneficiador.

Ravissima es la consanza, que de los Beneficiadores se hale ce, pues toda la riqueza, que esta prosperissima tierra
produce, se les entrega sin razon, ni cuenta de lo que de ella
han de bolver: su credito solo assegura la verdad de lo que los
metales rindieron, sin rèplica, ni apelacion de su sentencia, seguro fortissimo para que la violencia del interès incite à hacer
de las suyas. Mucho ha menester tener de honra christiana el
que goza de estas ocasiones continuas, andando siempre con
las manos, como dic m, en la massa, para que no se le pegue algo; y con mucha advertencia se ha de mirar a quien se encarga
este oficio, pues no hay maleza que tanto estorve d dar la ley à
los metales, ni consumo, ò pèrdida de Azogue, que tantos,
y tan ciertos dasos ocasione, como un Beneficiador de mala
conciencia.

No basta rampoco el examen, y aprobacion de buenas costumbres, si le falta el conocimiento necessario del Arte, que ha de exercitar. Sepa conocer los metales, sus calidades, y diferencias, quales son mas proprios para Azogue, y quales para fundicion, si huviere comunidad para ella: conozca las malezas que los acompañan, y no ignore el modo de quitarfelas, los accidentes del Azogue, y estilo ordinario de beneficiar por meror, y por mayor; y en todo cafo, no se admita por Beneficiador a ninguno, que no sepa hacer bien por lo menos un ensaye menor por suego, de toda harina, antes de incorporar el caxon, para enterarse de la Plata que tiene, y saber con cerridumbre, y no acaso: lo que debe sacarle, sin dexar de hacer diligencias hasta que lo consiga. Mucha suma de ducados ha costado en este Reyno la ignorancia de este aviso, y aun oy actualmente se estan experimentando sus danos. Referire dos casos, que han passado por mis manos, para que se haga mavor estimacion de su importancia. Pocos años antes, que yo fuesse à la Provincia de los Lipes havia trabajado en ella en un parage, que llaman Xauquegua, cierto Minero en una veta, de que sacó cantidad de metal riquissimo, aunque no lo conoció:

ensayólo por Azogue, à quatro, ò cinco pesos por quintal, y a este respecto lo benesició todo por mayor. Desamparò la Mina, porque no le era de provecho: enseñomela despues a mi un Indio, hallé del metal en los desmontes, y en la veta, que no estaba muy trabajada, ensayelo por suego, y tenia à novecientos pesos por quintal, aunque por el modo ordinario del Azogue, no acudia a mas de à quatro, ò cinco. Maniseste ante la Justicia esta veta, a que puse por nombre Nuestra Señora de Begoña. Hizose luego ingenio junto à ella, y concurrieron Mineros, que hallaron, y trabajaron otras muchas, de que se ha sacado muy grande suma de Plata.

En el Cerro de Santa Juana, en el Assiento de Verenguela de Pacages, se sacaban unos metales como Soroches, que por el ensaye ordinario de Azogue mostraban ninguna, ò muy poca Plata: echabanlos por ahi los Mineros, hasta que un amigo mio Sacerdote me lo remitiò à Oruro, donde yà yo estaba: ensayelos, y hallè que tenian à sesenta, y mas pesos por quintal. Recogiò con mi aviso cantidad de ellos, con risa de los que lo veian en este entretenimiento, que despues le embidiaron la musica inimata.

mucha riqueza, que de ellos sacò.

# CAPITULO III. Del conocimiento de los metales, y diferencias que de ellos bay.

Isicultoso seria intentar dar reglas por escrito para el conocimiento à la vista de los metales, a los que nunca los han manoseado: demás, de que su diversidad es tanta, que apenas hay piedra de una veta, que se parezca à la de otra, y esto no solo en diferentes minerales, sino en uno mismo: con todo esto, à tres suerres, ò diferencias generales los reducen los Mineros, que llaman Pacos, Mulatos, y Negrillos. Paco, en la lengua general de esta tierra, quiere decir bermejo, color, que mas, ò menos encendido es el ordinario de las piedras, que llaman Metal Paco, aunque tambien a metales verdes cobrizos llaman en Verenguela de Pacages, Pacos, y en estas Provincias à los de qualquier color, à diferencia de sos acerados, y espejados, y otros, que llaman Negrillos. Metal Mulato es un medio entre Pacos, y Negrillos, y assi lo criò la naturaleza entre los

dos: tiene el color bazo, y de ordinario le acompaña alguna Margarita: hay menos de esto que de los orros dos generos: al Negrillo dà el nombre, y conocimiento su color, aunque no todos los metales negros se comprehenden debaxo de nombre de Negrillos. La Tacana, metal rico, de ordinario negro, aunque tambien la hay parda, y cenicienta, que llaman Llipta, se reduce a los Pacos, como tambien el Plomo, que assi lo llaman, fiendo Plata bruta, fuele ser negro, pardo, ceniciento, verde, blanco, y naranjado, que llaman suco; y en este Cerro de Potosi se sacò este ano passado de floridissimo, y vivilsimo color de Cinabrio, ò bermellon muy fino, cosa que en otro ningun Mineral he visto. Los Soroches pudieran constituir quarto orden de por si; pero comprehendolos con otros, que assi lo sienten, debaxo del nombre de Negrillos. A que se reduce tambien el residir el mas rico metal, que la naturaleza cria, debaxo de apariencia de piedra: es reluciente, y quebradizo, da color de finissima sangre su polvo desmenuzado de qualquiera cosa dura que lo quebrante: es muy parecido al Cinabrio, ò Bermellon, que se hace de Azogue- y Azufre, y que da que pensar no poco secretos mayores. El Cochizo es casi de es a casta, metal riquissimo, macizo, no tan quebradizo, y ojoso como el Rosicler, es mas plomoso, y no dà tan facil, y perfecto color de sangre como él. Diferencianse de esta manera el Soroche, Tacana, Polvorilla, Rosicler, Cochizo, y Negrillo. Es el Soroche negro, ò ceniciento, resplandeciente, ò sin viveza, que llaman muerto metal de plomo, y suele tener Plata. La Tacana es Plata, debaxo de aquel color negro amassado, sin resplandor hinguno. La Polvorilla es Tacana, no quaxada, ni empedernida, muy rica en metales Pacos, en Negrillos no tanto, por la mezcla que tiene de Cobre. El Rosicler, y Cochizo es Plata, con aquel barniz que oculta su proprio color, y le dà el lustre, con que se diferencia de la Tacana. Lo que en el Negrillo principalmente prevalece es el Cobre, ò actual, ò virtual en la Caparrola, de que abunda, tiene mas, y menos Plata. acompañale muy de ordinario Margarita. El metal negro, que es plomoso, y liso, y que hace unas como hojas, o plumas. tiene muchissimo Alcohol, ò Antimonio, que llaman en algunas partes Mazacote, y poca Plata. El mas espejado, y acerado, que llaman assi por su semejanza en el lustre al Espejo, ò AceAcero acicalado, es mas rico por lo que vá acercandose al Raz acler, y Cochizo.

#### CAPITULO IV.

Del pallar, à escoger los metales, y modo proprio que à cada suerte de ellos conviene en su beneficio.

TL buen acierto para sacar la ley à los merales comienza à L' zanjarse quando se pallan, ò escogen. Cosa es, que ha dañado mucho, y en que se ha reparado muy poco, la falta de curiofidad que ha havido en apartar, no folo el metal de las piedras que no lo son, sino tambien los metales mismos unos de otros, segun sus diferencias, ò suertes. El menor dano ha sido en los beneficios de Azogue haver perdido las baxas, molienda, y otros gastos con el tiempo, en lo que no era metal; mayor es á los que lo eran no haverles sacado la ley, pues juntos, y por un modo se han beneficiado muchas veces los que requerian diferentes disposiciones, y tiempos. Dar el Azogue el metal que requiere fuego, es perderlo echar en el horno lo que no es para fundir, es estorvar, danar, y no hacer nada; y aun dentro de los limites de ser para Azogue, ò fuego hay sus diferencias. y grados faciles de beneficio, si los metales concuerdan en el modo de su medicina, y peligrosos si la han menester diversa. Los metales Pacos, que no tienen cosa que resplandezca, ò brille son los proprios para Azogue: la Tacana tambien entra en esta cuenta, aunque por ser metal tan rico, porque no se desperdicie, ni quede nada en los relabes, es mejor fundirla sobre baño de Plomo. El que llaman Plomo en los metales de Plata. si es demasiadamente gruesso, ni se muele bien, ni lo abraza facilmente el Azogue: ha de apartarse para sundir con la Tacana. El beneficio proprio del machacado es el Tintin. De los Soroches es el fuego. El Rosicler, y Cochizo se debe fundir como la Tacana. Los Negrillos son tambien mas para fundicion, que para Azogue, aunque todos con suego se preparan para dar por Azogue la Plata, quemados, ò cocidos, como se dirá adelante.

#### CAPITULO V.

Cómo se conocerán, y quitarán las malezas que tienen los metales.

TArias, y de calidades muy diserentes son las cosas que juntamente con los metales cria la naturaleza en sus venas, ò va sean como abortos que la codicia humana ocasiona, sacando antes del debido tiempo de las entrañas de la tierra lo que sazonandose en ellas viniera à ser metal perfecto, ò và superfleidades excrementicias de la generacion de toda suerte de metales: medios Minerales se llaman de ordinario; estos son. Sales, Alumbres, Caparrofas, Azufre, Oropimente, Sandaraca, Antimonio, ò Alcohol, Bitumen, que llaman Grassa, blanco, o negro, y Mangagitas. Pocos metales se sacan, que no participen de alguno, ó algunos de estos estorvos, y todos son dañosos para sacarles la ley, ò sea por Azogue, ò por suego. Las Caparrofas, de cuya casta son las que llaman Copaquiras, son mortales enemigos del Azogue, y lo desbaratan, y consumen, y mayormente se aviva su maleza si se les mezcla Sal, con que es mas violenta, y presta su penetracion. Esta natural antipatia conoció muy bien, y dexó escrita el doctissimo Raymundo, y cada dia la tocan con las manos los que tratan de metales, y no reparan en ello. Esto es lo que come el Azogue, lo que desbarata los caxones, lo que ha obligado à tanta costa de metales, Hierro, Plomo, Estaño, y Cal. Quien quisiere enterarse brevissimamente de esta verdad, mezcle con Caparrosa molida, y haga un poco de Azogue, y lo verà al primer repasso deshecho, y perdido todo en un instante, mayormente si se le echa alguna sal. No se maravillaran de esto los que saben que el Soliman es Azogue, y la transmutacion tan grande que tiene en su substancia, la causò la Caparrola, y sal con que se mezclò, y sublimò en el calor del fuego. Esto es el veneno mayor del beneficio del Azogue, aunque tambien en ocasiones aprovecha, y sirve de triaca en suerte de metales, que lo han menester, como se dirà en su lugar.

Con mucha facilidad se conoce, y quita este dasso. Muelese un poco de metal, echasele agua dulce, y mientras mas caliente mejor; menease, y dexase assentar un poco, viertese el agua clara en otro vaso, sin que el assiento se turbe; y probada, dirà al gusto la mezcla que tiene, ò no en su sabor estiptico, ò austero. Y quien quisiere anadir à este testimonio el de la vista, cueza à suego sente esta agua, hasta que se consuma, y verá con sus ojos en el assiento que queda el Alumbre, ò Caparrosa. Layase el metal por el modo dicho las veces que suere necessario, hasta que salga dulce el agua, ó hasta que meneandolo con un hierro simpio no se cubra de color de Cobro, con que quedará simpissimo, y seguro el Azogue de no recibir dano por esta parte.

El Azufre, Betun, y Antimonio, aunque muchas veces se descubren a la vista, su mejor prueba es el olor que dan quemados al tuego, pero para mayor satisfaccion se conocerán, y apar-

tarán de esta manera.

Quebrantando algo gruessamente el metal, se ponga en una olla de barro por vidriar, que tenga en el fondo muchos, y muy pequeños agujeros, tapada la boca se acomode de suerte, que con una aguayra à la redonda, como quien desazoga pihas, se le défuego, debaxo este otro vaso con agua, en que tope, y se recoja el humo que saliere por los agujeros del fondo, y alli se verà quaxado, nadando sobre el agua el Azufre, Autimonio, ó Berun, cada uno en su propria forma. El no salir mas humo ferà la fenal cierta de quedar el metal sin estos impedimentos, que aunque no se oponen derechamente al Azogue en los metales crudos, estorvanle por aquel barniz que caulan, para que no púeda unirse con la Plata, ni recogerla, y con la viveza, como de vidrio que tienen los metales, que de esto participan, cortan, y desmenuzan el Azogue en lis blanca, quando se repassan. Menester es quemar esta suerte de metales, aunque se hayan de fundir antes de echarlos en el fuego recio del horno; porque sin esta preparacion se convierte en escoria la Plata.

La Margarita ella por sì se da à conocer demassado à la vista en los metales que la tienen. Con su peso, y vidrio ayuda à desmenuzar el Azogue en los repassos: quitase su gravedad, y viveza con el suego, quemandola hasta que pierde el resplandor que tiene, à quien mas estorvarà es a los metales que se funden, por la abundancia de Azusre impuro de que se compone, y tela que se cria en la sundicion con que se entrapa el basso.

K 2

# CAPITULO VI. DEL MOLER LOS METALES.

L moler los metales es preparacion precisamente necessaria para sacarles la Plata, ù Oro que tienen por Azogue, y la surileza de la harina parte muy principal para abreviar el beneficio, y sacarles la Plata que tuvieren. Una, entre otras cosas, de que ha hecho poco caso la grosedad de esta tierra, ha sido el hacer la harina gruessa, ò dexar muchos relaves, que assi la llaman, à diferencia de lo sutil de ella, que llaman Lamas. No es menester mucho para que qualquiera se persuada, que el Azogue atrae, è incorpora en sì fola Plata que inmediatamente toca, y que la que estuviere en lo interior del cuerpo del relave. se quedarà assi, con tanto mayor, ò menor perdida, quanto el metal fuere mas rico, y la harina mas, o menos guessa. Varias experiencias he hecho, remoliendo estos relaves, y quando menos he hallado, que queda en ellos tanto como la fexta parte de lo que se saco del caxon, que es suma grandissima lo que împorta en cada un año, è increible lo que havrà ido à decir en tantos, en tan grande numero, y riqueza de metales. Jorge Agricola, despues de haver enseñado el modo de moler, y cerner los metales que oy fe practican en los ingenios, pone orden como reducirlos à sutilissima harina, en unas como Atahonas, con piedras como las de los molinos. No le pareció escusada esta diligencia, siendo su fin muy diferente del beneficio que oy usamos, en el qual es clara, y precisamente necessaria: vo sè de alguno a quien le vatio muchos ducados el aprovecharse de esta advertencia, remoliendo cantidad de relaves, aunque no les facò toda la Plata que tenian, con haverles facado muchas porque los bolviò à moler en ingenio de los ordinarios, donde los almadaneras no pueden sutilizarlos, como convendria; porque, à huyen el golpe, à unos con otros se defienden por no tener sugero, ò tomo bastante en que su execucion haga esecto. Tener buenos cedazos, y cuidado con levantarlos importa mucho, aunque no lo remedia todo. Despues de lavado el caxon, mayormente si sue de metal rico, acertard el que recogiere, y remoliere los relaves; si los quema sacara mas harina, porque lo uno se ablanda con el fuego, lo otro, se esponjan, y tienen mas

cuerpo en que obre el golpe de la almadaneta. Yo uso de otro modo para el beneficio por conocimiento, de que se tratará adelante, y es lo que mas conviene para todos beneficios de Azogue. El metal molido, y cernido se echa en una tina de mano, como si estuviera yà con Azogue dada la ley, y para lavarse, echasele agua basiante, mencase con el molinete muy bien, todo lo sutil sube arriba, lo mas gruesso, ó mal molido se aparta abaxo, sacase la lama con bateas, echase en los sondos, y se cuece, el relave gruesso se remuele, ò en Atahona, ó de otra suerte, hasta que se convierte en harina todo; si de la lama se quissere hacer caxones al modo de beneficiar ordinario, se les mezcle arena limpia, para que espongen, y cessen los inconvenientes de los metales lamosos.

## CAPITULO VII.

### DE LA QUEMA DE LOS METALES.

Ara dos efectos es de importancia el quemar los metales, ò para que se muelan mas facilmente, ò para disponer los de suerte, que el Azogue abrace, y se incorpore con la Plata que tienen. Clera es la razon del primer efecto, y comun la experiencia del segundo, despues que por este medio se benefician Negrillos; pero ignorado generalmente su fundamento, y assi no hay en ella materia cosa en que tan a tiento, tan acaso, y sin ciencia se hava procedido. Dicen los Beneficiadores, que se queman los metales para quitarles las malezas que tienen, y no advierten, que si esto suera assi, con mas suego se lin pidran, y purificaran, y experimentan lo contrario; pues al palo que dura, mas la quema se aumenta, y aviva la maleza, y crece la necessidad de mas material, para resistirle, pena de no sacarles à los metales, ni Plata, ni Azogue. Solo un enemigo opue sio por naturaleza que lo destruye, y corrompe tiene el Azogue, como ya queda dicho, que es la Caparrosa. Esta, no solo no la quita el fuego en los metales que han menester quema, antes la miltiplica, y aumenta; y acaso, que sin tenerla entr fran en el horno, con el fuego se produce, y engendra: cosa facil de ver, y experimentar; pues que maravilla, que quando los Negrillos se queman, aumentandose mas, y mas este enemigo mortal del Azogue, sea necessaria mayor suerza de material para reparar; sus danos, aunque si lo huvieran entendido, pudieran hacerlo con mas facilidad, y menos costa, lavando el metal, como yá dixe, hasta que saliesse la Caparrosa toda: la falta de este cono-

cimiento ha ocasionado muchas pérdidas, y gastos.

Las demàs malezas no danan por si al Azogue, solo ponen impedimento de parte de la Plata con aquel vidrio, ò barniz que la dan, para que no se incorpore, y haga pella. Y assi la regla por esta parte mas cierta en la cantidad de la quema, es quando el metal muda color, y se le quita aquel resplandor, y brillar, que antes tenia. Y para el conocimiento de los metales, que tienen precisa necessidad de ella, si han de beneficiarse por Azogue, es el lustre, y resplandor dicho. A los Pacos no les dana; y si tienen alguna mezela de los de arriba, es suerza tambien quemarlos.

#### CAPITULO VIII.

De los daños que resultan de la quema de los metales.

Omo se ha procedido hasta oy acaso, y sin conocimiento a cierto de la Plata que tienen los metales; hase juzgado por mejor Beneficiador el que les ha facado mas à los de una labor, y suerte, quedando siempre escrupulosa duda, de si tenian, ò no mas que dar. En los Negrillos, y metales que tienen necessidad de quemas, aun ha sido esto mas sospechoso, por haver havido menos fixeza, en que tan grande la han menester, experimentandose, por no de menor inconveniente, pecar en ella por carta de menos, como dicen, como por carta de mas, à cuya causa este modo de preparacion no se ha tenido por de menos peligro, que provecho. Muchos milagros de naturaleza observarà en la quema de los metales el que supiere con curiofidad advertirlos. La parte que tienen de Hierro quemada con la de Azufre, que rambien de ordinario los acompaña, se convierte en Vitriolo, à Caparrosa verde; esta despues se transmuta en Cobre fino. El Cobre tambien quemado de la misma suerte en el horno, se calcina, y disuelve como sal en agua, que colada, y evaporada à fuego lento, se quaxa en otro Vitriolo, o Caparrosa azul, como la que llaman Piedra Lipis, de admirable fuerza para convertir casi todos los metales en Cobre.

bre. A la misma Plata no la desiende la pureza de sus quilates de semejantes metamorfosis; pues si los metales participan de Alumbre, ò Caparrosa, y Salitre, ò tierra nitrosa, la calcinan tambien, de suerte, que echada en agua se deshace, y convierte en ella, quedando impossibilitada a que el Azogue la abrace sin artificio nuevo; y aun la sal sola, ò nacida con los metales, ò mezclada con ellos en la quema, es suficiente à hacer el mismo esecto, como constarà todo por evidencias practicas en las siguientes experiencias.

#### CAPITULO IX.

Experiencias que prueban los daños de la quema de los metales, si no se conocen, y remedian.

/Uelase un poco de metal, que tenga Cobre, ò Hierro, y por el modo del Capitulo 5. de este Tratado, examinese si tiene Caparrosa, y quitesele de todo punto, lavandolo. Despues de seco se queme muy bien, buelvase à echar en agua, y se verà mucha Caparrosa, producida de nuevo con el suego. Cada dia se toca esto con las manos, aunque no se ha reparado en ello; y aunque esta experiencia basta para satisfacer à qualquiera, para mayor comprobacion de este secreto, batase el Cobre, ò Hierro, y fundido en planchas sutiles, muelase Azustre, y en un crisol, ò olla por vidriar, pongase un lecho de este polvo, y luego otro de las planchuelas, y por esta orden se dispon. gan las que huviere, ó la capacidad del vaso pudiere recibir, tapele, y embarrese la boca de suerte que no respire, y despues de seco se ponga entre brasas encendidas, de suerte que le ro: deen, y no le toquen; despues de un rato, que este va el crisol bastantemente caliente, se le acercará mas el fuego, y ultimamente se le darà mas recio; pero no tanto, que las planchuelas le fundam: saquense, estaran negras, y quebradizas, muelanse sutilmente: anadeseles la quarta parte de su peso de Azustre molido, pongase en un tiesto de olla, ò caltana descubierta sobre bralas, quemese como quien quema algun ensaye de metal negrillo, meneandolo continuamente, hasta que el Azusre acabe de humear, y mientras esto mas veces se repitiere, serà mejor. Ultimamente, se eche en agua muy bien molido, y caliente,

ò el agua lo este, y al cabo de poco rato se cuele el agua; y si metido un hierro limpio en ella toma color de Cobre, se evapore a suego lento, hasta que se comience à criar una como tela por encima, dexese entriar, y se quaxarà en hermosissima, y transparente Caparrosa verde, si las planchuelas sucron de Hier-

ro, & Azul, si fueron de Cobre.

Deshecha esta Caparrosa, ò Piedra Lipis en agua, si en ella se echa Acero, ò Hierro, se và convirtiendo en sinissimo Cobre, suave, y blando como Oro despues de sundido. Si el Plomo, ò Estaño se derrite, y en granilla sutil se và vaciando sobre esta agua, toda la superficie se convierte tambien en Cobre, y mientras mas veces esto se reiterare, mas parte del Plomo se transmutarà, hasta convertirle todo. El Estaño muy presto se convierte en Bronce. Yo sui el primero, que en la Provincia de los Lipes hallè, y publiquè estos secretos. Tambien d la Plata la convierte en Cobre, si la halla demassadamente sutil, y con mucha sal: experiencia que debe ser poco menos estimada de los Beneficiadores, de lo que suera la contraria

Ordinaria cosa es el agua suerte, y a no ser tan comun, se tuviera su suerza por milagrosa: convierte la Plata en agua, y la calcina, hacese de Caparrosa, ò Alumbre, y Salitre. Los espiritus que de estos materiales salen quando se queman en el horno, los metales que los tienen hacen los mismos esectos.

Con ladrillo molido, y sal, especialmente de Mina, se hace el que llaman Cimiento, con que se aparta la Plata del Oro; arraenla à sì estas dos cosas, y la calcinan solo con la violencia del fuego: en la quema de los metales causan lo mismo, calcinada la Piata en qualquiera de las maneras dichas: si la echan en agua se deshace como sal en ella, blanquease el agua como leche, y mancha las uñas, y manos si la toca: señales proprias del agua fuerte con Plata, y en que deben reparar mucho los Beneficiadores para no perderla. Estos inconvenientes tiene el quemar los metales, sin otro que se dirà luego; y aunque para evitarlos es su proprio beneficio fundirlos, aprovechando, no solo el metal precioso, sino tambien el vil que tuvieron, como se escribirà en su lugar; pero porque ni en todas parte hay comodidad para fundiciones, ni todos los metales tienen ley que puedan sufrir la costa de ellas, se remediaran los daños dichos quando sucedieren, con las advertencias que se pondran adetelan, aunque no es possible al preparar los metales, para que sin quema den la Plata que tuvieren por Azogue, como se dirà en el Tratado del benesicio por cocimiento.

#### CAPITULO X.

Si se ba de quemar el metal en piedra, ò en harina.

N piedra, ò en harina se suelen quemar los metales, con mis conocimiento del punto que tienen en harina, pues teniendo cuidado con rebolverla en el horno con igualdad, sacando una poca, y echandole Azogne, y Sil, se conose en breverato, en la disposicion del Azogue, la que el metal tiene, si comienza à aplomar, ò no, si es gruesso, ò sutil el Plomo, y la necessidad de poco, ò mucho material, y de proseguir, ò parar en la quema, conforme i la experiencia, que cada Beneficiador ha hecho, de como le sucede mejor. En el metal, que se quema en la piedra, no puede hallarse esta igualdad, por no participarse con ella la fuerza del fuego, conforme la diversidad del sitio, y del grandor de las corpas, ò piedras que se queman: pues es claro, que las mas pequeñas se passan en breve del fuego, que las mayores, y las que están en el medio, y centro del calor primero, que las de los lados; pero es menos sujeto à danos este modo de quema, demàs del provecho de facilitar la molienda.

Mucho yerra quien el metal hecho harina lo quema por reververacion, porque como es tan recio el fuego, arde el Azufre, o betun que tiene, y no se despide poco à poco, antes se mezcla con la Plata, y todo se convierte en escoria: demis, de que la fuerza de la llama levanta lo futil de la Plata quando el metal se menea, y embuelta en humo la echi fuera del horno. Quemar por tostadillo es lo mas seguro para el metal molido, y en el modo del horno, que se dirà adelante : y porque suele hacerse pelotillis, y quando esto no suceda se esponja, y engruessa la hirina con el fuego, es conveniente remolerla antes de incorporarla. Lo mas acertado fuera quemar en piedra el metal, pues se facilitará, como queda dicho, y ahorrara en parte la molienda, y cessaba el inconveniente de que la Plata sutil bolasse con el humo, y convendrá se haga assi en metales quixos duros, que han menester quemarse, y son menos jugosos. Los CTOS

otros no se deben quemar solos, y assi se havran de quemar en harina, con la mezcla que se dirà, segun las calidades de que pecaren.

CAPITULO XI.

De las cosas con que se ban de mezclar los metales para quemarse.

NO es cosa muy extraordinaria, sino antes comun, el criar-se Hierro junto con el Oro, y la Plata en los metales: los que de el participan son los mas rebeldes en la quema, y los mas dificultosos en la fundición; en la tardanza con que los penetra el fuego se conocen, y con una Piedra Imin, passandola sobre el metal muy bien quemado, y molido, que si participa de Hierro lo levanta mas, ó menos, segun la abundancia que de el tuviere. Esta casta de metal despues de bien molido debe mezclarse con Azufre, ò lo que mejor es, con metales que lo tengan, ò Antimonio molidos, tambien en la proporcion, que la abundancia del Hierro requiere, y mezclado se queme por tos tadillo, hasta tanto que sacando un poco de harina, y ensayandola, como se usa, se halle el metal bien dispuesto. Es el Azufre la destraccion de los metales, solo la perfeccion del Oro està essempta de sus daños. Al Estaño ofende menos que à los demàs, v al Hierro mas que à todos: esta es la causa, por que en los hornos en que se quema, ò funde, batallando, estos dos con trarios, Azufre, y Hierro, se destruyen el uno al otro, y dexanlibre d'la Plata. De la misma suerte se curan los metales, que zienen Azufre, o Anzimonio, mezclandolos, y quemandolos con metal, o escorias de Hierro.

Los que tienen Oropimente, è Sandaraca, se quemen con Soroches, metales de Plomo, y Azusre. Los que tienen betun negro, è blanco, se quemen con escoria de Hierro, y harina de

piedras blancas, de que se hace la cal.

Demàs del modo puesto arriba, se conocerd la mezcla que los metales tienen, puesto un poco gruessamente molido sobre una plancha de Hierro bien encendida, por el humo que de el saliere: porque si suere blanco, ò negro participarà de betunes de este color: si suere amarillo, tiene Oropimente: si roxo, Sandaraca: si en el medio es amarillo, y en los extremos verde, tiene

A211

Azufre, aunque tambien las tierras Minerales, que fe sacan con los metales, a veces despiden en el humo femejantes colores.

#### CAPITULO XII.

Lo que ha de hacer el Beneficiador antes de incorporar el caxon.

Nterado muy bien el Beneficiador en todo lo arriba dicho. reniendo molido, y cernido el metal con la sutileza, y curiofidad que importa ( que el pallarlo no le toca ) antes de tratar de incorporar el caxon, ni de quemarlo, si tuviere necessidad de ello, aparte tres, ò quatro libras de toda harina, bien mezlada, y rebolviendola de nuevo, haga de poca cantidad dos ensayes por fundicion, de la manera que se dirá adelante, y conocerà con certidumbre por ellos la Plata que el caxon tiene, y la que debe sacarle. Supuesto este principio, si el metal fuere Paco, y sin necessidad de quema, si tuviere Caparrosa, ò Copaquiros, se le quite, como se dixo arriba, y se ensaye una libra por Azogue, repassando el metal antes de echarselo con sola agua mas de la necessaria. Dexese assi reposar un poco, y si criare encima una como tela, ò natilla, que es grasa, ò untuosidad que el metal tiene, se derrame, y eche otra agua limpia las veces que fuere necessario, hasta que el metal quede sin este estorvo: saquesele el agua superstua, echesele Sal, y Azogue, y sin otro material ninguno profiga sus repassos, advirtiendo siempre la disposicion que el Azogue lleva: si acaso se toca de suyo: si se aplema poco, ò mucho: si està deshecho, ó entero: si se toca sin metal es señal que el metal lo trae consigo: repassese assi, hasta ver si la fuerza de la Plata, y los repassos lo gastan, que si suelen hacer, con que el beneficio es excelente. Profiguese con lis de Plata limpia, como limaduras, que poco a poco se và surilizando; y en comenzando à hacer la de Azogue, se ha de lavar, que yà havra dado lo que tenia, conforme al ensaye que por fundicion se hizo. Los metales de Verenguela de Pacages son de esta calidad dicha, perdieronse à los principios muchos ducados en ellos, por beneficiarlos con material, juzgando por impossible haver metal, que no lo huviesse menester. Oy se benefician con solo Sal, y Azogue, y rinden de L 2 esta

que tienen. Son cobrizos estos metales.

Si el enfaye muestra Plomo (assi lo llaman) que es quando el Azogne, perdiendo el color vivo que tiene, se cubre de otro aplomado, ha menester material que lo limpie, para que mejor abraze, y recoja la Plata. Los que tienen esta virtud son el Hierro deshecho, Plomo, ò Estaño, y Cal viva, y la ceniza, por alguna semejanza que le tiene. Qualquier metal se beneficia con qualquiera de estos materiales, aunque por razon de la natural conveniencia, y concordia, es mas à proposito el que mas simboliza con la mezcla que el metal tiene. Si la lis, y color del Azogue es muy obscura, que tira a negra, le es a proposito el Hierro: à la muy aplomada el Plomo: à la mas clara el Estaño: al Azogue algo dorado, y que tiene el metal Cobre, que causa este color la Cal. Muy poco à poco, con cuenta, y medida, se le vava echando el material que conviniere, hasta que el Azogue vaya limpio, y recogiendo la Plata, y hecha la cuenta, sabra lo que se ha de echar en el caxon por mayor, segun los quintales que tuviere.

Si el Azogue va deshecho en lis blanca, si no lo remoliò el repassarlo demassado, procede del peso, y sòlidez del metal, proprios accidentes de los Soroches, y Margaritas, y los otros metales, que brillan, y han menester quema, como yà se dixo. Piedras duras sin ley causan lo mismo en el Azogue, y assi en viendolo deshecho en lis blanca, si no tiene Negrillo crudo, ò Margarita, no tiene Plata el que se ensayò por metal, ni hay

que hacer caso de èl.

Si el Azogue en el ensaye menor está claro, y entero, y vá recogiendo Plata, no tiene necessidad de material ninguno. Todos los ensayes se hagan con poco Azogue, para que pueda añadirseles quando convenga, ò sin el ; si pudieren mas, que assi es el beneficio mas seguro, y mas breve, como se dirá adelante: y no dexe el Beneficiador cosa por intentar, hasta que el ensaye menor que hiciere por Azogue corresponda al que hizo por sundicion, y proceda respectivamente en el beneficio por mayor de los caxones.

#### CAPITULO XIII.

Prosiguen las advertencias del capitulo passado, para con metales que se queman.

SI el metal tuviere necessidad de quema, conforme à lo di-Sono arriba, hechos los ensayes por sundicion, y certificado el Beneficiador de la Plata que tiene, lo quemara, guardando las advertencias dichas en la mezcla que ha de echarles, conforme la grandeza que tuvieren, y comodidad que huviere para hacerlo. No se quemen los metales con Sal, porque demas de que ayuda à calcinar la Plata, dà mas suerte penetrasion à los malos humos que del metal salen, para que la danen.

No puede darse termino señalado en la cantidad de horas, que se les ha de dár suego d los metales que se queman, aunque la regla cierta es estár bastantemente dispuesto el metal, quando ensayando un poco de la harina quemada, está el Azogue entero, y claro, y se escarcha de Plata. Verdse sin duda este esecto perseverando el suego, si se quema el metal con la mezcla, y cantidad que le conviene, de que como en los Pacos se harán ensayes menores, para saber con quanto material ha de entrar cada quintal en el horno; pero porque pocas veces se ajustára esto como convendria, se guardarán las advertencias siguientes.

En dexando de echar mal olor en la quema los metales, que tienen Antimonio, ó Azufre, es señal que ya lo han despedido.

Los que por abundar de berun echaban al principio de la quema el humo espeso, y negro, en adelgazandose, y blanqueando, di muestras de que ha cessado este inconveniente.

El mudar color el metal, perdiendo el brillar que antes tenia, bolviendose de Negrillo en Paco, es la señal mas cierta de que estí bien dispuesto para el Azogue, aunque hay en esto latitud grandissima.

Los metales que tienen Caparrosa, si huvieren de quemarse, se limpien de ella primero, lavandolos en harina, como queda dicho; los que sin quitarsela entran en el horno, se quedan muy colorados en quemandolos, y quien quemare la Capar-

rosa sola, verá esta mudanza en breve con sus ojos.

Quando ensayando un poco de la harina quemada comienza à aplomarse el Azogue, es señal, que con el suego el Cobre, o Hierro que tenia el metal, con la mezcla de Azufre. que tambien lo tiene el Antimonio, o Margarita se vá convirtiendo en Caparrosa, que sera mas mientras durare mas la

Sacada la harina del horno, se aparta una libra, ó lo que se quisiere, y assi caliente se eche agua, que la sobrepuje tres, ó quarro dedos, meneele un poco, y dexese assentar luego; si el agua se puso blanca, o tiñe las uñas, o da otro color al cabete de una cinta que se mete en ella, es señal de que se calcino la Plata, y se deshace, y convierte como sal en el agua, recojase esta agua en algura vasija vidriada, y echese otra en el metal dos, ò tres veces, o las que fuere necessario, hasta que no blanquee, y salga toda la Plata que estuviere calcinada, saquese, ò evaporese à suego lento, y la Plata toda se assentarà en el fondo, fundida se aproveche. Si el agua en que el metal caliente se echó no da muestras de tener Plata calcinada, metase en ella un poco de Hierro limpio, y si toma color de Cobre, tiene mucha Caparrosa, lavese el metal como està dicho, hasta que se le quite, y el Hierro no se tina mas, y recojanse las aguas, que para el beneficio no son de poco provecho en metales, que las han menester; y si sacaren, y fundieren lo que queda en el assiento, se sacarà fino Cobre, ò con alguna Plata, si se huviere calcimado.

Enfayese el metal assi dispuesto por menor, con Azogue, como se dixo del Paco, hasta alcanzar por las experiencias, que se hicieren el modo con que se ha de beneficiar por mayor, de suerte que se le saque la Plata que se supo tenia por los ensayes de fuego. No juzgue nadie por escusadas, y prolixas curiosidades estas, pues no hay en estas materias cosa de mas importancia, y provecho, ni mas ignorada confunmente, y a pocos dias de cuidado, y trabajo conocerá el Beneficiador las suertes, y calidades de los metales que maneja, y sobre como ha de proceder en ellos, sin reiterar los enfados de tintos ensayes.

Pero con todo lo dicho nunca llega el metal à estàr perfectamente dispuesso mientras la Plata poca, o mucha que tuviere,

no se purisica, y blanquea en la harina, antes de echarle el Azogue. No es possible ponerlo en este estado; pues metales pocos de plomeria se puede reducir à el solamente con quemar-los; y los Negrillos, y otros, con cuyos humos de Azustre se ti-se y mancha la Plata tambien, aunque es su quema para llegar à esto mas prolixa, y los unos, y los otros con cocimientos, y repassos, con cosas que limpian, y blanquean la Plata, como es el Millo, ò Alumbre, la Sal, y otras. Estando en esta disposicion el metal, no tiene el Azogue necessidad de material ninguno, y no tardará quatro dias en recoger la Plata toda, ni havrá casi consumo, pues la brevedad del tiempo, saltas de mezclas, y pocos repassos no lo remoleran, ò desbaratarán en lis, que es la causa principal de lo que se pierde, como se verà poco despues.

#### CAPITULO XIV.

### De la naturaleza de el Azogue.

Exando para otra ocasion (que quizà la ofrecerá el tiempo) el tratar mas de proposito del Azogue, y de algunas experiencias suyas, de no menos curiosidad que provecho, solo digo para el presente intento, con el Fenix de las ciencias Raymundo, en su Arte intelectiva, à quien siguen los demás que tratan de la oculta Filosofia de los metales, que crió la naturaleza este cuerpo, de substancia tan uniforme, y partes tan perfectamente unidas, que ni aun el fuego, su mayor contrario ( à lo que vulgarmente se imagina ) es poderoso, dividiendolas à corromperlo, y destruirlo, como hace visiblemente á los metales, y demás cuerpos del mundo, fuera del Oro, y la Plata. Con toda su substancia persevera el Azogue en el suego. si se llega à ddr la disposicion necessaria para ello (que no pocos han alcanzado, y yo he conocido algunos) ò con toda ella huye en especie de vapor, que encontrando cuerpo en que se refresque, se buelve à condensar en su sèr primero, sin que se dilminuya, ni una parte muy minima de su antiguo peso. Tampoco corrompen al Azogue las malezas que arriba se dixo, que acompañan de ordinario à los metales en las veras en que se crian, y caxones en que se benefician; porque aunque las Caparrolas le deshacen de suerre, que parece le consumen, y subliblimado en ella, y sal comun, se altera de manera, convirtiendose con lo que llamamos Solimán, que pudiera juzgarse haverse destruido totalmente, y convertidose en otra especie; no passa assi, remedio tienen todos essos accidentes, y no es impossible, ni aun muy discultoso el bolverso à revivisicar, y unir; y en su lugar se enseñara como ha de hacerse.

#### CAPITULO XV.

De la causa de las que llaman Lises, y de sus diferencias.

EL Azogue deshecho, y dividido en subtilissimas partes, llaman comunmente los Beneficiadores Lis; descubreso como una ceja en la puruña quando el metal se ensaya, y de ella toman los experimentados indicacion de la calidad del metal, y estado de los caxones; causanla los repassos (cosa inescusable en el beneficio ordinario) aunque los metales no tengan maleza ninguna, y de estas la Caparrosa remuele el Azogue, como se ha dicho, en muy grande extremo. Quando no ha recibido el Azogue ninguna peregrina impression en si, y está deshecho en Lis blanca, se llama Lis de Azogue. Lis del material llaman a la que hace con el Estaño, y Plomo; y Lis de Plata à la que se causa de la muy menuda, y sutil, que el metal tiene tocada yà con Azogue; pero no junta aun, ni unida en cuerpo, que llaman Pella.

Varios colores recibe en sì el Azogue, y se muestran en las Lises, segun la diserencia de las cosas que acompañan à los metales de Plata en que se echa: reducense à tres, como generos, y debaxo de ellos se comprehenden otras especies, estos son claro, aplomado, y tocado. Claro se muestra el Azogue, ò quando el metal no tiene Plata, ò quando la que tiene es purissima, sin liga, ni mezcla de otro metal vil que la acompañe, que en este caso la recoge, y escarcha, sin perder la viveza de su color. Quando la muda se llama por la semejanza aplomado, y siempre dà muestras de tener el metal alguna Plata, sino es que el Plomo sea (assi lo llaman) salso, sus principios, y causas ciertas tiene esto, aunque tampoco advertidas con las demás cosas del beneficio, en que hasta oy solamente se ha procedido acaso. La Caparrosa sola, enemiga capital del Azogue, le dà el

color que llaman Plomo falso, como á los demás metales, los tiene en Cobre. Los otros Plomos son cierta señal de Plata; porque como de ordinario se cria en los metales bruta, y mezclada con otros viles, atrayendo a sì el Azogue, la lleva con la mezcla que la acompaña, y causa al Azogue aquel color estrano. Este es el fundamento de lo que en el capitulo 12. de este Tratado se dixo, y la razon con que se conoce que la lis, ò color del Azogue obscura, y que tira à negra, procede de que el metal tiene mezcla de Hierro. Si es muy aplomada, tiene en su compania Plomo. Si es algo mas clara, Estaño; y si tira à dorada, Cobre. Si la lis es de Azogue, de material, ó de Plata, se conoce facilmente; muestrase la lis de Azogue muy sutil blanca, sin viveza, y al baxar el relabe con el agua de la puruna, no corre, antes se và quedando como pegada al suelo; y si con el dedo se refriega, se junta en granos de Azogue vivo. La de Plata brilla, como limaduras, gruessa, ò sutil, conforme la riqueza del metal corre, como rodando por el suelo de la puruña tras el relabe, y refregada con el dedo fe convierte en pella. La de material sea como medio citre estas dos, y reducida à cuerpo con refregarla, se junta con Azogue tocado.

# Si se ha de echar al principio todo el Azogue, y material junto, ò no.

Ispuesto el metal, y enterado el Beneficiador por las advertencias que quedan dadas de la Plata que el caxon tiene, y calidad, y cantidad del material, y Azogue que ha menester, para quando venga à lavarse tenga tres partes de pella, y una de Azogue, que es la proporcion mas acomodada: pudiera dudar, si todo el Azogue, y material dicho se ha de echar, ò no junto al incorporo. Opinion es, y de algunos, que conviene echarse al principio todo junto, y los mas, ò todos la seguian, hasta de veinte años a esta parte, que yo sui a la Provincia de los Lipes, y usè, y persuadi lo contrario, advertido de semejantes operaciones de Raymundo Lulio, que claramente concuerdan con las disposiciones ordinarias de la naturaleza. Poco a poco suave, y no repentina, ni violenta crecen, y se perseccionan todas las cosas. Bastante es pequeño suego à abrasar todo el mun.

inundo, si la materia combustible se le aplica poco a poco, segun la proporcion de su fuerza, y si al principio se le carga toda a mucha junta, lo ahoga, y apaga. El calor natural en los animales esta sujeto al mismo inconveniente, y proporcionalmente passa en los caxones de metal lo proprio. Fuera de que accidentalmente enfria, y detiene el beneficio, como al contrario qualquier calor lo apresura. Demás de esto, si por no haverse acertado bien con lo que los metales havian menester, el caxon dispare, y se deshace el Azogue, mas facil remedio tendrà mientras tuviere menos suelto: y si se ha de reparar con Estaño, ò Plomo, pues estos materiales sin Azogue no pueden aplicarse, se le anadirà con menos riesgo. Igual, ò mayor dilacion, y dano se sigue de exceder en la cantidad del material, en los metales que lo han menesser, pues de suerte entorpece al Azogue, que no recoge Plata ninguna, y apenas puede reducirse al estado que es menester, despues de muchos dias de gastos en repassos, y magistrales: incorporese, pues, el caxon à lo mas largo con el tercio del Azogue con que se havrá de lavar, y echesele al principio la mitad de el Estaño, ò Plomo, que huviere de consumir, que de esta manera el Azogue abrazara la Plata, y se sacarà muy en breve, antes de acabar de gastarse el material, que llaman aplomar, con que se escusará el daño de la Plata seca, que encrespada nada sobre el relabe, ocasionando muchas perdidas. Profigafe, como el caxon lo fuere pidiendo, el echarle Azogue, y material, disminuyendo siempre las cantidades proporcionalmente, de suerte que vaya seco, y no bañado, que assi no hay ocasion para mucha lis, y la misma pella sirva de medicina para recoger la demàs Plata, con que el beneficio es mas seguro, y mas breve. Si huviere de beneficiarse con Cal, no corre la regla dicha en lo del material. Echase al principio toda junta, y con ella se repasse muy bien el caxon, dos, ò tres dias antes de echarle el Azogue, teniendo muy grande advertencia en que no se exceda en este material; porque es el toque, o estorvo; que causa en el Azogue para no recoger Plata mayor, y mas dificil de recoger, que el de los demis materiales.

# CAPITULO XVII. De los repassos, y sus efectos.

L' fin primero, y principal de los repassos, es repartir el Azogue, y mezclarlo con el metal, para que de todas partes de el recoja la Plata, calientase tambien con el movimiento, con que dispone mejor: y ultimamente, con aquella fricacion se purifica, y limpia la Plata, que es lo que llaman gastar el material: necessarias, è importantissimas cosas todas para el beneficio, que de ordinario se usa, aunque de ella se sigue un dano inescusable, que ha causado valor de muchos millones de pèrdida en la que llaman assi, y consumo del Azogue, pues han sido, y son los repassos el fundamento, y causa principal de aqueste inconveniente : porque con ellos, apretandose el Azogue entre lo sutil del harina, y relabes, se divide en tan menudas partes (lo que llaman lis) que quedando casi sin cuerpo, ni peso, quando se lavan los caxones, no baxa al fondo de la tina, antes sobreaguado, y mezclado con las lamas, se sale, y và con ellas. Este daño se estorvara en gran parte, con dos advertencias. La primera, que el primero, y segundo dia del incorporo, no se le den mas de dos repassos blandos, de suerte que se reparta, y no desmenuce el Azogue, porque antes de tener cuerpo de Plata està mas sujeto à sutilizarse demassado. La segunda, que como se dixo arriba, se lleve siempre el beneficio seco, y no bañado de Azogue, añadiendolo poco à poco las veces que lo huvieren menester: de suerte, que quando mucho, vaya en proporcion de una parte de Azogue, y dos de pella. Ni se engane nadie con pensar, que aunque el caxon vaya bañado de Azo. gue, si tiene material bastante irà seguro de este inconveniente; porque antes està sujeto à mayor perdida, haciendo lis, como es forzolo, con los repassos, si sucede, como puede, por algun accidente consumirse el material, quedando la que era lis de el en lis de Azogue; porque es fuerza quede dobladamente mas futil, y deshecha, pues considerando en una parte minima de lis, que el material tambien tiene allì su pedazo, si este se le consume, ò quita, en mucho menor cuerpo quedarà el Azogue. En la lis de Plata no hay este riesgo, porque con los repassos no se gasta la Plata, ni se consume, antes se purifica mas, y se abraza, y une mejor con el Azogue. M 2

#### CAPITULO XVIII.

Accidentes que se ofrecen en el beneficio, y sus remedios.

TArios son los accidentes, que en el discurso del beneficio se experimentan en los caxones: el sugeto de todos ellos es el Azogue, con quien solo se tiene cuenta: porque en èl, como en espejo se representa la buena, ó mala disposicion del metal, que en sì, por la sutileza del harina a que se reduxo, y mezcla de la tierra con que se cria la Plata, no estalitan sujeto al conocimiento, y examen de la vista. Si el Azogue està muy tocado, que es tener mas material, Plomo, Estaño, Hierro, ò Cal de lo que ha menester, se muestra abatido, no redondo, sino antes prolongado, como gusano, y si se menea al rededor de la puruña sin agua, hace unos como rabillos, que se quedan pegados à ella, està como amortiguado, e impedido para recoger la Plata. A fuerza de repassos se puede remediar este daño, con mucha costa, y dilacion. El remedio brevissimo, y mas eficaz es la Caparrosa, ò el agua de ella, que dixe se recogiesse, y guardasse en el capitalo 13. de este Tratado. Echesele à los caxones al repassarlos mas, o menos, conforme sa excesso, y se verà el esecto casi instantaneo: la razon es clara; porque como queda advertido, la Caparrosa deshecha en agua, convierte visible; y verdaderamente en Cobre los metales viles, y assi la calid d fria, que antes tenian, con que entorpecian el Azogue, mudada en caliente, propriedad del Cobre, es causa de avivarlo. En esto se funda el pro vecho que hace el Cobre molido echado en los caxones, para este mismo intento; y de aqui tambien es, que no todos los metales de Cobre, aunque sean ricos de el, son à proposito para destocar, ò hacer aplomar en el benesicio, sino solos aquellos que abundan de Cardenillo, à Caparrosa: Este mismo fundamento tiene la virtud, que se experimenta en los que llaman Magilirales, de que se usa para este esecto de calentir, y aplomar los caxones, que es por la Caparrosa que en su quema se produce, como queda dicho, y se verà en el modo de las composiciones de algunos, que aqui se pondran, por satisfacer à quien deseare saberlos. QueQuemase metal de Cobre, y despues de molido se incorpora, y amassa con otra tanta Sal, hacense panes, y buelven à quemarse.

Otros, à dos partes de Cobre echan una de Sal no mas, con que se amassa, y quema, y à un quintal de essos poivos

añaden un marco de limaduras de Alaton.

Otro Magistral se hace de lamas, relabes, y sal, por tercias partes muy bien quemadas.

Hacese otro de Cobre, relabes, y sal, por tercias partes,

todo quemado.

Otro del mismo metal, que se ha de beneficiar de relabes,

y de sal tambien, por ignales partes.

Otro se puede hacer de metal de Cobre, relabes, harina del metal que se beneficia, y de escoria de Hierro, y sal, par-

tes iguales, amassado todo, y quemado en panes.

Otro se hace de tres partes de lamas quemadas, y una de sal, y cada uno inventa semejantes mezclas, y proporciones à su modo, como mejor se halla, siendo, como queda dicho, el sundamento de todos los Magistrales la Caparrosa, que con la quema se produce de ellos, como la podrà vèr, y sacar quien quisiere, por las advertencias dichas; con que parece se consirma lo que dixo Plinio, tratando del Cobre que se criaba de las piedras quemadas. Usaráse de estos Magistrales con el tiento, que de los materiales se dixo, antes de incorporar el caxon, haciendo ensayes menores, para saber lo que proporcionalmente se havrà de echar a un caxon, segun los quintales que tuviere porque si se excede en esto, se dà en otro inconveniente peligroso, que es el que se sigue.

#### CAPITULO XIX.

Profiguese la materia del capitulo passado.

A Ccidente opuesto al dicho en el capitulo passado, y ocasion de grandes pèrdidas de Azogue, es el estar aplomado, que assi lo llaman quando no tiene material ininguno, y es daño mayor si el color del Plomo lo causa la Caparrosa, y hay mucho Azogue suelto, està el Azogue exprimido de la pella, muy redondo, y vivo. No se prolonga si se divide, antes toman sigura

daño con los materiales contrarios, que, como queda dicho, tocan el Azogue, aunque por particular virtud, atraccion, y fimparia natural, es mas à proposito el Hierro para reunir, y bolver à cuerpo el Azogue deshecho, y casi corrompido, y mudado en otra substaucia para la Caparrosa, como mas largamente se dirà

adelante, gratando del lavar de los caxones.

No puede darse regla cierta acerca de la cantidad del material que ha de echarse, para reparar los caxones que han disparado; porque ni los daños, ni las causas serán siempre iguales; pero en general se advierta, que no se repasse el caxon hasta que por ensayes menores, que se saquen de el, tenga el Beneficiador noticia de lo que será necessario. Apartese luego la tercia, ò quarta parte del caxon, y en ella sola se eche todo el material, y se repasse, hasta que se reparta, è incorpore muy bien, y luego esta parte se mezcle, y repasse con las demás, que de esta suerre se repartirà mejor, y con mas igualdad, mayormente si hnviere de ser en cantidad pequeña el material, que huviere de anadirle. Guardese el medio que convenga, para no dar en el inconveniente primero de que se toque demasiadamente el Azogue, y remediese con toda la brevedad possible el dano de este segundo: porque de tal suerte la Caparrosa altera el Azogue, que parece se lo come, y consume.

Quando ensayandose el caxon se vé en la puruña el Azogue hecho pelotillas, dividido en granos, y que no se junta, es muestra de no ir el beneficio limpio, y aquel como erizamiento, ò encrespo, que rodea el Azogue, no le dá lugar a unirse. La salta de material suele causar esto, y la sobra de la mezcla, ò liga, que juntamente con la Plata bruta atrae à sì el Azogue, repassos, y relabillo, quemado con su aspereza ayudan à limpiar-la: algunos echan ceniza; pero el legitimo, y natural remedio es la sal, y el que llaman Millo, ò Alumbre con que se blanquea la Plata, cosa de que hay ordinaria abundancia en Minerales, y en este de Potosì no salta en el Guayco, que llaman de Santiago, donde continuamente corre un arroyo de esta

agua aluminosa.

Quando los caxones no se repassan igualmente, ó el Azogue no se anade quando es menester, ò no se junta en alguna parte con el que antes tenia Plata, se causa la que llaman Plata seca: veese en los ensayes nadar encrespada sobre el relabe, y si no se recoge, y remedia antes que se lave el caxon se sobreagua, y sale con las lamas, con mucha perdida del dueño del metal. Si seco el Azogue, teniendo todavia material, no es el daño ninguno; porque assi se juntan unas partes con otras mas sacilmente, ò gastada la parte que el material ocupaba, quedan las otras mas humedas con el Azogue, para unirse con el cuerpo de la demás pella. La Plata seca sin material, no es seguro tratar de recogerla con Azogue suelto, hasta que este yà el caxon para lavarse. Es remedio muy á proposito pella de Plata no muy exprimida, para recogerla, si se repassa el caxon con ellas abraza tambien la mayor parte de la lis que huviere.

#### CAPITULO XX.

### Còmo se conocerà si està yá el caxon para lavar.

los caxones, apresuran su madurez los repassos demasiados, el calor exterior del temple, ò tiempo, y el interior del Cobre, ò Caparrosa, y demas cosas que participan de su virtud, y las que limpian, y purifican la Plata, en que entra tambien, como causa muy principal, la quema de los metales. Al contrario se prolonga, y d'lata el benesicio, si son menos los re passos; si el tiempo es de hielos; si el caxon se toca demasiado, ò no va limpio el Azogue. Llegase finalmente, passados estos, y otros accidentes, al termino de sacar la Plata limpia mezclada con el Azogue, apartandola de lo que es tierra, que llaman lavar. No se requiere pequeño conocimiento para este punto: pues si no se llega d el se pierde la Plata, que aun no ha recogi do el Azogue, y si se repassa se muele; y quando este cesse, se más de otros riesgos.

Sujetas a muy grandes yerros han sido las reglas que hasta ahora se han guardado, para conocer si está, ò no el caxon para lavar, como son el no passar adelante en demandar mas Azogue, haviendo ido, y estado al parecer bien dispuesto; haverse recogido, y acabado la sis de Plata, y comenzado à hacer la de Azogue; estàr el cuerpo del Azogue, y Plata limpio, y de color

que tira tanto quanto à dorado, y otras que todas no se escusan de falencias, porque pueden causarlas otros accidentes. La regla infalible, y cierca es mirar, si tiene yà el Azogue recogida la Plata toda, que por el ensaye menor de suego que se hizo al principio se supo renia el caxon; y si no huviere llegado à este, aunque mas mueltras de las sobredichas tenga no se lave. Saquenle ensayes menores del caxon, y con experiencias que se hagan, se conocerá lo que tiene, ò lo que falta, para que con ello se remedie, y llegue à su punto, y estando en él, haviendo ido el beneficio seco en la proporcion dicha de Azogue, y pella, se le eche algun Azogue suelto, y con el se repasse dos, ò tres veces blandamente, de suerte, que vaya à la tina mas baña do en proporcion de tres partes de pella, y dos de Azogue, ò por lo menos de una de Azogue, y dos de pella : recogese con esto alguna de la lis que hay, y a la Plata seca, y à todo el cuerpo de la pella se le da mas pelo, para que baxe mejor al fondo de la cina, y se levante, y pierda menos. Echafe Azogue suelto tambien en la tina, que llaman baño, quando se comienza à lavar, incorporase con el el que el caxon tenia, ayuda a recoger, y mientras mas fuere, menos conchos le caularan.

#### CAPITULO XXI.

Que en el lavar de los caxones se causa la falta, ò perdide:
del Azogue.

Mentan oy en el gasto, y falta del Azogue, ò la llamen pérdida, ò consumo, se causan en el lavar los caxones: hasta este punto no hay nada perdido, y se engaña la vista si juzga lo contrario, aun en ocasiones que han sucedido algunas veces, y pueden suceder de no sacar Azogue, ni pella del metal incorporado. No solo alteran accidentes, como queda dicho, de suerte que se corrompa, y pierda su substancia. En el caxon se esta, aunque mas, ò menos dispuesso, para salirse casi imperceptiblemente con el agua, y con las lamas. La causa immediata de este daño, es el estàr tan demasiadamente sutilizado, y casi sin cuerpo, ni peso, que no lo tiene para baxarse al sondo de la tina, antes con el movimiento del moliente, al lavarse anda entre las lamas, y agua, y con ollas se sale, y falta despues de lo que se echò en el caxon, mas, ò menos conforme sue mayor,

ó menor su remolimiento, y abundancia de lis. Groseramente han errado los que se han persuadido, que en el beneficio de los metales se consume verdaderamente el Azogue, teniendo por prueba bastante, y por razon a su parecer fortissima, la experiencia de tantos años que ha se beneficia en estos Reynos, consumiendo el mas diestro Beneficiador, por lo menos, otro tanto Azogue como saca de Plata. Pero poco advierte el que à esto se persuade el desengaño que con las manos toca, pues en las lamas, y relabes se ha quedado el Azogue, que en los beneficios falta, tin lleno de Plata, como despues sintieron con su dano los dueños de los metales, y experimentaron, y experimentan cada dia con su provecho los que las compran, y benesician, de cuyos exemplos están llenas estas Provincias Otros, hablando mas à lo Filosofo, atribuyen el consumo à lo que el Azogue se debilitarà, repadeciendo mientras se ocupa enatraher la Plata, como sucede en las demas causas naturales. Dixeran algo si juntamente mostraran la contrariedad de calidades, que para ella reaccionera necessaria entre el Azogue, y la Plata, y demis metales, con quienes antes tiene concordan. cia; pues es principio de todos, y quando no à ellos, sino à los medios Minerales, que de ordinario los acompañan, se les quiera actibuir està oposicion de calidades para destruir el Azogue, ni prueban la ciula, ni es verdadero el etecto que suponen del confumo del Azogne, ocasionado de ella, pires no lo hay, antes consta lo contrario por experiencias ciertas, y del mas perdido, y desbaratado caxon se puede sacar, y recuz perar todo, por el modo que le dirá adelante.

#### CAPITULO XXII.

Causas de la perdida del Azogue, y sus remedios.

Os repassos son la causa mas remota de las perdidas de Azogue, porque lo aprietan, y divideu en las partes sutilissimas, que llaman lis. Y aunque en qualquier metal, tierra, ó atena en que se eche, y repasse el Azogue se ve lo dicho, mayormente se experimenta en los Soroches, Margaritas, y Azerados, que con su peso, y vidrio (digamoslo assi) cortan, y deshacen mas sacilmente el Azogue.

N

La Caparrosa causa con mas violencia este remolimiento en el Azogue por su naturaleza, como varias veces queda dicho, y ha causado la mayor parte de las perdidas grandes que ha havido.

Ayuden à las causas dichas otras que las acompañan, una de ellas es la Sal, con que se benefician, y lavan los caxones; porque como saben todos, engruessa el agua, con que no solo la lis, que tan poco tomo tiene, sino aun cosas de mas peso se sustentan, y no descienden al sondo.

Las Lamas, que con el agua se mezclan, y la enturbian en la tina, aumentan su grosedad, y suspenden mas facilmente

el Azogne, y se sale, y pierde con ellas.

Y ultimamente, el movimiento del moliente quando se lave, impide tambien à que la lis no baxe, condensando mas la suerza de las causas dichas, y levantandola à lo alto, cosas cer-

tissimas, y patentes todas.

Los repassos ordinarios en este beneficio no pueden escularse; pero si se guardan las advertencias yà dichas, seràn menos dassos. Tambien queda enseñado el modo de quitar la Caparrosa à los metales, y el peso, y vidrio à las Margaritas, Soro-

ches, y Azerados.

La Sal se les puede quitar à los caxones con dos provechos de menos ocasion de perdida, y ahorro de este material, en que se gastan muchissimos ducados al año. Benesiciese en caxones cercados por todas quatro partes, como muchas veces se usa. Esten algo pendientes, no mas de lo que suere necessario, para que el agua corra azia la una parte, en que estará hecho un agujero por donde salga à su tiempo, y cerrado de ordinario. Estando para lavar el metal se le echa agua en abundancia, y se abra con el azadon por muchas partes para que mejor lo penetre, y al cabo de rato que este assi, se abra el agujero, y de salida al agua, que llevará consigo no pequeña parte de la Sal que el caxon tenia: recojase en cocha à proposito, donde, ò se bolverá à quaxar, ó podrà servir assi para otros caxones; dos, ò tres veces se haga esto, hasta que el agua que saliere no tenga sabor de sal.

Si el caxon se havia de lavar en tres tinadas, se lave en seis, con que estará doblado mas clara, y menos gruessa, y laniosa el agua.

El

El Molinete no se trayga siempre d una mano, porque assi las partes menudas del Azogue, ò Plata seca andan siempre por circulos paralelos, con igual distancia, sin encontrarse, ni poder unirse unas con otras, para hacer mas cherpo, y baxar al ondo, à cada quatro, ò seis bueltas se trayga otras tantas al contrario; y porque esto no puede executarse en los ordinarios lavaderos de agua, se meta en la tina una como pala ancha, que opuesta al curso que el movimiento del Molinete causa, perturbe el orden, que la lis, y Plata seca llevan, y los ocasione à encontrarse, y unirse el Molinete, y toda la tina, excepta la parte del fondo, que no tiene necessidad, por el baño que ha de tener, se cubran de planchas de Cobre, ò Hierro azogado, para que d qualquiera parte que la lis se llegue, se pegue, y detenga. Lavado el caxon, se recogerá facilmente, juntandola con un pedazo de suela, fieltro, ò paño.

#### CAPITULO XXIII.

#### Del bacer las piñas, y desazogarlas.

Acado el Azogue, y Plata de la tina, se exprime por dos lienzos fuertes tupidos, y mojados, para que lo esten mus: ayudase con golpe de macetas a que se aparte de la Plata todo el mas Azogue que se pudiere. Hacense de la pella seca en moldes que hay para ello, las que llamamos piñas, por lo que se les parecen en la figura piramidal: acude al quinto la razonablemente exprimida; desuerte, que de cien libras de pella se sacan quarenta marcos de Plata. La de los metales ricos acude à menos que la de los pobres, por ser la Plata de estos mas sutil, y mas esponjosa la de aquellos. Passanse con el Azogue, aunque mas cuidado se tenga, quando se exprime algunas partes sutilisfimas de Plata, y mientras mas bañada está la pella se passa mas. En el agua mezclada con barro se vè una cosa semejante à esto, que aunque con mas diligencia se cuele, no passa el agua clara, y pura, sino turbia, por la mezcla de lama que lleva, y mientras fuere mas el agua, se passarà con ella mas tierra. Assientase con el reposo, y reducida à mas cuerpo se aparta del agua, y aclara. En las caxas, ò birques en que se guarda el Azogue con que se ha beneficiado, y sacado piñas, se experimentarà lo mismo, que al cabo de dias se vá assentando, y uniendo cantidad de pella de Plata; y yo vi en el Ingenio de Santa Cathalina, en los Lipes, sacar una buena piña de lo que se havia assentado, y recogido en el sondo de un birque, en que se guardaba el Azogue.

Si el Azogue està caliente se suriliza, y passa mas la Plata al exprimirla, y assi quando se exprime la pella, sacada por cocimiento, aunque se ponga mucho cuidado, se passa con el Azogue mas Plata; y si el dia siguiente, estando yà assentado,

y frio, se buelve à exprimir, se sacarà mas pella.

Grandissima ha sido, v sin desquite ninguno, la perdida que fe ha causado en la desazogadera, pues oy con estàr tan baxo el beneficio de los metales en esta Imperial Villa, importa solamente en ella, el año que menos, mas de treinta mil pesos, por donde se podrà conjeturar la suma que se havra perdido en tantos, y tan abundantes, que se han beneficiado por Azogue en este, y los demás Minerales de este Reyno. Ha procedido, y procede aqueste daño del poco cuidado, que se ha tenido en la materia de que se hacen los canones, y caperuzas, que assi se llaman los vasos en que se desazoga, y de la poca curiosidad de taparlos por donde se juntan. El barro de que comunmente se hacen es muy esponjoso, y lleno de poros, pues aun el agua se traspassa, y suda por ellos; y assi no es maravilla, que el Azogue convertido en pavor apretado, y sutilizado con la violencia del fuego, que tambien ayuda à dilatar los poros, traspasse los dichos vasos, y se exhale, y pierda; que el decir se corrompe alguna parte suya con la fuerza del calor, es imaginacion de quien tiene poco conocimiento de la uniformidad de su substancia, como queda dicho arriba. Haganse las capernzas, y canones del barro de que se hacen los crisoles, y cessard el inconveniente dicho, y se tendra una obra perpetua, por lo mucho que se condensa, y resiste al fuego; si algun golpe recio por delcuido no la quiebra. En la Infigne Villa de San Felipe de Aultria de Oruro, famosa por los Minerales de finissimo Oro, y Plata que la enriquecen, hay una veta de tierra blanca en un pequeño Cerrillo, que està sobre la Iglesia de la Rancheria, de que se hace un barro tan apretado, y denso. que despues de cocido no le hace ventaja el mas fino de la China. Yo experimente, y publique su uso para crisoles, con no pequeño benencio

cio de los que los han menester; y aunque hasta ahora, por el poco tiempo, y muchas ocasiones que he tenido en esta Villa, no he encontrado con semejante tierra, no dudo que la haya: pues en este abundantissimo de Potosì, de las riquezas de la naturaleza, no ha faltado cosa, que por algun camino pertenezca al sacar à luz el resplandor, y lustre de sus metales. Pero quando, y donde salte, mezclese el barro mejor de que se hacen estos vasos con escama, ò escoria de Hierro, sutilissimamente molida, pudrase, haganse, y cuezanse despues muy bien, y serviran con menos daño que las que se usan. Importarà que los cañones se vidrien por dedentro, las caperuzas no, porque con la violencia del suego que sustentan se derretirà, y correrà el vidrio.

#### CAPITULO XXIV.

Otros modos mas s.guros de desazogar las piñas.


DE Hierro, ò Cobre batido, de no mas canto que el de un real de d ocho, ò menos algo, son los mejores vasos para desazogar, y para seguridad mayor, y que duren mas al sucgo, se les dè sobre este juste una capa de buen barro à las caperuzas por desuera. No ha muchos años, que algunos comenzaron à usar estos vasos de bronce vaciados, y con razon se interrumpió su uso: havian oido algo acerca de esto, y erraron en la execucion, por falta del conocimiento de sus principios, como tambien les sucediò à los que vaciaron sondos de este metal en la Provincia de los Chichas, para benesiciar con ellos, por lo que muchos vieron, y otros oyeron, que estaba haciendo yo en la de los Lipes, su vecina. En el Tratado siguiente se mostrara la causa de estos yerros.

El mejor, mas breve, y mas seguro modo de desazogar, es el que se sigue. Hagase con sondo de Hierro mayor, ò menor, que los briquicillos en que se suele sacar el Azogue, y Plata de la tina, conforme la cantidad de la pella, que de una vez quisiere desazogarse: sea mas ancho de arriba, que de abaxo: assientese sobre unas trevedes de barro suerte, ù de Hierro embarrado, en un hornillo de bastante capacidad, para que se le pueda dàr suego de leña, ò carbon, consorme la comodidad huviere, por

una boca que ha de tener para esto: lo demás rodo por abaxo, arriba, y los lados, ha de estár cerrado, excepto un agujero, que para respiracion, ò humero se dexarà en la parte, que conforme à su sitio estuviere mas à proposito. Quedará este fondo dispuesto, como si fuera el que llaman cañon, en la desazogadera, de suerte que se levante un dedo largo, ú dos sobre el plan del horno, para que se encaxe, y junte. con otro vaso, que servirá como de caperuza. Pongase en el fondo la pella, que se huviere de desagozar, tendida, y bien apretada, ò hecha bollos, en la forma que se quisiere: y porque aunque se derrita la Plata no se pegue al fondo de Hierro, se le de primero por dedentro una capa sutil de ceniza, ó barro. Tapese con una como cabeza de Alambique, bien capaz, hecha de Hierro, ò Cobre de martillo, ú de muy buen barro vidriado con vidrio; renga un pico largo, y que por donde mas angosto quepa un dedo, embarrense muy bien las junturas. Acomodese en lugar seguro, y que no sienta el calor del horno un vaso grande de piedra, il de otra materia, lleno de agua fria, entre en ella dos dedos la nariz del Alambique. Enciendase suego en el horno, de que huyendo el Azogue, convertido en vapor, topando en lo fresco de la cabeza, se reducirà à cuerpo, y caera por el pico en el vaso dicho. Con vaños mojados se refrescará de quando en quando el Alambique, y si el agua en que el Azogue se recoge se calentare demasiado, se temple con otra fria.

A. Fondo de Hierro. B. Cabeza de Alambique. C. Su nariz. D. Trevedes. E. Librillo, ó vaso con agua en que se recoja el Azogue. F. Horno. G. Puerta del suego. H. Puerta para sacar la ceniza. I. Abertura de la vanda de arriba, por donde sale el sondo, y se junta con el Alambique. K. Chimenea por

donde sale el humo, y respira el suego.



El enfado, y riesgo de embarrar por donde se junta el cañon, y la caperuza, se puede escusar, haciendo las caperuzas palmo y medio mas largas que las ordinarias, y en el tamaño que oy tienen se les ponga por la vanda de asuera una aleta de dos dedos de ancho, con que estriven sobre el cañon, y no puedan entrar mas dentro de el. Algo mas abaxo de donde las caperuzas llegan, se pongan los assientos de el que lluman candelero sobre que se ha de assentar el platillo, y la piña: Alcance el candelero, hasta quatro dedos mas arriba de la boca del cañon, en el qual por un lado, quatro, o seis dedos mas abaxo de donde ha de estar el suego, entre un caño pequeño de

#### LIBRO II. DEL ARTE

agua fria, por abertura que el canon tenga, sin que à esto estorve la caperuza, porque no ha de venir ajustada: otra semejante abertura tenga enfrente de esta, por la qual salga otra tanta agua como la que entrare, con que siempre estara templada, y lleno de ella el cañon, hasta este parage, donde fin

riesgo se recogerà el Azogue.

Si se desazoga por Alambique, se podrá hacer lo mismo. soldando un cerco de Cobre á la boca del fondo, ó vaso de abaxo, de dos dedos de ancho, y otros dos de hondo, con fu entrada, y salida por donde entre el vaso, en que se dixo arriba se ha de recoger. En este cerco se encaxa el alambique. v porque la fuerza del vapor del Azogue, no lo levante, se afixe, ò con peso, ò con atarlo à algunas cosas firmes, ó por el anillo, que tendrà la cabeza del Alambique, se passe un Hierro largo, que por una, y otra parte entre en dos pequeñas paredes, que se harán á los lados para aqueste intento.



あとうかあとうやかとうなんとうとなるとうというといるとうというというというというというというというというというといるといるというといるといるといるというというというというというというというというというという

# LIBRO TERCERO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE TRATA DE EL beneficio de los de Oro, Plata, y Cobre, por cocimiento.

#### CAPITULO PRIMERO

DE LA MANERA CON QUE SE descubriò este modo de benesicio.



L año de 1690. refidiendo yo en Tarabuco, Pueblo de la Provincia de los Charcas, ocho leguas de la Ciudad de la Plata, su Cabeza, queriendo experimentar uno, entre otros modos, que havia leido para quaxar el Azogue, que havia de hacerse en ollà, ò vaso de hierro, intentè à falta suya hacerso en un peroli-

llo de los ordinarios de Cobre, y no teniendo esecto lo que esperaba, añadile tentando algunos materiales, y entre ellos metal de Plata molido sutilmente, pareciendome, que las reliquias de semilla, y virtud mineral, que en estas piedras havria, con el calor, y humedad del cocimiento, podrian ser de importancia para mi pretension. Saque al sin en breve cantidad de pesta, y Plata, que al principio, como á poco experimentado, me altero no poco; pero desengañeme presto, advirtiendo, que era la Plata que el metal tenia la que el

Azogue havia recogido, y no otra en que se huviesse en parte trasmutado. Quede muy contento con el nuevo, y breve modo, que acalo halle de beneficiar metales : y desde entonces con discurlos, y experiencias continuas lo aventaje en muchos años, ulandolo, y comunicandolo publicamente, sin hacer mysterio de reservar para mi solo este, ni otros secretos. Exercitelo con mas comodidad desde el año de seiscientos y quince, siendo Cura en l'iaguanaco de la Provincia de Pacages, y con mas abundancia, y provecho desde el de diez y siete en la de los Lipes. En el discurso de tanto tiempo han querido algunos ganar gracias, atribuyendose meritos agenos, pidiendo aventajados premios en diferentes partes, por inventores de este beneficio nuevo: pero bien han mostrado no haverlo sido, ni saberlo con fundamento sus proprios yerros, y desengaños agenos. Yo sè de mi de cierto, que no lo aprendi de nadie, ni lo supe, sino con la ocasion dicha, aunque por ser tan dilatado el mundo, en edades, y regiones, no sé si en alguna se ha usado antes de ahora, aunque no hacen memoria de el ninguno de los Autores Antiguos, ni Modernos, que tratan estas materias. Provision se me concedio por la Real Audiencia de la Plata, para que nadie sin licencia mia usasse este modo de beneficio de metales, y sin interes ninguno lo he permitido á todos, aunque reservando para mi algunas particulares, que en los capitulos que se siguen se iran manifestando.

#### CAPITULO II.

De la antipatia, y simpatia que hay entre los metales; y cosas minerales, como entre los demás de su naturaleza.

Dios en todos los generos de cosas naturales, cuyos esectos son tanto maravillosos, quanto mas ignoradas las causas de ellos, y en vano se havrà cansado, y cansarà en investigarlas el Filosos mas sutil, con discursos de su entendimiento, pues para mayor magestad de la naturaleza las escondió el Autor de ella en la obscuridad de su secreto, y para humillar tambien la altivez de la

presuncion humana, que no alcanzando à saber lo que con las manos toca, y vé con los ojos, cada dia intenta levantarle sobre los Cielos, y abarcar con su cortedad la inmensidad de las disposiciones Divinas. Llenos están los Libros, y conocidissimas son las experiencias de estas maravillas, que confiessan los que mas saben proceder de causas ocultas, que tienen su principio de las formas, y acompañan à las especies de las cosas, y ninguno passa de agni, señalando en particular quales sean. Antipatia, y simpatia, que es como discordancia, o conveniencia de unas cosas con otras, llaman al fundamento de estos maravillosos efectos, y es gustofissimo espectáculo el que la naturaleza propuso en las perperuas paces, è inviolable concordia, que algunas entre si guardan, y el òdio capital, y enemistad con que otras parece se persiguen, y aborrecen, causas que puso Empedocles por origen, y seminario universal de todas las generaciones, y corrupciones del mundo, y que no solo se hallan en los elementos, por las qualidades en que concuerdan, y se diferencian, sino en todas las demás cosas; y aun hasta los mismos Cielos las han fubido los Afteologos, con las amistades, y enemistades que singen entre los Planetas, que con elegantes versos canto Manilio, y todos enseñan en los primeros rudimentos de la Judiciaria. Milagros son de la naturaleza los que en esta razon se experimentan cada dia entre animales, y plantas, de que pudieran llenarse no pocas hojas, que escuso por no hacer a mi proposito. Entre las piedras, y metales no se observan menores maravillas; pues deben contarse por las mayores entre las humanas, los efectos de la Imán con el Hierro, los que hace el agua que llaman Fuerte, sacada de medios Minerales, en que, como si fuera sal, se deshace, y convierte en agua la Plata, quedandose el Oro entero, sin sentir ningun esecto de su violencia. El contrario que hace la milima agua, si en ella se deshace un poco de sal comun, ii otra qualquiera, que convierte en agua rubio al Oro fino, dexando entera, y fin lesion la Plata, y otras muchas cosas que de ordinario experimentan los que se exercitan en estas materias. Entre los metales mismos se halla la amistad, y enemistad que entre las demás cosas solo del Plomo es amigo el Estaño, à los demàs destruye, y aborrece. Con particular virtud recoge, y junta el Hierro al Plomo, y revivifica al Azogue, ya casi muerto, y destruido. La Iman de la Plata es el

Cobre, que con justa admiracion de los que lo ven, atrae à si lo que estaba hecha agua, y la reduce à cuerpo: experiencia antigua en el mundo, y que pudiera mucho antes de ahora haver abierto los ojos à los que han tratado de metales, para por su medio sacarles mas seguro, y facilmente la Plata que ruvieran.

#### CAPITULO III.

Que las aguas atraen à si las calidades de las cosas con que

fe juntan.

Omunican à las aguas sus calidades, y virtudes las cosas por que passan, ò que las contienen, de este principio se originan los sabores, olores, y colores tan diferentes, que se ven en las de varios manantiales, y arroyos, la diversidad de baños naturales, y las muchas virtudes medicinales, que en ellos le experimentan. Andrés Baccio Elpidiano escribio un largo, docto, y curioso Tratado, que intitulo Thermis, de este fugeto, no menos a proposito para Filosofos, que para Medicos, en que hallarà el que lo leyere no pocas cosas pertenecientes à metales. Comunican estos tambien sus calidades las aguas, y aunque parece que su solidez havia de ser impedimento para ello, no lo es, mayormente ayudando el color, con que en breve el agua atrae, y recibe en si unos como espiritus sutilissimos del metal con que se junta, con que se hace participante de sus ca-Tidades. Sabido, y usado es de los Medicos lo que sus dos lumbreras entre los Arabes Avicena, y Racis escriben del agua del Acero, que mientras mas veces encendida fe apega en ella, mas virtud medicinal le comunica. En el fexto libro del Elpidiano dicho, verà el curioso esectos admirables, que las aguas de cada uno de los metales obran en la cura del cuerpo humano, confirmados con la autoridad del antiquissimo Scribonio Largo, Dioscorides, y Galeno, con su experiencia propria, y La comun de los Medicos que ov las usan. Esphstudio en su Cielo Filosofico testifica lo mismo, con otro desengaño de facil prueba. Derrerido (dice) Plomo, y echado en agua, si luego en ella se apaga hierro encendido, ù otro metal duro, se hace mas docil, y blando, y al contrario, si se echa algunas veces el Plomo derretido en agua en que se haya apagado Hierro, Oro, Cobre, ù otro metal duro, se endurece. Señal cierta de las calidades, que los unos, y los otros comunican á las aguas, y reciben de ellas

ellas mediante el calor. En esto se fundo Marsilio Fierno, para decir lo que dexò encargado callassen los Sabios debaxo de tantos secretos, y mysterios del Oro potable, de la virtud que tantos dicen, algunos creen, y rarissimos havràn experimentado. En esto se funda tanbien el presto, y facil beneficio por Azogue de los metales de Oro, y Plata, por cocimiento en vasos de Cobre; porque en barro, ú otros metales es prolixo, y no se hace nada. La virtud, que el Cobre comunica al agua que en el se cuece, aviva al Azogue, y limpia á la Plata, con que facilmente la embebe; è incorpora en sí. La que se calienta en hierro lo toca, entorpece, y amortigua; y assi, aunque no está de proposito para recoger la Plata, como de hecho no la recoge, abraza, y atrae, por la contrariedad de calidades al Cobre, y la reduce à pella, como mas en particular se dirà en los capitulos que se siguen.

#### CAPITULO IV.

De la materia de que se han de hacer los fondes para bensficiar metales de Oro, à Plata, y la forma que han de tener.


E folo, puro, y muy bien refinado Cobre se deben hacer los vasos, y fondos para beneficiar los metales por Azogue: porque si tiene alguna mezcla de Hierro, ó de Crudio, demás de otros inconvenientes, estara quebradizo, y no se po: drà labrar à martillo, como conviene; y si tiene liga de Plomo, Estaño, Plata, à Oro, cosas con que facilmente el Azogue le incorpora, y las deshace, en breve se passarà, y agujereara el fondo. Vaciado el texo de que ha de hacerse, se quite con la bachuela todo lo que estuviere esponjado, y de lo macizo solo te bata. Pueden hacerse de la capacidad que cada uno quisiere, segun la cantidad de metal, que mas comodamente se huviere de beneficiar de una vez. El suelo ha de ser de la forma de larten, mas angosta de abaxo, que de arriba, llano, y de una pieza, hasta seis, ù ocho dedos en alto por lo menos, y de medio dedo de gruesso. Sobre este fondo se levantan à la redonda paños, ò planchas de Cobre, mas anchas por arriba, que por abaxo, de la mitad del grossor del fondo, ò algo menos, que

bastará, con la qual proporcion se podrà subir al tamaño, y capacidad que se quisiere. Clavense estos paños con el sondo, y unos con otros con clavos de Cobre bien apretados; y en no haviendo de crecer mas, se le pondrà por arriba un cerco de Cobre, ò Hierro, como es costumbre entre los Caldereros, y dos assas suertes, y derechas, en que, como luego se dirà, se ha de poner la puen e del molinete. Para mas seguridad, por las junturas, por la vanda de asuera, se le dá un betun de cal viva, ò ceniza amassada con sangre de toro, con que no se saldra el agua, ni la lama de metal, que el Azogue no ha de llegar a ninguna de las

junturas dichas.

Hacese un molinete como los de las tinas ordinarias, aunque no de madera tan gruessa, por la menos fuerza que ha menester, por la ayuda del hervor del fuego, surileza del harina, y mucha agua que ha de tener el metal. Ha de ser de bronce el dado sobre que se ha de mover este molinete, y se afixa sobre una vara de Cobre de dos dedos de ancho, y medio de gruesso, tan larga como el diametro del fondo, sobre que ha de assentarse ajustadamente, y con algun apremio, para que no se menee. Los dientes del molinete no han de ser iguales, sino mayores los que estàn mas cerca del centro, y menores los cercanos á la circunferencia, como lo juzgarà la vista, segun la proporcion con que creciere la anchura de la caldera. Afixase con cuñas por arriba la puente en las dos assas. La seguinuela se menca con un hierro que entra en ella, de forma de sortija, clavado en un pa-10, ò callapo algo largo, con que se menea desde asuera; y aunque la boca de la caldera sea anchissima, y el calor del hervir el agua muy grande, no se causa ningun inconveniente. En lo demás es el molinete, y su fabrica, semejante en todo à los de las tinas en que comunmente se lavan los metales.

A. Fondo de una pieza. B. Caldera de piezas. C. Assas. D. Molinete. E. Una de sus quatro aspas, con dientes desiguales. F. Paño de que se hacen las calderas. G. Vara de Cobre, con el dado sobre que anda el Molinete. H. El dado. I. La puente. K. Agujeros para las assas. L. Agujero por donde entre el Molinete. M. Seguiñuela. N. Anillo de Hierro. O. Su cabo de palo.



#### CAPITULO V.

Què metales son mas à proposito para beneficiarse por cocimiento.

A Unque con las advertencias que se dirán luego, se podra beneficiar en sondos de Cobre toda suerte de metales, los que mas breve, y facilmente rinden la ley que tienen, son los que llaman Pacos, las Tacanas, Plomos, y Plata blanca. Estos tales no tienen necessidad de material, ni preparacion ninguna, aunque el quemarlos los limpia, y purifica, principalmente à los que tienen mucha anqueria, que es la que llaman Plomo, para que salga mejor la Plata. Las otras diferencias de Negrillos, aunque, como queda dicho, es el suego el beneficio mas acomodado à su naturaleza, y caso que no se sunda convendria quemarlos, hasta que mudassen color, y perdiessen el brillar, para cocerlos luego. Con todo esso se pueden beneficiar crudos, aunque con alguna dilacion mayor que los demás metales; porque el cocimiento en que se han de echar Copaquiras, o Caparrosa, Millo, o Alumbre, Sal, o cosas que la contienen, como-

son orines, à legias fuerres, hace el efecto que el fuego en el horno, que es quitarles el resplandor, y vidrio que tienen, è impide el Azogue el recoger la Plata. Pero porque estos materiales dichos, por su fortaleza, gastan con mas brevedad, y se comen el Cobre de los fondos, si no se reparan, como se dirà adelante, y el repararlos no carece tampoco de inconveniente: el que quisiere beneficiar los Negrillos crudos, incorporelos despues de bien molidos con abundancia de las cosas dichas, y mucha sal, y con el agua bastante se repassen fuertemente, hasta que se vea que mudan color, como lo haran, si el calor del tiempo. y los muchos repassos ayudaren. Verase esto mas en breve, y con menos riesgo de los repassos, si se echa el metal molido, y los materiales dichos en una tina, y en ella se bate fuertemente con el molinere, hasta que se vea la señal dicha, de que mude color. Quitesele despues la Caparrosa, y Sal, de la manera que queda dicho, y se podran seguramente beneficiar en el cocimiento.

#### CAPITULO VI.

Del modo que se han de disponer los fondos en que se han de beneficiar los metales.

manera que hierva el agua que en ellos ha de haver, se conseguirà el esecto que se pretende, que es sacarles la ley à los metales con brevedad, y sin pèrdida, ni consumo de Azogue. Pero por escusar parte de gastos, y prevenir inconvenientes, que

pueden suceder, se dispondran de este modo.


Hagase un horno de adobes, y barro suerre, amassado de greda, arena, y estiercol, con agua salada, à manera de baul, del anchor que las calderas huvieren de tener por las bocas, algo mas, y tan largo como huviere de ser el numero de las dichas calderas, á que por una boca à la par se les huviere de dàr suego, y bastarà sean quatro; y haviendo de ser assi serà el horno quatro veces y media mas largo que ancho. En la mitad de este espacio se levantaràn dos pequeñas paredes, distantes la una de la otra media vara, y en haviendo subido casi una, se pondrà de verjas de hierro, de adobes, ù de ladrillos, la que

ilaman sabalera en los hornos de reverberación, que es una como rexa, sobre que se enciende el fuego, que sustenta la leña, y brassas, y da lugar à que se aparte, y cayga la ceniza. Enmedio de esta rexa se dexarán dos ventanas, à cada lado la suya, por donde el calor, y la llama se comunique à los dos hornos, cuyo suelo ha de quedar un palmo mas alto que la sabalera, fundado sobre tantos arcos, y tan grandes como huvieren de ser los fondos, y su anchura, de suerte que à cada caldera corresponda el suyo. En la bobeda de arriba se dexa abierta capacidad bastante en que entren los fondos, y à los dos lados opuestos de los hornos ultimos dos ventanas, ò chimeneas por donde salga el humo, y respire el fuego. El suelo que corresponde à los fondos se hara algo concavo, en proporcion, que de todas partes haga decaida àzia el medio, en el qual tendrà un agujero redondo de tres, ò quatro dedos de diametro, que passe al suelo inferior. que tambien se hará concavo, y bastantemente capaz.

Dispuestos los hornos en la manera dicha, se escusa mas de la mitad del gasto de leña en los cocimientos. Puedese ahorrar tambien mucha de la que se havia de consumir en la quema de metales, pues podrán à la par quemarse en piedra puestos en lo hueco de los hornos, en que se acomodarán, y sacarán facilmente por dos ventanas, una enfrente de otra, que tendrá cada uno, y se destaparán, ó taparán con adobes quando conviniere: y si acaso con el tiempo sucediere por descuido romperse algun sondo, estandose actualmente beneficiando, al mismo punto que el Azogue se salviere (que es lo que corre riesgo con el suego) por el agujero que està en el suelo de arriba correrà al de abaxo, donde no llega el calor, y se recogerà sin pèrdida considerable,

ò ninguna.

A. Arcos sobre que se sunda el suelo del horno. B. Puerta, por donde se dá suego. C. Puerta por donde se sacan las cenizas. D. Sabalera. E. Dos paredes con ventanas por donde se comunique el suego à ambas partes. P. Suelo del horno. G. Concavos debaxo de cada caldera, con agujeros enmedio, por donde, si se rompiere cayga el azogue abaxo. H. Ventanas por donde se pone el metal que se ha de quemar. I. Calderas. K. Chimeneas para que salga el humo. L. Otra puerta grande en las frentes del horno, para acomodar tambien el metal.



#### CAPITULO XII.

Como se ban de beneficiar los metales por cocimiento.

Olidos, y cernidos los metales con la mayor sutileza que se pudiere, si todavia tocada la harina entre los dedos se sintiere aspereza de relabe gruesso, se eche en tinas, birques, o bateas, con agua suficiente, y se menee muy bien, y con un breve descanso se apartard lo sutil de lo mal molido, que se assentara en el sondo. El agua en la lama se eche en los sondos, o calderas grandes, à que algo antes se les havrà comenzado d'as sugue con una, o dos botijas de agua clara, segun su capacidad, y con el Azogue necessario, conforme la riqueza del metal, aunque nunca se ha de echar menos del que suere suficiente à cubrir todo el suelo de la caldera, para que por ninguna parte pueda assen-

fec -

sentarse el metal en ella, que no cayga sobre el Azogue, irase msneando poco d poco con el molinere, aunque en hirviendo el agua causarà movimiento bastante en el metal molido (si no hay relabe muy gruesso) para que refrescandose con el Azogue, se una, é incorpore con el lo que tuviere de Plata, con que muy en breve se le sacarà la ley. Hierva siempre el agua, para que no se interrumpa, ó dilate la obra, y la que con el suego mermare se anada de otra caliente, o por un canal sutil se encamine la caldera alguna poca, que continuamente le entre en tal proporcion, que no sea bastante à impedir el hervor, y que equivalga à la que con el se consume, cosa facil de advertir en el crecer, ò menguar de lo que está en la caldera: moderese la cantidad de harina, que de una vez huviere de beneficiarle, con la grandeza del fondo, y zgua, que en el cabe: de suerte, que ni por ser el metal poco se multiplique el trabajo, ni por ser mucho se espese demassado el agua, con que se dificulte el subir, y baxar tan frequentemente con los hervores. Saquese de quando en quando con una cuchara larga, ensaye del fondo de la caldera, para vèr la disposicion que el beneficio lleva, y si tiene necessidad de añadir Azogue, ù de facarle si se quisiere, parte de la pella, que va estuviere hecha, y la fama, ò relabillo, que con esto saliere, se buelva al cocimiento, hasta que se acabe, y haya dado el metal la Plata toda, que se conocerà con las advertencias, que se diran adelante.

#### CAPITULO VIII.

Que este solo es el verdadero modo de sacar la ley à los metales por Azogue, sin pérdida, ni consumo, y con mucha brevedad.

A vecindad, y conveniencia que tiene la naturaleza del Azogue con la de los metales, bastantemente se manisiesta, quando saltassen otros argumentos, por la facilidad con que con ellos se une, los penetra, y embebe, convirtiendolos en lo que llamamos pella; compañía, que con ninguna otra cosa hace, antes echa de si à todas las demás del mundo, y no es ignal tampoco la amistad, que con los metales guarda: grados tiene en ella, segun los que unos, respecto de otros, tienen de mas per-

feccion, uniendose mas apriessa con los que la tienen mayor, y y assi es el Oro, al que con mas velocidad se aplica la Plata luego, y despues de està los demàs metales, y en el ultimo lugar el Hierro, con que parece se consirma lo que queda dicho acerca de su generacion. En esto se fundó el beneficiar como oy se usa los metales de Oro, y Plata por Azogue, cosa no praesicada antiguamente; pues ni aun Jorge Agricola, en su copiosa Arte de metales hace mencion de ella, haviendo oy trece años menos de ciento que la escribió, aunque para ensayar el Oro, y recoger el mas sutil pone algunos assomos de ella. Estando el Azogue en su naturaleza siempre quanto es de su parte, està dispuesto para abrazar la Plata, y unirse con ella, y solo de parte de su metal està el estorvo por la tela, ò velo debaxo de

que de ordinario la produce la naturaleza.

Muy experimentado está yà, que los repassos, ayudados del calor del tiempo, y del que con su movimiento causan, con la mezcla de cosas que limpian, consumen, y gastan esta capa, y poco a poco como se và disponiendo, se va juntando con el Azogue la Plata. Pues quien no crevere, aun fin experimentarlo, que en el beneficio de los metales por cocimiento concurren con grandissimas mejoras todas estas disposiciones. Mas veces se repassa el metal con el continuo hervir, en un quarto de hora, que en muchos dias, y aun meses en los ordinarios caxones. Y la virtud, que por propriedad natural comunica el Cobre al agua, que en el se cuece, arrae, castra, y prepara mejor la Plata, que la multiplicacion de otros metales. Y el calor, mediante el qual todos tienen su penetracion, y hacen esecto, bien se vè quan sin comparacion es mayor; y assi no se tarda por este modo tantas horas como dias en el ordinario, en sacarles a los metales la ley.

El Azogue, ni corre, ni puede correr riesgo de disminuirse en esta obra; porque recelar, que pudiera con el me ho calor exhalarse, suera mas que ignorancia; pues la humedad del agua, que sobre èl està lo desiende, y los niños saben hacer en un papel hervir azeyre, sin que el papel se queme, y poner entre las brasas encendidas un huevo con un hilo atado, y no quemarse el hilo. Quando con suego recio hierve el agua en una caldera, no tiene su sondo calor que osenda à la mano que quisiere sustentarla, y en vasos grandes de plomo puro cuecen el agua salada.

hal-

hasta que se quaxe en Alemania, y se puede hac er donde quiera, sin que la violencia del suego derrita metal tan blando, y facil de sundirse.

La falta, que llaman consumo, y pèrdida del Azogue, ya queda demonstrado, que se causa por subtilizarse, y dividirse en pequenissimas partes con los repassos, d cuya causa se sale con el agua, y con las lamas. Inconveniente, que en todo cessa en este modo de beneficiar; porque se està en el sondo el Azogue unido, y hecho un cuerpo, sin movimiento que lo desmenuce, y assi nunca se vè lis en este beneficio, haciendo como se debe. Evidencias claras son estas, con que siempre concuerda la experiencia.

#### CAPITULO IX.

Como se conocerà quando ha dado la ley el metal y modo de lavar.

L saber por ensayes menores de fundicion con certeza la Plata que tienen los metales que se han de beneficiar por Azogue, es diligencia necessaria en qualquier manera que se beneficien con el, y el satisfacerse de si la han dado và en el cocimiento, es aun mas facil; pues podrá el que quisiere haver sacado casi toda la pella que se sabe ha de rendir el metal antes de cessar en su obra. La parte superior del Azogue và recogiendo la Plata; porque es la que inmediatamente toca al metal que la tiene. El calor, que por el fondo se le comunica, la suspende, y no dá lugar á que se una igualmente con todo el cuerpo del Azogue; y assi casi toda la pella se està arriba, como nata de dos, tres, y quatro dedos de gruesso, segun la riqueza del metal, y tiempo que se le dà para que se junte. Sacase con cucharas facilissimamente, y puesta en agua clara en la cuchara misma, como fe và facando se le quita la lama que tiene, y queda blanca, y pura, sin necessidad para esto de otra diligencia. Si el metal es muy rico, importará hacerlo assi, y echarle Azogue suelto, para que con mas brevedad, y presteza recoja lo restante de la Plata, y se acabe el beneficio.

Sin sacar la pella, como queda dicho, se puede tambien conocer si ha dado el metal la ley, en la disposicion que en ella se viere en los ensayes, que con la cuchara se sacaren del coci-

miento, segun la pureza, y color que tuviere, como se practica en los ordinarios eaxones, aunque no todas veces convendrà aguardar esto en este modo de beneficiar, por la razon que se dirà adelante; y assi sea la regla mas particular, y propria de este benesicio, que en el relabillo que sacare en los ensayes del cocimiento se exprima un poco de Azogue, y se menec dos, o tres veces con el la puruna; y si se encrespare recogiendo algo, aun no avrá dado la ley; y si no recogiere nada, no tendra yà mas que dar : cuya causa es el estar el meral can bien dispuesto. que sin dilacion ninguna se junta con el Azogue limpio qualquiera parte de Plata, que le haya quedado. Y constando ya por lo dicho haver dado toda la ley, cesse el suego, quitese la puente, y saquese el molinete, y en dexando de hervir, se saque el agua en lamada, ò con bateas, ò por botique, en la parte mas baxa que las calderas descubren sobre el horno, se les pueden poner, y por acequias se derrame adonde no estorve, con seguridad de que no lleva nada de Azogue, ni Plata. Saquese tambien el relabillo que se huviere assentado sobre la pella: y si el calor passado, perseverando impidiere, se quite con agua fria, que se eche a las calderas; y en lo demas se proceda como en las tinas ordinarias; y para mas satisfaccion, no se eche à mal el relabe, hasta bolverlo a ensayar por suego, y remolerlo, si de ello tuviere necessidad.

#### CAPITULO X.

De los inconvenientes que se pueden oponer à este modo de beneficio, y primeramente del romperse los sondos.

O que d'la primera vista, y comun sentir del vulgo hace que el uso de este modo de beneficio parezca no ser de importancia, ni provecho, es la facilidad con que à lo que entienden rompe el Azogue los sondos, con riesgo manisiesto de que se pierda todo, demás de otras costas, y la Plata del metal: recelo no sin algun sundamento, por haverle sucedido assi años ha en la Provincia de los Chichas, estando yo en la de los Lipes, su vecina, a cierto dueño de ingenio, que sabiendo que yo sacaba de ordinario piñas por este modo, quiso, sin mas co-

nocimiento, executarlo por mayor. Mucho tiempo pueden durar los fondos, si se hacen como deben, y queda advertido en el capitulo quarto de este Tratado, y como experimentado testifico, que en un perolcillo bien delgado me sirviò cinco años continuos en los Lipes, en este ministerio sin romperse. Era juntamente Fundidor de Campanas el que en su ingenio quiso beneficiar por fondos; fundiolos como ellas en moldes, con su ordinaria liga de Estaño, y muy gruessos errores ambos, de quien solamente al buelo, como dicen, tenia noticia de esta obra, y de que necessariamente se havia de seguir su perdicion; pues la humedad del agua, y del Azogue no pudieron defender de la violencia del fuego la parte del fondo, que por su grossedad estaba de ella tan distante, y assi fue fuerza el derretirse, y por la parte que el Azogue lo tocaba tambien lo havia de penetrar, y passar facilmente por la mezcla del Estaño.

El durar poco las calderas, ò peroles ordinarios con el Azogue, es, ò por tener algunas soldaduras, ò por haverse batido de Cobre, no macizo, sino esponjado, de que se causan subti-

lissimas hojas, que con facilidad le traspassan.

El mayor daño que los fondos reciben, es en la circunferencia que señala la superficie del Azogue, causado por el batir
continuo de los hervores, y la junta del metal, y agua. Esto
se remedia con un cerco de Cobre del canto de un real de á ocho,
ò poco mas de gruesso, y tres, ó quatro dedos de alto, que
sobre el suelo del fondo se ajusta á las paredes de los lados: recibe los golpes este cerco, y quando con el tiempo se gasta, se
pone otro á poca costa, haviendo passado por Plata todo el Co-

bre que de èl se huviere consumido.

Puedeseles dar tambien un barniz à los sondos por la parte que el Azogue los ha de tocar, que totalmente estorvarà, que se azoguen, à traspassen. Hacese de cal viva apegada en vino, escoria de hierro, y pedrezuelas lisas de arroyos, subtilifimamente molido todo, é incorporado con claras de huevos bien batidas, ó con azeyte; limpiase primero el Cobre, y resriegase con azeyte, y luego se le pone el barniz, ó betun; y si con el se reparan todas las calderas, durarán muchissimo sin dano: pero impediaseles la virtud que el Cobre comunica al agua, y al metal que con el se resria; y assi solamente se deberà usar de

este remedio en la parte no mas del fondo que el Azogue ha de ocupar, ni serán dificultosos de experimentar para esto otros reparos, como Esmaltes, o Vidrios, humos de Azustre, huevos que se quemen en los fondos, y otras cosas que dan color negro al Cobre, y sirven como de barniz, que le impiden el unirse con el Azogue. Y quando finalmente con el tiempo, que todo lo consume, se rompiere algun fondo, estando con metal de Azogue, por descuido de quien debia mirar, y prevenir este daño, no puede causarlo de importancia con la disposicion del horno que se dixo en el capitulo quinto.

#### CAPITULO XI.

Si se podrà usar, ò no por mayor aqueste beneficio.

UNA de las colas en que mas comunmente ne visto errar en estas materias, aun a personas que presumen mucho en ellas, es persuadirse, que algunas suceden bien por ensayes menores, y que por mayor no pueden practicarse, y es cierto, que no aciertan d hacerlo, señal clara, de que proceden acaso, y no con sundamento en lo que hacen, que a tenerso, supieran guardar la proporcion necessaria, y obrar con ella en lo mucho, respecto de lo que experimentan en lo poco. No es menor inconveniente el que algunos hallan en este modo de beneficio, el parecerses, que aunque por menor es tan bueno como experimentamos todos, no se podra usar por mayor. Engaño manifiesto, si se juzga por impossible, mirando a la naturaleza de las cosas, aunque accidentalmente en algunas partes, o ocasiones no sea practicable.

La materia de que se hacen las calderas, que es el Cobre, no solo salta en estos Reynos, sino antes es en ellos abundantissimo este genero de Mineral. Su fabrica facil, pues solo el sondo en que ha de estar el Azogue, es de una pieza, y no grande, lo demás se añade con paños, hasta el grandor que se quisiere, como que la dicho, en que no hay dificultad ning ma, sortaleciendolo a la redonda con cal, y la fillo, para mayor semeza. Que en un vaso de estos quepan cinquenca, o cien bocijas de aqua, y que en ellos se calience, y histora ordinario en las al mionas de jabon, e ingenios de Azogue. A los hervores del Azo-

que se sigue necessariamente repassarse la harina de metal, que estuviere en ella, que en tanta cautidad no serà poco à que tam. bien ayuda el movimiento del molinete y de ello se configue necessariamente el recoger el Azogue con brevedad la Plata, sin la que llaman perdida, o consumo, por la ayuda del calor, estar unido en un cuerpo, virtud natural del Cobre, y disposicion que causa en el mital De suerte, que el que juzgare por impossible hacer que hierva mucha agua junta en vasos de Cobre, capaces de ella, o aforrados con planchas de este metal, esso solo ruviera fundamento para negar la possibilidad de ularlo por mayor, pero bien se ve en quan falso principio se fundarà. Y si con la imaginación se formare algun Mineral, donde ni se halle Cobre, ni quien sepa labrarle, ni lena, ù orra materia suficiente para sustentar el suego, seria esto acaso, y no quitaria la certidumbre, ni la possibilidad al Arte, como ni a otras. que sin suego no pueden practicarse.

### CAPITULO XII. DEL GASTO DE LA LEÑA.

L gasto inescusable de la leña es la cosa, que con mas aparente color pudiera causar algun descredito a este modo de sacar la ley a los metales, por ser necessaria grandissima copia de ella, en que se han de consumir forzosamente muchos duca. dos. Pero el assombro que esto causa alsi mirado por mayor, desechara facilinente qualquiera que en particular hiciere cuenta de lo; gastos, y ahorros necessarios en el uno, y orro modo de beneficio. Y aunque por la experiencia que tengo de los mucho, assiento, de Minas en que he estado, en las Provincias de Chichas, Lipes, Chircas, Paria, Carangas, Pacages, y Oinasujo, casi todos soa abundantes de lena, y en las mas rigurosas, y casi inhabitables punas, proveyò la naturaleza de la que llainan Yareta, en grandissima copia, materia mas a propolito para el fuego, que la leña ordinaria, por fer can uncuola, y llena de refina, pero para que mas claramente se vea el desengaño, hare la cuenta de lo que oy en esta linperial Villa de Porosi cuesta el beneficio de un caxon por el modo ordinario, y lo mas que podra costar por el cocimiento, por ser este el lugar mas falto, y caro de lena, que se conoce de todos los Minerales de esteReyno.

Gastanse en los repassos de un caxon, aunque en su numero no hay cantidad cierta, posque unos tardan mas, y otros
menos, diez pesos en vesnte dias, dos de material, dos de sal
mas que en el cocimiento, que ha menester muy poca, tres en
lavar; y si es metal de à cinquenta libras de pella, ò veinte marcos de Plata, diez libras de Azogue del que llaman consumo, y
otras tres de pèrdida, que a peso la libra son trece pesos, y con

los diez y siete de gasto montan treinta.

En un horno de los que oy se usan para quemar metales, se gastan en una mitad, que llaman el espacio del dia, dos quintales y medio de Yereta, y otro tanto de noche, con que se sustenta continuo fuego, que à seis reales el quintal ( y à veces vale menos) montan los cinco tres pesos, y seis reales. Repartido un caxon de meral en ocho fondos, que serán moderados, se les dà à todos fuego por dos bocas, dispuestos en los hornos, y modo que queda dicho en el capitulo 5. y à la quenta de lo que oy se gasta, bastaban diez quintales de Yareta para dar suego veinte y quatro horas à estas calderas : y aunque no es necessario tanto tiempo para que el metal de la ley, porque con menos rezelo se assiente la segurida i de esta ganancia, desse doblado gasto de Yareta, que sean veinte quintales, que montan quince pesos, ocho pesos de Indios, que son por todos veinte y tres: de suerte, que por esta quenta se vienen à ahorrar siete pelos. Ganase mas la Plata, que las trece libras de Azogue llevaron, que serán otros tres marcos, que valen diez y nueve pesos, con que se interessan en cada caxon mas de veinte y cinco. Ganase el tiempo, pues la dilacion de un mes se reduce à un dia: dan los metales el sexto mas de ley, y no queda ninguna en los relabes, pues por este modo se puede, y debe beneficiar sin ellos. Y si con metales de à cinquenta libras por caxon se gana en cada uno mas de veinte y cinco pesos, beneficiandolos por cocimiento, en los que tienen mas ley, y configuientemente mas consumo, quien no vè la grandissima suma que montarà. En cada quatro piñas de à quarenta marcos van à decir 236, pelos, que es casi otra ganancia bastante, para ahorrando mucho, luplir la costa de los fondos, aunque lo que insensiblemente se va gastando de ellos, hecho pella, y mezclada con la de Plata, palsa al precio de ella, y no la hace baxar de ley, de suerte que se eche de ver en el ensaye, por ser tan poco, y pudiera servir elto,

no solo de recompensa de lo que costaron, sino tambien de logro

no pequeño.

Y quando para la maquina de metales de menos ley no parezca tan a proposito este modo, pues no se labra Mina ninguna de que no se saquen, y puedan apartar piedras ricas, si estas por lo menos se benefician por cocimiento, rendirán mucho provecho, y serán à los Mineros de muy grande ayuda el poder valerse oy de la Plata, que tienen los metales, que sacaron ayer.

CAPITULO XIII.

De otros inconvenientes de este benesicio, y sus remedios.

A presteza, y violencia grande con que en este modo de beneficio se juntan el Azogue, y la Plata, es causa de que á veces la pella, que de esta union resulta, no sea tan pura, y de toda ley, como la que se saca por el beneficio ordinario: y esto particularmente sucede, quando se cuecen metales de mucho Plomo gruesso, que llaman Anco, que como queda dicho, es Plata bruta. Recogela assi el Azogue, por la fuerza del cocimiento, y por la brevedad de el no se da lugar a que se confuma, y gaste lo estraño, è impuro. Bien pudiera continuando el cocimiento purificarse; pero por no dilatarlo demassado no convendrà aguardar d'esto siempre, y assi en constando que el metal ha dado ya la ley, se podrà cessar, y sacar la pella como estuviere. Lavese despues con Azogue suelto, que se le anada fin agua, y meneandolo algunas veces con la mano, todo lo impuro subird arriba, y la tela que de ello en la superficie hiciere, se le quitarà las veces que fuere necessario, hasta que quede el Azogue, y pella limpio como un espejo. Lo aplomado, que se quitò de encima, ò se eche en otro cocimiento, si fueren ambos de un dieño, ò se buelva à lavar con Azogue, como la primera, con que se reducirá à muy poco, ò con sal, y ceniza, ò cal, se repasse, y refriegue muy bien con un pedazo de texa en batea, como quando se lavan los que llaman Conchos en los caxones ordinarios. O finalmente, se desazogue, y funda assi sobre cendrada, y saldrá la Plata buena deteniendola un poco al tuego despues de derretida, yendose en humo el Plomo, si

pecaba de èl, ò apartando en escoria el Hierro, si el metal lo tenia.

Muy negro se pone el Azogue en el cocimiento, y no recoge la Plata, quando los metales que con el se benefician abundan de Azustre, como son toda suerte de Negrillos: y suera acertada prevencion haverlas quemado, como queda dicho, para quitarselo; pero quien con curiosidad quisiere sacarles assi la ley, eche en el cocimiento copaquiras, ò millo, y sal, ó cosas que virtualmente la contienen, como legias, y orines, y verá como al cabo de algunas horas muda el metal de color, se limpia el

Azogue, y se incorpora con la Plata.

Mucho se ahorrara beneficiando los Negrillos por este modo, à no ser tan cierto el daño que las calderas reciben, gastandolas la suerza de estos materiales, y assi no es cosa, que deba practicarse de ordinario. Tampoco se puede preparar el metal con provecho, cociendolo sin Azogue con las cosas dichas, en otro genero de vasos; porque a los de barro, por mas vidriados que esten, los traspassan, y à los de Hierro los deshacen, y convierten en Cobre; prevengo esto, porque no lo experimente alguno con su dano. Algo pudiera hacerse en calderas de Cobre, ò Hierro, embarnizadas todas, como queda dicho, ò repassando muchas veces el Negrillo con estos materiales, como tambien se advirtió; pero lo mas facil es quemarlo, aunque porque se viesse la possibilidad, y el modo de beneficiarlo crudo, he escrito lo de arriba.

#### CAPITULO XIV.

Còmo se barà pella de los metales de Cobre por cocimiento.

Raissimos son los metales de Cobre, que molidos, è incorporados con Azogne se unen con èl, y hacen pella, y entre muchos Minerales, que de este genero he visto en todas estas Provincias, apenas hallè uno de esta calidad: está este en la de los Lipes, poco mas de una legua de Sabalcha, en el camino que vá à Colcha, en una pampa, ò llanada, es labor antigua de los Indios, y aunque son los metales ricos de Cobre, no tienen Plata ninguna.

El poco cuidado que pusieron en recogerlos arguye lo que

nard

es cierto, que no buscaban sino los colores finissimos, verde, y azul, que llaman Cibairo, que entre ellos se crian, la mezcla de algun genero de Plomo, que este metal de Cobre tiene, le facilita la union con el Azogue, y es solo el que he visto hacer pella por el modo ordinario de Plata; pero por el de el cocimiento todos la hacen, con el modo, y advertencias, que se siguen.

Los fondos en que se ha de beneficiar el metal de Cobre han de ser de Hierro, y no de otra materia, porque no se conse-

guird lo que se pretende.

Qualquier suerte de metales de Cobre, que d diferencia de sus negrillos llamamos Pacos, siendo verdes, claros, ù obscuros, ù de otro color, no tienen necessidad de mas preparacion, que molerlos sutilmente, y cocerlos como los de Plata.

Los negrillos de Cobre, sean acerados, espejados, ù otros qualesquiera, se han de quemar, hasta que pierdan el brillar que tienen; y porque con la quema se engendra de ellos mucha Caparrosa, ò Copaquira, se lavaran, como queda dicho, hasta que se les saque toda: cuezanse luego, y se reducira a pella todo el Cobre que tuvieren; y si sin quitarles la Caparrosa se echasse en el fondo de Hierro, en breve lo gastaria, y convertiria en Cobre sino.

Tienen, demàs de lo dicho, otra propria, y particular virtud los fondos de Hierro, para juntar, y revivificar el Azogue ya cafi destruido, y convertido en otra substancia: cosa digna de fer fabida, y admirada entre otros milagros ocultos de la naturaleza. Azogue es el Solimán, aunque tan alterado como se ve, è impossibilitado al parecer de reducirse à cuerpo, mayormente convertido en agua, pues como si fuera sal se deshace en ella; estado a que es muy contingente llegar en los caxones del benaficio ordinario. Cuezase, pues, este Solimán molido, ò el agua en que está deshecho, en vaso de Hierro, y se verà reducirse luego à su primero sèr de Azogue corriente, y vivo. Assomos de esta propriedad oculta del Hierro se experimentan en el beneficio de metales de Plata, cuyas perdidas se han reparado en muy gran parte, despues que se introduxo el echarlo deshecho en los caxones. Pero en el cocimiento es mas presta, y facil de experimentar esta virtud, por el mayor calor que la saca, y comunica. Y quien palpablemente quisiere desengasiarse, cueza el Solimán molido, en vaso de otra materia, sa que quisiere, y por mas que hierva el agua no verá Azogue ninguno, y si en ello echa un pedazo de Hierro, dentro de breve rato lo hallará reducido à cuerpo, y mejor si el vaso todo suere de Hierro, como queda dicho.

#### CAPITULO XV.

Del lavar por cocimiento los caxones, que se benefician sin el.

Unque quedan prevenidas, y en parte remediadas las causas de la pèrdida, y consumo de Azogue en el beneficio ordinario, en el Tratado antes de este, que de el se hizo, serà muy dificultoso evitar en todo el daño por aquellas advertencias, y à que se estorve en gran parte. Pero porque podrá suceder, que llegue à tal disposicion un caxon, que el Azogue se altere de manera, que se convierta en agua, como se dixo del Solimán: con que no será desecto ninguna de las prevenciones dichas, sera en tal caso, no solo conveniente, sino forzoso, lavar los tales caxones por cocimiento en fondos grandes de Hierro, dispuestos de la suerte que se dixo de los de Cobre, donde con pocos hervores, y ayuda del movimiento del molinete, se juntarà el Azogue, y Plata, que se huviere deshecho en lis, y se restaurarà à su sèr primero el que estuviere convertido en agua. Que esta transmutacion del Azogue en los caxones no sea impossible, parece lo assegura la experiencia, por los muchos que antes de ahora en varias partes se han beneficiado, sin sacar de ellos Plata, ni Azogue, haviendoseles echado mucho: y no hay fundamento bastante para atribuir à la lis esta pèrdida total: demàs de que muchas veces concurren con el Azogue en los caxones las cosas que lo convierten en Soliman: y quando por faltar el calor algo vehemente, y seco, que es menester para sublimarlo, no se atribuye à este principio, tambien las aguas fuertes lo convierten en agua, y acompañan frequentemente á los metales los materiales de que se hacen, que son casi los mismos, que los otros que los subliman, y todos con la humedad se derriten en agua; y aunque no es tan fuerte como la destilada, no repugna que se le atribuyan estos esectos, aunque no los cause con la presteza, y violencia que las aguas fuertes comunes. Supuelpuesto, pues, que llegue el Azogue à convertirse en agua, claro está que se saldrá con ella, aunque mas cuidado se ponga en
el lavar los caxones, y se perderá todo sin remedio, si no se
usa de este del cocimiento, con la ayuda del Hierro; y aunque
suera arrogante temeridad negar al poder de la naturaleza, en
alguna otra causa suya, virtud para obrar aqueste esecto, por lo
menos hasta oy no se sabe que la haya: verdad, que sabran serlo
los que sueren muy versados en la Filososia de la transmutacion
de los metales, y los demás deberán creerla.

Si á falta de fondos de Hierro se lavaren en los de Cobre los metales que se benefician en caxones, bien dispuestos comunmente, cociendolos, y meneandolos, hasta que ensayadas las lamas de encima, no den señal de lis ninguna, se recobrará cast todo el Azogue, que en perdida, y consumo havia de salir menos, y acabará el metal de dár mejor la ley que tuviere. Podràn tambien ponerse dentro de estos sondos, mientras se lava, como está dicho, en ellos, algunas berjas, ò pedazos de Hierro, con que se ayudará á reducir el Azogue, que se huviere deshecho, ò convertido en agua.

CAPITULO XVI.

Del beneficio de metales ricos de Oro, y Plata.

mezclados con la piedra, se llama machacado, y aunque es tan rico como la vista juzga, no dexa de necessitar de brujula el modo de su beneficio: porque si ha de ser por Azogue, ni puede molerse bien, ni el Azogue abrazar el Oro, ò Plata tan gruessa; y si por suego, la mezcla de la piedra seca, y sin jugo, que los acompaña, es de estorvo grandissimo para la sundicion, en qualquier modo que se haga, y no puede apartarse lo uno de lo otro sin riesgo de mucha pérdida. Assi lo experimentaron los primeros descubridores del hermoso, y rico metal machacado de Turco, en la Provincia de Carangas, con su daño, hasta que un amigo mio, Minero entonces, y Religioso oy de la Familia del Secassico Padre San Francisco, les enseño el beneficio, que llaman de Tintin. Hacese en una piedra dura una concavidad redonda de una quarta, ò mas de diametro por

123

arriba, y orro tanto, ò mas de hondo, à manera de almirez, disminuyendo como piramide lo ancho de su circunferencia, hasta terminarse abaxo en no mas espacio, que quatro dedos: echase aqui el Azogue suficiente, y el metal machacado hecho peda. 203, y con una barreta de Hierro, redondo el cabo como mano de mortero, se va moliendo, y con la fuerte agitacion se incorpora el Azogue con el Oro, ò Plata. La lama sutil se sale con el agua, que por un caño angosto entra por lo alto en la dicha lavadura de la piedra continuamente, y sale por otro. Recogense estas lamas en su Cocha, y se benefician despues por Azogue como queda dicho, y rinden muy considerable provecho: porque el Rosicler, la Tacana, y Polvorilla, y otra qualquier suerte de metales, aunque sean muy ricos ( que à veces acompañan al machacado) mientras están debaxo de especie de piedra, y como tal se muelen, y convierten en polvo, se salen del Tintin sin dar la ley.


Poca será la cantidad de metal, que podrà commodamente beneficiarse por aqueste modo; y para que su uso, como de tanta importancia, se estienda a maquinas mayores, se harà instrumento en la forma que se sigue: advirtiendo primero, que no solo el machacado, que la naturaleza cria, en las Minas, debe beneficiarse assi, sino tambien el que facilissimamente se hace, quemando los metales en piedra, con que granujan en Oro, ò Plata, mayormente los que tienen Anco, ò Plomería mas, ò menos, conforme su riqueza, obra de que resultan muchos ahor-

ros, y provechos.

En los Asientos de Minas de estas Provincias, donde, ò la falta del agua, ù del dinero necessario para su fabrica, impossibilita à hacer los que llaman Ingenios para moler los metales, son muy sabidos, y usados dos modos de reducirlos à hacerlos harina con piedras, llaman al uno Trapiche, y Alaray al otro. Consta qualquiera de ellos de dos piedras grandes, y duras, llana la de abaxo, que llaman Solera, assentada á nivel sobre el plán de la tierra, en sorma de rueda, ò queso entero la de arriba, en los Trapiches que mueven cavalgaduras, como en las Atahonas, ò Molinos de Aceytunas. La de los Marayes es como media luna, mas ancha por la parte circular de abaxo, que por la llana de arriba, à que està atado suertemente un palo de suficiente largueza, para que dos trabajadores asidos á sus extremos de una vanda, y otra,

la alcen, y baxen àzia los lados sin mucha satiga, y con su peso, y golpe se desmenuza el metal. Faciles, y sabidas son sus sabricas, y assi no me detengo en describirlas: solo digo, que para el presente intento no han de ser las soleras llanas, sino concavas, con capacidad bastante, para que las boladeras de arriba puedan andar sin estorvo. Entre agua por un estrecho caño, por lo mas alto de la solera, en lo baxo estarà el Azogue necessario, y se ira echando el metal que huviere de molerse. Lo machacado se mezclarà con el Azogue, lo demás convertido en sutil Lama, saldrá por otro caño con el agua, y se recogerá, y benesiciarà, como queda dicho.

A. Tintin. B. Barreta. C. Agua que entra. D. La Lama, que sale con el agua E. Cocha, ò lugar en que se recogen. F. Suelo del Trapiche, o Maray quadrado. G. Solera redonda. H. Boladera de Trapiche. I. Boladera de Maray. K. Palo largo con que se mueve.



## LIBRO QUARTO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE TRATA DE EL beneficio de todos por fundicion.

CAPITULO PRIMERO

DEL USO, Y NECESSIDAD DE LA fundicion.



L modo mas general, mas proprio, y mas conforme à la naturaleza de los metales, para apartarlos de la tierra, y piedras con que se crian, y reducirlos à la pureza, y perfeccion, que à cada uno se les debe, segun su especie, es mediante el suego en los hornos, que para este escêto se lla-

man de fundicion. Practicose esto en el mundo desde que tuvo principio en el conocimiento, y uso de metales, hasta que en este nuevo siglo, y Mundo Nuevo, en esta, la mas famosa, y rica de ambos, Villa Imperial de Potosi, se descubrió, y puso en practica el beneficio de Azogue para los metales de su no menos nombrado, que rico Cerro, que le dió su nombre. Y aunque, como queda dicho en los Tratados antes de este, todos los metales de Oro, y Plata se pueden beneficiar por Azogue, todavia para muchos de ellos es necessaria la fundicion, y para los muy ricos mas à proposito: y assi, nunca se ha interrum-

pido su uso en esta Villa, ni demas Minerales de este Reyno. Los otros metales viles forzosamente se benefician por fuego, y con el se perficionan todos: y en vano presumirà de diestro en el Arte de metales, aunque no trate sino de solos los de Plata por Azegue, el que no supiere fundirlos, y refinarlos, à lo menos por menor, como yá queda advertido, para que de cierto, y no acaso, conozca la ley que tienen, y les debe sacar.

#### CAPITULO II.

De la materia de que se han de bacer los hornos para fundir, y otros efectos.

E piedras, ò adobes, y barro se fabrican los hornos en que los metales se funden, y desde la eleccion de estos materiales es necessario comience el conocimiento del Fundidor, si no quiere perder el tiempo, y trabajo. No son à proposito para esta obra las piedras muy duras, y que tienen venas, porque con la fuerza del fuego saltan, y se hacen pedazos. Las que se convierten en cal tampoco sirven, porque se deshacen en polvo, y no tienen confissencia. Las piedras blandas, y que no tienen venas, son las que resisten mas al fuego, y entre estas son las mejores las que llaman amoladeras.

La tierra de que se ha de hacer el barro, ò los adobes, ni sea arenisca, ni salada, porque qualquiera de estas mezclas hace que con la violencia del fuego se derrita, por cuya causa no se hacen los hornos de ladrillos: sea limpia de qualquier jugo, Caparrosa, Alumbre, Salitre, &c. densa, y sutil; y si huviere en abundancia de la que es buena para crisoles, se harà una obra muy durable, o por lo menos se de con ella la capa con que se embarran, y enlucen los hornos por dedentro despues de acabados. De la misma dispuesta como conviene, se assienten los Mazacotes, que son los luelos, à fondos de los hornos, y los receptáculos en que se recoge el metal fundido, aunque estos hacen algunos de mezcla de tierra, y de carbon molido, en iguales partes, y la llaman carbonilla. Para los hornos de reververacion se haga adobera a proposito, en figura de porcion de circulo, mas larga, y gruessa por la parte exterior, que por la de adentro, con que se facilitará, y abre-Viarà su fabrica.

#### CAPITULO III.

De las diferencias que hay de hornos, y primeramente de aquellos en que se queman los metales en harina.

E varias, y diferentes formas son los hornos, que los que practican el Arte de los Metales han inventado para difponerios, y perficionarlos. En unos se preparan quemandolos, los que de esto tienen necessidad, en otros se cuecen los que por Azogue han de dar la ley, fundense en otros: y finalmente, en unos se apartan, y dividen los preciosos de los viles, y se refinan en otros. Quemanse los metales, ò en piedra, ò en harina: si en harina, ò por reververacion, ò por tostadillo. Del suelo del horno arriba es una misma la fabrica que oy se usa, en que se reververa, ò tuesta el metal molido. Levantese el suelo de los hornos de reververacion à altura de poco mas de vara en circunferencia, de la capacidad, y grandeza que se huvieren de hacer, es macizo, y perfectamente llano, entrele llama por ventana, que tendrà enmedio de las dos puertas, que luego se diran, con su Sabaleta, y buytron, donde arde la leña, y caen, y se recogen las cenizas. El suelo de los hornos de tostadillo es fundado sobre arcos, los dos principales, que como diametros lo cruzan, son de tres quartas de ancho, y poco mas de vara de alto; todos los demás son pequeños, hechos de adobes angostos, y no gruessos como ladrillos, y de uno à otro-hay la distancia que baste para que con otros hechos del mismo barro suerte, de una tercia, ò algo mas de largo en quadro, y de tres dedos de alto, se ajuste, y llene lo que huviere de arco, à arco, de suerre, que por encima quede el suelo muy parejo, y llano. En el hueco de los arcos grandes se enciende el fuego por una boca, tapadas las otras, y de alli se comunica por las concavidades de los otros pequenos, y se calienta, y enciende todo el suelo del horno, y s tuesta el metal que sobre el està hecho harina. Levantase sobre estos suelos dichos la capilla, o bobeda arqueada, no con tanto buelo, que constituya semicirculo; porque no sea menor el calor dilatado en tanto espacio, ni con tan poco, que no de

lugar para que el Oficial sentado pueda embarrar, y enlucir el horno por dedentro, despues de igualado el suelo. En lo mas alto de la bobeda, que corresponde à la mitad del horno se dexa una puerta, ò agujero redondo de una quarta de diametro. por donde se ha de echar en el horno el metal molido; à los lados tambien se dexan otros dos agujeros en forma de chimeneas, por donde salga el humo, assi de la leña con que se dà fuego, como el que despiden con el los metales que se queman. Dexanse tambien dos puertas de media vara en quadro, que comienzan desde el plan del suelo del horno, opuesta la una à la otra por diametro, por donde se menea la harina con rodillos de hierro, y se mira si està bastantemente quemada; y ultimamente se saca quando yà está para ello. Esto es lo que hasta ahora se usa comunmente; pero conforme lo que yo practico, mucho se ahorrard de gasto de leña, y tiempo, si en lugar de los adobes, de que se hace el suelo en que los metales se tuessan, se pusieren planchas de hierro del grossor doblado de un real de à ocho, y del largor que se pudiere, con que se escusaran tambien algunos arcos, y pueden escusarse todos, levantando de adobes una pared que describa un circulo redondo, hasta la altura que haviere de tener el suelo del horno, y sobre ella se atraviessen barretas de hierro, largas, ò cortas, segun lo suere la distancia en que se sustenten las planchas dichas; y para que ablanda. das con el fuego no se rindan las barretas al peso del metal, se les ayudarà con algunos pilares de barro sobre que estrive, que ocupen poço, y se pongan donde la distancia fuere mucha. Dexese en la parte mas comoda puerta por donde se de fuego, y en la opuesta una chimenea por donde salga el humo.


Mas acomodado, y de fabrica mas facil será este horno, no haciendolo redondo, sino quadrado la mitad mas largo que ancho. Hechas las paredes en esta proporcion, son iguales todas las barretas, ò berjas de hierro, que sobre ellas se han de poner, para que sustenten las planchas sobre que se ha de quemar el metal: enmedio de una de las paredes mas cortas se de-xará puerta por donde se de fuego, como en los hornos donde se queman largas, y en la opuesta de la vanda de arriba chimenea, para que salga el humo; à las barretas, y planchas de hierro, se les dará una capa de barro delgada por abaxo, para que les dase menos el suego, y otra por arriba, para que si en

la quema se derritiere algun Azufre, ù otra cosa, no lleguen, ni

haga mal al hierro.

Estèn estos hornos del todo descubiertos por arriba, sin que á la redonda tengan pared mas alta, que media vara, ó menos, para que la harina del metal se detenga, porque assi se evapora, y sale mas apriessa qualquier maleza que tengan los metales: y en la cumbre de los hornos tapados, que son los que al principio se dixeron, y se usan, se buelve à condensar, y caer sobre la harina con mas viveza, para hacer daño en el benesicio. Tengan sus puertas por donde en siendo tiempo se saque la harina con rodillos.

A. Suelo del horno de reververacion. B. Suelo sobre arcos del horno del tostadillo. C. Puertas por donde se dá suego, y saca la ceniza. D. Berjas de hierro. E. Suelo del horno redondo. E. Suelo del horno quadrado. F. Horno redondo. G. Horno quadrado. H. Chimenea.



#### CAPITULO IV.

De los hornos, y modos de quemar los metales en piedra.

Uemanse en piedra los metales, ò para facilitar su molienda, ò para quitarles algunas malezas que los acompanan, é impiden à su beneficio, ossi por fundicion, como por Azogue, como queda dicho. Puedense quemar en hornos de reververacion, semejantes en todo d los que poco despues se dird, sirven en las fundiciones.

Tambien se queman en hornos quadrados, mas largos que anchos, como en los que se cuece el ladrillo, llenos por todas partes de ventanillas, para que se encienda el suego, y tenga el ayre entrada. Assientanse primero sobre el suelo trozos de lena gruessa, si la hay, atravessados unos sobre otros, en sorma de
parrilla, y luego menuda encima, y sobre aquessa el metal, las
corpas mas gruessas primero, luego las pequeñas, y sobre aqueste el llampo. Donde no hay lena se hace con yareta, y estiercol
de carneros de la tierra, ò pedazos grandes del que se saca de
los corrales en que los ganados se encierran, y algunas capas de
hicho, para que mas facilmente se comunique el suego.

Otros con la leña, ò yareta dicha queman los metales en un lugar quadrado, mayor, ò menor, segun la cantidad de lo que huviere de quemarse. Cercase por las tres partes de adobes, ò tierra, sin ventanilla ninguna, la otra parte está descubierta; sobre la leña se pone el metal, en sorma de monton, ò piràmide. Hacese de los llampos con agua uno como barro, con que el metal se tapa, dexando dos, ò tres agujeros para que respire el suego, como quando se hace carbon.

Si el metal que huviete de quemarse suere soroche, se disponga el suelo algo pendiente, para que la materia que de èl se derritiere, y corriere à manera de escoria, salga luego suera del suego, y dei horno.

Quemanse tambien los metales en ollas de barro grandes, agujereadas por muchas partes del sondo, assentadas sobre otras en que haga agua, como ya se dixo quando se trato del benesicio de Azogue. Con que se les saca, y recoge el Azuste, o be tun que tienen.

Tam-

136

Tambien se pueden quemar en los hornos en que por cocimiento se saca á los metales la ley que tienen, en el capitulo del tercer libro quéda declarada su forma, y assi no se repite en este. Y adviertase, que si huvieren de quemarse metales que tengan Caparrosa, ó Alumbre, ante todas cosas se les quite. lavandolos en el modo que tambien queda dicho arriba, en el segundo Libro del beneficio por Azogue.

### CAPITULO V.

De los hornos en que se funden los metales, y primeramento de aquellos en que se funde con lena.


Undense los metales, ò con leña, ò con carbon; variase esto en quatro modos à que se aplican otras tantas diserencias de hornos. Si se sunden con llama sola de leña, se hace en hornos de reververacion; si no solamente con la llama, sino tambien con las brasas, que de la materia de la leña se encienden, se hace en hoyos. Si con el calor solo del carbon encendido, en mustas, ò tocochimbos. Y finalmente, si se hace la sundicion passando el metal por el cuerpo del carbon hecho brasas, en los hornos que llaman Castellanos.

En lugar abrigado, y lo menos sujeto a ayres que se puede escoger, segun donde conviniere armarse la fundicion, se levancen del suelo hasta cinco quartas en alto quatro paredes en quadro, de adobes, que tenga cada una por lado dos varas y media, ò tres de largo, ò menos, segun la grandeza de que se huviere de fabricar el horno de reververacion. Describase en el suelo un circulo que toque à todas quatro paredes, y lo que entre èl, y las esquinas quedare, se llene hasta arriba de pedazos de adobes, y de barro; lo que queda vacío enmedio, se llene de buena tierra, algo humeda, bien apretada con pisones, hasta las tres quartas de alto, y sobre esto se assiente el que llaman mazote falso, de la materia que se dixo en el capitulo 2. de este libro, rociada con agua en tal proporcion, que apretada con las manos se junte con pella de nieve, sin que por estar muy seca se divida, y desmenuce, ni por estar demasiadamente, humeda se convierta en barro. Echese de una vez junta toda la tierra que suesse necessaria, y acomodese primero con las manos por todo el suelo del

del horno, de manera, que se haga uno como vaso, ò pila concava, aprietese luego con pisones, ò piedras grandes fuertemente, y con otras redondas se empareje, y ajuste, para que de todas partes tengan igual decaida à lo mas hondo del medio por donde despues de bien apretado tendrá este mazacote, por lo menos quarro, ò cinco dedos de gruesso. La capilla, ò bobeda se hace redonda, como en los hornos ordinarios de cocer pan, aunque no tan alta, al un lado tiene su buitron, y sabalera, en que la leña arde, y se recoge la ceniza, y vencana por donde la llama entra en todo semejantes à lo que en en el capitulo 5. del beneficio por cocimiento queda escrito. Enfrente de esta ventana, en el lado opuesto por diametro, dexan en algunas partes otra por donde salga el humo, y para otros efectos, que à veces la tapan, y destapan con un adobe, a poco mas, ò menos, sin barro, como usan en las fundiciones de las Provincias de los Lipes, y Chichas. En Truro fabrican sobre ella una chimenea quadrada, que sobrepuja mas de una vara à lo mas alto del horno, por donde sale el humo con menos daño de los que assisten al fundir. A los otros dos lados fe le dexan otras dos ventanas opuellas, en forma de triangulos, cuyas basas están sobre el suelo del horno de una quarta, ò poco mas de largo, y los otros dos lados de media vara àzia lo alto, en la una de estas se assienta el fuelle, quando se quiere con el ayudar la fundicion, y abatir la llama al baño, ò quando se refina el Oro ò la Plata que se hace en este modo de hornos, aunque menores. Por la otra ventana se vè la disposicion del metal, se menea quando es necessario, se saca la escoria quando esta cocida, se ceba quando se funde de sobre baño: y finalmente, se delgreta quando se refina, y se saca la Plata, ò Oro en bo. llos, ó planchas. La cumbre del horno no se cierra, dexase una ventana redonda, bastante à que un hombre pueda entrar por ella sin aprieto à poner en el otro mazacote, sobre que se ha de fundir, acomodar los metales, assentar la cendrada, ò lo mas que conviniere hacerse.

Fundese tambien con leña en Hoyos; cabanse en redondo, mayores, ò menores, como de los hornos se dixo, formanse en el suelo unos como moldes, ò receptaculos en que el metal fundido se divida, y no se haga todo una plancha; assientase abaxo sobre hicho, y paja la leña mas gruessa, ponese sobre esta otra tanta de menuda, y assi se vá alternando hasta arriba, d xando siempre en el medio una concabidad, ó hueco por donde se pueda echar lumbre encendida, para que se emprenda suego desde lo baxo del horno. Sobre la leña se pone el metal que ha de sundirse; y si hay comodidad para cavar estos hoyos junto á alguna barranca, se hace un agujero por lo baxo, con que mas sacilmente se enciende el suego, y se le puede dar salida al metal como se suere derritiendo. Es usado en los Chichas esse modo de sundir, para sacar de los soroches Plomo: sirve tambien para quemar los metales de Hierro, en las partes donde se beneficia este metal.

A. Paredes sobre que se funda el horno. B. Suelo del horno. C. Sabalera, ò rexa de adobes. D. Ventana por donde entra la llama. E. Puerta del horno. F. Puerta por donde se dà suego. G. Puerta por donde entra ayre. H. Puerta por donde se saca la ceniza. I. Chimeneas. K. Otra ventana del horno. L. Puerta redonda en lo alto del horno.



# CAPITULO VI. De los bornos en que se funde con carbon.

Laman en este Reyno Hornos Castellanos à los que en las otras tres primeras partes del mundo, han sido usados, y comunes para la fundicion de toda suerte de metales. De ellos folos trata el Agricola para este esecto, y es una la fabrica de todos, y no difieren en mas que en ser mayores, ò menores, y tener la boca por donde el metal fundido sale, ò abierta siempre, ò cerrada à ratos, como se dirà adelante. Levantanse estos hornos a perpendiculo, en forma de un pilar quadrado algo mas largos, que anchos por lo hueco. Tienen de alto algunos una vara, otros casi dos, y otros menos, segun la grandeza de los suelles con que huviere de fundirse, y la facilidad, ò dureza de los metales requiere. Por la parte de atras en una ventanilla, que para esto se dexa en la pared, algo levantada del suelo, se asixa el alchrebiz en que han de estar los cañones del fuelle, puesto con advertencia de que no assome, ò passe à lo hueco del horno; porque las escorias, que sobre el caveren, helandose con el ayre del foplo, no lo tapen, ò impidan. El suelo del horno se hace de dos partes de carbon molido, y una de tierra buena, bien apretado con pison. Ass'en ase pendiente àzia la parte delantera. donde tendrá un agujero por donde corra el metal fundido, v salgan las escorias à una hornilla, que junto à él estará bien caliente, con carbones encendidos con la llama del horno, y ayre del fuelle, que sale por el dicho agujero.

Otros hacen estos hornos redondos, mas anchos de arriba que de abaxo, y son menores para lo que se pretende; con que se tenga advertencia, que siempre este à perpendiculo la pared donde se pone el suelle, porque el metal sundido, ó las escorias no cavgan sobre la boca del alchrebiz, y la tapen.


Los Naturales de esta tierra, como no alcanzaron el uso de nuestros suelles, usaron para sus fundiciones los hornos, que llaman Guayras, y oy los usan todavia en esta Villa Imperial, y otras partes. Son semejantes à los Castellanos dichos: diferencianse en que por to las partes están llenos de agujeros, por donde entra el avre-quando el viento sopla, tiempo en que solo pueden sundir. Salen, por la parte de abaxo de cada uno de estos agu-

jeros unas como orejas pequeñas, en que se sustenta con carbon por la vanda de asuera, para que entre el ayre caliente. Ponense en lugares altos, y donde corra viento de ordinario.

Llamanse en esta Provincia Tocochimpos unos hornos semejantes a los que los Plateros llaman Musias, y à los en que se hacen los ensayes de las barras. Fundese en ellos por cebillo metal rico, en poca cantidad, y los Indios los usaban para refinar solamente; es su fabrica de este modo: Hacese un horno redondo, como los de reververacion; pero apenas de vara de diametro. Tiene dos puertas, la una pequeña, adonde se puede acomodar el fuelle, si se quisiere, para abreviar la obra : grande la otra, enfrente de ella, capaz à que por ella se pueda poner dentro del horno la Musta, que es como una media olla grande, partida desde la boca de alto abaxo, llena toda de agujeros por donde el fuego del carbon se comunica. El circulo, que describe lo redondo de esta Musia, ha de rener ocho, o diez dedos de diametro menos, que lo hueco del horno, para que en el espacio, que por todas partes sobra, haya lugar para el carbon. El cuello de la Musia llegue ajustadamente à emparejar con la puerta grande del Tocochimpo, y si se huviere de usar de suelle, ha de tener la dicha Muffa dos cuellos, que lleguen por la una, y otra parte à las dos puertas. Por lo alto de la bobeda de arriba se dexa un agujero redondo, por donde se anadira el carbon necessario, como se fuere gastando, y luego se cerrarà con un tapon de barro cocido, que se pondrá, y quitará para este esecto. En el suelo del horno se assienta, ò mazacote, ò cendrada, segun se quisiere obrar, luego se acomoda la Musla; y ultimamente, con una como tabla llana de buen barro, bien cocido, se tapa lo que quedò descubierto, desde el cuello de la Musta, hasta lo restante de la puerta por donde se entrò, , se embarra, v ajusta bien. Y à lo hueco del cuello se acomoda otra puertezuela de barro, que se quita, y pone para cebar el metal, ver el baño, y limpiarlo, y lo demás que convenga.

A. Horno Castellano quadrado. B. Horno Castellano redondo. C. Guayra de los Indios. D. Tocochimbo. E. Su puerta grande por donde entra la Musta. F. Musta. G. Puerta de barro con que se tapa la del Tocochimbo. H. Puerta pequeña. I. Tapon con que se cierra el Tocochimbo por arriba, por don-

de se echa el carbon.



# CAPITULO VII.

De los bornos en que se apartan los metales, y en que se refinan, y otros compuestos.

PARA apartar el Cobre de la Plata, aprovechandolo todo, es necessario modo particular de horno: los demas viles se apartan en donde se refinan los preciosos. Levantase de losas, ò adobes uno como lecho, ò cama angosta, mas alta por la cabecera, que por los pies, de suerte que tenga decaida bastante, para que el metal que se fundiere corra luego asuera por una ca nal que tendrà enmedio, como las que llaman maestras en los

texados. Los lados estèn tambien pendientes de manera, que de todas partes cayga el metal derrezido à la canal. Assientese el suelo con muy bien hecho mazacote, apretado suertemente con piedras, ò pisones, y con un cuchillo, ù otro instrumento de Hierro, se alisen, y emparejen los lados, y la canal de suerte, que no haya en que se detenga el metal fundido. Levantense paredes pequeñas de adobes sencillos, por todos quatro lados, para que detengan el carbon, que se huviere de echar d su tiempo, y el metal derretido, que por la canal sale, se recoja en un catino, ù hornilla, que al sin de ella se harà.

El Oro, y Plata se refinan en hornos de reververacion, menores que en los que se sunde, ò en Tocochimpos, quando la materia es poca: solo se diferencian en que el suelo del horno, en lugar del mazacore, se assienta cendrada, de la manera

que en su lugar se dirà.

Otros modos de hornos, hay compuestos de los dichos, ò que se reducen a ellos, y para fundir poca cosa es muy bueno el que llaman Braguetilla. Hacese un hoyo en el suelo, de una quarta, ò tercia de diametro, y proporcionalmente hondo, assientese el mazacote, como en las demás, bien apretado. Por el lado donde está el cañon del fuelle está descubierto, y por, èl se echa el carbon, y metal; y en los otros se ponen otros tantos abobes, que lo cercan, y otro encima, con que se tapa, y detiene el suego. De estos hornillos he usado yo siempre para resinar el Cobre, y son muy a proposito para qualquiera obra, que requiera calor muy violento, y suerte.


A los hornos de reververacion se anade una como cola a la parte opuesta a la ventana por donde la llama entra, que por la figura que representa, y mucho metal que traga, llaman algunos Dragon. Es la chimenea, que diximos arriba, ó como horno Castellano, no derecho, sino inclinado. Ponen en el metal, mayormente el que es de Plomo, y no dificultoso de derretir, y lo que vá fundiendo con el suego caé sobre el mazacote de la reververacion, donde se cuece si tiene necessidad, y se purga, ò lo sacan quando quieren. Puede durar una fundicion de este modo, hasta que el metal se acabe, ó mientras los hornos, y

quien trabaje en ellos pudieren fufrirlo.

Tambien se puede hacer, que de la parte dicha del horno de reververacion salga una como canal ancha media vara, con

sis paredes à ambos lados, de una tercia de altura, en que se disponga el horno de apartar el Cobre de la Plata, y se hará en este sin carbon, y se podrá refinar a la par si se quisiere. Estarán aparejados adobes para tapar, y embarrar esta canal por encina, despues que esten acomodados los panes de Cobre, que se huvieren de apartar. Diráse en su lugar como ha de hacerse.

A. Horno en que se aparta la Plata del Cobre. B. Canalpor donde corre el Plomo con Plata. C. Hoyo en el suelo. D. Adobes con que se rodea. E. Dragon. F. Canal para apartar el Cob e por reververacion.



# CAPITULO VIII.

De los instrumentos, que ha de tener el Fundidor.

Despues del suego, y los hornos, son los suelles el instrumento mas necessario en las sundiciones: hacense de varia maneras, y diferentes grandezas, aunque los mas ordinarios son de los comanes, que se usan en las Herrerias. En las Provincias de los Chichas, y Lipes, donde se han exercitado mas las sundiciones, desde su principio solo usan de los suelles para restmar la Plata, porque siempre sunden en hornos de reververacion. LIBRO IV. DEL ARTE

cion. Los Castellanos han sido menos usados, y por esta causa se han practicado menos los que llaman barquines, ù otros sue-lles grandes, que se traen con ruedas de agua, ù otros instrumentos, aunque en Collquiri, Mineral samoso de Estaño, en la

Provincia de Paria, junto à Oruro, están en uso.

Haya en cada fundicion muy fiel romana para pesar el metal que se recibe, y saber la cantidad del que se funde, y el Plomo, i demás cosas, que se le huvieren de anadir. Haya tambien peso de balanzas, para pesar la Plata: y en todo caso, no salte uno pequeño muy puntual para los ensayes menores, como son con los que se ensayan las barras. A su mayor pesa, que serà aun menos de una onza, se le pondrá numero de 24. à la segunda, que será su mitad de esta, 12. á la tercera 6. á la quarta 3. à la quinta 2. y à la sexta 1. la mitad de esta ultima se señalard otra vez con numero de 12. à la octava 6. à la novena 3. à la decima 2. à la undecima 1. y la duodecima esta señal O. Haránse estas pesas quadradas, y por su orden se pondran encaxadas en una caxita, donde tambien se pueda acomodar el peso, y unas pinsas, y por escusar de hacer cuentas en cada ensaye, se pondrà dentro de ella la siguiente tabla. El primero numero significa el de las pesas. El segundo, los maravedises de ley, que se usan en los ensayes de las barras, aunque la mayor que les ponen es de 24380. El tercero, el valor de la plata, por el ordinario que acà tiene, que es à cinquenta reales marco por quintar: en una, ni en otra, no se hace cuenta de medios.



12.. о.. ноог.. ноог.

o... 2. yorg.

Valor por Qui- Gra- Valor por Pefas. quintal. lates. nos. quintal. Ley. 1..24..24400..14250.рs.24...о..224500 рs. de 2..12..1 н200.. н625. 12...о.. 1 1 н250. llanos de 24. quilates. 3.. 6.. 4600.. 4312. 6...о.. 54625. 4. 3. узоо. у156. з...о. гув 12. 5.. 2.. у200.. у104. 2...о. 1 1 8 7 4. 1...о. 1937. 6.. 1.. утоо.. уоб 2. 7..12.. но 50.. но 26. о...2.. 4468. 8.. 6.. но25.. но13. O...I.. H234. 0... 2. HII7. 9.. 3.. но12.. нооб. о... 2. но78. 10.. 2.. ноо8.. ноо4. и. и. ноод. ноог. о... 2. ноз 9.

Tenga tambien el Maestro de la fundicion puntas de Oro, y Plata, sin otra liga, que comienzen de Plata pura, y acaben en puro Oro de 24. quilates, subiendo cada punta el suyo, con que serán 25. otras tenga de Cobre, y Plata, que comenzando de solo Cobre, acaben en Plata purissima. Aventajase cada una en medio dinero de los doce à que se reduce la perseccion de la Plata, con que quedarán otras veinte y cinco puntas, como las del Oro. Faciles son de hazer a qualquier exercitado en estas materias; y el Fundidor, que de sí desconsiare, encomien de su obra à un curioso Platero, que con el peso, y pesas sutiles, que acabamos de decir, le sera facil su ajustamiento. La primera punta sera de Plata pura, que se sepa lo es por ensayes de copella,


y agua fuerte. Para la segunda se sundan juntas veinte y tres partes de Plata, y una de Oro, apartado por agua suerte, para que no haya duda en su sineza, y saldra esta massa de un quilate. Para la tercera se echarán veinte y dos partes de Plata, y dos de Oro, y será de dos quilates; y assi se harán las demas, pesando entre Oro, y Plata veinte y quatro partes, y tendrá tantos quilates quantas sueren las partes del Oro. Señal irsehan en cada punta, y de la misma manera se hagan las de Cobre, y Plata.

Tenga, demás de esto, una cuchara grande de hierro, con el cabo de lo mismo, de una vara, à que se anada otro de palo de vara y media, para cebar con ella el metal sobre baño, quando huviere de hacerse. Un garabato para limpiar las escorias, de

huviere de hacerse. Un garabato para limpiar las escorias, de tres dedos de alto, y casi uno de ancho, con su cabo largo de hierro, y palo. Otra como barreta, de dos varas y media de lurgo, y dos dedos de gruesso, que por la una parte remate en punta, que se calzara de azero: por la otra en filo, de tres dedos de largo. Tambien tenga la que llaman hachuela, por lo que en el remate se le parece, con su cabo de hierro, y palo, para los escetos que se diràn despues. Tenazas grandes para asir las planchas, martillos, y sinzeles para sacudirlas de la tierra, y cortarlas: muelles para acomodar los carbones en los ensayes, y sacar las callanas, ó crisoles: cantidad de estos vasos, y de cendradas pequeñas: moldes para hacerlas, y pisones, y piedras llanas, y redondas para apartar los mazacotes, y cendradas en los hornos.

A. Romana. B. Peso grande. C. Peso pequeño. D. Cuchara. E. Tenazas. F. Hierro largo. G. Hachuela. H. Puntas. I. Mar-

tillo. K. Crifol. L. Muelles. M. Garabato. N. Taxadera.



#### CAPITULO IX.

De como se han de preparar los metales, que huvieren de fundirse.

L pallar, ò escoger con cuidado los metales, es prevencion aun de mayor importancia en los que huvieren de sundirse: porque lo que se derrite, y cae sobre lo que no es metal, se sustenta, y detiene alli; sin poder baxar al baño á unirse con lo demàs, y à vezes se quema. Si le salta la liga necessaria, ò se mezcla, y entrapa de manera con la tierra, que no desassendos de ella, se sale con las escorias, en puntas menudissimas de Plata, que he visto no pocas vezes en las de varias sundiciones.

La quema es preparacion necessaria en metales que tienen Azusre, ó Antimonio, ò betunes, si se han de sundir en hornos Castellanos, con carbon, y soplo de suelle: porque con la violencia del suego se derriten antes que estas malezas se evaporen, y mezclada con ellas la Plata, se sale en forma de escoria. Pero si se sunden en horno de reververacion, no corren tanto riesgo; porque como se vá calentando poco à poco, ván tambien gastandose, y

evaporando estos malos humores antes que se derrita el metal,

con que recibe de ellos menos daño.

El moler el metal que huviere de fundirse en hornos Castellanos; sera de importancia todas las veces que con comodidad, y poca costa pudiere hacerse, penetralo assi mas sacilmente el suego, y se junta mejor con la liga, ò ayuda que le echan para que se sunda, que tambien ha de ser molida, y para que la llama

no lo levante se mezcla todo con agua.

Muy dilatadamente enseña el Agricola à lavar los metales antes de sundirlos; poco se usa en estos Reynos, sino es en metales de Estaño, y qual, ò qual lo usa en las tierras, ò granzas de Plomo, para quitarles la lama que tuvieren; pero en los metales de Plata no ha dado lugar a esta curiosidad algo prolixa, la maquina del beneficio por Azogue, y el recelo de que no se pierda nada en las lamas que se llevare el agua. Pero acertaria el que à metales, que de su naturaleza son mejores para sundicion, y no son macizos, sino mezclados con piedras, ò otros metales de Azogue los moliesse, y lavasse en tinas, y recogiesse las lamas para beneficiarlas por Azogue, y lo que quedasse abaxo, que será lo que havia de sundicion, por ser mas pesado, se beneficiasse por suego.

## CAPITULO X.

De la liga en que se funden los metales de Plata.

Riase la Plata entre los metales que la tienen tan acompanada de otras cosas de contrarias, y opuessas calidades a su naturaleza, que si en la fundicion no se le anade quien las recoja, y desienda, la destruyen, y consumen. Funda por si solo quien quisiere experimentarlo, un poco de rosicièr mas rico, y si lo apura en el suego, apenas sacarà muestra de Plata, siendolo las tres partes de su peso, como la sacarà muy blanca, y pura el que lo sundiere con Plomo. Aunque tambien pudiera decirse, y yo me inclino mas à ello, que no son malezas que el metal contenga las que causan este daño, sino la falta de algun genero de cocimiento, ò humedad, que para su perfeccion aun no tenian (porque suera Plata blanca) y con el Plomo se suple. Persuadome à esto por lo que Raymundo enseña en varias par-

tes de sus escritos; pues quaxando el Azogue con algunas medicinas de las que el pone por menores, queda de fuerte, que sobre baño de Plomo en cendrada se convierte todo en Plata, y sin esta ayuda se consume en humo, escetos que no debemos atribuir à malezas que se le hayan mezclado, pues la materia con que se quaxò no las lleva, sino à la falta de las ultimas disposiciones, que la causa agente, ò no pudo, ò no tuvo tiempo necessario para imprimirlas en el passo. Y para desengaño de ello dice el mismo Autor, que lo que la piedra de los Filosofos, ò medicina mayor quaxa, no necessita de esta ayuda; porque le dà al Azogue la perfeccion ultima de Oro, ò Plata, por la grande, y presta actividad que tiene: sea la que fuere, la experiencia ha enseñado en todas partes, y tiempo del mundo, que la Plata que tienen los metales debaxo de especie de tierra, ò piedra, ni se saca, ni aprovecha, como conviene, sin liga, ò mezcla de Plomo, ò que lo tengan ellos, ò que se les añada de fuera. Soroches, cendradas en que se ha refinado, y greta, que llaman Lithargirio, ò Almartaga, son las cosas que contienen Plomo, y sirven de liga, y solo à la experiencia del Artifice se remite el faber qual es mas a proposito para acompañar el metal que ha de fundirse, teniendo atención à que sean igualmente dificultosos, ò faciles en rendirse al fuego; porque si no se funden, y derriten à la par, no se consigue el fin que se pretende, y se quedan en su fuerza los inconvenientes dichos. La liga mas recia es la cendrada, luego los foroches, ò metales de Plomo, aunque hay muy grande latitud entre ellos, la mas facil de todas es la Grera. En los hornos Castellanos se usa de todos estos tres generos de liga; pero en los de reververacion solo de los soroches, buscandolos los mas à proposito, segun la calidad de los metales que se funden. Los muy ricos se derriten mas seguramente sobre baño de Plomo en reververacion, o Tocochimpo.

Con otras cosas se mezclan los metales para sundirlos, que son opuestas en particular à las malezas que tienen. En el capitulo once del segundo Tratado queda dicho las que son, y el modo de conocerlas por los humos. Los remedios que alli se escriben para la quema, y beneficio por Azogue, son mas propios para la fundicion, y assi se tenga mucha advertencia con su

uso. No se ponen aqui por no repetirlos.

#### CAPITULO XI.

De las cosas que ayudan à la fundicion de los metales.

No solo sirve el Plomo, ò las cosas que so tienen para el esceto dicho en el capitulo passado, sino tambien son de ayuda, derritiendose ellas, para que con mas facilidad se sundan, y corran los metales de Oro, ó Plata. A los otros viles no son de provecho, porque al refinarlos los gasta, y consume el Plomo.

Hacense suera de esto composiciones varias para facilitar la sundicion en metales muy duros, y rebeldes, que mas son de curiosidad para ensayes menores, que de provecho, por su costa, para sundiciones grandes, y assi en las de todas estas Provincias nadie las usa. La Sal que llaman Artificiosa es la principal ayuda para ensayar los metales, hagase en qualquiera de estos modos. Partes iguales de rasuras de vinagre, y de orines se cuezan hasta que se quaxen en Sal.

O tomense partes iguales de llipta, ò otra ceniza suerte de que usan los Tintoreros, de cal viva, de rasuras, y de sal derretida, de cada cosa de estas una libra, ponganse en veinte de orines, cuezase hasta que merme el tercio, cuelese, y añadasele despues otra libra, y cinco onzas de sal por derretir, y ocho libras de legia, cuezase en olla vidriada, hasta que se quaxe.

O echese en un vaso sal, y hierro comado de orin, cubrase con orines, y bien cerrado se ponga por un mes en estiercol caliente, lavese despues con los mismos orines el hierro, y saquese, lo demas se evapore, y quaxe en sal al suego.

O finalmente, se tome legia hecha de sal, y llipta, partes iguales, y echese dentro iguales partes de sal, de jabon, de ra suras, y de Salitre, cuezase hasta que se convierta en sal; pero para que el Salitre sea bueno para estos ensayes se prepara assi. Echase en una olla vidriada, con legia hecha de cal viva, cuezase hasta que se consuma la legia, añadasele las veces que sure necessario, hasta que probando el Salitre al suego no arda, con que estará hecho.

Fuera de esta sal se hacen ouras composiciones para el mismo esecto. A una onza de polvo de piedra blanca, sacil de derretir al suego, se le anaden quatro de Greta, derritase con reververacion en un crisol, debaxo de musta, vaciese despues sobre una piedra, y quedarà como vidrio en enfriandose, muelase, y guardese para quando se huviere de usar de ello.

O tomese partes iguales de rasuras, de Sal comun, y de Salitre preparado, y bien mezcladas estas cosas se cuezan assisecas en una olla vidriada, hasta que se pongan blancas, y mezcles se sinalmente otro tanto de Greza, y muelase todo junto.

Ayudan, demàs de lo dicho, à la fundicion con calor mas vehemente, que causan en los metales las escamas, ó escotia del hierro, la de hezes de vino, de vinagre, y las de la agua suerte, con que se aparta el Oro de la Plata, tambien son de provecho las Margagitas, los panes, ò crudios que se sacan de ellas, el vidrio, y sus espumas, ò superfluidades, la Sal, el Hierro, y sus limaduras, la Caparrosa, y la arena de piedras que se derriten facilmente, embeben estas cosas el metal, y lo defienden del suego. Otras composiciones pone el Agricola en el libro septimo de su Arte, allá las podrá ver el que quisiere, aunque yà será poco, ò nada necessario su uso; pues despues de assentado el benesicio por Azogue, solamente se funden los metales que son muy dociles para ello.

#### CAPITULO XII.

Como se ha de bacer la prueba, è ensaye de los metales por suego.

fe le viniere à las manos, el que tratando en metales no supiere ensayarlos por suego para enterarse con certidumbre de la ley que tienen, yà queda advertido atràs, que lo hagan assi los Beneficiadores, y aqui lo encargo à todos los Mineros, que lo sepan, mayormente los que llaman Cateadores, que se ocupan en buscar, y descubrir Minerales nuevos. No se sien del ensaye de Azogue, que es muy engañoso, ni se persuadan à lo que por la vista sola juzgaren, pues muchas veces el metal que parece de plomo, tiene mucha Plata, y el que se piensa que es Cobre, encierra grande riqueza, y las piedras, que en un Mineral son ricas, en otro no tienen ley las que se les parecen, y al contrario.

Los Metales de Plata, que son los que mas se siguen, y practican en este Reyno, y el fin principal de este Tratado, se ensayen assi, y lo milmo se haga en los de Oro. Si estuvieren en harina, para beneficiar por Azogue despues de bien mezclados le cojan de todas partes, como tres, ò quatro libras, mezclense estas nuevamente muy bien, y saquese de ello lo que pefare la pesa mayor del peso pequeño, que para este esecto queda dicho se ha de tener, mezclesele otra tanta Greta, ò Almartaga bien molida, y cernida, humedezcase con un poco de agua, de suerte, que se una apretado con los dedos. Estese calentando, mientras esto se apercibe, una callana, ò tiesto de olla algo onda, y donde no la huviere, un pequeño hoyo, que le cave en un adobe, ò en el suelo, con su mazacote, apretado de buena tierra, a la redonda del qual se ponen pedazos de adobe, ò piedras, que no saltan al fuego, para que derengan los carbones. Estando bien caliente la callana, que es quando parece blanca, y hecha asqua, se ponga sobre carbones pequenos encendidos el metal preparado, como queda dicho en dos, o mas veces, segun fuere su cantidad, cubrase con otros carbones, y desele ayuda con el fuelle, derritese en breve la Greta, y abraza, y lleva configo la Plata, Oro, o Cobre, que el metal tuviere; y en estando bien fundido, que se conoze quando la escoria està muy derretida, y liquida como azeyte, y bien cocido el baño, cuya feñal es comenzar à gastarse el Plomo, y à criar Greta, se aparte la callana, y enfria; saquese el panecito, y en una cendrada pequeña, que tambien estarà ya caliente para el efecto, se refine hasta que de la que llaman buelta, que es haverse gastado todo el Plomo: conocese en que unas pintas, o como gorillas de azeyte, que andan sobre el metal derrerido, y llegando à la cendrada se consumen en ella, no parecen mas, antes se muestran colores diferentes, que por la semejanza llaman damascos los fundidores. Si es Oro, ò Plata lo que quedo en la cendrada refinado, queda redondo, levantado, y claro, como si fuera limpissimo Azogue; si tiene Cobre, ò otra mezcla, ni queda levantado, ni claro. Saquese despues de quaxado, y antes que se enfrie, lo que quedò en la cendrada, porque despues no se despega facilmente, ni sale con buen suelo; y si huviere quedado con Cobre

bre, vea con las puntas la parte que de èl tiene, ò prosiga, que serà mejor, sin sacarlo de la cendrada, echandole poco à poco Plomo pobre, hasta que el Cobre se gaste, y que. de el Oro, à Plata que tuviere. Pesese lo que se sacare, sacu diendolo, ó limpiandolo primero, si acaso tuviere pegado algo de la cendrada, y por la tabla del capitulo octavo de este Libro, sabrà lo que tiene cada quintal de esta manera. Si con una pesa de las doce se ajusta el grano, ò lenteja que se sacò, el numero que està enfrente de ella en la dicha tabla, donde dice valor, es lo que se busca: como si se ajusto con la pesa 9. que es la que tiene señalados 3. del segundo orden, lo que le corresponde es 6. pesos, y 4. reales, y esse valor tiene de Plata en corriente cada quintal. Si pesa tanto como el 3. del primer orden, tendrá 156. pesos, y 2. reales, y assi de los demis. Pero si no se ajustare sino con dos, o tres, o mas pesas el valor de todas ellas juntas serà lo que cada quintal tendrà, como si fuera con la quinta, la decima, y con la oncena, à que corresponden 104. 1. 4. 2. 2. 1. montarà todo 110. pe: sos 4. y esto valdrá lo que de Plata tiene cada quintal.

## CAPITULO XIII.

Algunas advertencias acerca de lo dicho, del ensaye de los metales en poca cantidad.

NO se haga solo un ensaye, sino dos, de un metal mismo y saliendo iguales ambos se quedará con entera satisfac-

cion de la ley que tiene.

De proposito se puso el modo de ensayar dicho, y no el que se hace en hornillos, como en los que se ensayan barras en crisoles, y debaxo de mustas; porque no siempre puede haver comodidad, ni espacio para hacerlos, y detenerse en calentar el horno, mayormente los que por los Minerales de estas Provincias andan de ordinario en descubrimientos nuevos, y de la manera que aqui se ha escrito en qualquier lugar, y tiempo puede hacerse; y sale muy puntual, y en veinte años que ha que lo prastico, en diferentes partes en que he estado, nunca me he engañado, ensayando siempre pequeña cantidad en partidas de

metal que se vendian, y compraban en mucho precio.

Si el metal que ha de ensayarse està en piedra, y no en harina, y suere mucho, apartense diez, ò doce libras de todos generos, hagase granza muy menuda, y muelase despues de bien mezclada, una, ó dos libras de ella, y de esto se hagan las

pruebas que quedan dichas.

No puse tampoco sales, ni otras ayudas de las que se escribieron en el capitulo doce de este Libro, que suelen serlo, para que los metales se derritan mas facilmente, porque molidos, y bien mezclados con la Greta, ella lo hace todo, y quando mucho, si el metal suere demassadamente seco, se le añada otra, ò otras dos partes mas de Greta, con que sin salta se les sacarà lo que tuviere, y bastarà que el Minero tenga apercibido siempre aqueste material, que es muy comun, que los otros, ni todos, ni en todas ocasiones sabran, ò podran hacerlos, ò si el metal suere demassadamente rebelde, se les añada un poco de sal comun, muy bien quemada antes, con que se facilitarà la fundicion, y despedira mejor la escoria.

La Greta que se saca de refinaciones, en que con la Plata, y Cobre no es segura para ensayar, porque con la espuma del Cobre sale tambien alguna Plata, y se ya con ella: tengase, pues, molida, y cernida para el esecto, y ensayese por si sola; y si tuviere alguna Plata, esta se le quitara de la que despues saliere

en las pruebas, ò ensayes del metal.

Si el meral que se ensaya suere rosicler puro, cochizo, tacana, ò plomeria, no se muela sino hecho granza menuda se
eche sobre baño de Plomo en la callana dicha en esta manera.

Pesese dos tantos de Plomo, como es el meral que se ha de ensayar, y estando la callana bien caliente, se eche el Plomo en
ella, y quando hierva, y comienze à gastarse, eche en unos papelitos poco à poco el meral, de suerte, que cayga inmediatamente sobre el baño, sundese, y resinase como queda dicho.

Ensayese tambien el Plomo con que se huvieren de hacer estas experiencias; porque no saldran ciertas si tiene alguna Pla-

ta, y quitese la que tuviere de la cuenta del ensaye.

Guardese lo mismo quando se ensaya alguna plancha, ò barra, para saber la ley que tiene, que se hace de esta manera. Sacase un bocado de la barra, ò plancha, y de el se toma

tan -

tanto como la mayor pesa, que por la tabla del capitulo octavo vale 2H400. calientase una cendrada capaz, y estandolo ya, como conviene, se le echa otro tanto Plomo pobre, y en estando claro, y comenzado a querer gastar, se le echa la Plata; gasta, y hace sus aguas hasta dar la buelta con las señales dichas en el capitulo passado; sacase el tejuelo limpio, y buelvese a pesar, y el numero, ò numeros que montaren las pesas con que se ajustò, señalaran los maravedises que tiene de ley, por la dicha tabla del capitulo octavo debaxo de su titulo. La mayor ley que se pone en las barras, es de 24380. los otros veinte que faltan, para los 24400. con que entrò la Plata al ensaye, se dan de resguardo para lo que pudo consumirse en el con el fuego, ò cendrada, en que si està demassadamente caliente, se suele embeber alguna Plata con el Plomo. Señalanse los numeros de la ley de diez en diez, y las unidades que sobre ellos hay, se reducen à la decena mas cercana; y assi en el ensaye que se hallan 70. 71. 72. 73. 74. no se ponen en la barra mas de 70. pero si son 75. 76. 77. 78. 79. se le señala ley de 80. y assi de los demás.

#### CAPITULO XIV.

De las pruebas, à ensayes por menor de los otros metales.

porque lo gasta, y hace que se vaya en humo, solo se quema muy bien en la callana despues de pesado, y con la suerza del suego, si el meral es rico, despide à la primera vez en un tejuelo el Cobre que tiene, y pesandolo, se conocerá la parte que de el hay en cada quintal; pero si la vena no es tan abundante, despues de bien quemado se muele, y lava con tiento en una chua, como quien mira ensayes de Azogue. Salese lo mas liviano, que esta tierra sin metal, lo demàs se saca, y se le torna à dar suego, y esto se hace una, ò dos veces, ò las que sueren necessarias hasta que se junta lo que huviere en un panecito, que con ayuda de Salitre, y vidrio se facilita, y abrevia.

Tambien à la primera vez que se quema, se muele, y lava, se le puede echar otro tanto de sal quemada, rasuras ca cimadas, y espuma de vidrio, y sandirse todo junto en ma crisol, que es mejor para estos ensayes, ò si no sea la callana honda, y se hallarà en el sondo el pan de Cobre. No se detenga mucho al suego, despues de bien fundido, porque se consume, y quema,

y no faldrà el ensaye puntual.

Si se quisiere saber si tiene Plata, ù Oro, demàs del indicio que darán las puntas en la piedra que toque, se apurará en cendrada, como Plomo pobre, en el modo que queda advertido, que para gastar una parte del Cobre, son menester once de Plomo.

De los Soroches, ò metales de Plomo, se hacen tambien las pruebas en la manera dicha. Daseles suego por sì solos en la callana, sobre carbones encendidos, y si no tienen mucha mezcla de piedra, o tierra, facilmente se junta en el fondo el Plomo derrecido, y sin dar lugar a que lo disminuya el suego, se entria, se saca, y pesa; menester es tener conocimiento para no lacarle crudio, que es quando fale quebradizo, y bronco, procede esto de no haver aun confumido el fuego la mezcla de Azufre, ò Antimonio, ò Margagita, que el metal tiene: conocese en que el baño parece negro, no gasta, y hace por encima unos ojuelos, ó pintas, como las fuele hacer en la refinación, quando dá muestras de Plata. Profigase con el suego hasta que cessen estas señales, se blanquee, y comience à gastar. El que suere dificultoso de fundir, se mezcle con escorias de Hierro, que lo calentarán, y ayudarán à que mas facilmente se derrita, se junte, y aparte de la escoria.

Si quisiere saberse si tiene Plata, ò no el Plomo, y en què cantidad, refinese en cendrada, y hagase la cuenta de lo que

Taliere.

El Estaño se ensaya de la manera que el Plomo, aunque es bien quemar el metal, molerlo, y lavarlo, y despues de muy bien seco sundirlo. Para saber si tiene Plata se echa en cendrada, sobre baño de Plomo pobre, que este bien caliente, y hierva, la tela encrespada, que cria encima, se aparte con tiempo à los lados, con la punta de un palo, hasta que aclare; prosigase con el suego, hasta que quede la Plata, si la huviere, ò se consuma todo.

Dasele el suego mas recio que se puede al metal de Hierro, muelese despues de muy bien quemado, y con una Piedra
Imán se aparta, y divide de la tierra. Juntase todo lo que la
Imán

Iman atraxo, y mezclado con salitre, se sunde, y hace un panecillo.

Muelese el metal de Azogue, y ponese en uno como orinal de barro, y encima su tapadera, con una nariz larga, a manera de Alambique, que entre en algun vaso de agua sria, desele suego en un hornillo, y el Azogue convertido en humo se levantaria lo alto, suyendo del suego, y resrescado bolvera à tomar cuerpo, y correra al vaso dicho, ò ensayese en caperuzas, y capillos, de la manera que se queman las lamas.

#### CAPITULO XV.

Del modo de fundir por mayor en los hornos de reververaciona

poco, ò nada se ha usado hasta nuestros tiempos, entre los que han tratado de metales, el fundirlos en hornos de reververacion, y aunque antes de ahora se tuvo noticia de ellos, no sue con la perseccion que oy se usan, ni para este esecto, sino para refinar solamente. Baste para prueba de esto, que Jorge Agricola, que tan dilatadamente tratò de todo lo perteneciente al Arte de los metales, no hace de ellos mencion para este esecto. Es entre los modos de fundir el mas noble, y mas à proposito para los metales de Oro, y Plata, mayormente si son muy ricos, como tacanas, rosicleres, cochizos, espejados, y plome-

ria. Estos merales se funden por baño en esta manera.

Sobre el mazacote falso, que dexamos puesto en el capitulo quinto de la fabrica de estos hornos se assienta otro mazacote de la tierra que alli se dixo, ò la que llaman Carbonilla, que es una mezcla de dos partes de carbon molido, y una de tierra, todo se humedece, y rebuelve, hasta que esten en la proporcion que en otras ocasiones se ha dicho, que apretada con las manos se junte como pella de nieve, echese de una vez todo el material que suere necessario, repartase, y acomodese por todo el horno con las manos, de manera que quede en forma de chua, ò plato con decaida bastante, y igual de todas partes de la circunserencia, al medio del suelo, ò mazacote: aprietese muy suertemente con pisones, ò piedras grandes, y con otras menores redondas, ò con instrumento de hierro se alise, y ajuste, tapese luego con adobes, y barro la puerta redonda de arriba, y à las

de los lados se les arrimen tambien adobes; pero no tan ajusta. dos, que no dexen por donde el fuego respire, y salga el humo. Enciendese lena, y sin cessar irà analiendo como se fuere quemando, de tal modo, que ni por ser demassiada se ahogue la llama en el buitron, y no tendrá lugar de arder libremente, ni por ser poca no dè el calor bastante para que el horno se caldee. Dasele de esta manera de fuego el tiempo necessario, hasta que se pone blanco por dedentro, que es señal que está và hecho ascua. Ponense luego las planchas de Plomo en la ventana, que està enfrente de la sabalera, por donde la llama entra, y esto derretido es lo que llamanbaño; serà mas, o menos conforme la capacidad del horno, y la cantidad de metal que huviere de fimilirse, y su riqueza: lo ordinario es echar dos quintales de baño para fundir, uno de metal rico, aunque yo en Chacapa. de la Provincia de los Chichas, echaba juntas de una vez en cada horno sesenta arrobas de Plomo para fundir veinte y quatro de metal rico del Cerro de la Trinidad de los Lipes. Si el horno està bastantemente caliente, luego al punto como se và derritiendo, y cavendo sobre el mazacore el Plomo, se pone claro, y limpio como Azogue, y comienza a gastar; echansele encima una, ù dos cucharadas del metal, que vá estard dispuesto para fundicse, sin mas proporcion, que tenerlo hecho grandeza. No se eche tan poco metal que dexe de cubrirse todo el baño, ni tanto que se amontone uno sobre otro, aunque es menor inconvenienze el dilatario la obra, y durar mas el trabajo en lo primero, que el quemarfe el metal en lo fegundo, como fucedera muchas veces en los que tienen maleza. Meneese inmediatamente el baño con un palo largo, como hurgonero, para que por todas partes le toque al metal el Plomo, y profigise siempre con el fuego, hasta que se funda bien, que se conocera en la escoria, si està igualmente derretida como agua (de la misma manera se fundirà en Tocochimpos, annque es para poca cantidad, y con fuego de carbon) echese luego mas metal, de la manera que al principio, rebuelvase con el hurgonero, dese lugar d' que se funda, y de este modo se proseguirà, hasta que se acabe la obra.

## CAPITULO XVI.

Prosigue el modo de fundir por haño, y ponerse algunas advertencias acerca de èl.

DOCA escoria hace el metal muy rico, y el que no lo es tans to hace mas, si huviere mucha en el horno quando se va fundiendo, se dexe cocer, y subtilizar muy bien, sin añadirle mas meral, y luego con la hachuela se abra poco à poco la boca, o puerra que estan enfrente de la otra en que se suele poner el fuelle, y se dè lugar à que por un canito muy sutil vaya saliendo. Si se hallare algo à la salida, se quite, para que no impida, y detenga à la demàs. Tenganse apercibidas unas bolas de barro, y ceniza humedas, para tapar esta sangradera quando convenga; porque suele robar la escoria algo del mazacote, y salirse atropelladamente, y algun Plomo, y Plata con ella. Saquese de esta suerte la que se pudiere : y no importa que quede el baño totalmente limpio de ella; porque quedando poca, no folo no dana, antes ayuda, y aprovecha à la fundicion del metal. Esto se harà las veces que suere necessario, hasta que se acabe.

Si el Plomo del baño està yá muy cargado de Plata, no abraza à la que tiene el metal que se le anade, con la presteza, y facilidad que antes: para examinar esto se saque con la cuchara un poco, cortese de ello tanto como la pesa mayor del ensaye, yen cendrada pequeña se refine, y se verá quantas partes de Plomo, y quantas de Plata son las que hay en el baño, y en no siendo doblado mas el Plomo que la Plaza, será menester, que se le anada alguno. Harase esta prueba tambien las veces que

pareciere conveniente.

Azabado de cebar, y fundir bien todo el metal, se saca la mas escocia que se puede. En las fundiciones de los Chichas, con la punta del hierro largo se hace un agujero, que comienza media vara mas abaxo de la puerta del horno, y se encamina àzia arriba, de suerte que vaya à salir a la mitad del mazacote. Sale por el todo el Plomo, y Plata que en el horno hay, y corre por una como azeguia, que está señalada en el suelo, con alguna decaida, y en ella se enfria, se quiebra en pedazos, y se recoge, y guarda para refinar despues. Suele correr este rio de Plata cinquenta passos, y mas; y para que no salpique dando el caño de metal derretido en el suelo, se pone cantidad de hicho, ò paja, ò leña menuda, en que primero de el golpe, y lo mismo hacen quando sunden sus hornadas de Soroches, y hay mucho baño.

Pero en las fundiciones de Oruro en estando acabada la obra, destapan todas las puertas del horno, y sacan la brasa del buitron, y endureciendose la escoria, que quedò sobre el baño se abre tambien la puerta de arriba para que mas apriessa se enfrie el horno. En dando el calor lugar se entra en el, y con un martillo se sacude la escoria de encima, que se quiebra facil mente, y se divide de la plancha que está debaxo: cortase este luego con sinceles en pedazos, y se guarda.

Bien se pudiera sacar la mayor parte del baño á cucharadas, y echarlo en moldes donde se enfriasse, con se escusaba el desperdicio del que corre por el suelo en los Chichas, y la mayor parte del trabajo en el cortar las planchas dentro de los hor-

nos en Oruro.

Hagase ensaye de un poco del Plomo que se sacare, y se vera la Plata que en el hay, conforme sus pesos. Pero el que siguiendo el modo de vaciar el horno quisiere saber la cantidad de Plata que tiene, conforme la que huviere de Plomo, saque ante todas cosas una cucharada del baño, y de esta haga su ensaye, y le saldrà puntual, porque si lo quiere hacer de las planchas que del suelo se recogieren, no harà nada; porque todas son desiguales en la ley, y las que se ensrian primero, mas cercanas al horno, tienen mas Plata, y menos las que estàn mas lexos.

## CAPITULO XVII.

Como se funden los Soroches solos, ò mezclados con ellos otros metales por reververacion.

OS metales Soroches, que juntamente con tener Plata tienen tambien bastante Plomo para sundirse por si solos, sin otra mezcla, ò liga, aunque en la ley no sean muy aventajados, dexan mucho provecho à sus dueños, por los ahorros, y brevedad que hay en sacarsela. En la Provincia de los Chichas ha sido mas comun este genero de Minerales, y mas usada la fundicion en el modo que ahora se dirá, aunque tambien ha havido, y hay ingenios en que muelen; y benefician por Azogue los metales pacos. Assentado el mazacote se carga el horno en esta manera. Si en el metal hay pedazos, ó corpas grandes se quiebran, y reducen al tamaño de nueces, ó poco mayores. La cantidad que ha de fundirse, que suele ser de quarenta à cinquenta quintales de cada vez, se acomoda, arrimando el metal uno sobre otro á las partes de pared, que hay entre las quatro ventanas que el horno tiene, de suerte, que queden desembarazadas, para que no se estorve la entrada de la llama, respiracion del suego, y salida del humo. Quede tambien desocupada buena parte del suelo, ò mazacote, para que como el metal se suere derritiendo, tenga lugar adonde corra, y se recoja.

Pero si el Soroche suere muy seco, y no tuviere el Plomo necessario para que por si solo corra, y haga baño, mezclese con otro mas jugoso en las cantidades que se dexan al discurso, y experiencia del Fundidor, segun su mayor, ò menor se

quedad demandare.

Los metales negrillos espejados, se sunden tambien por este modo, mezclados con Soroches, aunque es menester conocimiento para escoger los que serán à proposito, segun la facilidad, ò dificultad que tuvieren en derretirse. Con ocho quintales de negrillo, se echan de ordinario treinta de Soroches, en esta forma. Ponese un lecho de metal negrillo en los quatro lugares dichos, y sobre él se pone otro de Soroches, sobre estos otra vez negrillos, y assi se alternan hasta que el metal se acabe; pero con advertencia, que por lo alto se ha de terminar en buena cantidad de Soroches.

No es este seguro modo de sundir para metales pacos, aunque sean ricos, porque por la tierra que tienen, y no puede sundirse bien, corre peligro la Plata de perderse, ò no recogerse bien, quedandose sutilissima entre las escorias; pero si la falta de Azogue, ù otras congruencias obligaren à ello, muelase el metal paco, y los Soroches mezclense en la proporcion dicha, amassense con agua comun, aunque si la huviera salitrosa, será de mas ayuda para la fundicion. Haganse panes, ò bollos, y despues de secos, se acomoden en el horno, y se sundirá con menos riesgo.

Dispuessos los metales en la forma dicha, se taparà, y en-

barrarà la puerta de arriba, y las otras se acomodaran de la suerte que se dixo en la fundicion por baño: daráse fuego al horno hasta que el metal se derrita; y porque à veces suele correr antes que el suelo, ò mazacote este bien caliente, y alli se torna d endurecer, es necessario tener cuidado de menear de quando en quando el baño con un hurgonero; y si huviere algo assentado en el suelo levantarlo. Cuece el metal hasta que por la sutileza de la escoria, y por la correa que hace, si con algun hierro, ò palo se saca una poca, estendiendose sin quebrarse en hilos delgados, como si fuera melcocha, se conoce es tiempo de desescoriar el horno. Abrese con la hachuela la sangradera, como queda dicho, y por ella vá faliendo poco à poco toda la escoria, que por estar en la superficie, y participar mas de la violencia del fuego està mas cocida, y en llegando à la que no lo està tanto, se tapa con barro, y se dà lugar à que la demà; se cueza. Hacese esto dos, à tres veces, y en lo demás se prosigne como se dixo en el modo de la fundicion por baño.

Muy ordinaria cosa es en sundiciones de negrillos, ò otros cobrizos quedar sobre la plancha de Plomo, y debaxo de las escorias otra plancha de crudios, causados de las Margagitas, y mucho Cobre que las acompañan, y en los Soroches suele suceder lo mismo por la mezcla de Azusre. Si son en cantidad notable, se buelvan à recoger, y si pocos, se echen en la resina-

cion, sobre el baño.

Para dàr mas fuerza al fuego ponen en algunas partes (aunque en otras no se usa) fuelle en estos hornos quando se sunde en estos. Disponenlos de suerte, que su soplo abata la llama al baño, y de qualquiera manera ayuda muchissimo; porque es el ayre el alma, y quien dà sortaleza, y mayor actividad al

fuego.

Para qualquier obra que se haga en hornos de reververacion, se advierta, que esté la llama clara; porque en andando obscura, y ahumado el horno, no funde, ni tiene suerza. Procede esto, ò de no tener respiracion bastante por las ventanas para que salga el humo, y se remedia con destaparlas mas, ò de que el buitron donde cae la ceniza está lleno hasta la sabalera, y no hav lngar para que el ayre avive, y aclare el suego; saquese la ceniza, y cessará aqueste inconveniente.

## CAPITULO XVIII.

Del modo de fundir por hornos Castellassos.

Lenense de carbon los hornos Castellanos, algunas horas antes que se haya de dar principio à la fundicion, poniendo primero abaxo algunas brasas, ó metiendolas despues por el alchrebiz, en que entran los cañones de los fuelles. Ayudase con el soplo à que se encienda todo, y anadese mas carbon, si fuere necessario, hasta que se calienten, de manera, que esten hechos un ascua por de dentro, tenganse apercibidas algunas escorias hechas granzas, y si las huviere de las que salen en horno de reververacion seran mejores, porque tienen mas jugo; comiencese la fundicion por ellas en este modo. Acomodense con un hierro los carbones que están en lo alto del horno, de suerre, que estén juntos, para que lo que se echare à fundir sobre ellos se pueda tener, sin que por las concavidades, que entre unos, y otros huviere, se cayga luego abaxo, sin estar derretido. Echense una, ò dos cucharadas de las eseogias dichas, segun la grandeza del horno, en el medio de èl, y encima de ellas carbon; soplen con fuerza, y sin cessar los fuelles, derritense las escorias, y sueltan el metal, si aun tienen alguno, corren, y se juntan en la hornilla, que està à la boca del horno, y tambien ha de estar caliente, y llena de carbones encendidos. Añadese otra vez escorias, y luego carbon, y por este modo se proseguirà luego, echando el metal, que huviere de fundirse. Sacanse las escorias de la hornilla con un garabato de hierro, y se echa en ella baño de Plomo pobre, si el metal que se funde lo requiere. Comienzase esta obra por la fundicion de las escorias, para dar con ellas uno como vidrio à las paredes, y suelo del horno, y ponerlo con su hurredad resbaladiza, para que el metal no se le pegue, sino antes con mas facilidad descienda al catino, ò receptaculo en que se junta; y porque aunque lo dicho es comun à todos los metales, requieren unos unas, y otros otras especiales circunstancias, se discurrirà por todos, comenzando por los de Plata, y Oro.

Los metales que tuvieren Oro, 6 Plata, y juntamente Plomo bastante, para que puedan fundirse por si solos, se echen assi

hechos granzas en el horno, y si por ser demasiadamente saciles en derretirse corrieren luego, y salieren crudios à la hornilla, tapese la boca del horno con una bola hecha de barro, y carbon molido, y prosigase en la fundicion un buen rato, y en el se irá acabando de cocer el baño. Abrase luego la boca, que antes se cerrò, y saldrán el Plomo, y escorias à la hornilla. Buelvase à cerrar despues, saquense las escorias, y continuese assi, hasta que se haya de cessar en el trabajo.

Si la facilidad dicha en derretirse les procede à los metales de abundancia de Azuste, ò de Antimonio, liguense con metales que participen de Hierro, como son los que llaman Chumpes, y se serviran de medicina los unos a los otros, y ambos daràn con mas seguridad lo que tuvieren. Pero si sueren secos, ò tuvieren Oropiniente, añadanseles otros mas jugosos, y que abunden de

Plomo, aunque sean pobres de metal precioso.

La plomeria gruessa, y pacos ricos mejor se sunden por reververacion, sobre baño; pero quien en horno Castellano quiscre fundirlos, muelalos, y muela tambien soroches, que tengan mucho Plomo, ò greta, y à una parte de harina de metal mezcle dos de liga, amasselo muy bien con alguna agua, y assi mojado lo ponga en el horno sobre carbones menudos, ò sobre hicho,

y profiga en lo demàs con el orden que queda dicho.

Los metales que tienen Plata, y mucho Cobre, como son los negrillos, y los que se llaman cobrizos, que el color de cardenillo que mueltran, se sunden tambien con la liga dicha; pero es necessario, que en la hornilla se eche antes de comenzar de sundir bastante cantidad de Plomo pobre, que sirva de basso. Chupa este, y embebe en sí la mayor parte de la Plata que el metal tiene, y en estando la hornilla llena se sacan de ella con un garabato de hierro, primeramente las escorias que estàn encima, y debaso de ellas està lo mas del Cobre, en sorma de crudio; sacase tambien, y ponen de parte cada cosa. La cantidad del Plomo, y Plata que en la hornilla huviere dirà si convendrà sacarlo, ò todo, ò parte; sacarse ha con la cuchara de hierro, y se podrán en moldes hacer panes.

Muelense los rosicleres, cochizos, y espejados ricos, si huvieren de sundirse por Castellanos (aunque por baño es lo mas seguro) amassense con greta, porque son facilissimos en derretirse; cierrese d ratos la boca del horno, y en el suelo de el haya baño de Plomo pobre, que recoja, y cueza el metal que se sue su sudiendo: ò hagase la hornilla, de manera, que la mitad de ella estè dentro del horno, y la otra mitad suera. Echese el Plomo necessario para baño, y prosigase como en los otros està advertido.

## CAPITULO XIX. Còmo se funden los demás metales en hornos Castellanos.

do, llamo pacos, aunque sean verdes, azules, naranjados, ò de qualquier otro color, à todos los que no sueren acerados, ò espejados, que à estos llamo negrillos. Fundense, pues, los pacos hechos granza, sin liga de metal, que tenga Plomo, en horno que tenga siempre la boca abierta; ayudesele con mezcia de crudios de Cobre, ò de sus negrillos, ó de un genero de arena, ò tierra, de unas piedras blancas que se derriten al suego facilmente. Sale à la hornilla el Cobre puro de este genero de metal, aunque a veces no hace mucho baño, y se mezcla la granalla con sas escorias, muelanse, y apartese el Cobre, y lo demás buelvase a cehar al horno, y à fundir hasta que no tenga nada de metal, cuya señal en este, y en todos los demás, será, que no echen de sì olor ninguno las escorias quando se derriten.

Para los negrillos de Cobre, si se funden solos, es necesfario, que la boca del horno este cerrada a ratos; porque se derriten estos metales luego, y baxan, y salen crudios, si no se detienen algo en el suego, hasta que se cuezan. Quando el horno se abriere, y saliere lo que está derretido d la hornilla, se aparta so crudio sobre lo demas, quitese, y buelvase at horno.

En hornos menores que los demás le funden los metales de que se saca el Plomo; porque de otra manera, se consumiría, y iría en humo. El suelo del horno, y el catino, ú hornilla, se hagan de tierra, con mezela de escama, ò de orin de hierro, y sus escorias es la mayor ayuda para fundir, y juntar este metal, por propiedad natural, que para ello tiene. Este siempre la boca del horno abierta, y sobre el Plonso que cayere en la ho nilla haya carbones menudos, que lo cubran, y no den lugar á que se

gaste, y al respecto de lo que sueren los metales, mas ó menos saciles en derretirse, deben ser tambien los hornos, mas, ò menos largos. La greta es lo que mas apriessa se derrite, y para aprovechar todo el Plomo que tiene, sin que se pierda nada en humo, conviene sundirla en hornillo de no mas de una tercia de alto redondo, y mas angosto de abaxo, que de arriba, con su hornilla como en los demás.

Fundese tambien el metal de Estaño en hornos menores, que los que sirven en la fundicion de Plata, y otros metales, y no se sopla tan sucrtemente con los suelles; porque con suego moderado despiden las piedras el estaño, que tienen, y con violento se calcinan, y convierte en ceniza, sea el suelo de estos hornos de una piedra arenisca, ò amoladera, y si las paredes se hicieren de lo mismo durarán mas. Pallese el metal lo mejor que se pudiere, y lavase para quitarle la tierra, ò lama: el carbon tambien vaya limpio, porque las pedrezuelas, ò tierra que suele tener entrapan, y hacen mucho daño à esta fundicion. En la Plata donde el Estaño se recoge quitadas las escorias se eche carbon molido, que cubra todo el baño, para que no se gaste.

## CAPITULO XX.

Advertencias acerca de lo dicho en el modo de fundir por Castellano.

porque por la parte donde està el suelle impiden el soplo, y por arriba se encampanan, y hacen puente unos con otros, baxando los pequeños como se ván gastando, y quedan algunas partes vacias sin carbon, y desiende por ellas el metal sin sundirse: quiebrense, pues, los mayores, y aun despues de esta prevencion es necessario de quando en quando antes de echar el metal, que con un espeton de hierro, entrandolo dos, ò tres veces de alto abaxo por las brasas, se haga que se junten, y si huviere alguna concavidad se llene.

Tengase mucho cuidado en que la boca del alchrebiz, por donde sale el soplo de los suelles no se tape, ò embarace con las escorias que sobre el cayeren; porque faltandole con esto la suereza al suego, se baxa sin sundir el metal, y se amontona, y endurece en el suego del horno, y no se puede hacer nada mientras no se remedia, y aun a veces es necessario parar en el trabajo, y

son una barreta de hierro quitar aqueste estorvo, y assi se mirarà à menudo si se enfrian algunas escorias à la boca del fuelle, y con el punzon de hierro se quitaran, y para prevenir que aquesto no suceda, no se echará el metal arrimado à la pared en que está el alchrebiz, sino en el medio del horno, y se incline mas à los otros lados.

Si sucediere engrasarse el horno, que assi llaman quando, como queda dicho, se endurece, y amontona en el suelo el metal se limpie lo mas que pudiere por la ventana del alchrebiz, y por la puerta del horno con la punta del punzon, ò hierro largo, y suspendase el añadir metal, y en su lugar se echen escorias à sundir, que derritiendose humedecen, y ablandan lo que estaba endurecido, y lo hacen que corra suera, y quede el horno limpio, prosigase en estando la fundicion del metal.

En uno de los otros dos lados del horno, un poco mas alto que el suelo de el, acostumbro yo à dexar un agujero redondo, por donde cabe una mano, està cerrado de ordinario con un tapon de barro, y quando se ofrece el engrassarse el horno lo destapo, y limpio por aqui, que es mejor que por el alchrebiz.

Rociense à menudo con agua suficiente los carbones que estan en lo alto del horno, como lo suelen hacer los Herreros en sus fraguas : sirve esto, de mas de que resisten, y detienen mas el fuego, de que se peguen, y detengan en ellos las partes mas futiles del metal, que con la llama buelan, y se salen, y pierden fuera de los hornos, y por esto en algunas partes se hacen chimeneas sobre ellos alras, y capaces, a cuyas paredes se pega la Plata que levanta la violencia del fuego, y al cabo de tiempo se recoge con provecho. En las fundiciones del rico assiento, y Mineral de Porco se uso, desde que se descubrió esta tierra este modo de fundir por Castellanos, debaxo de chimeneas, el riquissimo metal cochizo, y rosicler, de que abundaban sus Minas. Estuve yo en sus fundiciones muchas veces, por ser por alli el camino real desde esta Imperial Villa a la Provincia de los Lipes, en que residi siete años, y supe, que de estas antiguas chimeneas havian facado algunos provecho confiderable.

Acabada la fundicion, antes que se alce de obra, se eche alguna Greta encima, que derritiendose lleve tras si las reliquias del metal de Oro, ó Plata, que entre los carbones, ò en las paredes del horno se huvieren quedado; y para limpiarlos de los oros metales, se remate con fundir algunas escorias, y como

el carbon fuere baxando, antes que los hornos se enfrien se vayan limpiando las paredes de las cadmias, ò otras cosas que se los pegan, y sobresalen con el hierro largo como barrera, que por la una parte acaba en corte, como queda dicho, de tres, ò quatro dedos de boca.

## CAPITULO XXI. Del modo de fundir el metal de Hierro.

A resistencia que hace el metal de Hierro al suego sobre todos los dem is metales, ha obligado à los que se ocupan en este ministerio à usar de mas violencia, y fuerza para rendirlo, y sujetarlo de suerte, que quede apro para que se acomode en los usos humanos, para que es mas necessario que el Oro, ni la Plata; y aunque por mayor no he practicado su fundicion, ni quisiera tratar de ella, por no escribir cosa, que muchas veces no haya experimentado, pues en quantas he dicho, y dirè, se exceptua fola aquesta. Pondrè el modo con que estoy informado de personas practicas, se hace oy en las Provincias no menos conocidas en el mundo, por la abundancia que reparten de este necessarissimo metal, que ilustres por la nobleza, y valentia de fus naturales, atendiendo á que en ellos Reynos hay mucha abundancia de meral de Hierro, y pudiera ser necessaria la ciencia de fu beneficio.

Las corpas, ò pedazos grandes del metal de Hierro se quiebran, y reducen à menores, del tamaño de nueces, ò manzanas, para que el fuego las traspasse, y queme mas facilmente. Hacese im hoyo semejante al que se describió en el capitulo 5. de este Libro; acomodase en el leña, y carbon, y encima se le mezcla, y amontona el metal de Hierro, dasele suego, sacase delpues de frio yà à medio fundir, y que parece escoria; preparado de esta saerte, se echa en un horno alto una vara, y mas de vara ancho, y largo: en el medio se assienta su suelo, o mazacote, de media vara de diametro, y una tercia de hondo, mas, ò menos conforme lo que huviere de fundirle; llenase este catino, ò receptaculo de carbon, sobre el se pone metal, luego carbon orra vez, y mas meral encima, con que se forma un monton, dasele suego muy recio con barquines grandes, que menean ruedas que trae el agua; tienese cuidado quando se anade metal en que se ponga junto à la pared del horno, que está enfrenre de los fuelles; porque no se impida su soplo. Ablandase el

meral como massa, y se junta en un grande pan; sacanse las escorias por boca, que para ello tione el horno, y acabada la suadición, y frio el Hierro, se saca asuera con unas levas, ò alzaprimas, sacudese de la escoria que tiene, cortase con tajaderas en pedazos, que bueltos à caldear con un gran martillo, que tambien trae el agua, los estienden, y acomodan en bergajones, ò planchas. Jorge Agricola dice, que el meral de Hierro se muela muy bien, y se mezcle con cal viva, y assi se sunda en el horno dicho, sin la preparación de quemarlo antes en el hoyo; pero lo usado es lo referido arriba.

# CAPITULO XXII. Del modo de sacar el Azogue.

EN ningun tiempo, ni parte del mundo ha sido tan frequentado el uso del Azogue, como en este nuestro siglo, y Provincia de las Indias, desde que en el mas rico de Potosi de sus tesoros. Cerro samoso de la mas nombrada en el universo, Villa de Potosi, se puso en execucion el benesicio que con el se hace para sus metales de Plata. No es menos sertil de este Mineral, que de todos los otros aquesta prosperissima tierra. Sacase de varios modos, aunque es uno el sundamento, y principio de todos, que es suchatural huir del suego convertido en vapor, que encontrandote en cosa densa, que lo detenga, y restesque, toma su propria forma en que lo vemos.


Entierrense en el suelo muchas ollas grandes, unas junto à otrasel sitio que ocuparen, que será quadrado, se cerque con una pequeña pared de adobes, para que detengan la lessa con que se ha de dàr el suego; otras à manera de orinales, mas ancha de abaxo que de arriba, se llenen de metal de Azogue hecho granza, tapense ajustadamente con uno como platillo de barro, Cobre, ò Hierro, todo lleno de agujeros menudos, y boca abaxo se encagen en las otras ollas que están enterradas en el suelo, daseles suego por arriba, y huyendo del Azogue passa por los agujeros dichos, y se rehace, y junta en lo hondo de las ollas de que se saca despues.

Puedese tambien beneficiar en hornos, como en los que se queman lamas en todos los Minerales de este Reyno, son de bobeda, mas largos que anchos, llenos rodos por arriba, y por los lados de agujeros grandes, redondos, en que entran los vasos de barro, que llaman Caperuzas, en que se pone el meral molido; y encima dos dedos de ceniza bien apretada, tapanse estos con otros que llaman Capillos, y embarranse las junturas, dasele suego de llama por una sola boca, ò puerta que tiene, y en lo alto de la parte opuesta tiene una como chimenea pequeña por donde sale el humo. Pegase el Azogue à lo alto del capillo, del qual se junta, y recoge; y si por ser mucho alguno se cayò sobre la ceniza, se saca de ella lavandola.

Tambien es excelente modo para esto el que se puso para desazogar las piñas con los alambiques vidriados, sobre vasos de Hierro. En todas estas obras se ponga siempre el que à ellas assistiere á barlovento de los hornos, por el riesgo de que quebrandose algun vaso, ò penetrandose por el, no cause el humo del Azogue los daños que suele, que son muy grandes, y por esto, y su mayor duración, serian mas à proposito de hierro, ó Co-

bre batido los vasos, ò capillos de arriba.

A. Quadrado dentro del qual se entieran las ollas. B. Ollas. C. Orinal. D. Platillo lleno de agujeros. E. Caperuza. F. Capillo. G. Horno de lamas. H. Puerta por donde se le dà el suego. I. Chimes ea. K. Fondo de Hierro. L. Alambique.





# LIBRO QUINTO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE ENSEÑA EL MODO de refinarlos, y apartarlos unos de otros.

# CAPITULO PRIMERO

DE COMO SE HA DE HACER la cendrada para refinar el Oro, y la Plata.



Alen el Oro, y la Plata de la fundicion acompañados con gran parte de Plomo, como se ha visto en el modo de fundirlos, y à veces tambien lo están con otros metales, y es necessario que se les quiten todos, para que queden con los quilates, y fineza, que conforme sus especies se les debén. Con solo el Plomo se

consumen, y gastan los demàs viles; si su cantidad no es notable, para que se aparten, y aprovechen, del modo que esto ultimo se havrà de hacer se dirà despues. Para la asinacion del Plomo, se dispone primero la que llaman cendrada, de este modo. Previenese cantidad de ceniza, y qualquiera es buena si està limpia de tierra, pajas, ó carboncillos, que se hace echandola en agua en una tinaja, ò borque, y meneandola bien, con que todo lo liviano se sube arriba; y se limpia, y

Y 2


aparta, y con un breve descanso la tierra, o pedrezuelas se assientan en el sondo; la demás agua turbia, con lo sutil de la ceniza, se recoge en parte donde se dexa assentar, se le quita el agua, y se seca; pero la mejor de todas es la de huessos quemados, por ser sequissima, aunque no hay siempre, ni la comodidad, ni la abundancia necessaria, para usar de lo dicho, y assi lo que se practica mas entre Fundidores es hacer las cendradas de ceniza de yareta, o de cordones, es tambien muy buena la de molle, o de otro qualquier arbol, o matorral, que esta todo el año verde; quemese la materia de que se hace con cuidado, en parte limpia, donde no se le mezcle ninguna tierra, y ciernase para quitarse lo que no estuviere bien hecho ceniza: algunos mezclan con ella parte de polvo de ladrillo molido, con que se embebe menos Plomo en la cendrada, y sale mas greta.

Un genero de tierra blanca halle vo en Oruro en el cerro que llaman de la Tetilla, que me ahorrò de cuidado de juntar, y preparar cenizas; porque se hacian de ella cendradas excelentissimas para las refinaciones, y assi gastaban, y embebian el Plomo, como las que se rienen por mejores. Echense uno, ò dos costales de ceniza, fegun la grandeza del horno, y la cantidad que huviere de refinarse, sobre el suelo bien limpio, y duro, ò lo mejor es sobre algunas mantas; vasele echando agua, y refregandose con las manos, hasta que igualmente se humedezca toda ; de manera, que como en otras ocasiones se ha dicho de la vierra con que se hace el mazacote, se junte apretada como pella de nieve, limpiase, y mojase tambien el suelo del horno en que se ha de assentar la cendrada, que como ya greda advertido, ha de ser de reververación; echese luego junta toda la ceniza por la boca redonda de arriba, y por la misma entre la persona que ha de acomodarla, repartela iguaimente por todas partes, de suerte, que quede capacidad basiante en que pueda caber el Plomo, que ha de refinarse, aprietela primero con las manos, y con los pies, lucgo, levantandose, y ultimamente con piedras, ò macetas, lo mas recio que se puede. Emparejale, y alisase, para que como se fuere gastando no tenga en que dividirse, ò detenerse el Plomo con el Oro, ò Plata. Lo mas hondo de la cendrada se incline àzia la puerta que està opresta à la del fuelle, para que cstando mas cerca de ella, tenga mas breve la salida la greta, que por ahi se ha de apartar, como fe

se dird luego. Si en el agua con que la ceniza se amassare se huviere deshecho sal quemada, hasta que no salte en el suego, ò alguna sal, queda la cendrada mas apretada, y suerte.

Las que llaman copellas son cendradas pequeñas en que se refinan ensayes, hacense en moldes de hierro, ò bronce redondos, mas anchos de abaxo, que de arriba, de la figura de pesa de marco, sin suelo, para que puedan sacarse facilmente; ponese el molde sobre una piedra llana, y dura; llenase de ceniza de huessos, preparada como queda dicho; aprietase primero con las manos; despues con otro molde, tambien de bronce, cuya parte de abaxo està redonda, como de mano de almirez, con la qual se forma en la copella la concavidad que ha de tener; aprietase este con golpe de maceta, ò martillo, que se tendrà tambien para este estecto; sacase luego la cendrada, guardase, y mientras mas antigus sueren, y mas secas, son mejores estas copellas.

A. Lugar de la cendrada. B. Por donde corre la greta. C. Moldes de copellas, ò cendradas pequeñas. D. Molde de arriba. E. Lo que entra en el molde de abaxo. F. Maceta para apretar. G. Piedra llana sobre que se aprieta la copella.



## CAPITULO II.

Còmo se refinan los metales de Oro, y Plata.

Ssentada la cendrada se tapan las puertas del horno, como se hace para fundir; dasele suego hasta que se caliente muy bien, y si acaso pareciere en ella alguna resquebrajadura, se remediarà de esta suerte. Hagase de ceniza, y agua una como mazamorra; y mojefe muy bien en ella un trapo atado a un palo largo, ò barredero de horno; refrieguese sobre lo que estuviere hendido, y se llenara todo, y no danaría que se hiciesse lo mismo sobre lo restante de la cendrada. En estando bien caliente, que sera quando el horno estuviere blanco, y hecho ascua por de dentro, se pongan en la ventana que está enfrente de la del buitron, por donde sale la llama, los panes, planchas, ò pedazos del Plomo que tiene Plata, à Oro amontonados unos sobre otros. Derritese, y và cayendo á lo concavo de la cendrada, y luego comienza à gastar, en haviendo corrido todo lo que ha de refinarse se cierra esta ventana: si hay alguna escoria se limpia, estando bien cocida en el modo que se dixo en lo de la fundicion, y no siendo mucha se le echa carbon molido encima, y con un hurgonero de palo se menea, para que por todas partes se le pegue, y con el garavato de hierro se trae a la puerta del horno, y se saca de el, quedando limpio el baño despide mucho humo, y con el soplo del fuelle se arroja afuera. Vase consumiendo el Plomo, porque parte se embebe en la cendrada, y parte se convierte en greta, que es la que llaman almartaga. Es como grassa, ò aceyre, que se dà muy bien à conocer à la vista, diferenciandose del resto del baño sobre que nada. Rempujala el ayre de los fuelles azla la puerta del horno que està enfrente de ellos, y haviendo cantidad junta se abre con mucho tiento con la hachuela un camino, o sangradera muy sutil por donde vaya saliendo, irale ahondando al passo que por irse apocando el Plomo suere baxando el baño.

Si en la massa que se refina hay mucho Cobre, por haverlo tenido los metales que se fundieron, como lo tienen todos los Negrillos, se cria por encima otra como grassa, aunque de color mas obscuro que la greta, que lo mas es Cobre mezclado con al-

gun Plomo, saquese de la misma manera que la greta, y pongase a parte, porque suele llevar consigo mucha Piara. En las sundiciones del Oruro siempre se echaba ello por ahi, hasta que yo sui à aquella Villa, y compre en poco precio estos deshechosó escorias, de que saque no pocos millares de pesos de Plata: pero ya oy con mi exemplo se saben aprovechar de todo. Estèn siempre apercibidos d los lados de la sangradera dos pedazos como nueces de cendrada, bien calientes, para tabarla si se saliere algun Plomo rico con la greta: cosa que facilmente conocera qualquiera, aunque no sea muy experimentado por el color vivo, como de Azogue que el baso tiene, y ser el de la greta como colorada, quando và corriendo suera del horno.

El criarse poca, ò mucha greta consiste en el suego recio, ò moderado con que se hace esta obra: porque el demassadamente violento, no solo da lugar à que se quaxe, sino antes derrite, y buelve a convertir en Plomo la que essaba yà criada. Esta advertencia bastarà para que el que no tuviere mucha experiencia pueda por sì solo rastrear el temple que debe dàr al

horno.

Acabase finalmente el Plomo, y dà el Oro, ó Plata la que suman buelta, cubriendose de una como tela colorada, uniforme sin parecer, ni verse mas las motas, ò pintas de grassa que sobre el metal andaban. Cesses en añadir mas leña, y con el calor de la que queda, y el horno tiene, se và sutilizando aquella capa colorada, aclarase, y hace unos visos azules, y tornasoles; y ultimamente se yela clara como Azogue, y se quaxa la plancha. Antes que se enfrie se despega de la cendrada, sevantandola por los lados con la punta ancha del espection, ò hierro largo. Abrense para esto, y para que se enfrie mas apriessa las ventanas, traese àzia la punta con los hierros, y garavatos de la fundicion, y con ayuda de unas tenazas grandes se hace, y saca del horno. En tocochimpos se refina de la misma suerte, aunque en memor cantidad.

#### CAPITULO III.

Advertencias acerca de lo dicho de la refinacion del Ore.
y de la Plata.

SI estando la cendrada, y horno bien caliente no estuviere claro el baño, sino antes mas obscuro, y encrespado, es señal que tiene mezcla de Estaño, y es desesperada cosa aguardar à que se limpie à suerza de suego, quitense con un palo largo las telas que cria por encima, y vayanse arrimando à los bordos de la cendrada todas quantas veces suere menester, hasta que aclare, que este es el remodio unico para ello, y prosigase en la asinación, como queda dicho.

Las mismas muestras dan el Oro, y la Plata, juntos, ó cada uno de por sì, de que están sinos quando dan la buelta, que son las que en el capitulo antecedente quedan dichas, y assi por esta parte no se conoce antes de sacar la plancha, y tocarla, y ensayarla con agua suerte, como se dirà despues, si tiene

Oro, ò no.

Si la plancha quedò con algun Cobre, o mal purificada, faoilmente se manisielta à la vilta de los medianamente experimentados, no buelve à descubrirse el baño despues de haverse cubierto con aquella como tela colorada que diximos, ni se adelgaza, ni subtifiza, antes se obscurece mas, y à veces al helarse brota de sì una como sarna, y esto sucade de ordinario, quando despues de ya quaxada la plancha le cae algun Plomo que corra de los lados de la cendrada. Añadasele mas Plomo, avivese el suego, bolverà à andar como antes, y à dar la buelta, reiterese esto hasta que por las señales de arriba quede la plancha sina.

Si la piancha despues de refinada quedare demasiadamente grande, serà necessario abrir el horno por la puerta delantera de alto abaxo para sacarla; pero para escusar este ensado, será bien sacar parte de ella en bollos, de esta manera. La punta del hierro largo, que dixe havia de estár calzada con acero, se moja con agua, metese luego en la Plata, haviendo dado yà la buelta antes que se hiele, un dedo, ò dos quando mas, pegasele alguna: sacase luego, y enfriese en el agua; buelvese otra vez a tocar con ella la Plata derretida, y pegasele otra nueva capa, enfriese en el agua, y de este modo se prosigue, hasta hacerlo del tamaño.

v numero que se quiere. Sacudense con el martillo, y se despegan del Hierro. Mucho trabajo, y enfado se escusa de aquesta suerte en refinaciones grandes de metales muy ricos, de que tengo mas que mediana experiencia, pues en años passados, en las fundiciones de Chacapa, en los Chichas, para todas quantas planchas saque (que no fueron pocas) de los merales del Cerro de la Trinidad de los Lipes, que alli fundi, fue necessario abrie los hornos, è intolerable el trabajo de sacarlas, assi por el excessivo calor, como por su mucho peso, pues huvo entre ellas plancha que pesò once arrobas, y nueve libras de finissima Plata, y orras cinco no fueron muy menores. La ostentacion, que con tan grandes pedazos de este precioso metal hice, tuvo contrapeso no pequeño, en lo que costó de trabajo el sacarlos de los hornos, cargarlos a esta Villa Imperial, y cortarlos en ella para hacer barras; desde entonces acà iiso con mas acierto sacar lo mas de la Plata en bollos, y assi se practica tambien en las fundiciones de Oruro.

En dos, ò tres refinaciones puede servir una cendrada si salió buena, y se hizo de mucho cuerpo de ceniza, y no sue demassadamente grande la cantidad de Plomo que en ella se consumiò. Quitese quando conviniere, y lo que estuviere duro como piedra por el Plomo que ha embebido, y se llama Molibdena, y entre Fundidores cendrada se ponga à parte, y guarde para liga de metales, que con ella se sunden, la demás ceniza se cierna, y guarde, que esta es la mejor para cendradas.

Si mientras se refina es tan recio el suego que la cendrada, v el baño tienen un mismo color, se pierde Plata; porque con la vehemencia del calor se sutiliza demassado, y la cendrada se esponja, y la chupa con el Plomo, y assi debe estar siempre mas obscura que el baño la orilla de la cendrada.

Los pedazos de cendrada, ò molibdena, que solamente tienen Plomo, amarillean por de dentro como la Greta; pero los que muestran color negro tienen tambien embebida alguna Plata, ensayense para saber quanta es, y guardense.

# CAPITULO IV.

De la refinacion de los demás metales.

Do salen siempre de la fundicion los metales viles con la perfeccion que cada uno debe tener, porque el Plomo, y Estaño suelen salir broncos, y quebradizos, por tener mezcla de crudios, ò de otras impuridades, quitaseles con ponerse sus planchas, ò panes sobre leña, ò carbones encendidos en lugar que tenga decaída, y corriente, para que luego que se derritan salgan del suego, dexando entre sus carbones, y cenizas lo que tenian de impuro, hacense luego planchas en moldes que se tie-

nen para ello.

Mas necessaria es la refinacion del Cobre, por ser mas general su uso, y no poderse batir, si no tiene la perfeccion que en la esfera de su ser le pertenece. Quiebrase como vidrio el que está en forma de crudio, y en algunas partes de España llaman confrustaño. Es esta una composicion, o junta de Plomo, y Cobre con Azufre, y otras malezas, ya porque se criaron juntos en la Mina, ò yà porque en la fundicion los acompañaron. Suelen algunos quemar muchas veces los panes que de esta materia se hacen, y despues con suego recio los derriten, y apuran, hasta que se consuma todo el Plomo, y lo demás estraño, y quede en su perfeccion el Cobre. Pero yo en muchos quintales que de este genero refiné en Oruro escuse la reiteracion de las quemas, y aproveche la Plara que tenian en esta manera. Hecho el horno, que en el lugar que trate de ellos dixe llaman Braguetilla, se llenaba de carbon, y encendia fuego con el fuelle, hasta que se calentaba muy bien; ponía luego encima de las brasas pedazos de este Crudio, à Cobre, derretianse con la violencia del fuego, y consumiase gran parte de la maleza que tenian mientras corria el metal abaxo, por entre los carbones encendidos, anadia luego crudio nuevo, y carbon quando era necellario, y de este modo proseguia la fundicion hasta que se llenaba la hornilla; facabanfe con el garabato las escorias, continuabale el fuego, y foplo de los fuelles, hasta que finalmente todo el crudio se cocia, y reducia d baño claro de metal fundido en que ya no havia fino Plomo, y Cobre, y alguna Plata: facaba un poco con

fu

con la cuchara, y ensayabalo, y si tenia Plata considerable, y le faitaba Plomo para apartarla, segun la proporcion que se dirá despues, se lo anadia, dexabala enfriar, y sacabase despues. Pero si no havia de apartarse la Plata, y el Plomo era muy poco, proseguia con el suego, hasta que con el se consumiesse, y diesse la buelta en Cobre, y quedasse totalmente sino, cuya señal es meter en el baño la punta de un hierro, pegasele el Cobre, apagase en agua, y si queda limpio, y con lustre como Alaton, está hecho, y si no se prosigue hasta que se vea esta muestra. Pero si el Plomo era mucho, porque al gastarse no consumiesse tambien parte considerable de Cobre, lo dexaba enfriar assi, ò sacandolo à cucharadas hacia panes en moldes, de que como se dirá luego, se apartaban, y aprovechaban ambos metales.

Los panes de Cobre que se ha apartado el Plomo, con Plata, ò sin ella, quedan esponjosos como piedras pomes, quemanse muy bien, y con martillos de pico se sacuden, y se les quita una telilla, ò capa cenicienta, que tienen por encima, que es Cobre, en que tambien hay algo de Plomo, y Plata. Limpios

se funden, y refinan en el horno, y modo dicho.

Tambien se puede decir, que el Hierro tiene su modo de refinacion, quando de el se hace el Acero, que conforme lo que escriben es en esta manera. Hagase una hornilla redonda de una tercia, ò poco mas de diametro, y una quarta de hondo, en que este assentado, y bien apretado el mazacore ordinario de dos partes de carbon molido, y una de buen barro, o greta; ponganse à la redonda piedras, que ni se derriten, ni saltan al suego, ò medios adobes, para que detengan el carbon, y los pedazos de Hierro, que se pusieren encima. llenese de carbon, enciendase, y calientese muy bien con el soplo de los fuelles, que le dispondran de suerte, que de enmedio de la hornilla. Echanle luego muy pequeños pedacitos de Hierro, mezclados con aquella casta de piedra, que facilmente se derrite al suego, desele muy violento, hasta que se haga todo agua, y estandolo, se pongan dentro dos, ò tres pedazos gruessos de plancha, ù bergajon, y se cuezan alli por cinco, ò seis horas, ablandase como malla, lacanfe y y estiranse sobre la yunque a golpe de martillo, y estando todavia este hierro caliente, se apaga en agua fria; y li quebrandose està por dedentro blanco, y granado con igualdad, está el Acero hecho, y si no se cuece mas. En estando en

Z 2

su perfeccion se alarga, y reduce à la forma de varas quadradas

en que de ordinario se trae.

El Azogue se purifica lavandolo muchas veces con vinagre, y sal, hasta que no despida mas negrura, esprimase luego por gamuza, ò por un lienzo mojado, bien tupido, ò dandole suego por debaxo al vaso en que estuviere, tapandolo primero, y embarrandolo con otro en que se recoja, todo lo que sube es puro, y qualquier mezela que tenga se aparta, y queda en el fondo.

#### CAPITULO V.

Cômo se ha de apartar la Plata del Cobre, aprovechandolo todo.

I el Cobre que esti mezclado con la Plata, es en cantidad considerable, serà necessario apartarlo, no solo para aprovecharse de èl, sino tambien para escusar el excessivo gasto de Plomo en confumirlo, para facar la Plata pura, pues para gastar en la refinacion un quintal de Cobre, son menester por lo menos once de Plomo; y aunque entra tambien en esta obra, es muy poco lo que en ella se consume. Fundese cobre que tiene Plata, y anadesele Plomo en tal proporcion, que à cada libra de Cobre se le mezclen tres de Plomo. Haganse panes de esta massa, redondos como quesos, y de tres, o quatro dedos de gruesso, en moldes, que para ello havra, y aunque pueden hacerse del tamano que se quisiere, yo siempre los he hecho de quintal, o poco mas por manejarse mejor. Ponense levantados en el horno que hay proprio para este esecto, cuya fabrica se descubriò en el capitulo 7. del Tratado quarto, sobre dos quadrados de hierro, ò pedazos de ladrillos altos tres dedos à cada lado el suyo, del canal que va por medio, para que por ninguna parte toquen en el suelo, ó lados de el. Acomodanse assi los que caben, dexando entre uno, y otro espacio de cinco, ò seis dedos, en que se echa carbon, repartese por todas partes alguno encendido, y sobre este se eche del otro, hasta que se cubren los panes, y à breve raso, como se và comunicando el fuego, comienza d destilar el Plomo, que lleva configo la Plata que tienen, quedandose por derretir el Cobre. Corre por la canal, que está enmedio del horno, y por ella sale suera, y se junta, y recoge en la hornilla de dondonde se saca à cucharadas, y se echa en moldes, y guarda en panes, ò planchas, para refinar despues en el modo que yà queda dicho, y reducido à greta, y molibdena, se buelve à aprovechar lo mas del Plomo.

Algun poco de Cobre se va tambien mezclado con el Plomo; pero junto á la puerta del horno, donde el calor es menos,
se quaxa, y endurece algo. Llamase esto espinas entre apartadores, y es necessario de quando en quando levantarlas con un
punzo de, hierro, para que no estorven, ni detengan el passo al
Plomo que và corriendo; si alguno de los panes tuviere demassado suego, y quisiere derretirse, apartensele las brasas, y al contrario se le apliquen al que no tuviere el calor que ha menesser.

Si se quisiere apartar el Cobre de la Plata por reververacion, como yo he usado muchas veces, y su modo de horno quedo descrito en el lugar que el passado, acomoden los panes dichos, no atravesados como en el otro horno, sino á la larga, por
entrambos lados, sobre sus dados de hierro, y pedazos de ladrillo, algo juntos á las paredes, de suerte, que por enniedio tenga
libre lugar la llama por donde passe. Tapese luego con adobes, y
barro este horno, ó canal por arriba, y à lo ultimo de ella, en la
parte alta, se dexe un bramadero por donde respire el suego, y
salga el humo. En dexando de correr el Plomo, será señal que
no tienen mas que dár los panes, y harà que no se derritan, se
quiten los adobes de arriba, y se dexen ensiriar.

Si el Cobre tiene mucha Plata, no se la puede sacar toda de una vez el Plomo. Ensayese, pues, el Cobre ya exprimido, y si le huviore quedado mas Plata, se buelva à mezclar con Plomo, hasta que se le saque toda. Muy poca Plata queda en las espinas, y para sacarsela, se iràn echando en otros panes de Cobre,

y Plomo, quando se hicieren para apartar la Plata.

Aunque essos panes se pudieran hacer en callanas, ò crasadas, se hacen mejor en hornos Castellanos, de esta manera. Estando bien caliente el horno, se le ponen encima los podazos del Cobre que ha de entrar en un pan, derritese, y sale à la hornilla, que tambien estarà muy caliente, è inmediatamente se pone en el horno el Plomo que ha de llevar el pan, y se funde, y mezcla con el Cobre. Ponense luego sobre los carbones otros pedazos de plancha para el pan segundo, y mientras estos se derriten, se sacan de la hornilla el Cobre, y Plomo juntos, y se echan en el molde en que se hacen los panes, y assi se prosigue hasta que

se hugan todos.

Si en lugar de Plomo por escusar el sacarlo, se quisiere echar greta, podrà hacerse, advirtiendo para la quenta que lo ordinario sale un quintal de Plomo de ciento, y treinta libras de ella. De los panes, despues de exprimidos, se harà el Cobre sino, en el modo que queda dichò.

## CAPITULO VI.

Còmo se ba de apartar el Oro del Cobre.

Unque son diserentes los modos que hay de apartar el Oro del Cobre, todos se fundan en un principio, que es la perfeccion, y sortaleza del Oro, a que ni Azustre, ni otros materiales osenden, y la facilidad que estos tienen en alterar al Cobre, y casi destruirlo. De aqui es, que si el Cobre que tiene Oro se quema con Azustre, ò ya sea echandoselo quando este detretido, ò meneandolo hassa que se convierta todo en tierra, ò ya poniendolo hecho planchas delgadas, ò granalla, en una olla de barro, ò tandas, ò lechos, con Azustre molido, y tapada la boca, dandole suego, hassa que el Azustre lo penetre todo, y queden las planchuelas quebradizas, y que se muelan facilmente. Si en esta harina se echasse Azogue, abraza, y recoge todo el Oro, repassandolo, como se usa en los ensaves ordinarios.

Tambien se sunda en esto las otras maneras que hay de apartar el Oro del Cobre, por el suego, y la suerza, que para esto tiene en particular la sal, que llaman artificiosa, hacese de partes iguales, de caparrosa, salitre, alumbre, y Azusre, que no haya probado el suego, una libra de cada uno, y media de almojatre, ó sal amoniaco. Estas cosas, despues de bien molidas, se cuecen en legta suerte, hecha de una parte de llipta, ò ceniza de Tintoreros, otra de cal viva, v otras quatro de ceniza comun, hasta que se seque muy bien. Buelvense despues a moler, y mezclaseles una libra de greta molida, ò Plomo calcinado, y sobre cada libra de Cobre que tiene Oro, estando derretido en el crisol, se le và echando poco à poco una onza, y media de estos polvos, y se le menea mucho, y apriessa, con un hilo de hierro;

dexase enfriar el crisol, quiebrase, y en el sondo se halla el panecito de Oro, el Cobre se queda arriba, en sigura de crudio: Bolverase à reducir à su sèr, del modo que en su lugar se dixo.

Facil sera à quien estuviere en el principio dicho hallar otras composiciones para aqueste esecto; porque el Azusre es el todo, con alguna mezcla de Plomo, para alterar el Cobre, sin que reciba detrimento el Oro, y assi escuso el escribir otros modos que usan algunos, de que los dichos, no solo son suficientes

fino los mas generales, y mejores.

Algunos escriben, que tambien se puede apartar el Oro de el Cobre, como se aparta la Plata con mezcla de Plomo, haciendo panes en la proporcion dicha en el capitulo passado, y exprimiendolos de la manera que allí se dixo. Pienso que no lo experimentaron: Yo dude siempre su verdad, por la dificultad con que el Oro se derrite, pues la causa de apartarse la Plata del Cobre, con la ayuda de el Plomo, es por la facilidad con que se derriten ambos metales, con menos suego que el que ha menester para corter el Cobre lo qual cessa en el Oro. Y no me engaño mucho mi discurso en experiencias que hice.

Si se quisiere quitar el Oro del Cobre que estuviere dorado, se harà de esta manera. Mojase la pieza, y pongase al suego, en que se caliente muy bien, en estundo hecha asqua se apaga en agua fria, y con una escobilla de hilos delgados de

alambre se limpie, y se caerd el Oro.

# CAPITULO VII.

De la agua fuerte con que se aparta el Oro de la Plata.

Plata, se aparta de ella con el agua que llaman suerte. Es su actividad admirable, y entre las experiencias humanas una de las mas curiosas, y su noticia, y uso muy necessarios en este Reyno, pues el mas propio exercicio de el es el trato de metales de Plata, en cuya compañía se cria el Oro muy de ordinario, y apartarlo, ni hay que siarse de la vista en negocio de tanta importancia, pues no se podrà discernir con ella la mezcla, si la hay,

ó no, de estos preciosos metales, si la parte del Oro no suere mucha, y aunque no sea tanta puede ser de grandissimo

interes si se apartare.

Los simples que tienen virtud natural, para que destilada de ellos agua se deshaga en ella la Plata, son caparrosa, alumbre, salitre, y voloarmeno, oropimente, y cinabrio. Hacense de ellos composiciones varias para aqueste esecto, pero la que comunmente se usa es valentissima de partes iguales de alumbre, y de salitre, ò de dos partes de alumbre, y de salitre una, ó de caparrosa, y salitre, en las proporciones dichas; á una libra de salitre, y otra de caparrosa, se le pueden echar de cinco à seis on; zas de agua de la ordinaria que se bebe, y sale muy buena, y esta es de la que yo he usado de ordinario, para que tuviessen los vasos con que humedecerse, yá que en ellos se huviera de embeber alguna, por no haver tenido siempre copia de los necessarios de vidrio en que destilarla.

Preparanse primero de esta suerte los materiales dichos. Ponese al suego la caparrosa, en una olla vidriada, y en ella se derrite con el calor, menease con un hilo de alambre gruesso, sacase, enfriase, y mezclase sutilmente. El salitre tambien se derrite con la suerza del suego, y luego se enfria, y hace polvo. El alumbre se prepara como la caparrosa, aunque algunos lo que-

man sobre una plancha de hierro, y assi lo muelen.

El vaso de vidrio en que estos metales se echan, que por la semejanza llaman orinal, se embarra primero, desde el suelo, hasta la mitad por lo menos, de esta suerte; hacese barro liquido, como mazamorra, de buena greda amassada, si la hay, con barro de paños, quando se tunden, y en su falta, de lana, o pelos cortados con tixera, y con mezcla de alguna sal quemada, para que no se abra, ò hienda; dasese al vidrio una capa de este barro, no mas gruessa que el canto de un real sencillo, y seca esta se le dá, y otras por el mismo orden, hasta que tenga un dedo de gruesso.

Si en el horno en que se ha de sacar el agua suerte no ha de ponerse mas que un alambique se harà de adobes, de una tercia en quadro por lo hueco; y en la parte que huviere de estár por delante, se dexard en el medio de abaxo una puertezuela de seis
ù ocho dedos de ancho, proporcionalmente larga, por donde entre el ayre, y se saqueu las cenizas. A la altura de una tercia del

suelo se pondrá una como reja de hierro, ò abierta en plancha, ò hecha de berjas sutiles, sobre que estén los carbones encendidos, y tenga la ceniza por donde poder caer. Dexese sobre esta reja otra puerta por donde se eche, y encienda el carbon, ò lena, subanse las paredes casi otra tercia de alto, y tapese el horno por arriba con otra plancha de hierro, que por el medio estrive sobre dos barretoncillos del mismo metal, que esten de pared a pared. Tenga esta plancha à las quatro esquinas otros tantos agujeros redondos, por donde el suego respire, y en el medio uno grande, en que entre un vaso de barro, capaz à recibir en si el orinal de vidrio, y alguna arena, ò ceniza que lo ha de rodear

por abajo, y por los lados.

Molidos, y mezclados los polvos de que se ha de hacer el agua fuerte, fegun las proporciones dichas, se echarán en la vacia, ò orinal los que cupieren hasta el tercio, y quando mucho la mitad de el, y no mas, pongasele el capelo, ò alambique bien ajultado, y para que por las junturas no respire, se tapen con cuidado con unas tiras de lienzo, empapadas en claras de huevos muy baridas con flor de harina de trigo. El pico del alambique entre en el que llaman recipiente, que es una redoma grande en que se recoge el agua que destila, y tapese tambien de suerte que no respire. Enciendase suego en el horno, y sea at principio lento, hasta que comience á destilar, y se pongan los vidrios colorados, aumentese el fuego; pero con cuidado de que entre el caer de una gota à otra haya quando menos cinco minutos de relox, ó el espacio en que dá cinco golpes de campana, y quando mas diez, porque si caen mas apriessa, corren peligro los vasos de quebrarse, y si mas á espacio, se dilata esta obra mas de lo que conviene. Remediase lo primero con quitar de el horno con las muelles algunas brasas; y lo segundo con aumentar el fuego haciendolo de llamas, con algunos palillos de leña seca, y cerrando, si conviniere, los agujeros por donde respira. Será bien que al recipiente se le pongan unos paños mojados con agua fria, para que se rebatan mejor los espiritus, ò humos de que está lleno. Quando la parte alta del orinal comienza à blanquear, es señal que ya han dado los materiales el humor que tenian. Aprietase por un rato el suego; hasta que totalmente no gotee, y dexanse despues enfriar los vasos, sacando del horno los carbones encendidos.

# CAPITULO VIII.

Prosigue la materia del capitulo passado, con algunas advertencias acerca de ella.

la materia de que se ha de destilar el agua suerte, se puede usar de otros de su forma, hechos de muy bueno, y suerte harro, y vidriados, y se hará muy bien; y bastará que el capelo, y recipiente sean de vidrio. Podranse poner muchos de estos alambiques á la par en un horno hecho de adobes, ò ladrillos, largo, á manera de baul, como en los que se queman lamas, y se les dará á todos suego por una boca, con que se sa cará abundancia de agua suerte, donde de proposito se huviere de tratar de apartar el Oro de la Plata.

Es de tanta importancia el saber si la Plata tiene Oro, ò no, mayormente à los que trabajan en Minerales nuevos, y distantes de lo poblado, que aunque del todo falten vidrios para capelos, ò recipientes de los alambiques, convendrà sepan sacar, ò saquen en ocasiones alguna agua suerte, aunque sea poca, para probar la Plata de sus ensayes, pues los materiales para ella los hay en todas partes: bastará para esto, que el recipiente sea de barro vidriado, como botijuela, cantatillo, ò limeta, quando no lo sea el vaso en que los materiales se ponen, juntense estos dos boca con boca, embarrense, y tapense muy bien, que aunque por embeberse se pierde mucha agua, sale alguna, bastante para ensayar, y saber lo que se pretende. Assi lo use yo en los Lipes al principio, quando por estár poco poblada de Españoles aquella Provincia, sobraba en ella todo genero de incomodidades.

Dexase entre el recipiente, y el otro vaso que en el entrare, un agujero pequeño, del tamaño de una aguja gruessa de
hierro, que se tape con una clavijuela de madera, de suerte,
que se pueda quitar quando se quisiere, y convendrà hacerlo
quando se levantaren en demasia los humos potentissimos de las
composiciones que se destilan, para que se refresque el ayre que
esta encervado, y se condensen en agua mas apriessa, y con menor riesgo de los vasos.

Def-

Despues de sacada el agua suerte se eche una poca en una redoma, y en ella un adarme de Plata, para que se deshaga, en que si estaba turbia se pondrá clara, echese esta agua sobre la demás, en breve rato se aclarará toda, assentandose en el sondo unas heces blancas, apartese de ellas, y guardese en otro frasco. ò limeta bien cerrada.

Frios los vasos se saque del sondo de los orinales, ò de donde los materiales se pusieron, la tierra quemada, y sin jugo, que de la destilación quedò, y si estuviere dura, para escusar el riesgo de quebrarlos, se les echa agua comun, y dè un hervor con

ella, con que se desharà, y saldrà mas facilmente.


Un genero de vaso invente yo para sacar agua suerte, que por ser à proposito le he usado, y comunicado à mis amigos. Los mas acomodados para estas destilaciones son las cornamusas de vidrio, porque en ellas tienen menos que subir sos espiritus pesados, que de los materiales se levantan; pero tienen de inconveniente la disscultad con que se les echan, y sacan, por ser lar-

gas, y angostas de cuello.

Higalas à su imitacion, de muy buen barro, y en la mitad de la porte de arriba, antes que el barro se seque, se les abre a compas una boca redonda, del grandor de una corona, por donde holgadamente pueda entrar la mano, anadensele quatro como botones de barro, que sobresalen en igual distancia, à la redonda de su circunferencia. Cuecese, y vidriase, assi la cornamusa, como el bocado que de ella se sacó, para que se buelva despues à servir de tapadera, echanse por aqui los materiales, tapase con lo que se ha dicho, y con un hilo de alambre, que cruza de boton à boton, se aprieta, y ajusta de manera que la suerza de los vapores no pueden sevantarsa; embarranse las junturas como se usa, de suerte, que no respire, ponesele su recipiente, y acabada la destilacion se sacan con mayor facilidad los materiales por aquesta boca.

A. Horno. B. Puerta por donde se dà suego. C. Puerta por donde se sacan las cenivas. D. Agujero grande en la plancha de hierro, con que se tapa el horno. E. Agujeros pequeños por donde respira el suego. F. Rexa de hierro sobre que se enciende el carbon. G. Orinal de vidrio, ò barro. H. Capelo del alambique. I. Carnamusa de barro vidriado. K. Agujero en la parte alta, del

taniaño de una corona. L. Tapadera del agujero.



# CAPITULO IX.

Còmo se ha de ensayar la Plata para saber si tiene Oro:

A Unque por el toque con las puntas de Oro, y Plata, hechad con diligencia, se alcanza alguna noticia de la cantidad de la mezcla de estos dos metales, ni es puntual como conviene, ni tan facil de observar la diferencia con la vista, que se deba siar de ella en negocio tan importante, si tiene la Plata medio quillate, ò dos granos de Oro, apenas havrá ojos que la distingan de la que no tiene ninguno, y ván d decir en veinte y quatro piñas de a quarenta marcos, como se usan, diez libras de puro Oro, que valen lo que sabemos todos, y assi es precisamente necessario el ensaye por agua suerte, para que se sepa puntualmente si hay mezcla de Oro, ò no, y en què cantidad, para saber si puede apartai se con provecho; hecha la agua suerte, es lo demás sacil: obrase de esta manera.

Passase por copella con Plomo la Plata que se quiere ensavar, para que si toviere alguna mezcla de Cobre, ò ctra cosa. se la quite, y quede pura, de suerte, que no haya en ella cosa estraña, smo es el Oro, si acaso lo tuviere; tienese apercibido un vaso de vidrio si lo hay, ò una escudilla pequeña de la China, ò lo que es mejor, y há años que vo vío, de Oro de 24. quilates, porque dura fiempre, y ni el fuego, ni el agua fuerte ordinaria le hacen dano, y se puede poner sin cuidado sobre las mismas brasas, y el vidrio no, sino sobre cenizas. Batele en laminas sutiles la Plata dicha, cortase en pedazos como una una, doblase en forma de canutillos, y bien limpia se pesa la cantidad que ha de ensayarse, con el peso sutil de los ensayes, igual à su mayor pesa. Ponese en el vaso dicho, y echase encima agua fuerte que la cobra, assientase en el fuego, y con calor moderado hierve el agua, y si fuere necessario mientras cuece se le anada mas caliente, si se trabajare en vidrio, y si en Oro, no es menesten este cuidado. Mientras hay Plata en que el agua fuerte obre, salen de ella, unos como humos, ò borvollones, que causan el hervor dicho, en cessando se aparta del suego. Si hay Oro se queda, y vè en el fondo en polvo, de color negro, ò como raspaduras de ladrillo; echasele el agua en otro vaso, y con ella va la Plata, lavase el Oro que quedo con tres, ò quatro aguas dulces calientes, y guardense tambien, porque todas llevan alguna Plata. Esto se hace hasta que el agua con que se lava, no se ponga blanca, enjugase luego, y en una escudilleja de Plata se recuece al fuego, sacase de el, y frio se pesa, y sabe la parte que de Oro tiene la Plata, segun la tabla dei capitulo 8. del Libro 3. y el valor del Oro que cada quintal de Plata tiene, contando á 18. reales por cada castellano de à 24. quilates.

Quando la Plata tiene mucho Oro, ò quando el Oro tiene alguna Plata, se ensaya, y aparta de aquesta suerte. Quitasele ante todas cosas el Cobre que tuviere con Plomo en la cendrada, tocase despues con las puntas de Oro, y Plata, y mirase los quilates que muestra; y porque si la parte del Oro es mucha, desiende la Plata, para que el agua suerte no obre en cila como convendria, será suerza reducirla à proporcion de dos partes de Plata, y de Oro una, que es lo propio que decir, que se reduzca el Oro de mas ley a solos ocho quilates, anadiendole la Plata que suere necessaria para ello, mezcla que se ha experimentado

por la mas à proposito, para que ni el Oro quede muy deshecho, ni haya dificultad en que se convierta en agua la Plata. Sea ensayada la que se anadiere, para que se tenga satisfaccion de que no lleva Oro ninguno; porque à tenerlo, no será cierto ensaye. Hagase lo demás como arriba queda advertido.

Si el Oro es subido, y se ha de Quilares. Pesos. Tomines.

24 . . . . . . . . . . . 0 23 .... I . . . . . 7. 22..... I..... 6 21 ..... 5 20. . . . . 1 . . . . . 4 19 .... 3 ¥8..... 1..... 2 I 7 . . . . . . . . . I 16 ........... 15 .... 7 14 .... 6 13.....5 12.....4 11 . . . . . . . . . . 3 10. . . . . 0. . . . . . . 3

baxar con Plata pura à los ocho qui-
lates, se verá por esta tabla lo que à
cada peso se le ha de anadir de Pla-
ta, por el numero de pesos, y tomi-
nes que enfrente de su ley se halla-
re, como si quiero reducir a ocho
quilates Oro de 20. veo que à esta
ley le corresponde en la tabla prime-
ra, peso 4. tomines, y esto es lo que
se le ha de añadir de Plata á cada
peso de la ley dicha. De suerte, que
fundido todo junto el peso de Oro
de 20. quilates, se havrá convertido
en dos pesos y medio de 8. quilares,
y assi de los dem is.

Pero porque suele suceder, que 9 .... O. . . . . I Oro de mas ley se haya de reducir à 8.....0 8. quilates, con Plata que tenga algunos de Oro, se hará la quenta de la manera que se vera en el exemplo que se sigue. Quiero reducir Oro de 20. quilates à 8. con Plata que tiene dos quilates de Oro, pongo los referidos numeros por su misma orden. 20. 8. 2. la diferencia que hay de 20. à 8. son doce, pongolos encima. La que hay de 8. à 2. son 6. escribolos encima tambien, y

queda esta figura.

12.

2. Parto siempre la primera diferencia por la segunda, que son 12. por 6. cabales à dos, y tantos son los pesos de Plata, n Oro de dos quilates, que se han de anadir à cada peso de 20. quilares para baxarlo d 8. y si al contrario quiero subir Oro de dos quilates à 8. con Oro subido de 20. quilates, pongo

po: este niismo orden los numeros 2. 20. faco las diferencias, parto la primera por la segunda, cabe-10

le 1. que es decir, que á cada peso de Oro de dos quilates, se le anade medio peso de 20. quilates, lo que de esta mezcla ressulta será Oro de 8. quilates, y assi de los demás.

# CAPITULO X.

# Còmo se aparta el Oro de la Plata.

Partase el Oro de la Plata de la misma manera que en el capitulo passado se dixo, que se ensayaba, solo esta la diferencia en que para hacerlo por mayor, han de ser los vasos mavores, y todo lo demás proporcionalmente. Obrafe en vidrios, aunque quien pudiere tener los vasos de Oro fino ahorrard mucho, a mi me obligo a hacerlo para este esecto, la falta, carestia, y riesgo de los vidrios, que por ser tan rigurosos los frios de estos Minerales, se quiebran muy à menudo, aunque se tenga con ellos mas cuidado. La Plata mezclada con Oro en la proporción dicha, se hace muy menuda granalla, y mientras menos redonda fuere, serà mas a proposito para aquese intento, ò se bate en plancha sutil, que despues se corta en pedazos pequeños, y se recuecen, v hacen canutillos, echasele agua suerre encima, que le sobrepuje dos, o tres dedos, hierva hasia que se haya deshecho la Plata toda, que se conocerá con la señal que se dixo, tratando del ensaye; anadesele si sucre menester mas agua. Ultimamente, la que tuviere en si deshecha la Plata, o se eche en un perol de Cobre, con otra tanta agua dulce, y la Plata se le pegará luego, o en tinaja, ò otra vasija de barro vidriado, en que se pongan algunos rieles del Cobre, à que ran bien se llegarà la Plata, y será señal de haverse recogido toda en los dos modos dichos, si no muda color, poniendose negro, ò pardisco el cabete de cinta que en ella se metiere, ò finalmente, se mezcle con agua, en que se haya deshecho cantidad de sal comun, con que luego soltara la Plata, y se assentara en el sondo. De qualquiera de estos modos se recobrará la Plata, saquese, y sequese muy bien antes de fundirla, es señal de tener aun alguna humedad, quando la superficie negreguea, y si se funde assi, se quema, y pierde alguna Plata.

Pero porque de qualquiera manera de estas el agua suerte se pierde, quien quisiere aprovecharla, eche la que estuviere cargada de Plata en un alambique, pongale su recipiente, y dele suego destilará el agua toda, con aventajadas suerzas para servir otras veces, y la Plata seca se quedará en el sondo, y se

Fundirà con la advertencia dicha.

El Oro que quedò en el suelo de la limeta se lave tres, ó quatro veces con agua dulce, hasta que no se vea en el la señal de color blanco, saquese, y despues de recocido se sun la con un poco de Atincar, ò se le eche Solimán para que salga dalce, como lo usan los Plateros. Las aguas con que se lavò se guarden, porque tambien llevan Plata; serà bien destilarla, la que primero sale es a proposito para bolver a lavar Oro, y la que gotea despues que los vasos colorean es suerte, y podrà servir para apartar.

# CAPITULO XI.

De otros modos con que se aparta el Oro de la Plata.

Unque el mas puntual, y cierto modo de apartar el Oro de la Plata es mediante el agua fuerte, como queda dicho, ni todos se aplicarán á su destilación, ni en tódas ocasiones havra comodidad para exercitarla por mayor, aunque se facilitò su obra tanto en los capitulos passados, y será en todo caso necessario su uso, por lo menos, para ensayar la Plata, y saber si tiene algun Oro, como tambien queda advertido. Hanse por esto inventado varios modos para el mismo esecto, sundados en la essencion del Oro, cuya nobleza, y lustre apenas hay cosa que altére, ò inficione, viendose lo contrario en los demás metales, hasta en la Plata mas pura, que el Azufre la ennegrece, y contamina, rei duciendola d'un ser tan obscuro, y quebradizo, que apenas la sabrá diferenciar de las escorias el que no tuviere conocimiento, y experiencia muy grande de aquestas materias. Hace lo mismo el Antimonio, porque como en su lugar se dixo, abunda en su composicion de Azufre. Con estos dos materiales se aparta de la Plata el Oro, en la manera que se sigue.

Hacese granalla la Plata que tuviere Oro, y por cada doce onzas de ella se toman dos onzas y quarta de Azuste, que no haya probado suego, muelese muy bien, y mezciado con la granalla dicha se pone todo en una olla nueva de barro, tapese, y embarrese la boca, dasele suego à la redonda, algo apartado, para

que

que con el calor solo el Azufre se mezcla con la Plata, sin que arda, sacase la Plata negra de la olla, apercibese de granalla de Cobre tres onzas y media por cada doce onzas de las que pelaba la Plata, antes de mezclarla con el Azufre. La mitad de este Cobre se echa con la Plata al principio en el crisol, tapasele la boca, dasele suego hasta que se derrita, y en estandolo se destapa el crisol, echasele una cucharada de granalla, de Cobre, y otra de una composicion, de que se hace de iguales partes de greta, granalla de Plomo, sal quemado, y espuma de vidrio, cubrese el crisol, y en estando derretido aquesto, se le anade por el orden dicho lo que resta de la granalla de Cobre, y composicion dicha hasta que se acabe. Baxase con aquesto el Oro al fondo, y la Plata se queda arriba, mezclada con el Plomo, y Cobre, y humor del Azufre, en forma de el que llaman niel, ó de los crudios, ò confrustaños de las fundiciones de Cobre, y Plata, de que se trato arriba. Para saber que tan gruesso es el panecillo de Oro que està en el suelo del crisol, se meterà en el un hilo de hierro embarrado, faquese luego, y lo que saliere blanco es lo que tiene de grossor el Oro, sale lo demás negro de la composicion que nada encima. En estando bastantemente cocido se vacie en riel, ò lugar limpio, y se apartará el Oro de la composicion que se quiebra facilmente.

Antes de quitar el crisol del suego se saque un poco de la mixtura de arriba, y con Plomo sobre cendrada se resine, y la Plata que saliere se deshaga al punto en agua suerte, y se verà si está, ó no bassantemente apartado el Oro, prosiguesse en el sue-

go, si no lo estuviere.

La Plata, y Cobre se apartan, y aprovechan despues en el

modo que arriba queda dicho.

Tambien el Azufre solo aparta el Oro de la Plata, aunque la preparacion, que para esto ha de tener es algo prolija, toma-se legia suerte en que se sustente un huevo de aquella con que se dixo se luce la sal artificiosa; cuecese el Azufre en ella, hecho sutil, hasta tanto que puesto un poco sobre carbon encendido, se derrita como cera sin arder. Echado este Azufre sobre la Plata que tiene Oro derretida lo aparta de ella.

## CAPITULO XII.

Cònso se aparta el Oro de la Plata con Antimonio, y de otras composiciones para ello.

N un crisol de barro à cada ocho onzas de Antimonio se mezcle media onza de Cobre: porque sin el recibiria detrimento el Oro al apartarlo, y en elfando derretido en su crisol se le eche encima un poco de Antimonio dicho, que en fundiendo se andarà en cerco à la redonda; echesele luego otro poco mas, y despues que tambien haga sus cercos, se le eche junto todo el Antimonio dicho restante, de que debieren prevenirse tres parces para cada una de Oro; cubrase el crisol luego, y dexese cocer la mixtura al tiempo en que se podràn andar treinta y cinco, ó quarenta passos: tengase entretanto caliente, y untado de sebo, un crisol de hierro angosto por abaxo, y ancho por arriba, puesto sobre un tronco, ò pie de hierro, ò palo, vaciese en el la mixtora, sacudase el pie, ò tronco dicho, para que baxe mejor el Orq al fonda, saquese en estando frio, y repitase esta obra halla que quede totalmente fino, aunque á las ultimas veces no serà necessario cocerto con tanto Antimonio como la primera. Refinese ultimamente en cendrada de ceniza el Oro, y a la mixtura de Antimonio se le anada casi otro tanto de rasuras, y la mitad de ellas de espuma de vidrio. Derritase en una texa, ò crisol de barro dos, ò tres veces, y todas se assentarà en el fondo otro panecillo, ò lenteja de Oro, que se fundirà, y refinarà con lo primero. Mezclese al fin Plomo con la mixtura de Antimonio, en que està la Plata, refinese en cendrada, y se aprovechard la que huviere; y si antes de llegar a hacer esto no se cuece con las rasuras, y espuma de vidrio, como se ha dicho; consume el Antimonio parte de la Plata, y come, y roba la cendrada.

Hacense tambien otras composiciones de Azustre, Antimonio, y otras cosas, para apartar el Oro de la Plata, preparase el Azustre que en ellas ha de entrar, de esta manera. Molido muy bien se cuece en vinagre suerte por espacio de seis horas, saquec, y echado en un vaso, se lava con agua caliente. La primera composicion sea la que se hace de una libra del Azustre dicho, y dos de sal muy bien purificada. Hacese otra de doce onzas de Azustre, seisode la Sal artificiosa, tres de Almojatre, y una de Azarcon. Otra de media onza de Caparrosa, muy bien seca al suego, dos onzas de Sal artificiosa, quatro de Antimonio, y seis de Azustre, quatro adarmes de Vidrio, otros quatro de Salitre, y dos adarmes de Almojatre. La quarta de Sal artificiosa, de Azustre preparado, y rasuras, doce onzas de cada cosa, y seis de Atincar. Otra se hace de partes iguales del Azustre dicho, de Almojatre, de Salitre, y Cardenillo.

Sobre doce onzas de Plata que tiene el Oro, estando bien derretida, se echan dos onzas de qualquiera de los dichos polvos, menease muy bien, echese todo en otro crisol caliente, y antado con sebo, sacudese para que el Oro baxe mejor al son-

do, y en lo demás se procede como queda dicho.

Apartase el Oro de las piezas de la Plata dorada, sin su detrimento de esta suerte. De una parte de Almojatre, y media de Azusre, se hacen polvos, untase la pieza con aceyté, polvorease con los polvos dichos, ponese con unas muelles sobre carbones encendidos, y bien caliente se sacude sobre un librillo de agua cae en el Oro, de donde se recoge, y aprovecha.

Con Azogue caliente se puede conseguir el mismo esecto, metiendo en el la pieza dorada hasta que se azogue, y luego en agua fria, en que se caerà el Oro mezclado con el Azogue. Repitase las veces que suere necessario, hasta que no se vea en la pieza señal de Oro. Exprimese, y desazogase en el modo ordi-

nario de la Plata.

# CAPITULO XIII.

Del modo de apartar del Oro la Plata, ò qualquiera mezcla que tenga por el que llaman cimiento.

Años de grandissima importancia, y sin remedio hasta oy ha causado la esicacia del que llaman cimiento; cosa, entre otras, que se tocan en materia de metales, maravillosa, que algunos saben, y en que ninguno ha reparado para el benesicio de los de Plata, de que se ha perdido muy gran suma, por la ig-

norancia de su conocimiento, y reparo, como queda advertido

en los capitulos 8. y 9. del fegundo Libro.

Es el cimiento una quema de metales ya reducido à cuerpo, con mezcla de algunas, que á todos los demás atraen á si, y los calcinan, quedando de su suerza solamente essenta la nobleza sin igual del Oro. Varios son los materiales que en aquesta composicion entran, y las proporciones de ellos, fegun las experiencias, que para afinar el Oro refieren diferentes Autores; pero todos son Minerales, y que de ordinario acompañan à los metales que se queman para beneficiarlos por Azogue, por donde se convence la verdad de la pèrdida, è inconvenientes dichos; pues calcinada la Plata se convierte facilmente en agua, y como no se recoge, lo atribuyen los Beneficiadores à haverle quemado en los hornos, que dicen passarse de punto el metal. Es el Cielo Filosofico de Ulphstadio, y en el Agricola, y otros, le hallan composiciones varias para aqueste intento, dexolas por no necessarias; pues basta la mas ordinaria, y facil que le hace de polvo de ladrillo molido, y sal comun, aunque es mejor la que llaman de compas, ò mina, en esta forma. Con nueve onzas de polvo de ladrillo molido, y cernido se mezclan tres de sal, y en esta proporcion se hara para mayor, o menor cantidad, segun lo fuere la del Oro que huviere de cimentarse. Batele en planchuelas delgadas, como escudos, o mas sutiles. Rociase la mixtura dicha con un poco de vinagre fuerte, en que le haya deshecho media onza de Almojatre, ò Sal amoniaco; y en una olla dé barro nueva se pone en el fondo un techo de los polvos dichos, y sobre el orro de planchuelas de Oro, de luerre que no se toquen, ni caygan unas sobre otras; siganse sobre el Oro mas polvos, y assi se continue alternando, hasta que la olla se llene, ò se acaben las planchuelas, que tambien se suelen poner mojadas en vinagre, que tengan Almojatre deshecho; tapelé, y embarrese muy bien la olla; acomodase en un hornillo redondo, ò quadrado, que por la parte baxa tenga un apartamiento en donde caygan las cenizas por una rexa de hierro, sobre que le encendera el fuego; en unas trevedes, ò sobre barretones de hierro que atraviessan de pared a pared, se assientan en debida distancia la olla, ù ollas en que esta el Oro, llenase todo de carbon, y enciendele; estèn las ollas siempre hechas asqua por todas partes, como lo están las caperuzas quando & desazogan las

las piñas. Continuese con igualdad aqueste suego el tiempo que suere necessario, segun la mezcia que tuviere el Oro. Assentado esta entre Plateros, que en cada doce horas se sube un quilate; pero no es aquesto infalible, ni siempre se requiere tanto tiempo. Sacase, y dexase enfriar la olla quando pareciere estarà ya para ello; tocase, y ensayase el Oro, y si no estuviere totalmente sino, ò de los quilates en que se quisiere ponerlo, se buelva por el orden mismo à cimentar otra vez. La Plata que tenia el Oro la traxeron assi los materiales, ò polvos; sacarase de ellos en el modo que se dixo en el beneficio de los metales por Azogue.

#### CAPITULO XIV.

De las aguas fuertes que deshacen, y convierten en agua al Oro.

OS simples, que resueltos en agua por destilación tienen virtud para deshacer el Oro, son el Vitriolo, Salitre, Almojatre, Antimonio, y Solimán, hacense de ellos composicio. nes varias. La primera de dos libras de Vitriolo, y otras tantas de Almojatre, destilanse por el modo de las demás aguas suertes: ò tomese una libra de agua fuerte, en que se haya deshecho Plata; echensele tres onzas de Almojatre, y despues que se convierta en agua, se destile por Alambique de vidrio, y comerà el Oro; ò de una libra de Salitre, ò de Antimonio otra; ò de partes ignales de Salitre, y Sal de orina, ò de Almojatre. Raymundo deshace el Oro en la quinta essencia del vino, lumamente rectificada con ayuda de la Sal heelia de lo mismo, para la composicion de su Oro porable, y piedra tan celebrada de los Filosofos; pero el mas facil modo, y que yo halle acaso para convertir el Oro en agua, es echar en la suerte ordinaria, una onza de sal de la comun, que usamos en los misnos manjares, bien molida, para que se deshaga mas apriessa à cada quatro, o cinco onzas de la dicha agua con que pierde totalmente la fuerza que antes tenia para deshacer la Plata, y la adquiere violentissima para convertir en agua rubia al Oro contra quien prismero no tenia eficacia, con justa adniracion de los que mas consideraren el fundamento de tan contrarios est clos. He usado de ninchos años à esta parte de vasos de finissimo Oro para apartarlo de la Plata, por la falta, y riesgo de los vidrios, como en lu lugar dixe; y teniendo en una ocasion menos suerza el agua fuerte con que estaba haciendo un ensaye, para deshacer

la plata de la que yo quisiera, le eche estando hirviendo un poco de sal, que acaso halle à mano, pareciendome le daria mayor penerracion, y ayuda, no se deshizo mas Plata ninguna, y el agua fue tomando un color amarillo; repare en la novedad, pentando lo que sue cierto, que se iba deshaciendo el Oro. Helo usado muchas veces despues en vasos de vidrio, y es cosa muy curiola, y facil. Conviertele en hermolissima agua todo el Oro; y si la Plata que tenia era poca, se assienta en el fondo del vaso, hecha mov futil polvo, y si mucha se queda en la forma de planchaclas, o canoncillos en que se echo esponjada, y quebradiza. Apartase el agua, y en ella và el Oro, lavase la Plata tres, ò quatro veces con agua caliente, hasta que no amarillee, y guasdense, porque todos llevan Oro. Fundese despues la Plata, estando bien seca. Destilase por Alambique el agua en que está el Oro, si se quiere aprovecharla, y si no se evapora à suego lento, hasta que se seque muy bien, queda en el fondo el Oro mezclado con la Sal, dasele suego recio en crisol, hasta que se funda, ò rome por lo menos cherpo con que se aparta de ella.

Pero una de las experiencias proprias mias, y de que entre otras muchas no he hecho menor estimación, por los secretos mayores que de ella pueden rattrearle, es el apartar el Oro de la Sal con que està mezclada en la manera que se sigue. La massa amarilla de Oro, y Sal que en el assiento queda, se muele en estando bien seca, sobre una piedra sutilissimamente; ponense en un vaso de vidrio aquestos polvos; echase sobre ella agua de la vida, tan bien rectificada, que no tenga humedad alguna en cantidad que sobrepnje dos dedos á los polvos, y en muy breve rato atrae à si todo el Oro esta quinta esfencia, tomando su color amarillo, y dexando la sal blanca, sin mezclarse en ningun modo con ella. Ponese en vaso aparte aquella agua, v echese otra una, ò dos veces sobre sal, hasia que quede como la nieve blanca, y el agua no reciba color alguno. Queda austera al gusto esta quinta esfencia con Oro, por los espiritus de la Caparrosa, de que se hizo el agua tuer. te que con el atraxo. Es fugeto muy á propolito para operaciones Chimicas, que con cuidado no escribo, y en otras ocasiones, que antes de esta se han ofrecido, tambien he passado en silencio, por no passar à ocupacion, y estadio de Arce, que aunque possible, y cierra, ha cansado, y causa grandissimos danos en los que de ordinario la exercitan sin fundamento, siendo rarissimos en el mundo los que de ella se sabe hayan tenido algun provecho.

FIN.

TRA-

をとれるかとたるのとたるのとたるのとれるといるといるといるといるといるといるというといるというといるというといるいとうしょいとうといるというなるとうなるとうなるといるといるといるといるといるといるといる

# TRATADO CURIOSO. DESCRIPCION BREVE DE LAS ANTIGUAS MINAS

# DE ESPAÑA,

QUE ESCRIBIO D. ALONSO CARRILLO Laso, del Avito de Santiago, Caballerizo de Cordova.

# CAPITULO PRIMERO

DE LA DISPOSICION QUE TIENE España para criar metales.



Spaña casi toda, como dice Plinio lib 3. cap. 3. mana con metales de Plomo, Hierro, Cobre, Plata, y Oro. Dixo muy bien casi toda, porque por la mayor parte es montuora, esteril, y delgada, de avres muy puros: disposicion para que el movimiento, y lumbre de los Cielos, y Estre-

llas obren, y naturaleza propria para los metales. Fue providencia de Dios esconder en dificultades el mas peligroso uso de las cosas terrenas, igualando juntamente con la fertilidad de los frutos otras riquezas. Aunque en este tiempo es tanta la sed de Oro que aventaja en la opinion de los hombres, à qualquiera abundancia el precio, y hermolura suya; de suerte, que dande no se labra la tierra, paren las peñas, lo que es tenido por mejor, mas, y menos, segun la esterilidad de los lagres: y assi cuenta Plinio lib. 33. cap. 3. de España: Los montes de España secos, y esteriles, y en los quales no se cria otra cosa, son fertiles por el Oro, debaxo del qual està la tierra. Tantas montañas cortan à España, y la atraviellan, tan espesas se encuentran, y se confunden: y algunas veces como de nuevo se esfuerzan: tantas cumbres la levantan, con tan prolixas cuestas se encadenan; y bien, que algunas veces interrumpidas se sustentan, que apenas se decienen emprendiendo entrambos mares con tan ancha, y larga distancia: bien, que entregandose tambien à diferentes Regiones de las Francias, parece que mudan su nacimiento con estrangeras Naciones.

# CAPITULO II. DE LOS MONTES DE ESPAÑA.

Aros son nuestros campos, unos hay que tan tarde celebraron los Godos, y les dieron su nombre, abiertos, y de mucho trigo, que el Vulgo llama Tierra de Campos. Lo demas de España, como hecho a hondas, y con collados estendido, y si hay alguna breve llanura facil à la vista, tambien se hincha, y se descubre can pulpitos. Todos los Montes de España baxan de los Pyrineos, que por la blancura de sus nieves, y grandeza merecieron tambien el nombre de Alpes. Desoiende el Vindo, que los nueltros dicen Montes de Oca, y Asturias, que se con tinuin por Galicia. El Edulio, que es Moncayo, esparcido por Cathaluna, y Aragon, y que se atreve à Castilla, nombrado tambien Cauno. Con estos dos compite Idubeda, tercera altura de los Pyrineos, pero la mas perpetua, y continua, y que abraza mas Pueblos. Mana de sus faldas Ebro, y luchando con los penascos, señorea despues las llanuras, que por su rio dieron un tiempo nombre à toda España, llamada por los Griegos Iberia. Mas ilustre es Idubeda en Atienza, y quando mira en Madrid à su Rey Philipo es Principe de las Sierras y assi lo llama el Vulgo So-

Somofierra. De alli camina àzia Avila, y al Escorial, atorcuna do por su riqueza, despues por la memoria, y ahora por la liberalidad piadosa de la sabiduría Austriaca. Por aqui los Montes se abren en Puertos, pero guardan sus cimas, hasta que eutran en l'ortugal, celebrados por la Luna, acompañan à Tajo poco apartados hasta la mar, reusando la osensa de la facilidad de sus aguas, y muchas veces rebueltos a mirar sus rodeos, se acaban en el promontorio grande. Es tambien parte suya el Orospeda, que al principio se divierte un poco, y aparta con facil frente; mas por Molina dilatado con senos, y bosques, ampara à los Celtiberos, cuya parte son los Castellanos Viejos, y los divide en Valles, famosissimo por los Rios Duero, y Tajo. Por algunas partes se comunica fragoso, y por los Laminitanos, que son los de Montiel, embia á Guadiana, y por los Seguimonenses, que estan en Segura, y Guadalquivir; no menos diferente en nombres, ni grande por los Reynos de Murcia, y de Granada, en aquel Solario, y en este Ilipula, y el Tarteso, que se inclina al Poniente, y se remonta, superior à Sidonia, y à Cadiz. La tuerza del llipula dura, y tocando al Mediterraneo, se empina como una coluna, y mas glorioso por Nuestra Señora, que tabuloso por Calpe amenaza al Estrecho, mirando otra parte del mundo, memoria de los descubrimientos de Hercules. Casi en los limites de Castilla engendra los Montes Marianos, que son Sierra Morena a la parte de Andalucia; y passada esta Provincia, ocupa à l'ortugal por muchos Valles: levantandose en cabos señores del Occeano, mucho antes dexa el Termerario, que abriga el Reyno de Sevilla, y mira debaxo de sì el Almaden. Del Mediterraneo se retira un poco, por la parte de lliberis, y corona à Granada.

## CAPITULO III.

De la abundancia antigua de los metales.

POR este aparato de Montes, consta de la materia que se vied ne à los ojos, tan abundante de Minas, y tan experimentada de los Antiguos, que con los movimientos de la tierra, y encendimientos de los bosques, pensaron que solamente pudo abrir España las inmensas entrañas de sus metales, y la luz de la haz de

su tierra, como lo dice Aristoteles cap.8 3. de Admir. La misma aspereza brota por los Rios las riquezas. Donde hay muchos Montes, son m v caudalosos, y muchos, corriendo arrebatados, escondrinados los secretos de la tierra, llevan con el impetu lo mas macizo, y menos pegajolo, convertido en metal: que en llegando à las llanuras, se dexa arrojar à las orillas, ò coger dentro de la mulre, ò buelto el Rio à su carrera, en las arenas de sucreciente. Este modo natural, que nos ofrecio el oro, enseñó otro artificioso, que lavando la tierra, apartaba el oro, indicio de grandissima copia. Y assi dice Estrabon 1. 3. que en su tiempo mas eram los Españoles, que apuraban el oro con el agua, que no los que lo sacaban de las bondurus de la tierra. Contodo esso So. lino cap. 26. la tiene por mucho mas abundante de Hierro, que de Oro, y Plata, merced de Dios, para que sea mas temida, que deseada. Bien, que donde faltan las riquezas, tambien halla que roer la ambicion, y deseo de mandar. Y assi solo el miedo por la segurida I, enfrena el aperito vano, y facil à las cosas peores. Tambien abunda mas de Plata, que de Oro, como lo diò den. tender en Plutarco Caton mayor, el qual haviendo tomado quatrocientas Plazas en España, enriquecidos los Soldados con las victorias, to lavia dió a cada uno una l bra de Plata, y dixo: Que era mejor holver nuchos à su Patria con Plata, que pocos con Oro; porque la dificultad de tanto Oro huviera alborotado los amigos à los vencidos, para que se rebelaran, y sin nueva guerra no sufrieran tanta pesadumbre. La abundancia de Oro se puede conocer por lo que dice Plinio lib. 33. cap. 3. España llama Strigiles unas pequeñas massas de Oro, que se ballan sobre todo lo demas en partecillas, y en massa. Lo demas que se halla en los metales se perficiona con el fuego, esto luego es Oro de materia acabada, quando se balla assi. Y en otra parte escribiendo del Oro de España: El Oro que se saca de los fosos debaxo de tierra, luegoes Oro Hallanse massas de este, y en los pozos que passan de diez libras, los Españoles lluman estas Palzeras, Palacranas, y las minimas partecillas, Baluces. De aqui en el Derccho Comun, Tit. C. de Metallariis, lib. 11. Oro en Baluca. Tambien en este lugar: Larguissima abundancia de Chrusocola hau en España, es un humor que corre por la vena de Oro, y con el r'gor del invierno se endurece como piedra pomez. Y tratando de las espumas de la Plata, lib.33. cap.6. dice: Hay tres generos de Oro, Plata, y Pla 71100

mo. La mejor es la de Athenas, la segunda la de España. Pero sobre todos los argumentos para hacer creible la abundancia del Oro, y Plata de España; baste lo que el Espiritu Santo 1. Matth. 8. dice en el libro de los Macabeos, entre las cosas mas ilustres de los Romanos, pues no hay duda, que si estimò por particular grandeza de aquellos Varones tan notable possession de los metales de Oro, y Plata de España, que la tuvo por una de las cosas mas señaladas de la tierra. Porque del Cobre digamos algo, para que se pueda comparar su abundancia con la de los otros metales, Diodoro lib. 6. cap. 9. testissica, que los que se ocupaban en España en sacar Cobre, tomaban para si la quarta parte de lo que cavaban. Marcial lib. 12. LVII.

Alli el martillador de la laguna Española, sacude los peñascos Deshechos, con el palo reluciente.

Algunos entienden el Tajo por esta Laguna, y el peñasco deshecho con el palo reluciente, el Oro estendido en hojas, ò en laminas. Pero el Padre Radero el lino, que en los campos lagunosos de España, como en Setaba oy Xatiba nacía. Y por el palo el modo de hacer el lino, porque tiene por inconveniente, que siendo el Oro tan duro se labrasse con palo; pero mayor inconveniente es interpretar el peñasco molido por lino, y assi se ha de declarar como los primeros, bien que lo cierto es, que este lugar tiene alguna particularidad de España, que no alcanzamos, pudo llamar laguna el rio, como otros Poetas estanques, y Claudiano en el Panegyrico de Theodoro, el Tajo.

Honrente los caballos, el que al Betis Resonar hace con relincho altivo, El que del Tajo los estanques de Oro Bebe, y las clines con su grano esparce.

Sino es que se entiende del bermellon, cuya vena sellada se traia à Roma de España, como dice Plinio lib. 33. cap. 7. y, alli se quemaba, y lavaba, y sacudia.

# DE LOS PYRINEOS.

ESTO he dicho generalmente de España, queda ahora hablar de sus Provincias. Los Pyrincos en la cabeza de España, Cc 2 assi

assi por el Mar Occeano de Vizcaya, como por el Medirerraneo de Cathaluña, quan lexos de la vista, y hondos cerrados con selvas, estàn llenos de materia de Cobre, Plata, y Oro. Los Griegos del fuego que derritio fu dureza, particularmente los nombraron. Aunque fingieron esto mismo en orras partes de Efpaña. Diodoro dice, que en tres dias se sacaba de Plata un Talento Euboyco, que vale ochocientos ducados, porque tiene con el Atico proporcion sesquitercia, de uno, y un tercio. La rique. za del suelo facilitaba el trabajo, à quien se contentaba de las primicias de la naturaleza, pero contra los raudales, que entre las cabernas anchamente, y con espantoso ruido se despeñaban, sue meneller la maquina, que en Egypto inventò el rarissimo Archimedes, para desaguar las Minas. En latin Coclea, ò Pompa, de la qual escribe Vitrubio lib. 10. cap. 11. Tanto costaba el Oro, y Plata, que solo en las fabulas se gusto de su facilidad. De los Troteos de Pompeyo, casi en los ultimos. Pyrineos por los Gerundenses se adelantan las escalas de Anibal, mas abaxo del Promontorio, que hasta oy conserva el apellido de la Luna, de aquellas, y del monre de Jupiter, oy Judayco:, mas.cargado de meral de Bermellon, que de aguas se apresura à la Mar Rubricato, oy Lobregat. Por los Indigires, y Lalentanos, oy Barceloneses. Mas creible es, que assi la Ciudad Rubricata, à la orilla del Rio Mediterranea, como el milmo rio se llamasse del Bermellon, euvo color, en latin, como escribe Plinio lib. 3 2. cap. 7. se dice Rubrica. Los Romanos, que con tanto juicio ponian nombres à los lugares, no nombraron este ociosamente, y siendo puramente latino, no se puede traer de los barbaros, como otros imaginan. Donde son tratables los Pyrineos, señalando un arco al Poniente, entre los Ilergetes, y Lacetanos, oy Jaca, y Urgel, rindiendo su alteza: Guesca se asamò con el Oro, y principalmencon la Plata, que muchas veces Titolibio 1.34.39. y 40. celebra. Ni de otros metales careció Ilerda, oy Lerida, poco superior à sus campos, tocada del Sicoris, oy Segre, rico tambien en los mismos Ilergetes, ò vá de Urgèl, ò Lerida se llamassen. Despues que Cesar sitiò en esta Ciudad los Exercitos de Afranio, y Petreyo, y los quitò el agua, y obligò à buscarla, cavando en los collados secos de Lerida, canta Lucano.

Los rios no sonaron encubiertos, Ni fuentes nuevas del peñasco herido, Ni las cabernas el licor sudaron Ni se turbò el arena con el agua: Mas consumida con el sudor esquivo; La juventud cansada de metales, Era sacada de la seca bondura.

Mas duros se tienden los montes derivados de los Pyrineos, huyendo prolixamente al Norte, claros por la Plata en los Pompelonenses, oy Pamplona, variamente conocidos, y dilatados hasta Ebro, rico en Claudiano lib.4. mas tornan al Mediodia, y no menos crecidos, bien que cercados de campos fértiles descansan un poco en las suentes de Duero, de donde proseguiremos con Plinio lib.4. cap. 20.

CAPITULO V.

De Castilla, Galicia, Portugal, Asturias, Vizzaya: y de los Romanos.

L Rio Duero de los mayores de España, nace en los Pelen+ dones, y se desliza por Numancia, de alli á los Arevacos, y Vaceos. Aparta de las Asturias, los Betones, y de Lusitania los Gallegos, y de los Turdulos los. Bracaros. Toda esta dicha region desde el Pyrineo está llena de metales de Oro, Plata, Hierro, Plomo negro, y blanco. Los Pelendones son los Pueblos, que ahora tienen sus assientos en Aguilar, Agreda, y Verlanga, Numancia es Soria, ò alli cerca mas de legua y media mas arriba à la puente de Garay, poblacion, que por blason de sus hazañas. Tyberio Graco Sempronio, Proconsul, vencedor de los Celtiberos, fundo cerca de la fuenze de Duero. Parece que Plinio lib. 33. cap. 3. dixo por esta Nacion: Gargantillas, ò brazaletes de Oro Celticos, se llaman los que otro tiempo Celtibericos. Celtiberos son los Pueblos que pusimos arriba, aunque se estendian tanto por esta parte de España, y tambien por la otra, que hay Autor, que los pone en entrambos mares, pero propriamente son los que primero arriba dixe. Los Celticos estaban derramados por España, unos en Portugal, y otros en el Andalucia, segun Ptolomeo, otros en el Promontorio Celtico, como Plinio, que conoce unos Nerias, y otros Presamarcos, y assi estando esparcidos los Celticos, la gala de las mugeres Celtibericas passò el nombre de las Celticas. Como la fama, y mas en estas cosas es mudable. Los Arebacos se pusieron

nombre del Rio Areba, ahora Eresma, seis Lugares suyos princi pales hay en Plinio, Saguncia Siguenza, Uxama Ofma, los quales nombres tenian otros Lugares, Segovia, Nueva Augusta, ov desconocida. Termes Nuestra Señora de Termes, Aldea, y la însigne Clunia, upo de los siete Tribunales que ocupaba la parte de España Tarraconense, ahora la Curuña de los Condes. Los Barceos son los Castellanos Viejos, que habitan las riberas de Duero, los Vetones son de su numero, de la otra parte del Rio. de esta los Asturianos, que entonces mas se estendian, ahora cercados de los Montes, y del Occeano, olvidada su nobleza de Augustanos, solamente transmontanos, dexan lo que perdieron al Reyno de Leon, y mucho à Portugal. Los Gallegos tampoco tocan oy al Duero. Lustania es Portugal, que ahora por esta parte se alarga de esta del Duero, y estrecha, y disminuye à Galicia. Los Turdulos son los Portugueses, que Pomponio Mela llama viejos, distincion de los ocros que poblaron el Andalucía, y sin duda eran de la sangre de los Lusitanos. Los Bracaros se encierran en este tiempo en Portugal, cuya memoria, dura en Braga engrandecida antiguamente con titulo del Imperio Romano, y celebrada Augusta, Ausonio en las Ciudades.

I la que se ennoblece con el seno Del mar bondo so Bracara la rica.

Hase de entender de los metales, segun este lugar de Plinio, que vamos declarando. De esta parte, y de la otra del Duero perrenecian la mar los Bracaros, y Turdulos, oy debaxo de unas leyes, y una misma nacion de la Corona de Portugal. De suerte, que todas estas partes que he conformado con el presente conocimiento, anirma Plinio, que estan llenas de Oro, Plata, Plomo negro, y blanco, y Hierro. La Ciudad Argenteola, junto à Pravia en los Asturianos, puede ser de algun rastro quizd porque la palabra Romana tuvo causa verdadera, como pera nosotros en el Perú en las Charcas la Ciudad de la Piata, pues como se verá por esta obrita los nombres de los metales, como en otras partes de Europa, tambien pusieron en España à los lugares de la tierra, donde los havia. Segun los grados de longitud, y latitud, que tiene en las tablas de Prolomeo, des Pravia, d cerca de ella, llegasse à esto que se descubren oy en su tierra escorias antiguas. A los Asturianos vituperaban los Poetas Latinos, llamandolos amarillos, porque vivian en las fabricas de los montes cavados, perdida la color natural, por el exce To del trabajo, y hedor de los metales, à tanto suerza la codicia, que unos hacen esclavos à otros, por el instrumento de ella, y otros se hacen esclavos à si mismos, por hurtar su demassa d su mismo Autor insufrible. Marcial lib. 1.

Recibe lo que cava el Asturiano En los campos dichosos de Galicia.

Dicho con ingenio, porque teniendo que trabajar en su casa, siendo tan rico, siba à los vecinos, assimismo los llaman avarientos, por no haver tenido mas gruessa, ni mas ordinaria arte, que esta de las riquezas artificiales, distinta de las naturales. Silio Italico lib. 10. epist. 10. canta de estas regiones.

Aqui todo metal, de aqui la vena. Del Laton, amarilla de Oro, y Plata: De doblada simiente se congela. Ila tierra produce los atroces Partos del Hierro, y del rigor de Marte. Pero Dios escondió de las maldades La materia en el centro de la tierra. El'Asturiano codicioso dentro De las entrañas bondas despedaza La tierra, y del calor, el desdichado Del Oro, buelve la figura humana. Aqui el Duero, y el Tajo en la riqueza Igualan al Pactolo, y sus arenas, Y el que por las murallas de los Gravios. El nombre corrompido de los Griegos, Del famoso Diomedes gente altiva, Los lucientes pedazos arrebata Lethes, que representa à las naciones De la muerte, el olvido, y del Infierno.

El Lathes de los Latinos Limia, oy conserva su nombre en lo ultimo de Portugal, entre Braga, y el Miño.

#### CAPITULO VI. DE LOS ROMANOS.

Engañase quien culpando el poder Romano, piensa que traxo à España este trato. Exercicio sue, proprio yà de los

los Españoles, como de los Aquitanos, ov Franceses de Guianua dice Cesar, 1.3. de Bell. Gall. que por el uso de sacar cobre antiguo. se valian contra las fortificaciones Romanas de las Minas, haviendo despues aprendido el Arte Militar de los Romanos, fuera de las Minas, invencion, que despertó en su ingenio la primera naturaleza de su Patria. Los primeros, que enseñaron a los Españoles à entender las Minas, fueron los Phenices, los quales en la fama de los Griegos, den sus fabulas, fabricaron Palacios por los Laberintos Españoles, debaxo de la tierra a su Dios de las riquezas, y aqui lo adoraron, y se enriquecieron increiblemente, como gente astuta, v codiciosa: y a quien Dios, Ezech. 27. por reprehension, verguenza de sus pecados, llama Mercaderes, y amenaza la muerze. De Cadino Pheniz, dice Plinio, 1.7.c. 56. que fue el primero, que halló metales de Oro, y el modo de sacarlo. Pero nosocros, que con el conocimiento de las Sagradas Letras, recibimos la verdad, sabernos que Tubal Cain fue el primero que coció el uso del H'erro, y del Cobre. Los Libros de Henoc, Genes. 5. citados por Tertuliano en aquel lugar, anaden, que tambien del O.o, y de la Plata, aunque no tienen autoridad, en esto merecen credito; porque lo afirma Pailon en el lib. 1. de las Antiguedades de la Escritura, y lo signe Josepholib. 1. An. lud. cap. 3. que en una palabra dice, que invento el Arte de los Metal s, como de Cynara en Chipre, dice Plinio. Bien, que Genebrardo lib.1. Chron. atribuye esta invencion a Cain, lo que es cierto por razon, y no por Escritura. Porque Adan, adomado por la gracia de Dios, no solo de las cosas Divinas, para el fin sobrenatural del hombre, fino del conocimiento de las humanas, entrambos bienes para salud del alma, y uso del cuerpo, comunico a sus hijos: los quales, fegun su inclinacion, y capacidad aprendieron, y con el amor de padres enseñaron tambien à los suyos. Y assi Tubal Cain, septimo en la generación de los Camitas, examino mas lo que havia oido, y segun era ya la muchedumbre de hombres lo trato, y se sirvio de otros. De suerte, que mas como aficionado, y continuo en este trabajo, mereciesse nombre de Inventor, que como el primero, ò solo en su tiempo. Acabada la descendencia de Cam con el Diluvio, en la tercera ed id de Abrahan, se divulgo todo el ingenio de conocer, tratar, y usar de los metales. La qual invencion bien la atribuyò Plinio à Cadmo, por lo que tenia de Oriental, pues desde la primer me:

memoria del Diluvio gozaba el Oriente vá de las Artes, que tan tarde los Griegos, y Latinos, dandose por barbaros, se jactaban. de haver usado, y conocido; de suerte, que el año de mil y quatrocientos y noventa del Mundo; del Diluvio trescientos y noventa y tres, que fue quizà quando los Fenices aportaron a España, generalmente en el mundo se usaba de metales. Los Fenices no se contentaron de llevar el Oro de España al Asia, fino combidados de la ganancia poblaron, y con esta comodidad por los grados, que sube la malicia, intentaron el Señorio. De tan estrecha, y larga conversacion salieron Maestros de Minas los Españoles; de suerte, que como dice Plinio lib. 33. cap. 12. en las partes Mediterraneas de España, corrompen la Plata con aguas curadas. Mas presto los Carthagineses, linage de los Fenices, no inferiores en sagacidad, y superiores en fuerzas, y mas pelados con la vecindad, y lufridos, con la viveza Africana solos como tyranos cultivaron las Minas, y desembolvie. ron los Montes, encendida la sobervia de mandar, y rigor de las armas con la infolencia del Oro, porque pensando con Soldados forasteros pagados sin la costa de su sangre, à suerza de dineros assolar el Imperio Romano, y sujetar à Europa, no perdonando à lo mas desierto, y arenoso de la Libia; despues de muchos trabajos que traxeron al mundo, caidos de la vanz confianza del Oro, muertos los Soldados estrangeros, perdieron sus Ciudadanos, y presto su Republica. Entraron en su lugar los Romanos, los quales al principio fedientos de gloria poco estimaron otros bienes, despues el vicio todo lo confundio, muchos Italianos fe dieron a buscar Oro mas ingeniosamente, que todos los passados; pero el Senado Romano siempre mostro en este cuidado maravillosa templanza; pero gozaron de las riquezas, que los Phenices comunicaron, y tuvieron en Espana, y de lo que colmó la codicia Carthagines, y con el tiempo los Españoles, va experimentados, havian juntado, y alsi los triunfos prosperissimamente florecieron. Marco Hervio Pretor, Livius lib. 34. entro en Roma vencedor de España à caballo, que llamaron Ovation, que es lo mismo, que menor triunfo, y metiò en Erario Romano, de plata sin marco catorce mil ferecientas y treinta y dos libras, de sellada con el cuño de un carro de dos Caballos diez y siete mil y veinte y tres: y de Pla-78 de Guesca ciento y veinte mil y quatrocientas y trcinta y ocho.

ocho. Y Q. Minucio su successor diò al Erario de plata treinta y quatro mil y ochocientas libras, de dos Caballos ferenta y ocho mil, y de plata de Guesca doscientos setenta y ocho mil; pero este numero es muy sospechoso, porque crece demasiado. M. Caton Consul triumphò de España, y traxo en el triumpho de plata fin marco veinte y cinco mil libras, de dos Caballos ciento veinte y tres mil, de Guesca quinientas y quarenta; de oro mil y quatrocientas libras. De los despojos dividio a los Soldados de à pie doscientas y setenta libras de cobre, à los de à Caballo tres doblado. Todo ello creerá facilmente, que sin trabajar los Españoles en las Minas, tomaron por despojos los Romanos: quien se acordare de lo que escribe Estrabon, que los Carthagineses, que con Amilcar Barcas, padre de Anibal, hicieron la jornada de España, vieron que los Andaluces usaban de pesebres de plata, y tinajas. A esta proporcion, los instramentos mas nobles de la casa debieron ser de oro: à la misma proporcion es creible, que sola la victoria sin cuidado de Minas diesse tantos despojos de metales. Y aun mucho antes los Mercaderes, despues de cargados los Navios de plata, por no perder qualquier modo de llevarla, forjaban las Ancoras de ella. Tanta caressa tenian los Españoles de otras cosas, ò tanta era la hambre de los Fenices, que lo que sobraba, aunque can estimado, en menor uso, lo aventuraban.

# CAPITULO VII. PROSIGUE DE LOS ROMANOS.

migos de la gloria Latina, en algunos Historiadores Romanos de buenas costumbres, que no perdonaron à su Patria, en la justa reprehension de los pecados, con zelo de la enmienda; no se hallará una palabra de Ley, ò Decreto, ù del Senado, ù del Principe, que muestre ansia de oro. Bien, que prudentemente se valieron mucho del Español; porque el Espiritu Santo en los libros de los Machabeos, lib. 1. cap. 8. brevemente, pero con la mayor honra, que jamàs hombres alcanzaron, habla tan particularmente de la grandeza Romana, que dice lo mucho que hizo en España, y los metales de oro, y plata, que renia, nervios valentissimos, que se añadieron à la invencible Ma-

Magestad; pero si huvieran cometido tyranias por el Oro, no les alabara tanto, como hace, pregonando de ellos, que confervaban sus amigos, que eran sabios en el Consejo, y que hacian lo que se les pedia justo, todas virtudes contrarias à los vicios, de los que se enloquecen con la rabia del interès, y del Oro. De aquel monstruo Neron, dixo Petronio Satyrico, que si alguna tierra embiaba Oro, era su enemiga; pero Trajano, bonissimo Principe en Dacia Mediterranea, y Transalpina, oy Trafilvania, y Moldavia, muy ricas de Oro. Vencido el Rey Decevalo, y hecha Provincia, no se curò mas de las Minas de lo que pedia una prudencia, no despreciadora de esta, ni de otras mercedes del Cielo. Adrino, haciendo romper la Puente del Danubio, las despreció de todo punto, dexando las Dacias à los Barbaros, y poniendo el Danubio por folo del Imperio Romano; lo qual alterado por otros Emperadores, bolvio á hacer Aureliano, valentissimo en las Armas; y passados michos Pueblos de esta parte del Danubio, hizo una nueva Provincia Dacia, desamparadas las ocras. Tan lexos estuvieron los Romanos de destruir à España con las Minas, que vedaron Cenfores à los Arrendadores el trabajar las Minas, con todos los bombres que quisiessen, determinado el numero, de la qual le y se acuerda Plinio lib. 3. cap. 4. y del Entredicho antiguo del Senado, por el qual se perdond à Italia, no haviendo en el mundo tierra mas fertil de metales, como tampoco de las demàs cosas. El mismo Senado, como dice Livio, lib. 45. quità el pecho de metal Macedonico, que era grandissimo, porque no se podia sustentar sin Arrendador, y donde lo hay, ò es derecho es vano, ò los Vassallos no tienen libertad; ni tampoco convenia, que los mismos Macedones arrendassen, porque donde hay interès, nunca faltan causas de alborotos, y dependencias. Ni tampoco à los vencidos pusieron tributo de Oro, sino de Plata; y despues comunicado el Imperio, casi todos los hechos pedian en especies, que son vituallas para los Exercitos, como se vé por las Leyes de los mismos Emperadores. Y esto no lo hicieron porque faltasse Oro que sacar, sino por la mansedumbre.

#### CAPITULO VIII.

Mas de Galicia, Portugal, Asturias, de Vizcaya, y de las antiguas riquezas de Castilla, y otras partes.

Umplida esta diversion necessaria, bolvamos mas apretadamente a nuestro proposito. Justino escribe de Galicia: Una parte se llaman Amphilocos, fertilissima de cobre, y de plomo, y de bermellon, el qual à su rio vecino diò nombre, riquissima de oro, tanto, que con el arado rompen los terrones de èl. Dentro de la raya de esta Nacion hay un Monte sagrado, el qual es sacrilegio tocar con hierro; pero si alguna vez con los rayos que son muy ordinarios en esta tierra, se rompe, y cae, se permite coger el oro, como merced de Dios. Este Monte sagrado, parece que alude al Monte que llaman Furado, conserva las feñales de las Minas. La tierra arada de oro, guizd Valdiorres, seis leguas de Valdequiroga al medio dia, en Escrituras antiguas Valle de oro. El bermellon se dice en latin Minium: y assi es conocida esta parte de Galicia por su claro rio Miño, que diò la honra de sus riquezas à Auria, Orense oy en fu orilla. Juntamente se significa, que donde havia tanto bermellon havia azogue, plata, y plomo. Dice Estrabon lib. 33. cap. 3. el estaño, no como los Historiadores publicaron, se balla en la baz de la tierra si no se caba. Nace en les barbaros que estan sobre Lusitania. Estos son los que pone en la Junta Lucense, oy Lugo en Galicia, Plinio, ni los llama tales por los vicios, sino dice: De desconocidos, y de barbaro nombre, pero libres ciento y sesenta y seis mil. Tambien dice de estos Mela, que apenas se podian pronunciar sus Pueblos con boca Romana. En otras cosas eran humanos. Silio dice lib. 2.

Con el oro Gallego variadas Las vestiduras de Matronas nobles.

En esta region de Galicia pongo las gentes Chalibes, hasta el Occearo, que como dice Justino, del Rio Chalibe se apellidaron: qual sea este rio no se sabe acerca de los Authores; pero a mi me parece que es Sil, por los rastros de las herrerias antiguas, que se ven oy, y por lo que del territorio de la gente se conje-

tura; porque Silio Italico escribe, que estos sueron los Artisices de las Armas de Anibal; y es claro, que un Poeta docto no pudo singir el artisicio en la Nacion que no lo tenia, y mas para Armas de tan glorioso Capitan, que pedian muy excelentes Armeros. Silio, pues, lib. 2.

Las gentes del Occeano llevaban
El escudo de ardor resplandeciente
Del ingenio Gallego, y de la tierra,
Obra gloriosa, al General de Lybia,
El morrion brillaba con los rayos,
De las crestas, y plumas, que temblando,
Al ayre tremolaban su blancura,
Una espada, y la lanza rigurosa
A mil millares de enemigos muerte.
Demàs de esto texida con sus nudos,
Y con tres lazos de oro la loriga;
Impenetrable al mas valiente hierro.
Todo persecto con acero, y oro,
Y riquezas del Tajo rico, y claro

Que fuesse esta Arte de los Gallegos, consta, porque este nombre de Chalibes sue comun à todos los que sundieron metales, como Virgilio lib. 10. dice, hablando de la Isla Elva de la Toscana.

Generosa en metales de Chalibes.

En Plinio, lib. 7. cap. 56. inventores de ensayar en latin Aeraria, y assi dieron nombre a los de su Arte. De estos Chalibes Gallegos escribiò Justino, que à todos aventajaban en el hierro, y que el agua del Rio Chalibe era mas violenta, que el hierro, porque con su temple se hacia mas riguroso. Compitieron sus espadas con las de Bilbilis, y entrambas de igual reputacion, dieron la que tuvo España de sus espadas, sobre la memoria de todas las Naciones, assi en el acero, como en el modo. Plinio lib. 33. cap. 4. enseña tres modos de sacar oro, ò entre las arenas de los rios, en granos, ò con pocos, ò minando los montes. En el segundo dice, que algunos escribieron, que se aventajaron tanto Asturias, Galicia, y Lusitania, que dieron cada año veinte mil pondo, libras invariables, porque la libra tuvo variedad en las onzas, y no en el pondo: pero mas que ninguna Asturia, suera de

# 214 ANTIGUEDADES DE LAS

Italia, venciò con la fertilidad del oro à las demàs Provincias del mundo, con razon Claudiano:

Ni acabar à los nontes, amarillo, Ricos, el Afturiano, porque siempre La vena el oro en su principio arroja.

Plinio, disputando del Plomo negro, y blanco, que es el estaño, dice: Este agora cierto es que se cria en Portugal, y en Galicia en la haz arenofa de la tierra de color negro, por el peso solamente se conoce, tiene unas piedrezuelas menudas, principalmente en los arroyos de Rapina, quando se secan, lavanse tas arenas, lo que se assienta cuecen, no se hace en Galicia negro, abundando de este la vecina Cantabria, que rodea d'Vizcaya con parte de Castilla, dzia Logrono, aunque propriamente coge el Occeano del Norte, Guipuzcoa, Encartaciones de Vizcaya, y Alaba. Por la Cantabria dixo Plin. lib.34. cap. 17. Del plomo negro usamos para laminas, y arcaduces: Jacase trabajosamente en España. Tomó por la parte de Cantabria a toda España: y hablando de la piedra iman, lib. 34. cap. 14. dice: Esta piedra nace en Cantabria, no aquella verdadera piedra iman en peñasco continuo, sino esparcida, llaman Bulation, no sè si para fundir el vidrio, tan provechosa, hasta agora no se ha experimentado. Atrae el hierro como la piedra imán. Con esta misma piedra Dinocrates, Architecto de Alexandria, havia comenzado à cubrir el Templo de Arsinoe, para que una estatua de bierro suya, pareciesse que se tenia en el ayre; impidiòla su muerte, y la de Ptolomeo, que quiso hacer esto por su hermana. De todos los metales la mas larga vena es la del hierro. En la parte de Cantabria, que baña el mar, hay un monte asperissimamente alto: todo de esta materia, cosa increible. España Ulterior era Betica, y Lusitania, lo demás desde los fines Virgitanos, oy Vera en el Reyno de Granada, era Citerior, de esta hêmos puesto la parte mas rica, y en general dirêmos lo que de su oro, y plata se entriega à la memoria de las Historias. Claudio Emperador el Primero, triunfando de Inglaterra, enre las coronas de oro, tuvo una de siete libras de las de los pondos, que le contribuyó España Citerior. Reynando Claudio, esta misma bestia, un esclavo suyo Drusillano, por nombre Redondo, Procurador de España Citerior, tuvo un plato grande de

de quinientas libras de plata, para cuya fábrica hizo primero una Tienda: y ocho Compañeros suyos hicieron otros platos de 50. libras, Livius 39. 40. 41. Cayo Calphurnio Pretor triumphó de los Celtiberos, y de los Lusitanos, y entrò en el Erario coronas de oro ochenta y tres, doce mil libras de plata. Despues de pocos dias Lucio Quincio Crispino triumphò de los mismos Lusitanos, y Celtiberos, y llevò en el triumpho otro tanto oro, y plata. Q. Fulvio Flaco triumphò de los Celtiberos, y traxo en el triumpho ciento y veinte y quatro coronas de oro, mas treinta y una libras de oro fellado, y de Guesca; dineros ciento setenta y tres mil y doscientos. Este lugar está corrompido, y el numero es muy sospechoso. A los Soldados repartio quinientos dineros, doblando a los Capitanes de cien hombres, tres doblado á la Caballeria, otro tanto á los compañeros del nombre Latino, y a todos doblada paga. Primero Sempronio Graco de los Celtiberos, y de sus compañeros, el dia siguiente Lucio Postumio de los Lusitanos, y de otros Españoles de aquella Region triumpharon, quarenta mil libras de plata passò al Erario Tiberio Graco, veinte mil Albino, à los Soldados repartieron dineros veinte y cinco, doblada paga al Capitan de cien hombres, y à la Caballeria tres doblada; entrambos dieron tanto à los Compañeros, quanto à los Romanos. Con mucha razon Piinio alaba la templanza de Cipion, que vencida, y destruida Numancia, diò à sus Soldados diez y siete mil libras de plata. Possidonio escribio, que Marco Marcelo cogio de los Celtiberos Do. talentos, que son seiscientos: bien, que es error paner el D. que es nota antigua por elemento: y assi se ha de enmendar 1). hacen trescientos y sesenta mil ducados.

### CAPITULO IX. De las Islas Terceras, ò de los Azores.

AS Islas Cassiterides están en el mar que baña à Portugal, y assi me pareció tratar de ellas aqui. Los Griegos llaman al plomo blanco, Cassiteron. Plinio, lib. 34. cap. 16. tiene por sabuloso, que se hallasse en las Islas del Mar Atlanico. Pero en otra parte escribe, lib. 4. cap. 22. que los Griegos las llamaron de la fertilidad de plomo, y no lo contradice. Y en otra parte escribe, lib. 7. cap. 56. de la Isla Cassiteride el primero de todas, Midacrito traxo plomo. Tambien asirma, que se dixo

de ellas, que eran las Afortunadas, pensolo assi, y las situò enfrente del Promontorio Celtico, ó Nerio, acerca de otros, Artabro, Cabo de Finis Terræ. Pero assi en pensar, que sueron las Afortunadas, yerra Plinio, como en el lugar donde las pone, juntamente con Estrabon. Mejor las conoció Ptolomeo, que escribe: En el Occeano Occidental hay diez Islas llamadas Cassiterides. Estas son las de los Azores, pero son nueve solamente. P. Crasso passo las Armas Romanas à estas Islas, y hallò metales cavados.

# CAPITULO X.

### DE OTRA PARTE DE CASTILLA.

Uedanos el otro lado de España, que ciñe el Orospeda, cerca de su principio, entre Castilla, y Navarra està Tricio, que Ptolomeo llama Metallo, en los Berones, que es la Rioja, diferenciale este Tricio con su riqueza de otro de los Bardulos, oy Guipuzcoa, llamado Tubolico. Si otros lugares llamaron los Romanos Metallos en Europa, por la Minas; porque constando de la general riqueza de esta Provincia, que era de los Celtiberos, no diremos, que este sobrenombre era distincion de su propria naturaleza? Buelven los Montes de Orospeda entre Castilla, y .. ragon, y con tres como atalayas muy asperas, se entremeten entre Turiason, y Bilbilis. De estas Ciudades habla Plinio, lib. 34. cap. 14. Estos, y otros lugares ennobleció la mas provecnosa gloria del hierro, como à Bilbllis en España, y à Turiasson. Este entre Numancia, y Ebro, oy Tarazona. Bilbilis no es Calatayud, está cerca de allí un quarto de legua, como la celebra su Poeta Marcial, lib. 10. 103. en un Monte, que oy se Ilama Bambola: corre Salón por su pie, ahora Xalòn, que es Bilbilis, del nombre de su Ciudad, como otros muchos lugares, y rios se prestan los numbres. De sus aguas tuvieron parte de su tama las espadas Españolas, añade Marcial, lib. 12. 18.

> Mi Patria amada Bilbili sobervia Con el oro precioso, y con el hierro.

Los montes se ensanchan por las laderas de Castilla, que se encumbran por el Reyno de Valencia, y se quiebran tambien altos, por los Contestanos, oy Cocentayna, parten al Ferrario Promontorio, y alli pelean con las olas. Ferrario sucha quiza su propriedad, por la grandissima abundancia, que tuvo siempre Es-

España. No parezca demasta notar estas menudencias, porque el escribir de cosa can grande, embuelta en las medias tinieblas del olvido, passada la ruina de los Romanos, la destruccion de los Godos, las perpetuas Guerras de los Moros, con la pérdida de tantos Autores, y las faltas que en los que tenemos, fe han metido, assi como nos tiene solicitos en lo que parece mas claro, tampoco no nos desconsia de congeturas de nombres, y mas sabiendo á la prudencia Romana, y assi escribiendo para diligentes, nos atrevemos, ciertos que las partes montuofas de nuestra Patria sobraron de metales. Los Montes que quedan en Castilla, dice Strabon, que son metalosos. Sin duda riquissimos por los estremos de Celtiberia, que es Castilla la Vieja, principalmente en las Sierras de Cuenca. De adonde sale Tajo infigne con nombre de Rey de España, y Rey de sus Rios, fomentado con tantas venas de Oro preciosissimo, compitiendo con el Pò de Italia, y Ganges de la India; gozan de la misma merced del Cielo, las peñas que hacen sombra à los Celtiberos, mas adentro, que son los Manchegos, y se alzan para enderezarse, cogiendo por el costado los Montes Carpetanos, hoy distrito de Toledo. Aqui cerca de las riberas de Tajo hay betas de plata, y oro, indicios para buscar los cuerpos atesorados de la naturaleza. Estos indicios, dice Strabon, que se llamaban Metalleos, de tan gran cosa no señala particularidad alguna que guie, ni en otros hay memoria. Este parece que es el Rio Theodoro de Arisroteles, por el Oro que de el celebra, porque siempre que algun Rio de España, è sin otro nombre, è con alguno, como este de Theodoro desconocido, es alabado por el oro, se ha de entender Tajo, por la ventaja que à todos claramente hacia. Tambien Strabon en la entrada del Tajo en la Mar, se conforma con lo que del Rio Theodoro Abieno Poeta canta.

En una ancha laguna se derrama Alli Theodoro, bien que maravilla No debe ser, que en barbaras Naciones Sobrenombre de Grecia tenga el Rio; En los lugares, que primero un tiempo, Los Tyries, y Sydonios habitaron.

Quizà es esta la laguna de aquel lugar dificultoso de Marcial, que traximos escribiendo generalmente de España, casi en el principio, por lo menos la riqueza del Rio notoria, el nombre de la laguna usado de otro Poeta, y las Poblaciones Griegas, que el nombre del Rio en su lengua conservaron : persuaden, que de aqui, por algun artificio de aquella ingeniosa Nacion, assi en otras cosas, como en fundiciones, se nombrassen los Artifices, y la laguna de un Rio famoso para dár nombre á qualquiera cosa. Los Montes de aqui cometen los Oretanos, y rehuyen de Portugal, lanzandose por Beturia Celtica, parte oy de Estremadura, que mira à Portugal, y se preciò de la junta de Sevilla. A sus espaldas, y à los lados feñorean los campos fequissimos de Aria, segun Strabon, prenados de metales. Aria en Plinio, y Antonino Arunci, clara por los Montes Arianos de Plinio en los contornos de Cazalla, aunque en Ptolomeo se ven Arucci, y Arunda. Arucci en la ribera de Guadiana: Arunda algo apartada està mas Oriental, no lexos de Olibenza, entre si poco distantes, por donde blandamente se suspenden los Montes Oretanos, se muestra con alguna merced de llanura, puesta á la ribera de Guadiana, ya renacido, Metallina, o Metallinense, segun Plinio, Medellin, que à su vecindad aspera, y en la antiguedad notoriamente rica, pide la honra de su nombre, y de su metal.

# CAPITULO XI. De Cartagena, Granada, y otras partes.

Tro collado se encima del Orospeda, que diximos, ya se dividia multiplicando los amenissimos Montes Marianos; à mano derecha, y à la izquierda, siguiendo el Reyno de Murcia, y tocando en Cartagena la Nueva, ó Espartaria, á diferencia de la Vieja, que dura en Aragon con vilissimo nombre. Cerca de veinte estadios de esta Cartagena están los famosissimos Pozos de Anibal, veinte esladios apenas son una legua, la redondèz de los Pozos de estadios quatrocientos, mas de diez y seis leguas. Cada Pozo tuvo nombre de su inventor; el mas aventajado se llamó Bebelo, y dió cada dia d los Cartagineses trescientos pondos, que son las libras que diximos. Despues habitaron en este mismo lugar quatrocientos hombres, que cada dia al Pueblo Romano daban veinte y cinco mil adarmes, que importan quatro talentos, y un sexto, que son dos mil y quinientos ducados, duraba en tiempo de Plinio, vá por mil y quinientos passos cabado el Monte; por el qual espacio los Aquitanos de dia, y de 10-

noche facaban las aguas. La comun naturaleza de estos Pozos era, que hallandose una veta, no lexos de alli se descubriesse otra. Viniendo de la costa à la tierra de los Montes que sobre. pujan al Andalucia, y abrazan a Calpe, se quedan algunos, que fe derraman por brazos, y encubren la Mar à los Pueblos. En estos dice Strabon: Hay unos como lomos de los Montes de los Batiftanos, y Oretanos juntamente, que llevan todos los metales. Oreto, cerca de Almagro, cabeza de los Oretanos, y Batistania, oy Baza, de los Bastulos. Los confines de entrambos se encontraban de la otra parte de Guadalquivir. Plinio deciara en lugar de Strabon con estas palabras, en el libro 3. cap.3. Los Mentesanos, que son Oretanos, y los Mentesanos, que son tambien Bastulos. Con lo qual es claro, que las Minas eran de los Montesanos, que tenian entambos nombres, y en particular la voz de su Patria. Lo qual dexò passar Strabon contento con la noticia general; Plinio nos la diò distinta. Mentesanos de Mentesa, acerca de unos Jaen, acerca de otros Illiturgi, Andujar el viejo, ò en el Monte Sebastiano, junto d'Castulón, oy Cazlona la vieja, o Santistevanº De estos Montes de Jaen se enlazan los que entran en el Reyno de Granada, antes faciles; pero quando toman este nombre altos, nevados, y asperos, cerca de Granada muy ricos, como dice Rasis, Coronista Moro: E hay venero de oro, è de plata, è de plomo, è de fierro, è en su termino hay un lugar que llaman Salombino, è hay alli el venero de Atutia, aquella à que llaman Albucete, è el venero à nombre Patene viva. Y en otra parte: E por medio de la Villa de Granada và un Rio, que havia nombre Salon, è abora es llamado Cuadagenil. E nace de un Monte que ha en termino de Elibera, que ha nombre Dayna. E en este Rio cogen las limaduras de oro fino. Salombrina es Salobreña, y donde dice Genil, se ha de poner Darro, assi porque Genil corre un poco apartado de la Ciudad, como porque Darro, conforme à su nombre, es iolorico, y assi erraron, ò el Impressor, ò el Moro.

# CAPITULO XII.

De Cordova, y las más partes del Andalucia.

Trèmos ahora de los Montes de mano derecha, muy dichofos por el Plomo, nombrandolos Sierra de Alcarda, de Ee 2 adonadonde corre el Betis, junto à cuyos manantiales està la antigua Castaon, hoy Villanueva de Alcaràz. Donde estaba una particular Mina de Plomo, mezclada con pequeña parte de Plata, no provechosa para purgada: aventajaba todas las riquezas el Monte, padre de Guadalquivir, llamado de Plata, y labrado con Minas de ella. Los Montes, ó lomas que siguen el Rio, que corre entre Occidente, y Mediodia, quanto mas al Norte mas sobrados de metal, no en una parte, sino en muchas, particularmente en los Montes que estàn al Norte de Cordova en su comarca. Silio de Cordova libro 3.

Ni tampoco cessò la gloria antigua Cordova; de su tierra de oro puro.

Lo qual se ha de entender por las Minas, no por el Rio, del qual no he leido, ni oido que tenga Oro. Aun no era necessario decirlo, si no huviera quien vanamente cazara qualquiera palabra, por mal entendida que sea, para fingir nuevas alabanzas: de risa à los que saben, y á los ignorantes de quanta presuncion, pretenden que estos versos prueben el oro de Guadalquivir, lizionia à su ingenio, y à la Patria, lib. 9.62.

En las tierras Tartesias es sabida La casa donde Cordova à su rio El Betis ama, y al ganado Hesperio, Afeyta con metales, y bojas vivas, Del color amarillo, y de sus rayos.

Quiso decir, que los passos, y las aguas eran causa del color, que se parecia al meras. Que de esto se siga huviesse metales, es absurdo; porque los havria en todas partes por aquella razon. Tambien entienden mal estos versos; lib. 12. 100.

> Betis, que con corona de oliva Ciñes tus sienes, y al bellon dorado Tiñes con el cristal resplandeciente.

Cristal resplandeciente, no por el oro, sino por la transparencia, y la suz, no hay duda, sino que celebrara claramente el Oro, si lo huviera, no por las lanas con impropriedad, sino por el mismo, como de Tajo, y de otros; porque de los Poetas Latinos quando alaban alguna cosa natural, se debe hacer mucho caso, porque como sueron muy estudiosos, conocian la naturaleza y la imitaban. Y assi no se hallara que hayan alabado Rio por rico, que no llevasse Oro propriamente. Esto he dicho-

porque las poesias se hacen yà de oro, y plata, sin discrecion, perdida la reputacion de las letras, por la vanidad de las palabras. Hablando del Cobre, dice Plinio, lib. 34. cap. 2. Hacese tambien de otra piedra, que llaman Chalcites (que es vitciol Romano, o Caparrosa) en Chipre, adonde se hallo primero el cobre, despues haviendose hallado mejor en otras tierras se cogio del mayor provesho, principalmente conocido el Laton, el qual mucho tiempo tuvo principal bondad, y admiracion, ni se balla mas en Chipre, estando muchos años ha esteril la tierra. Cercano à este fue el Salustiano en los Centrones en los Alpes, tampoco de mucha duracion: succediòle el Liviano en Francia, entrambos llaenados de los Señores de sus metales ; aquel de un amigo de Augusto, éste de su muger, que se acabo presto. Hallase tambien muy poco el Liviano. Agora toda la reputacion tiene el Mariano, que llaman Cordovès. Este come mucho al Liviano la Cadmia, y imita la bondad del Lator en los sestercios. Cada uno tenia dos libras Romanas, y la mitad Cadmia es una materia de la qual se hace cobre. El mismo Plinio lib. 34. cap. 1. y 10. Hacese tambien el cobre de una piedra cobriza, que llaman Cadmia. Y en otra parte: La piedra de la qual se bace cobre, se llama Cadmia, segun esto es medio Mineral. Aunque á la Ciudad de Oringe claramente la pone en Celtiberia Plutarco en la vida de Cipion. Con todo esso seguire à Plinio, que parece no se pudo olvidar de Ciudad tan insigne, bien que la llamò Oninge. Pudo enganar à Plutarco la instabilidad de los terminos de las Provincias. Plinio la pone en el Andalucia cerca de Obulcula, hoy Porcuna. De Livio se pudo congeturar, que la pone en la misma parte, ò cerca de Jaen, aunque la llama como Plutarco Oringe, añade en los fines de los Meleses, que son obscurissimos. Pero segun el camino que contra Asdrubal tomò Cipion; es necessario que esten en el Andalucia, pero no dentro, antes al principio, porque Asdrubal, dexando señor de la campaña a Cipion, le obligò, retirado en una Provincia amiga à assegurar las espaldas, para poder sitiar las Ciudades, dilatando el fin de la Guerra, ultima arte de los prudentes Capitanes, que se conocen inferiores. Los habitadores de Oringe, como dice Livio lib. 28. cavaban plata: de es o que he dicho se concluye, que Oringe no puede ser Urgia, que tambien se llamò Castrum Julium do la junta Gadirana, porque estaba en los ultimos Audaluces. Tambien dudo mucho, que pueda ser Urio de Prolomeo en los And3-

daluces, que acerca de Strabon Oria, por no poderse tan claramente juzgar, que de los Celtiberos se entrasse en estas partes del Andalucia, como lo hizo Cipion, figuiendo su enemigo. Pone Strabon en la Turdetania, que es el Andalucia, tres luga. res por las Minas celebrados, Ilipa, Sisapona, y Cotinas. Ilipa, es el Monte Ilipula, que segun buenos Autores, puse junto à Granada, o segun el Obispo de Girona la misma Granada, o se: gun Ambrosio de Morales: la que Plinio llama Ilipula Italica, es la misma que Ptolomeo llama Ilipula grande, oy Peñastor, en la mitad del camino entre Sevilla, y Cordova. O sea este lugar, ò Granada, en entrambas partes huvo metales, y se hallan oy pero Granada se aventaja, como lo muestra en las arenas desu Rio. A Sisapona la pone Ptolomeo en los Oretanos, que llama Germanos Plinio, moraron entre los Montes Marianos de Sierra Morena, y entre los Montes Carpetanos de Toledo. Diòles nombre Oreto, que cerca de Almagro humildemente conserva su nombre, alguno dice, que esta Sisapona de los Oretanos està entre Oreto, y Castulon, cabeza un tiempo de una parte de España. Pero porque no es esta la que Strabon nombra, por curiosidad, ò por diferenciar estos lugares de un mismo nombre, baste esto. Otra Sisapona havia en el Andalucia, de la qual hablamos; diferenciaronse la una, y la otra por vieja, y por nueva, mas clara diferencia fuera la de los Oreranos, y Turdulos, por lo menos parece que la del Andalucia fue mas noble, porque segun Strabon, siempre se nombro de una misma manera. Hay quien dice, que Astapa, hoy Estepa, es Sisapona, sin tener argumen to. Siendo antes increible, que un lugar ilustre en las Historias Romanas como Estepa, tuviesse otro nombre, por el qual claramente no fuesse conocido. Principalmente que el mismo Autor, que las diferenció con nueva, ó vieja, reciente entonces la noticia, dixera algo de Estepa. Otro duda si es Xerèz de la Frontera. Todo esto han pensado vanamente algunos, porque Plinio lib.3. cap.3. lo contradice, y es clarissimo. No tiene por Ciudad à Sisapona, sino por Region de la junta Cordovesa; y alsi pone dos Beturias, que es lo mismo que hace en otro lugar, dividiendo la Beturia en dos partes. Beturia es la parte de Estiemadura, cue està entre Guadiana. y Guadalquivir, habitaronla dos Naciones Celticos, y Turdulos. Los Celticos tocaban a Portugal, y eran de la junta de Sevilla. Los Turdulos habitaban en Portugal,

y en la Tarraconense, que es la parte de Estremadura, que consina con Castilla, y Andalucia, eslos eran de la junta Cordovesa. Esta Beturia, pues, de los Turdulos, tenia dos Regiones, la una de ellas era Sisapona, tan grande, que por ella dixo Plinio lib. 2. cap. 3. El Andalucia abunda de bermellon. Y no lo pudo decir por otra parte de ella, sino por Sisapona. Por esso en otra parte dice lib. 22. cap. 7. De ninguna parte, sino de España, se trae para no. sotros el bermellon, muy celebrado es el de la Region Sisaponense en el Andalucia, pechero del Pueblo Romano, en ninguna cosa mas diligente que en esto. No es licito perficionarlo alli, ni cocerlo, la vena sellada se trae à Roma casi diez mil pondos (que son libras) cada año. Segun lo que havemos escrito arriba, la Region Sisaponense es Alcudia, y Pedroches. Añade Strabon, que assi las Minas de Ilipa, como de Sisapona, eran riquissimas de Plata. Cotinas tienen alguna claridad por Cotinusa los Españoles mas antiguos, como dice Abieno Poeta: Llamaron à Cadiz Cotinusa, los Tyrios Tarteso, los Cartagineses Gadir, que quiere decir cercado. El nombre de las Minas Cotinas conservan algo de lo antiquissimo de la Isla, de la qual creiblemente se llamaron Cotinas. Los Romanos escogieron el de Tarteso, y assi apellidaron la Isla. Otras juntamente se llamaron assi, en las quales reynaron los Gericones. La principal de ella Cadiz, orra de Juno, oy una roca deshabitada, que llaman de San Pedro: dixose tambien Erythia, y en ella huvo Oro, que se sacaba lavando la tierra. Otra Isla estaba en la boca de Guadalquivir, y aun debiera de haver mas, porque Justino lib. 44. llama à esta parte de España: La que se compone de Islas. Y Plinio lib. 3. cap. 1. dice de Cadiz: Que està entre Islas, que son las que hemos contado. Por esta razon en plural Gades. A quien supiere la grandeza antigua de Cadiz, en quanto la estimaron los Tyrios, y los Cartagineses, que la tuvieron por feria de sus riquezas, y Alcazar de sus Armas, y despues los Romanos que la honraron, como Augusta, será mas creible, que las Minas con la riqueza, la engrandeciessen à tanta reputacion. que si advierte solamente en la semejanza de los vocablos. La Costa Corense, llama Plinio la que está contraria à Cadiz, alude un poco a Cotinas, aluden tambien los Curetes, que son los Tartesos. Tambien los Pueblos Cuneos de Apiano, en las cosas de Iberia, cuya Ciudad principal Cunistorgi en los Andaluces Celticos, quiza Mirobriga de Plinio, cerca de Fuente Ovejuna, dos leguas de Azuaga. Juan Fernandez Franco, que velò en la antiguedad, en un libro suyo escrito de mano, dexò escrito Cotinas, Cote cerca de Moron, en la Peña Iman, sin otro argumento, solo por la alufion, despues de tantos anos mudadas tantas veces las lenguas, y los lugares me parece incertifsimo, y mas no hallandose Cote en ningun libro, ni aun de mediana antiguedad. valga para quitar todo escrupulo de las sospechas de lo antiguo para los aficionados, que para otros, aun el proponerlo parecerá atrevimiento. Las Cotinas dieron oro, y cobre junto; pero à Cadiz quisieron los Romanos llamarla Tarteso, porque era cabeza de la parte del Andalucia, que assi del Rio Tarteso Guadalquivir, como de Carteya, que tambien Tarteso; cerca de Tarifa, como del Rey Tharsis, si es aquel de quien se escribe en el Genesis cap. 10. tomò nombre. A los Tarresios celebraron por bienaventurados los Griegos. Quiza por la hermofura, y riqueza de la tierra fingieron, que ensoverbeció tanto à los Titanes, que se attevieron à pelear con los Dioses. Algunos osan, que esta sea Tharsis, à la qual navego la armada de Salomon 2. Paral. 8.que de Assiongaver del Mar Bermejo en la tierra de Edon, se hacia à la vela, increible cofa, que por tanto rodeo, y Mar peligroso navegassen à España, los que la tenian casi en las manos, por el Mediterraneo; y no solamente increible, sino absurdo, que Hiran Rey de Tyro, ayudasse à Salomon 3. Reg. 10. à hacer en tres años, por peregrinos Mares, lo que en los caseros por decirlo assi brevemente se podia hacer. Nuestros Thartesos no han menester mendigadas riquezas de hurtada gloria, habitaron sobre Guadala quivir, desde la boca del Rio Ibero Occidental de España, hoy Rio Tinto, hasta el Estrecho, y campos del famoso Rey Argantoninos, hoy Tarita, rica Nacion de tierra, abundosa de metales, y frutos. En esta misma Region pone al Rio Chryso Avieno, que suena Oro, nombre que los Griegos habitadores de esta ultima parte del Andalucia à este Rio pusieron: dice, pues, Avieno.

Aqui el Rio Cryso en el Mar entra, De la una, y otra parte es abatido De quatro Pueblos bravos en la Guerra. Lybios Phenices, y los Masienos, Los Reynos Selbisinos, y Tartesos.

Polibio pone à Mastia Pueblo de los Cartagineses, cerca de las Columnas de Hercules, quiza de aqui Masienos, de los demás no

se alcanza, sino esto de Avieno. De suerte, que el sitio de estas Naciones no es menos obscuro por falta de la memoria, que por el desconocimiento del rio. Aunque se piensa que es Guadalate, sin argumento alguno, si en la opinion de nuestros presentes corre en esta parte algun rio, que muestre oro, serà este, aunque ha parecido que tomasse nombre de Chrisaor, padre de los Geriones, lo qual à mi no me agrada, no tanto por la lisonja del oro, y de mi materia, quanto por la fignificacion del Griego, que fin duda merece mejor lugar que las fabulas. En estos mismos Tartesos pone Estefano à Ybila, que gozaba de M'nas de oro, y de plata. Hay quien piensa, que esta Ybila es Sevilla, y que por esta mudanza vino al nombre que oy tiene. Parece que de Hispalis Romano, los Godos la corrompieron por Hispila, y despues facilmente Sevilla. Pero como pudo Estefano, quando en el verdor del poder, y duración Romana guardaba su clarissimo nombre Hispalis, confundirlo con Ybila, pues el nombre de Sevilla muchos siglos despues sue oido. Mejor Abrahan Ortelio dice: Que quizà por Ylipa puso Estefuno Tbila: y mas que los Metales de Ylipa, hacen casi de todo punto creible esta opinion Corn. Tac. 1. 6. de los Anales, dice de Tiberio. Despues de estos Sexto Mario, riquissimo en las Españas, delatado de haver corrompido su hija, fue arrojado del peñascoTarpeyory para que no se dudasse que su dinero, y Minas de oro lo bavian destruido, despues de confiscadas, aunque se vendian publicamente, las quiso, y tomò para sì. Por ser tan incierto el lugar de estas Minas, las he puesto aqui; pero porque Tacito dice Aurarias, en Castellano Minas de Oro, aunque no podemos decir con ningun indicio quales fuessen, con todo esso parece que Auria, Orense ov, se dixo, y abreviò de Auraria, y que se podian situar estas Minas en aquella tierra, principalmente haviendo sido, como diximos, tan larga de oro.

#### CAPITULO XIII.

# Lo que se ha de juzgar de lo dicho.

DE todo lo que havemos dicho se saca, que donde huvo Minas antiguamente, las puede haver ahora; porque la misma disposicion tiene la tierra, que las produxo entonces, que ahora. Que es la que recibió en el punto de su formacion, dado que se halla una misma disposicion, se darà semejantissima obra, por las causas universales del movimiento, y de la luz. Pues reci-

biendose l'influencia, segun el modo de la que recibe, sempre se engendrarà oro, donde huvo natural disposicion, para que introducida la forma de los metales, el Sol engendre. Assi en las circunstancias de lo que hace, como de lo que padece, previniendolas, y fazonandolas, nunca está ociosa la naturaleza, madre de las cosas, y no solamente en lugares antiguos, sino en nuevos, havrà Minas. Quien puede abrazar con el entendimiento los infinitos tesoros de la Sabiduria de Dios, assi en las altezas de los Cielos, como en los abismos de la rierra? Aunque no se pese la fuerza de las Estrellas, obliga à confiar mucho el juicio de los efectos del Cielo. Y assi con razon se dirà, que no solo donde los huvo, como en estomago conocido, y cierto, coció la naturas leza, y digerirà los metales, sino que passò tambien donde no los huvo, obrando en unas partes con mas dificultad que en otras, mostrandose ciertos rayos en vista, y puesto determinado, ò bolviendo estos mismos propicios para los esectos, aunque sea delpues de muchos años. Tambien si el Cielo Impyreo fuera de las leyes del primer movimiento, y de los del Sol, es causa, segun la Sabiduria de Dios, que suavemente dispone todas las cosas, producirá con el mismo tenor, porque la suavidad consiste en la muchedumbre de beneficios, que à veces trae el tiempo. Este, ni serà breve, porque la inclinación de las cosas naturales, como es uniforme, fegun dicen los Philosophos, obra poco à poco, repartidamente con su virtud, ni muy tardo, por tanta fuerza, y ayuda de principio, que se juntan à hacer un mismo parto de cosas. El Sol de las cabernas de los montes abundosos de agua, que Dios para la habitación humana pesò en las alturas, atrae vapores, y de la fequedad exhalaciones, como dicen los Philosophos, la una, y la otra materia de todo metal, y en España copiosissimas en el grado que son menester, para que facilmente predomine en la tierra la varia calidad de metales, porque no es lagunosa, ni humeda, como el Norte ni seca, y arenosa, como Africa. Y assi parece, que en menos tiempo el calor del Sol, por la mas noble disposicion del terreno, lo mezclarà en sus partos, que son los metales. De los Godos no he leido, que trabajassen Minas. Aunque algunos quieren probar, que abundassen de mucho oro, y que por esta razon se labrassen todavia, como en tiempo de los Romanos ordinariamente Minas, fundan su intento en las Leyes del Fuero Juzgo, que hablan de sueldos de

0102

oro, así en el Texto Latino, como en el Castellano. Lo qual por el juicio de Covarrubias lib. 2. tit. 1. l. 17. lib. 8. tit. 4. l. 16. lib. 9. tit.2. L. 8. Covarr. c. 6. que los tiene por los de fustiniano Emperador, es semejante à verdad; pero que de esto se imaginen Minas, es muy exquisito, y casi vano pensamiento. Porque las Leyes del Fuero Juzgo, se trasladaron de las Romanas, las quales no tuvieron respeto à la abundancia, ò carestia de oro, sino à la pena del delito. Lo uno, porque aunque son algunas las leyes, que determinan penas de sueldos, no tantas, que se pueda reputar, que una cosa ran dificultosa, como ha sido siempre el oro, fuesse copiosa. Lo ultimo, que se ha de pensar, que hombres soldados, como fueron los Godos, que vinieron à España cargados de los despojos de Europa, y vencedores del Imperio Romano, no haviendo dexado memoria de Minas suyas, gozafsen mas del orò adquirido por los Romanos, ganado en la guerrs, que sacado por su industria, y aumentado de esta suerte por años. Bien, que la paz despues ablando los animos, y a qualquiera arte los inclino: principalmente à las que persuaden las Provincias con los dones particulares de Dios. Tambien aquellas penas están efcritas contra los Nobles, los quales no hacen sin el Pueblo abundancia. Presuponen otros inconvenientes, ò que pecassen de mansedumbre los hombres, pues sue necessario cassigarlos en la copia, ò que el temor de pagar la pena en moneda escasa los refrenasse, que era mejor razon para el Legislador, pero inconveniente para los que tienen esta opinion. Pudo ser quizà rigor de las leyes, mas que possibilidad de los vassallos, como los Godos, fegun la condicion de los Septentrionales, fueron severos contra los pecados. Aunque Covarrubias piensa bien, que eran sueldos de oro, con razon se podia juzgar, que no tuviessen menos lugar en ellos la plata, y el cobre : y mas, que en el Texto Castellano, raras veces se anade al sueldo de oro, ordinariamente se habla de el, sin otra diferencia. De los Moros acerca de Minas. lo que dixo el Moro Rasis, que arriba pusimos, es poco. Los Romanos que quedaron con los Godos, perdieron los brios, para usar de este genero de riquezas. Nuestros Reyes vencieron mas con la templanza de la vida, y devocion, y exercicio de la guerra, que con oro. Bien, que San Bernardo, que vivió en tiempo del Rey Don Alfonso el VIII. ò Emperado: Y del Rey Alonso el Primero de Portugal: Alaba el de Espana, assi por fino, como por abun-

#### ANTIGUEDADES DE LAS

228

dance. Y assi el Rey D. Juan el primero en Bribiesca comenzo aquella Ley · Por quanto Nos somos informados, que estos nues tros Reynos son abistilos, y ricos de mineros. Con todo essi nuestros Reyes en el rui lo de las armas no sintieron, como pedia fu necessidad, el mg. mo de estas riquezas, que los huvieran aliviado con extraor dinaria dicha, porque laimpossibilidad de sustentar ordinariamente un Exercito en campaña, dilato por tantos figlos la perfecta victoria. Tantos años ha que España esta embuelta en las dificultades de sus metales, obscurecidas sus honduras, y solamente quied casi esteril, por la maravilla del Nuevo Mundo, y concurso de la opinion. Si en algun tiempo se pudo esperar el descubrimiento de la materia vieja restaurada, y de otra mucha no tocada, es quando se ofrece d esto un Caballero, zeloso del servicio de su Magestad, de mucha voluntad para la diligencia, entendido para abreviar, y seguir los caminos, y rastros de la mazuraleza, y quaxar sus riquezas, dichoso para esperarlas, por la prosperidad que ha tenido en su proprio negocio, y porque trata este ahora, no instigado de la necessidad, que facilmente despeña, tambien a otros en su compania, ni de la codicia, pues entre las primeras cosas que pone, es el desprecio de su costa.

# FIN.

# TABLA DE LOS CAPITULOS QUE SE CONTIENEN en los cinco Libros del Arte de los Metales.

LIBRO PRIMERO.

CAP. 1. De las cosas que con los metales se crian, y primeramente de la tierra, y sus colores. sol. 5.

Cap. 2 De los olores de las tierras, y sus causas. sol. 6. Cap. 3. Del conocimiento de las tierras por sabor. sol. 9. Cap. 4. de los nombres, y usos de algunas tierras. sol. 10.

Cap. 5. Del s jugos, y primeramente del Alumbre. fol. 12.

Cap. 6. De la caparrosa. fol. 13.

Cap. 7. De la sal. fol. 15.

Cap. 8. Del almojatre, ò sal amoniaco, y otras sales. sol. 17.

Cap. 9. De otros jugos que se llaman betunes. fol. 18.

Cap. 10. Del azufre, ò antimonio. fol. 19.

Cap. 11. De la margarita, oropimente, y sandaraca. fol. 21.

Cap. 12. De la generacion de las priedras, fol. 23. Cap. 13. De las diferencias que hay de piedras, fol. 24.

Cap. 14. De las priedras preciosas. fol. 23.

Cap. 15. Si hay piedras preciosas en aqueste Reyno. fol. 27.

Cap. 16. De los otros generos de piedras. fol. 29.

Cap. 17. De algunos accidentes de las piedras, y sus causas. sol. 30.

Cap. 18. De la generacion de los metales. fol. 33.

Cap. 19. Desiendese la opinion de los que dicen, que el azogue, y azusre son la materia de los metales. sol.35.

Cap. 20. De las causas eficiente, y formal de los metales. fol.37.

Cap. 21. Varios accidentes de los metales. fol. 39.

Cap. 22. Del numero de los metales, y lugares en que se crian. f. 41. Cap. 23. Del modo con que se hallan las vetas de los metales. f. 42.

Cap. 24. Como se buscan las vetas de metales. fol. 44.

Cap. 25. De la diferencia que hay de vetas, y su conocimiento. s. 46. Cap. 26. De o metales en particular, y primeramente del oro. s. 48.

Cap. 27. De la plata, y sus minerales. fol. 50.

C.28. Profigue la materla del passado de los minerales de plata.f. 53 Cap. 29. Del cobre, y sus minerales, sol. 54.

Cap. 30. Del hierro. fol. 56.

Cap. 31. Del plomo. fol. 58. Cap. 32. Del estaño. fol. 59.

Cap. 33. Del azogue. fol. 60.

Cap. 34. De los metales, y cosas metalicas artificiales. sol. 62. Cap. 35. De los colores de todos los minerales generalmente. f. 65.

Cap. 36. De las facultades, à virtudes de las cosas minerales, fol. 66.

LI.

LIBRO SEGUNDO.

AP. 1. que el beneficio de los metales no le use sino quien so entienda, y con licencia, y examen de la justicia. fol.68.

Cap. 2. Qual debe ser, y que ha de saber el beneficador. fol. 70.

C.3. Del conocimiento de los metales, y diferencias que hay de ellos. f. 71: Cap.4. Del pallar, ò escoger los metales, y modo proprio, que à cada, suerte de ellos conviene en su beneficio. fol. 73.

Cap. 5. Como se conocerà, y quitaràn las malezas que tienen los metales

tol. 74.

Cap. 6. Del moler los metales. fol. 76.

Cap. 7. De la quema de los metales. fol. 77.

Cap. 8. De los daños que resultan de la quema de los metales, sol. 78. Cap. 9. Experiencias que prueban los daños de la quema de los metales.

si no se conocen, y remedian. fol. 79.

Cap. 10. Si se ha de quemar el metal en piedra, è en harina. sol. 81.

C.1 1. De las cosas con q se han de mezclar los metales para quemarse. s. 82'
Cap. 12. Lo que ha de hacer el beneficiador antes de incorporar el caxon.
fol. 83.

Cap. 13. Profiguen las advertencias del capitulo passado para con meta-

les, que se queman. fol. 85.

Cap. 14. De la naturaleza del azogue. fol. 87.

Cap. 15. De la causa de las que llaman lises, y de sus diferencias. sol. 88. Cap. 16. Si se ha de echar al principio todo el azogue, y material junto, en no. sol. 89.

Cap. 17. De los repasos, y sus desectos. fol. 91.

Cap. 18. Accidentes que se ofrecen en el beneficio, y sus remedios. fol.92.

Cap. 19. Profigue la materia del capitulo passado. fol.93.

Cap. 20. Como se conocerà si està ya el caxon para lavar. fol. 95.

Cap. 21. Que en el lavar de los caxones se causa la falta, ò pèrdida del Azogue. fol. 96.

Cap. 22. Causas de las pèrdida del azogue, y sus remedios. sol. 97.

Cap. 23. Del hacer las piñas, y desazogarlas. fol. 99.

Cap. 24. Otros modos mas seguros de desazogar las piñas. fol. 101. LIBRO TERCERO

CAP. 1. De la manera con que se descubriò este modo de beneficio. fol. 105.

Cap. 2. De la antipatía, y simpatia que hay entre los metales, y cosas minerales como entre las demás de su naturaleza. fol. 106.

C.3. Que las aguas arraen à si las calidades de las cosas con q se jutan.f. 108 Cap. 4. De la materia de que se han de hacer los sondos para beneficiar inetales de oro, ò plata, y la sorma que han de rener. sol. 109.

Cap. 5. Que metales son mas à proposito para beneficiarse por cocimiento, fol. 111.

Cap. 6. Del modo que se han de disponer los sondos en que se han de benesiciar los merales, sol. 112.

Cap. 7. Como se han de beneficiar los metales por cocimento. sol. 114. Cap. 8. Que este solo es el verdadero modo de sacar la ley à los metales por azogue, sin pèrdida, ni consumo, y con mucha brevedad. sol. 115.

Cap. 9. Como se conocerà quando ha dado la ley el metal, y modo de lavar. fol. 117.

Cap. 10. de los inconvenientes que se pueden oponer à este modo de benesicio, y primeramente de romperse los sondos. sol. 118.

Cap. 11. Si se podra usar, o no, por mayor aqueste beneficio. sol. 120:

Cap. 12. Del gasto de leña. fol. 121.

Cap. 13. De otros inconvenientes de este beneficio, y sus remedios sol. 123. Cap. 14. Como se hará pella de los metales de cobre por cocimiento. s. 124. C. 15. Del lavar por cocimiento los caxones que se benefician sin el. f. 126. Cap. 16. Del beneficio de metales ricos de oro, y plata. sol. 127.

LIBRO QUARTO.

Cap. 2. De la materia de que se han de hacer los hornos para fundir, y otros esectos. fol. 131.

Cap. 3. De las diferencias que hay de horno, y primeramente de aquellos

en que se queman los metales en harina. fol. 1 3 2.

Cap. 4. De los hornos, y modo de quemar los metales en piedra.fol. 135. Cap. 5. De los hornos en que se funden los metales, y primeramente de aquellos en que se funde con leña. fol. 136.

Cap. 6. De los hornos en que se funde con carbon. fol. 139.

Cap. 7. De los hornos en que se apartan los metales, y en que se refinan, y otros compuestos, fol. 141.

Cap. 8. De los instrumentos que ha de tener el fundidor. fol. 143.

C.9. De como se ha de preparar los metales q huvieren de fundirse. f. 147.

Cap. 10. De la liga en que se sunden los metales de plata. sol. 148.

Cap. 11. De las cosas que ayudan à la fundicioa de los metales, sol. 150. Cap. 12. Como se ha de hacer la prueba, ò ensaye de los metales por suego. sol. 151.

Cap. 13. Algunas advertencias acerca de lo dicho del ensaye de los me-

tales en poca cantidad. fol. 153.

Cap. 14. De las pruebas, ò ensayes menores de los otros metales. fol. 155. C. 15. Del modo de fundir por mayor en los hornos de reververacion. f. 157 Cap. 16. Prosigue el modo de fundir por baño, y ponense algunas advertencias de èl. fol. 159.

Cap. 17. Como se sunden los suroches solos, o mezclados con ellos otros

metales por reververacion. fol. 160.

Cap. 18. Del modo de fundir por hornos castellanos, fol. 163.

Cap.

Cap. 19. Como se funden los demás metales por hornos castellanos. f. 165. Cap. 20. Advertencias acerca de lo dicho en el modo de fundir por Castellano. fol. 166.

Cap. 21. Del modo de fundir el metal de hierro. fol. 168.

Cap. 22. Del modo de sacar el azogue. fol. 169. LIBRO QUINTO.

AP. 1. De como se ha de hacer la cendrada para refinar el oro, y la plata. fol. 171.

Cap. 2. Como se refinan los metales de oro, ò piara. fol. 174.

Cap. 3. Advertencias acerca de lo dicho de la refinacion del oro, y de la plata. fol. 176.

Cap. 4. De la refinacion de los demás merales. fol. 178.

Cap. 5. Como se ha de apartar la plata del cobre, aprovechandolo todo. fol. 180.

Cap. 6. Como se ha de apartar el oro del cobre. fol. 182.

Cap. 7. De la agra fuerte con que se aparta el oro de la plata, fol. 183.

Cap. 8. Profigue la materia del capitulo passado con algunas advertencias acerca de ella. fol. 186.

Cap. 9. Como se ha de ensayar la plata para saber si tiene oro. fol. 188

Cap. 10. Como se aparta el oro de la plata. fol. 191.

Cap. 11. De otros modos con que se aparta el oro de la plata. s. 192. Cap. 12. Como se aparta el oro de la plata con antimonio, y de otras composiciones para ello. sol. 194.

Cap. 13. Del modo de apartar del oro la plata, ò qualquiera mezcla que

tenga por el que llaman cimiento. fol. 195.

Cap. 14. De las aguas fuertes q deshacen, y convierten en agua al oro.f. 197 DESCRIPCION DE LAS ANTIGUAS MINAS DE ESPAÑA.

AP. 1. De la disposicion que tiene España para criar metales. s. 199. Cap. 2. De los montes de España. sol. 200. Cap. 3. De la abundancia antigua de metales. sol. 201.

Cap. 4. De los Pyrineos. fol. 203.

Cap. 5. De Castilla. Galicia, Portugal, Asturias, Vizcaya, y de los Romanos. fol. 205.

Cap. 6. De los Romanos. fol. 207.

Cap. 7. Profigue de los Romanos. fol. 210.

Cap. 8. Mas de Galicia, Portugal, Asturias, de Vizcaya, y de las antiguas riquezas de Castilla, y otras partes. f. 212.

Cap. 9. De las Islas Terceras, ò de los Azores. fol. 215.

Cap. 10. De otra parte de Castilla. fol. 216.

Cap. 11. De Cartagena, Granada, y otras partes. fol. 218.

Cap. 12. De Cordova, y las demás partes del Andalucia. fol. 219.

Cap. 13. Lo que se ha de juzgar de lo dicho. 1 fol. 225.

FIN.

ACABÓSE DE IMPRIMIR EN LA CIUDAD DE NORWOOD, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL NORTE, EL DIA PRIMERO DE JULIO DE 1925, EN LA CASA PLIMPTON PRESS, IMPRESORES

